

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール		0.090	0.085	0.089		0.06	H27.12.15	0.072	0.074	0.078		0.06	H28.11.16
		2 玄関前	アスファルト	0.067	0.090	0.062	タイル			0.087	0.081	0.070	タイル		
		3 駐車場	アスファルト	0.061	0.061	0.053	アスファルト			0.055	0.053	0.055	アスファルト		
		4 庁舎植込み	土	0.094	0.099	0.097	タイル			0.087	0.105	0.096	タイル		
2	大森浄水場	1 屋内		0.056	0.068	0.076		0.06	H27.12.15	0.071	0.067	0.062		0.05	H28.11.25
		2 玄関前	タイル	0.075	0.070	0.083	タイル			0.065	0.067	0.066	タイル		
		3 駐車場	アスファルト	0.078	0.065	0.071	アスファルト			0.065	0.073	0.067	アスファルト		
		4 雨どい無	砂利	0.233	0.232	0.151	砂利			0.383	0.230	0.195	砂利		
3	大森ポンプ場	1 屋内		0.051	0.052	0.054		0.07	H27.12.15	0.054	0.041	0.045		0.07	H28.11.25
		2 玄関前	コンクリート	0.067	0.078	0.076	タイル			0.079	0.080	0.081	タイル		
		3 駐車場	土	0.076	0.099	0.091	アスファルト			0.113	0.105	0.095	アスファルト		
		4 雨どい下	土	0.169	0.108	0.099	砂利			0.094	0.089	0.104	砂利		
		5 汚染土埋立地	土	0.083	0.096	0.090	不明			0.090	0.097	0.087	土		
4	永井市民センター (旧)	1 事務室①		0.062	0.063	0.057		0.05	H27.12.10	0.041	0.053	0.075		0.05	H28.11.8
		2 玄関前⑨	コンクリート	0.071	0.066	0.062	一部解体			0.062	0.058	0.057	一部解体		
		3 駐車場⑩	コンクリート	0.072	0.070	0.070	一部解体			0.061	0.060	0.070	一部解体		
		4 軒下(左側)⑦	砂利	0.282	0.127	0.098	砂利			0.094	0.091	0.092	砂利		
		5 軒下(右側)⑧	砂利	0.108	0.099	0.086	砂利			0.078	0.081	0.056	砂利		
5	永井市民センター (新)	1 玄関前①	アスファルト	0.039	0.049	0.045	アスファルト	0.04	H27.12.15	0.049	0.053	0.052	アスファルト	0.04	H28.11.8
		2 駐車場②	アスファルト	0.044	0.055	0.045	アスファルト			0.050	0.045	0.038	アスファルト		
		3 雨どい(南側)③	グレーチング	0.035	0.048	0.045	グレーチング			0.038	0.041	0.042	グレーチング		
		4 雨どい(北側)④	グレーチング	0.037	0.044	0.049	グレーチング			0.038	0.048	0.044	グレーチング		
		5 雨だれ(裏側)⑤	砂利	0.046	0.050	0.056	砂利			0.048	0.046	0.040	砂利		
		6 グラウンド(中央部)⑥		0.036	0.041	0.041	土			0.052	0.042	0.040	土		
		7 グラウンド(プール側付近)⑦		0.099	0.144	0.100	草			0.096	0.093	0.086	草		
		8 グラウンド(国道側)⑧		0.050	0.066	0.059	土			0.083	0.077	0.069	土		
		9 グラウンド(国道側)⑨		0.045	0.049	0.051	土			0.043	0.047	0.033	土		
		10 グラウンド(建物側付近)⑩		0.042	0.051	0.054	土			0.054	0.053	0.071	土		
6	高倉介護予防センター	1 健康ホール		0.052	0.052	0.050		0.04	H27.12.10	0.048	0.041	0.039		0.04	H28.11.8
		2 玄関前	コンクリート	0.063	0.054	0.058	コンクリート			0.059	0.053	0.058	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.048	0.060	0.056	コンクリート			0.057	0.061	0.054	コンクリート		
		4 軒下(建物裏側)	砂利	0.087	0.079	0.072	砂利			0.074	0.068	0.055	砂利		
		5 軒下(建物左側)	コンクリート	0.074	0.079	0.062	コンクリート			0.049	0.055	0.063	コンクリート		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
7	高倉コミュニティセンター	1 駐車場	コンクリート	0.048	0.060	0.056	コンクリート	0.05	H27.12.10	0.057	0.061	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.8
		2 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	砂利	0.063	0.077	0.071	砂利			0.063	0.055	0.058	砂利		
		3 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	砂利	0.070	0.069	0.067	砂利			0.053	0.053	0.057	砂利		
		4 グラウンドゴルフ場(奥左側)	砂利	0.065	0.064	0.069	砂利			0.072	0.061	0.048	砂利		
		5 グラウンドゴルフ場(奥右側)	砂利	0.067	0.071	0.064	砂利			0.048	0.051	0.058	砂利		
		6 グラウンドゴルフ場(中央部)	砂利	0.079	0.082	0.076	砂利			0.067	0.055	0.064	砂利		
8	花泉子育て支援センター	1 保育室		0.037	0.038	0.041		0.04	H27.12.17	0.043	0.045	0.038		0.03	H28.11.15
		2 玄関前	アスファルト	0.052	0.063	0.055	タイル			0.057	0.054	0.058	タイル		
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.089	0.075	0.074	砂利			0.096	0.091	0.049	砂利		
		4 雨どい下 No.2	砂利	0.069	0.071	0.071	砂利			0.057	0.070	0.056	砂利		
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.087	0.092	0.067	コンクリート			0.078	0.062	0.053	コンクリート		
		6 雨どい下 No.4	草	0.061	0.059	0.051	コンクリート			0.042	0.042	0.043	コンクリート		
		7 雨どい下 No.5	草	0.047	0.049	0.049	コンクリート			0.044	0.053	0.044	コンクリート		
		8 駐車場	アスファルト	0.057	0.057	0.062	アスファルト			0.051	0.047	0.033	アスファルト		
9	花泉弓道場	1 競技室		0.067	0.065	0.068		0.06	H27.12.17	0.038	0.041	0.052		0.05	H28.11.15
		2 玄関前	アスファルト	0.080	0.065	0.073	コンクリート			0.056	0.076	0.058	コンクリート		
		3 雨どい下	土	0.304	0.180	0.117	砂利			0.293	0.161	0.113	砂利		
		4 雨どい無し	砂利	0.140	0.095	0.107	砂利			0.104	0.098	0.078	砂利		
		5 駐車場	砂利	0.070	0.083	0.076	砂利			0.062	0.062	0.064	砂利		
		6 除染土地		0.074	0.068	0.064	草			0.044	0.054	0.059	草		
10	涌津市民センター	1 ロビー		0.053	0.059	0.055		0.05	H27.12.18	0.047	0.065	0.056		0.04	H28.11.15
		2 玄関前	アスファルト	0.065	0.061	0.071	アスファルト			0.055	0.061	0.053	アスファルト		
		3 雨どい下(正面左側)	砂利	0.232	0.143	0.101	砂利			0.161	0.123	0.083	砂利		
		4 雨どい下(建物右側)	砂利	0.719	0.241	0.137	砂利			0.393	0.190	0.131	砂利		
		5 雨どい下(正面右側)	砂利	0.435	0.233	0.143	砂利			0.251	0.148	0.108	砂利		
		6 駐車場	アスファルト	0.071	0.065	0.066	アスファルト			0.062	0.053	0.054	アスファルト		
		7 雨どい下(裏側)	砂利	0.366	0.231	0.176	砂利			0.291	0.166	0.135	砂利		
11	花泉学校給食センター	1 事務室		0.032	0.033	0.032		0.05	H27.12.15	0.041	0.043	0.023		0.04	H28.11.16
		2 玄関前	アスファルト	0.077	0.082	0.074	アスファルト			0.065	0.068	0.054	アスファルト		
		3 駐車場	アスファルト	0.076	0.070	0.063	アスファルト			0.070	0.057	0.060	アスファルト		
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	コンクリート	0.113	0.136	0.123	コンクリート	0.11	H27.12.17	0.145	0.117	0.115	コンクリート	0.10	H28.11.16
		2 プール敷地内(南西側)	コンクリート	0.160	0.183	0.193	コンクリート			0.150	0.157	0.162	コンクリート		
		3 プール敷地内(中央)	コンクリート	0.076	0.078	0.083	コンクリート			0.083	0.083	0.077	コンクリート		
		4 プール敷地内(南東側)	コンクリート	0.137	0.134	0.132	コンクリート			0.118	0.110	0.108	コンクリート		
		5 プール敷地内(北東側)	コンクリート	0.165	0.142	0.115	コンクリート			0.119	0.112	0.097	コンクリート		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	花泉第2体育館	1 屋内		0.068	0.068	0.067		0.08	H27.12.17	0.046	0.063	0.039		0.07	H28.11.16 H28.12.5
		2 玄関前	アスファルト	0.103	0.107	0.101	アスファルト			0.095	0.092	0.097	アスファルト		
		3 駐車場	アスファルト	0.119	0.098	0.098	アスファルト			0.080	0.078	0.065	アスファルト		
		4 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.186	0.155	0.168	グレーチング			0.162	0.150	0.150	グレーチング		
		5 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.154	0.203	0.195	グレーチング			0.178	0.154	0.167	グレーチング		
		6 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.148	0.161	0.185	グレーチング			0.191	0.165	0.156	グレーチング		
		7 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.200	0.200	0.182	グレーチング			0.153	0.161	0.150	グレーチング		
		8 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.156	0.156	0.153	グレーチング			0.134	0.141	0.143	グレーチング		
		9 雨どい下(裏側)	コンクリート	0.175	0.186	0.171	コンクリート			0.548	0.246	0.209	コンクリート		
		10 雨どい下(裏側)	コンクリート	0.189	0.243	0.186	コンクリート			0.595	0.343	0.197	コンクリート		
		11 雨どい下(正面左側)	コンクリート	0.205	0.245	0.226	砂利			0.225	0.171	0.139	砂利		
		12 雨どい下(正面左側)	コンクリート	0.208	0.145	0.159	砂利			0.174	0.249	0.211	砂利		
		13 雨どい下(正面左側)	グレーチング	0.406	0.201	0.144	グレーチング			0.158	0.169	0.158	グレーチング		
14	油島市民センター	1 和室		0.068	0.062	0.068		0.05	H27.12.10	0.064	0.059	0.046		0.05	H28.11.10
		2 玄関前	コンクリート	0.067	0.070	0.067	コンクリート			0.064	0.056	0.067	コンクリート		
		3 雨どい下(左側中央)	砂利	0.306	0.269	0.187	砂利			0.317	0.193	0.155	砂利		
		4 駐車場	砂利	0.062	0.060	0.060	砂利			0.056	0.066	0.065	砂利		
		5 雨どい下(建物右前側)	砂利	0.307	0.205	0.144	砂利			0.162	0.175	0.138	砂利		
		6 雨どい下(建物右奥側)	砂利	0.328	0.242	0.169	砂利			0.381	0.184	0.139	砂利		
15	蝦島コミュニティセンター	1 和室		0.045	0.040	0.046		0.07	H27.12.10	0.052	0.051	0.056		0.05	H28.11.10
		2 玄関前	コンクリート	0.066	0.068	0.065	コンクリート			0.067	0.077	0.059	コンクリート		
		3 雨どい下(建物左奥側)	砂利	0.452	0.187	0.122	砂利			0.495	0.156	0.117	砂利		
		4 雨どい下(建物裏側中央)	砂利	0.594	0.272	0.169	砂利			0.511	0.272	0.152	砂利		
		5 雨どい下(建物右横側)	土	0.600	0.213	0.119	土			0.224	0.143	0.090	土		
		6 駐車場	砂利	0.101	0.101	0.098	砂利			0.064	0.077	0.066	砂利		
		7 雨どい下(玄関付近)	コンクリート	0.292	0.215	0.131	コンクリート			0.082	0.097	0.087	コンクリート		
		8 雨どい下(正面左前側)	砂利	0.241	0.139	0.104	砂利			0.071	0.065	0.078	砂利		
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋脇(メッシュNo.13)		0.155	0.127	0.118	コンクリート	0.12	H27.10.23	0.137	0.105	0.106	コンクリート	0.11	H28.12.5
		2 ステージ脇(メッシュNo.1)		0.142	0.144	0.146	草			0.141	0.152	0.135	草		
		3 遊具脇(メッシュNo.10)		0.176	0.167	0.146	草			0.142	0.124	0.131	草		
		4 奥上南側(メッシュNo.4)		0.143	0.127	0.125	土			0.130	0.125	0.118	土・枯葉		
		5 入口右上(メッシュNo.16)		0.158	0.149	0.131	苔			0.145	0.123	0.132	草・苔		
17	花泉運動公園 テニスコート	1 右側手前(メッシュNo.24)	アスファルト	0.092	0.091	0.093	砂	0.08	H27.10.23	0.066	0.082	0.101	砂	0.08	H28.12.5
		2 右側奥(メッシュNo.6)	アスファルト	0.083	0.091	0.105	砂			0.077	0.085	0.091	砂		
		3 左側奥(メッシュNo.1)	アスファルト	0.124	0.105	0.110	砂			0.099	0.099	0.089	砂		
		4 左側手前(メッシュNo.19)	アスファルト	0.110	0.100	0.099	砂			0.084	0.076	0.085	砂		
		5 中央部(メッシュNO.10)	アスファルト	0.080	0.087	0.085	砂			0.083	0.076	0.087	砂		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
18	花泉運動公園 野球場	1 内野一塁側(メッシュNo.23)		0.060	0.067	0.070	土	0.08	H27.10.23	0.067	0.077	0.075	土	0.08	H28.12.5
		2 外野レフト側(メッシュNo.67)		0.160	0.145	0.135	芝			0.119	0.120	0.128	芝		
		3 内野三塁側(メッシュNo.43)		0.073	0.064	0.074	土			0.050	0.058	0.064	土		
		4 外野ライト側(メッシュNo.29)		0.136	0.135	0.136	芝			0.114	0.141	0.120	芝		
		5 中央二塁後(メッシュNo.41)		0.080	0.077	0.083	土			0.056	0.064	0.076	土		
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 入口左手前(メッシュNo.33)		0.126	0.120	0.112	芝	0.10	H27.10.23	0.114	0.103	0.102	芝	0.08	H28.12.5
		2 右奥(メッシュNo.4)		0.120	0.123	0.128	芝			0.135	0.118	0.105	芝		
		3 中央(メッシュNo.16)		0.120	0.119	0.115	芝			0.109	0.103	0.111	芝		
		4 入口側奥(メッシュNo.29)		0.126	0.125	0.128	芝			0.120	0.111	0.111	芝		
		5 ヘリポート奥(メッシュNo.8)		0.058	0.072	0.085	芝			0.040	0.047	0.046	芝		
		6 埋設(No.5と同じ)								0.040	0.047	0.046	芝		
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 広場(メッシュNo.10)		0.197	0.151	0.140	芝	0.12	H27.10.23	0.142	0.140	0.123	芝	0.10	H28.12.5
		2 炊事場(メッシュNo.18)		0.119	0.113	0.111	草			0.107	0.096	0.108	草		
		3 入口(メッシュNo.28)		0.096	0.095	0.102	アスファルト			0.077	0.088	0.080	草		
		4 トイレ入口(メッシュNo.12)		0.160	0.142	0.137	草			0.188	0.117	0.116	草		
		5 キャンプファイアー(メッシュNo.7)		0.188	0.171	0.173	草			0.181	0.167	0.152	草		
21	花泉宿泊交流研修 施設花夢パル	1 ロビー		0.063	0.065	0.050		0.08	H27.12.17	0.056	0.050	0.056		0.05	H28.11.16
		2 玄関前	グレーチング	0.082	0.091	0.080	アスファルト			0.066	0.060	0.066	アスファルト		
		3 駐車場	グレーチング	0.117	0.129	0.117	アスファルト			0.070	0.077	0.071	アスファルト		
		4 雨どい無(正面左前側)	砂利	0.083	0.090	0.092	芝			0.108	0.110	0.086	芝		
		5 雨どい無(奥左側)	砂利	0.178	0.148	0.108	砂利			0.093	0.093	0.101	砂利		
		6 雨どい無(奥右側)	砂利	0.152	0.126	0.100	砂利			0.092	0.095	0.077	砂利		
		7 雨どい無(玄関右奥側)	コンクリート	0.067	0.076	0.071	コンクリート			0.068	0.061	0.064	コンクリート		
		8 雨どい無(玄関脇)	砂利	0.081	0.091	0.080	コンクリート			0.069	0.068	0.062	コンクリート		
22	花泉市民センター	1 和室		0.060	0.061	0.058		0.06	H27.12.17	0.053	0.063	0.060		0.06	H28.11.16
		2 玄関前	コンクリート	0.052	0.077	0.069	コンクリート			0.092	0.090	0.072	コンクリート		
		3 駐車場	砂利	0.069	0.080	0.092	砂利			0.064	0.067	0.059	砂利		
		4 建物裏	コンクリート	0.077	0.093	0.077	コンクリート			0.101	0.104	0.087	コンクリート		
		5 雨どい下(玄関横)	コンクリート	0.104	0.103	0.081	コンクリート			0.183	0.134	0.123	コンクリート		
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	砂利	0.107	0.089	0.100	砂利			0.224	0.146	0.109	砂利		
		7 汚染土埋立地	土	0.088	0.079	0.078	土			0.095	0.101	0.104	土		
23	花泉テニスコート	1 中央(メッシュNo.11)		0.073	0.085	0.087	砂	0.09	H27.10.23	0.074	0.072	0.072	砂	0.08	H28.12.2
		2 入口右側(メッシュNo.1)		0.123	0.121	0.113	砂			0.110	0.098	0.100	砂		
		3 入口左側(メッシュNo.4)		0.107	0.085	0.101	砂			0.104	0.091	0.088	砂		
		4 奥右側(メッシュNo.13)		0.153	0.149	0.129	砂			0.148	0.139	0.117	砂		
		5 奥左側(メッシュNo.16)		0.112	0.122	0.113	砂			0.096	0.099	0.094	砂		
		6 埋設								0.084	0.093	0.081	土・枯葉		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
24	花泉体育館	1 体育館内		0.050	0.051	0.043		0.08	H27.12.17	0.042	0.044	0.037		0.09	H28.11.16
		2 玄関前	コンクリート	0.073	0.082	0.073	コンクリート			0.059	0.064	0.072	コンクリート		
		3 雨どい下	砂利	0.097	0.097	0.099	砂利			0.106	0.091	0.069	砂利		
		4 雨どい下	アスファルト	0.124	0.126	0.122	アスファルト			0.107	0.088	0.087	アスファルト		
		5 雨どい下	砂利	0.124	0.144	0.140	砂利			0.107	0.100	0.094	砂利		
		6 雨どい下	コンクリート	0.117	0.094	0.092	コンクリート			0.105	0.081	0.076	コンクリート		
		7 雨どい下	コンクリート	0.099	0.119	0.112	コンクリート			0.149	0.133	0.094	コンクリート		
		8 雨どい下	砂利	0.092	0.131	0.130	砂利			0.085	0.090	0.108	砂利		
		9 雨どい下	砂利	0.102	0.103	0.094	砂利			0.072	0.092	0.088	砂利		
		10 雨どい下	砂利	0.105	0.105	0.094	砂利			0.078	0.080	0.098	砂利		
		11 雨どい下	砂利	0.099	0.093	0.104	砂利			0.101	0.094	0.072	砂利		
		12 雨どい下	砂利	0.077	0.087	0.111	砂利			0.074	0.082	0.086	砂利		
		13 雨どい下	砂利	0.100	0.110	0.105	砂利			0.079	0.106	0.094	砂利		
		14 駐車場	砂利	0.127	0.107	0.109	砂利			0.133	0.119	0.141	砂利		
		15 汚染土埋立地	土	0.097	0.098	0.113	草			0.085	0.096	0.080	草		
25	花泉総合福祉センター	1 ホール		0.054	0.065	0.067		0.05	H27.12.17	0.055	0.046	0.050		0.06	H28.11.16
		2 和室		0.076	0.069	0.074				0.077	0.072	0.073			
		3 玄関前	コンクリート	0.078	0.075	0.066	タイル			0.069	0.076	0.074	タイル		
		4 雨どい下	コンクリート	0.066	0.079	0.098	コンクリート			0.068	0.073	0.069	コンクリート		
		5 雨どい下	土	0.145	0.124	0.117	砂利			0.209	0.124	0.114	砂利		
		6 雨どい下	砂利	0.119	0.118	0.122	砂利			0.130	0.102	0.112	砂利		
		7 雨どい下	砂利	0.135	0.128	0.127	砂利			0.181	0.125	0.121	砂利		
		8 雨どい下	砂利	0.176	0.129	0.125	砂利			0.130	0.096	0.088	砂利		
		9 雨どい下	砂利	0.116	0.120	0.102	砂利			0.107	0.111	0.076	砂利		
		10 雨どい下	砂利	0.176	0.142	0.120	砂利			0.088	0.080	0.094	砂利		
		11 雨どい下	砂利	0.099	0.115	0.106	砂利			0.092	0.085	0.079	砂利		
		12 雨どい下	コンクリート	0.135	0.085	0.068	コンクリート			0.066	0.065	0.067	コンクリート		
26	一関市立花泉図書館(旧)	1 建物内		0.061	0.062	0.065		0.06	H27.12.17	0.058	0.061	0.071		0.07	H28.11.16
		2 玄関前	コンクリート	0.069	0.073	0.073	コンクリート			0.067	0.067	0.081	コンクリート		
27	一関市立花泉図書館(新)	1 玄関前	アスファルト	0.054	0.046	0.056	アスファルト	0.04	H27.12.15	0.062	0.048	0.059	アスファルト	0.05	H28.11.16
		2 駐車場	アスファルト	0.055	0.056	0.058	アスファルト			0.057	0.062	0.064	アスファルト		
		3 軒下(局所)	アスファルト	0.056	0.055	0.060	アスファルト			0.062	0.044	0.053	アスファルト		
		4 軒下(局所)	アスファルト	0.060	0.060	0.068	アスファルト			0.057	0.051	0.056	アスファルト		
		5 軒下(局所)	砂利	0.058	0.060	0.056	砂利			0.057	0.063	0.069	砂利		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	花と泉の公園 (ペゴニア館、駐車 場)	1 直売コーナー		0.042	0.049	0.038		0.06	H27.12.15	0.040	0.039	0.047		0.05	H28.11.22
		2 第1駐車場	アスファルト	0.080	0.081	0.077	アスファルト			0.067	0.065	0.052	アスファルト		
		3 ペゴニア館駐車場	アスファルト	0.067	0.063	0.071	アスファルト			0.049	0.059	0.058	アスファルト		
		4 ペゴニア館玄関	タイル	0.065	0.071	0.068	タイル			0.059	0.060	0.065	タイル		
		5 ペゴニア館南通路	砂利	0.070	0.080	0.067	砂利			0.061	0.065	0.078	砂利		
		6 雨どい下(食堂南側)	タイル	0.327	0.170	0.112	タイル			0.184	0.148	0.100	タイル		
		7 雨どい下(食堂北側)	タイル	0.224	0.137	0.106	タイル			0.175	0.114	0.092	タイル		
	花と泉の公園 (ポタン園内)	1 ポタン園内遊歩道	草	0.074	0.077	0.067	草	0.07	H27.12.15	0.062	0.068	0.069	草	0.07	H28.11.22
		2 ポタン園内センター	アスファルト	0.078	0.079	0.075	アスファルト			0.074	0.067	0.071	アスファルト		
		3 ポタン園内藤棚付近	砂利	0.108	0.125	0.111	砂利			0.111	0.093	0.089	砂利		
		4 ポタン園内管理棟	アスファルト	0.104	0.106	0.097	アスファルト			0.100	0.093	0.100	アスファルト		
		5 ポタンハウス脇	草	0.076	0.080	0.076	草			0.103	0.084	0.072	草		
		6 管理棟雨どい下(正面)	コンクリート	0.067	0.070	0.075	コンクリート			0.054	0.062	0.063	コンクリート		
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	コンクリート	0.069	0.071	0.076	コンクリート			0.062	0.073	0.071	コンクリート		
8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	コンクリート	0.154	0.101	0.093	コンクリート	0.104	0.092	0.086	コンクリート						
29	老松市民センター	1 廊下		0.068	0.072	0.079		0.07	H27.12.8	0.075	0.074	0.065		0.04	H28.11.9
		2 駐車場	アスファルト	0.071	0.097	0.087	アスファルト			0.064	0.056	0.043	アスファルト		
		3 西側軒下	砂利	0.459	0.206	0.145	砂利			0.136	0.131	0.108	砂利		
		4 東側軒下(ホール)	砂利	0.258	0.171	0.145	砂利			0.149	0.140	0.119	砂利		
		5 東側軒下(図書室)	砂利	0.353	0.164	0.136	砂利			0.158	0.125	0.116	砂利		
		6 東側軒下(調理室)	砂利	0.143	0.162	0.143	砂利			0.164	0.136	0.128	砂利		
		7 雨どい下	砂利	0.167	0.201	0.172	砂利			0.210	0.194	0.158	砂利		
		8 汚染土埋立地	土	0.068	0.090	0.090	土			0.093	0.086	0.085	土		
		9 玄関		0.082	0.084	0.081	アスファルト			0.074	0.080	0.065	アスファルト		
30	老松介護予防 センター	1 和室		0.074	0.073	0.057		0.06	H27.12.8	0.071	0.069	0.064		0.07	H28.11.9
		2 玄関前	アスファルト	0.077	0.071	0.079	アスファルト			0.109	0.091	0.083	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関前)	アスファルト	0.114	0.100	0.090	アスファルト			0.078	0.083	0.065	アスファルト		
		4 雨どい下(西)	砂利	0.851	0.284	0.160	砂利			0.202	0.122	0.110	砂利		
		5 南側軒下	砂利	0.494	0.218	0.191	砂利			0.252	0.140	0.139	砂利		
		6 東側軒下	砂利	0.146	0.118	0.108	砂利			0.158	0.127	0.113	砂利		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
31	日形市民センター	1 ロビー		0.059	0.061	0.060		0.05	H27.12.8	0.059	0.055	0.053		0.05	H28.11.10
		2 玄関前	アスファルト	0.051	0.063	0.068	アスファルト			0.057	0.063	0.072	アスファルト		
		3 駐車場	アスファルト	0.059	0.063	0.062	アスファルト			0.054	0.044	0.060	アスファルト		
		4 雨どい無	砂利	0.579	0.289	0.174	砂利			0.104	0.335	0.189	砂利		
		5 雨どい無	砂利	0.353	0.170	0.117	砂利			0.230	0.127	0.095	砂利		
		6 雨どい下	コンクリート	0.166	0.138	0.106	コンクリート			0.160	0.120	0.087	コンクリート		
		7 雨どい下	コンクリート	0.230	0.180	0.180	コンクリート			0.215	0.175	0.100	コンクリート		
		8 雨どい下	コンクリート	0.226	0.147	0.105	コンクリート			0.206	0.173	0.107	コンクリート		
		9 雨どい下	コンクリート	0.216	0.140	0.080	コンクリート			0.083	0.101	0.087	コンクリート		
		10 雨どい無	コンクリート	0.353	0.164	0.111	コンクリート			0.299	0.175	0.108	コンクリート		
32	南部農業技術 開発センター	1 ロビー						0.09	H27.12.15					0.09	H28.11.16
		2 玄関前①	アスファルト	0.105	0.095	0.096	アスファルト			0.111	0.102	0.087	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関脇左側)③	砂利	0.126	0.153	0.128	砂利			0.129	0.106	0.108	砂利		
		4 雨どい下(玄関脇右側)④	砂利	0.165	0.137	0.124	砂利			0.135	0.108	0.097	砂利		
		5 駐車場(中央)②	アスファルト	0.160	0.134	0.107	アスファルト			0.178	0.117	0.116	アスファルト		
33	金沢市民センター	1 ロビー		0.060	0.056	0.062		0.07	H27.12.10	0.060	0.054	0.055		0.04	H28.11.16 H28.12.1
		2 雨どい下(デイルーム右側)	砂利	0.830	0.310	0.190	砂利			0.398	0.282	0.222	砂利		
		3 雨どい下(デイルーム左側)	砂利	0.230	0.242	0.163	砂利			0.152	0.156	0.121	砂利		
		4 雨どい下(玄関右側)	砂利	0.149	0.119	0.093	砂利			0.081	0.075	0.073	砂利		
		5 雨どい下(玄関左側)	砂利	0.104	0.187	0.177	砂利			0.080	0.077	0.059	砂利		
		6 雨どい下(玄関前)	アスファルト	0.080	0.085	0.066	アスファルト			0.320	0.251	0.191	アスファルト		
		7 駐車場中央	アスファルト	0.062	0.067	0.082	アスファルト			0.069	0.071	0.051	アスファルト		
34	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー		0.065	0.061	0.057		0.07	H27.12.10	0.055	0.059	0.060		0.05	H28.11.16
		2 玄関前	アスファルト	0.062	0.075	0.074	アスファルト			0.082	0.056	0.059	アスファルト		
		3 駐車場	砂利	0.112	0.130	0.100	砂利			0.099	0.077	0.067	砂利		
		4 体育館雨どい下(表側)	土	0.177	0.148	0.120	土			0.568	0.209	0.159	土		
		5 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	0.263	0.213	0.155	アスファルト			0.140	0.090	0.069	アスファルト		
		6 体育館雨どい下(表側)	コンクリート	0.094	0.098	0.116	コンクリート			0.243	0.112	0.066	コンクリート		
		7 体育館雨どい下(表側)	コンクリート	0.111	0.100	0.030	コンクリート			0.231	0.126	0.086	コンクリート		
		8 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	0.055	0.086	0.039	アスファルト			0.151	0.159	0.095	アスファルト		
		9 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	0.091	0.034	0.033	アスファルト			0.223	0.173	0.175	アスファルト		
		10 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	0.074	0.095	0.105	アスファルト			0.079	0.094	0.088	アスファルト		
		11 体育館雨どい下(表側)	砂利	0.081	0.085	0.091	砂利			0.167	0.110	0.091	砂利		
		12 体育館雨どい下(裏側)	土	0.277	0.124	0.100	土			0.480	0.240	0.144	土		
		13 体育館雨どい下(裏側)	土	0.071	0.079	0.088	土			0.346	0.181	0.150	土		
		14 体育館雨どい下(裏側)	砂利	0.123	0.101	0.077	砂利			0.234	0.139	0.094	砂利		

※生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示