

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 大東支所 (新庁舎)	1 ホール					0.03	H28.11.22					0.02	H29.11.27
		2 玄関	0.037	0.035	0.043	コンクリート			0.034	0.032	0.035	コンクリート		
		3 駐車場	0.052	0.049	0.052	コンクリート			0.049	0.052	0.044	コンクリート		
		4 雨どい北面東1	0.169	0.143	0.093	コンクリート								
		5 雨どい北面東2	0.343	0.178	0.109	コンクリート								
		6 雨どい北面東3	0.247	0.102	0.088	コンクリート								
		7 雨どい北面西	0.078	0.072	0.057	コンクリート								
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	0.065	0.076	0.070	土	0.08	H28.11.22	0.066	0.077	0.076	土	0.08	H29.11.16
		2 南西方向(ライトポール付近)	0.198	0.170	0.070	土			0.122	0.128	0.128	土		
		3 南東方向(バックスクリーン前)	0.073	0.090	0.089	土			0.105	0.092	0.089	土		
		4 北東方向(レフトポール付近)	0.108	0.138	0.123	土			0.064	0.072	0.075	土		
		5 北西方向(ホームベース付近)	0.125	0.117	0.110	土			0.112	0.089	0.094	土		
3	春日公園 テニスコート	1 中央	0.130	0.124	0.117	土	0.09	H28.11.22	0.114	0.113	0.104	土	0.07	H29.11.16
		2 南西角	0.113	0.113	0.092	土			0.111	0.087	0.089	土		
		3 南東角	0.101	0.080	0.087	土			0.099	0.083	0.073	土		
		4 北東角	0.108	0.107	0.107	土			0.098	0.096	0.083	土		
		5 北西角	0.107	0.099	0.099	土			0.099	0.099	0.091	土		
4	大東勤労者 体育センター	1 アリーナ	0.042	0.041	0.047		0.07	H28.11.22					0.05	H29.11.16
		2 玄関	0.064	0.065	0.068	コンクリート			0.062	0.055	0.064	コンクリート		
		3 駐車場	0.072	0.017	0.104	コンクリート			0.058	0.058	0.057	コンクリート		
		4 北面出入り口前	0.046	0.048	0.048	砂利								
		5 西面中央	0.088	0.075	0.080	砂利								
		6 南面出入り口前	0.098	0.080	0.095	砂利								
5	大原市民センター	1 1階和室		0.050			0.06	H28.11.22					0.05	H29.11.16
		2 玄関	0.052	0.048	0.060	コンクリート			0.055	0.044	0.055	コンクリート		
		3 駐車場	0.068	0.092	0.092	コンクリート			0.073	0.094	0.077	コンクリート		
		4 雨どい玄関左側	0.070	0.067	0.071	コンクリート								
		5 雨どい事務室前	0.073	0.083	0.079	コンクリート								
		6 雨どいホール前	0.056	0.060	0.081	コンクリート								
		7 雨どい西面搬入口脇	0.077	0.057	0.063	砂利								
		8 雨どい西面北側	0.122	0.125	0.104	砂利								
		9 雨どい北面西1	0.115	0.090	0.100	砂利								
		10 雨どい北面西2	0.108	0.095	0.100	砂利								
		11 雨どい北面西3	0.062	0.057	0.061	砂利								
		12 雨どい北面西4	0.091	0.076	0.075	砂利								
		13 雨どい北面西5	0.079	0.073	0.083	砂利								
		14 雨どい北面西6	0.078	0.087	0.090	砂利								
6	大東老人福祉 センター	1 ホール		0.072		0.05	H28.11.22					0.05	H29.11.16	
		2 玄関	0.074	0.075	0.072			コンクリート	0.078	0.075	0.073			コンクリート
		3 駐車場	0.058	0.049	0.057			コンクリート	0.061	0.054	0.047			コンクリート

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 レストラン					0.06	H28.11.30					0.05	H29.10.17
		2 玄関	0.077	0.075	0.063	コンクリート			0.045	0.053	0.055	コンクリート		
		3 駐車場(中央)	0.085	0.096	0.080	砂利			0.088	0.085	0.084	砂利		
		4 雨どい①	0.095	0.135	0.098	コンクリート								
		5 雨どい②	0.093	0.128	0.105	土								
		6 雨どい③	0.071	0.080	0.064	土								
		7 雨どい④	0.062	0.077	0.067	土								
		8 雨どい⑤	0.094	0.089	0.068	土								
	室根高原ふれあい牧場 (外 レストラン)	1 雨どいなし①	0.072	0.087	0.083	砂利		H28.11.30						
		2 雨どいなし②	0.079	0.078	0.082	砂利								
		3 雨どいなし③	0.094	0.101	0.089	砂利								
		4 雨どいなし④	0.102	0.094	0.082	砂利								
	室根高原ふれあい牧場 (乗馬クラブ)	1 雨どいなし①	0.120	0.137	0.094	砂利		H28.11.30						
		2 雨どいなし②	0.117	0.141	0.135	砂利								
室根高原ふれあい牧場 (屋内乗馬場)	1 雨どいなし③	0.201	0.152	0.125	砂利		H28.11.30							
	2 雨どいなし④	0.099	0.116	0.127	砂利									
8	室根高原牧野 (事務所)	1 事務室					0.09	H28.11.22					0.06	H29.10.17
		2 駐車場中央	0.096	0.081	0.082	砂利			0.055	0.067	0.061	砂利		
		3 玄関	0.116	0.136	0.129	コンクリート			0.071	0.074	0.082	コンクリート		
		4 雨どいなし①	0.164	0.144	0.115	草								
		5 雨どいなし②	0.205	0.161	0.122	草								
		6 雨どいなし③	0.150	0.137	0.125	草								
		7 雨どいなし④	0.107	0.093	0.100	草								
9	大東ふるさと分校	1 和室					0.06	H28.11.22					0.05	H29.10.17
		2 玄関前	0.103	0.095	0.087	コンクリート			0.049	0.062	0.068	コンクリート		
		3 駐車場中央	0.083	0.070	0.070	コンクリート			0.066	0.072	0.063	コンクリート		
		4 雨どいなし①	0.097	0.092	0.096	草								
		5 雨どいなし②	0.103	0.107	0.104	砂利								
		6 雨どいなし③	0.106	0.106	0.117	砂利								
	大東ふるさと分校 (コテージ 星)	1 コテージ内						H28.11.22						
		2 雨どいなし①	0.130	0.127	0.117	砂利								
	大東ふるさと分校 (コテージ 空)	1 雨どいなし①	0.133	0.114	0.110	砂利		H28.11.22						
		2 雨どいなし②	0.155	0.149	0.146	砂利								
9	大東ふるさと分校 (コテージ 風)	1 雨どいなし①	0.198	0.161	0.148	砂利		H28.11.22						
		2 雨どいなし②	0.164	0.166	0.115	砂利								
	大東ふるさと分校 (コテージ 野)	1 雨どい①	0.176	0.122	0.107	コンクリート	0.07	H28.11.22				0.07		
		2 雨どいなし②	0.124	0.132	0.119	草								
		3 雨どいなし③	0.185	0.156	0.122	草								
	大東ふるさと分校 (コテージ 花)	1 雨どいなし①	0.165	0.136	0.120	草		H28.11.22						
2 雨どいなし②		0.153	0.152	0.121	草									

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	1 室内(受付)					0.10	H28.11.22					0.05	H29.10.17	
		2 玄関前	0.190	0.119	0.110	砂利			0.066	0.066	0.066	砂利			
		3 雨どい①	0.070	0.072	0.077	砂利									
		4 雨どい②	0.072	0.072	0.077	砂利									
		5 雨どいなし③	0.066	0.064	0.060	砂利									
	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	1 室内					0.05	H28.11.22					0.04	H29.10.17	
		2 玄関前	0.068	0.067	0.062	砂利			0.051	0.053	0.057	砂利			
		3 雨どい①	0.068	0.081	0.093	砂利									
		4 雨どい②	0.064	0.068	0.055	砂利									
		5 雨どい③	0.097	0.092	0.091	砂利									
		6 雨どい④	0.100	0.071	0.098	砂利									
		7 雨どい⑤	0.093	0.069	0.081	砂利									
	10	アストロ・ロマン大東 (浴室)	1 雨どい①	0.053	0.069	0.081	砂利	0.05	H28.11.22					0.03	H29.10.17
			2 雨どい②	0.099	0.076	0.085	砂利								
アストロ・ロマン大東 (研修棟)		1 雨どい①	0.060	0.062	0.071	砂利	0.05	H28.11.22					0.05	H29.10.17	
		2 雨どい②	0.068	0.066	0.070	砂利									
アストロ・ロマン大東 (アスレチック)		1 アスレチック遊具	0.069	0.084	0.087	土	0.06	H28.11.22	0.112	0.090	0.080	土	0.05	H29.10.17	
		2 グラススキー場	0.076	0.067	0.064	土			0.087	0.079	0.065	土			
		3 グラススキー場	0.065	0.081	0.073	土			0.059	0.059	0.055	土			
		4 グラススキー場	0.066	0.077	0.074	土			0.066	0.072	0.058	土			
		5 グラススキー場	0.072	0.071	0.064	土			0.068	0.068	0.065	土			
アストロ・ロマン大東 (駐車場)		1 駐車場中央	0.056	0.064	0.062	コンクリート	0.05	H28.11.22	0.055	0.049	0.048	コンクリート	0.03	H29.10.17	
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	0.068	0.054	0.061	土	0.05	H28.11.30	0.064	0.068	0.056	土	0.05	H29.10.17		
	2 キャンプファイヤー場	0.081	0.072	0.063	草			0.083	0.072	0.071	草				
	3 駐車場付近	0.077	0.087	0.072	草			0.067	0.064	0.060	草				
11	摺沢市民センター (大東コミュニティセンター)	1 1階フロア		0.026			0.03	H28.11.16					0.03	H29.11.14	
		2 玄関前(支柱付近)	0.042	0.038	0.041	コンクリート			0.048	0.041	0.043	コンクリート			
		3 駐車場(東側)	0.057	0.051	0.050	コンクリート			0.059	0.046	0.048	コンクリート			
12	大東グラウンド	1 中央	0.066	0.076	0.069	土	0.06	H28.12.14	0.055	0.057	0.053	土	0.05	H29.11.28	
		2 ホームベース付近	0.055	0.061	0.063	土			0.060	0.054	0.064	土			
		3 ライト側	0.130	0.114	0.104	土			0.071	0.077	0.082	土			
		4 センター付近	0.087	0.077	0.071	土			0.089	0.072	0.073	土			
		5 レフト側	0.049	0.057	0.064	土			0.063	0.075	0.068	土			
13	大東図書館	1 フロア					0.05	H28.11.22					0.04	H29.11.2	
		2 玄関前	0.090	0.066	0.068	コンクリート			0.069	0.062	0.058	コンクリート			
		3 駐車場	0.064	0.068	0.056	コンクリート			0.056	0.050	0.045	コンクリート			
		4 雨どい駐車場側①	0.071	0.057	0.047	コンクリート									
		5 雨どい駐車場側②	0.099	0.073	0.063	コンクリート									

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
14	大東体育館	1 ホール					0.04	H28.12.14					0.04	H29.11.28
		2 玄関前	0.077	0.061	0.057	コンクリート			0.073	0.067	0.059	コンクリート		
		3 駐車場	0.053	0.059	0.050	コンクリート			0.055	0.042	0.046	コンクリート		
		4 雨どい屋根下(南側)	0.094	0.090	0.082	コンクリート								
		5 雨どい屋根下(北側)	0.104	0.119	0.126	コンクリート								
15	北部農業技術開発センター	1 加工室					0.05	H28.12.16					0.04	H29.11.8
		2 玄関前	0.079	0.076	0.057	コンクリート			0.077	0.062	0.060	コンクリート		
		3 駐車場	0.068	0.070	0.064	コンクリート			0.060	0.065	0.054	コンクリート		
		4 屋根下	0.067	0.070	0.067	砂利								
		5 屋根下	0.084	0.086	0.070	砂利								
		6 屋根下	0.102	0.087	0.083	砂利								
		7 倉庫雨どい	0.058	0.076	0.066	コンクリート								
		8 倉庫雨どい	0.061	0.088	0.076	コンクリート								
		9 倉庫雨どい	0.099	0.110	0.087	土								
		10 倉庫雨どい	0.102	0.087	0.083	土								
16	興田市民センター(大東開発センター)	1 ホール		0.072			0.05	H28.11.30					0.04	H29.11.7
		2 玄関	0.058	0.076	0.065	コンクリート			0.056	0.055	0.059	コンクリート		
		3 駐車場(西)	0.052	0.061	0.076	コンクリート			0.049	0.048	0.043	コンクリート		
		4 駐車場(ゲートボール場)	0.054	0.045	0.058	土			0.054	0.050	0.050	土		
		5 駐車場(建物北側)	0.057	0.055	0.057	コンクリート			0.062	0.052	0.051	コンクリート		
		6 ホール前タタキ	0.079	0.081	0.074	コンクリート								
		7 和室前タタキ	0.077	0.085	0.076	コンクリート								
		8 浴室南面	0.158	0.115	0.100	砂利								
		9 浴室北面	0.156	0.111	0.100	砂利								
		10 調理室角	0.098	0.109	0.110	砂利								
		11 職員西通用口付近	0.064	0.061	0.059	アスファルト								
		12 浴室接続部分北	0.125	0.097	0.080	砂利								
		13 浴室接続部分南	0.160	0.106	0.102	砂利								
17	伊勢館公園テニスコート	1 中央	0.073	0.083	0.083	土	0.07	H28.11.30	0.069	0.084	0.073	土	0.07	H29.11.7
		2 道路(保育園)側	0.072	0.081	0.086	土			0.079	0.076	0.074	土		
		3 道路(アパート)側	0.116	0.125	0.108	土			0.148	0.111	0.103	土		
		4 児童遊園地側	0.054	0.077	0.081	土			0.072	0.077	0.075	土		
		5 入口側	0.098	0.097	0.080	土			0.086	0.078	0.076	土		

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)									
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日			
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m						
18	大東バレーボール記念館	1 アリーナ		0.032													
		2 玄関	0.072	0.065	0.061	コンクリート	0.05	H28.11.30	0.054	0.046	0.052	コンクリート	0.04	H29.11.7			
		3 駐車場(西)	0.087	0.080	0.077	コンクリート			0.053	0.052	0.059	コンクリート					
		4 駐車場(東)	0.067	0.071	0.068	コンクリート			0.098	0.072	0.060	コンクリート					
		5 雨どい玄関西脇	0.202	0.167	0.107	砂利											
		6 雨どい更衣室外側	0.092	0.094	0.089	砂利											
		7 雨どい西角	0.103	0.089	0.069	砂利											
		8 雨どい北面西1	0.086	0.071	0.061	砂利											
		9 雨どい北面西2	0.135	0.101	0.083	砂利											
		10 雨どい北面西3	0.051	0.063	0.057	砂利											
		11 雨どい北面南	0.068	0.075	0.085	砂利											
		12 雨どい北面センターとの階段部	0.069	0.060	0.059	コンクリート											
		13 雨どい玄関東脇	0.273	0.161	0.118	砂利											
		14 雨どい南面西	0.075	0.068	0.062	砂利											
		15 雨どい南面東	0.060	0.063	0.055	砂利											
		16 雨どい南面センターとの階段部	0.074	0.073	0.069	コンクリート											
		17 センターとの階段部道路下	0.083	0.076	0.072	土											
19	伊勢館公園野球場	1 中央	0.095	0.092	0.082	土			0.08	H28.11.30	0.086	0.077			0.061	土	0.07
		2 バックネット側	0.087	0.090	0.082	土	0.096	0.088			0.081	土					
		3 レフト側	0.120	0.113	0.094	土	0.124	0.086			0.091	土					
		4 バックスクリーン付近	0.105	0.100	0.089	土	0.071	0.070			0.075	土					
		5 ライト側	0.152	0.125	0.119	土	0.101	0.088			0.093	土					
20	猿沢市民センター(大東農村改善センター)	1 ロビー		0.065		ビニールタイル	0.05	H28.11.24					0.04	H29.11.2			
		2 玄関	0.058	0.060	0.061	コンクリート			0.061	0.060	0.060	コンクリート					
		3 駐車場	0.073	0.059	0.059	アスファルト			0.063	0.057	0.053	アスファルト					
		4 玄関脇雨どい	0.055	0.063	0.056	アスファルト											
		5 事務室側雨どい	0.091	0.108	0.100	アスファルト											
		6 雨どいなし	0.094	0.079	0.073	砂利											
		7 勝手口	0.078	0.075	0.073	砂利											
21	国民健康保険猿沢診療所	1 待合室					0.04	H28.11.18					0.04	H29.10.16			
		2 玄関	0.062	0.051	0.051	コンクリート			0.050	0.048	0.048	コンクリート					
		3 駐車場	0.059	0.056	0.051	コンクリート			0.054	0.053	0.052	コンクリート					
		4 雨どい①玄関右脇	0.171	0.128	0.087	砂利											
		5 雨どい②なし	0.070	0.059	0.055	コンクリート											
		6 雨どい③なし	0.373	0.179	0.129	砂利											
		7 雨どい④なし	0.135	0.070	0.067	砂利											

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
22	猿沢伝承交流館	1	ホール	/	0.031	/	板張り	0.04	H28.11.24	/	/	/	/	0.03	H29.11.2
		2	玄関	0.073	0.056	0.051	コンクリート			0.058	0.045	0.043	コンクリート		
		3	駐車場	0.049	0.049	0.057	アスファルト			0.053	0.048	0.051	アスファルト		
		4	雨どい玄関右側	0.050	0.046	0.042	コンクリート			/	/	/	/		
		5	雨どい玄関左側	0.181	0.070	0.054	コンクリート			/	/	/	/		
		6	雨どい交流室真中側	0.085	0.068	0.050	コンクリート			/	/	/	/		
		7	雨どい交流室右端	0.139	0.072	0.059	コンクリート			/	/	/	/		
		8	雨どい(交流室東側)	0.101	0.120	0.092	土			/	/	/	/		
		9	雨どい(交流室北側)	0.067	0.085	0.101	砂利			/	/	/	/		
		10	雨どい(交流室西側)	0.043	0.048	0.045	コンクリート			/	/	/	/		
23	大東保健センター	1	ホール	/	/	/	/	0.06	H28.11.18	/	/	/	/	0.04	H29.10.24
		2	玄関前	0.052	0.050	0.055	レンガ			0.050	0.044	0.050	レンガ		
		3	駐車場	0.064	0.062	0.066	コンクリート			0.053	0.051	0.048	コンクリート		
		4	駐車場	0.093	0.122	0.115	コンクリート			0.061	0.061	0.060	コンクリート		
		5	雨どいあり	0.209	0.105	0.068	砂利			/	/	/	/		
		6	雨どいなし	0.070	0.098	0.092	砂利			/	/	/	/		
		7	雨どいあり	0.402	0.233	0.132	砂利			/	/	/	/		
		8	雨どいあり	0.079	0.062	0.058	砂利			/	/	/	/		
		9	雨どいあり	0.123	0.101	0.087	砂利			/	/	/	/		
		10	雨どいなし	0.111	0.075	0.074	砂利			/	/	/	/		
		11	雨どいなし	0.087	0.101	0.091	砂利			/	/	/	/		
		12	雨どいあり	0.054	0.064	0.071	砂利			/	/	/	/		
		13	雨どいあり	0.060	0.066	0.066	砂利			/	/	/	/		
24	浜民市民センター (大東浜民集会センター)	1	研修室	/	0.052	0.056	/	0.04	H28.11.30	/	/	/	/	0.03	H29.11.8
		2	玄関	0.052	0.045	0.048	コンクリート			0.046	0.050	0.047	コンクリート		
		3	駐車場	0.060	0.057	0.054	コンクリート			0.055	0.051	0.050	コンクリート		
		4	雨どいなし	0.036	0.048	0.049	砂利			/	/	/	/		
		5	雨どいなし	0.238	0.133	0.097	砂利			/	/	/	/		
		6	雨どいなし	0.254	0.139	0.112	砂利			/	/	/	/		
		7	雨どいなし	0.059	0.062	0.060	砂利			/	/	/	/		
		8	雨どいなし	0.324	0.165	0.106	砂利			/	/	/	/		
		9	雨どいなし物置	0.082	0.079	0.062	アスファルト			/	/	/	/		
		10	雨どいなし物置	0.056	0.065	0.054	アスファルト			/	/	/	/		



◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
25	曾慶市民センター (大東曾慶地区センター)	1 和室					0.06	H28.11.25					0.04	H29.11.7
		2 玄関前	0.048	0.053	0.048	コンクリート			0.054	0.048	0.040	コンクリート		
		3 駐車場	0.108	0.104	0.106	土			0.084	0.076	0.076	土		
		4 雨どい①	0.126	0.074	0.066	砂利								
		5 雨どいなし②	0.062	0.066	0.063	砂利								
		6 雨どいなし③	0.327	0.116	0.087	コンクリート								
		7 雨どいなし④	0.090	0.085	0.067	砂利								
	曾慶市民センター (体育館)	1 玄関前	0.074	0.064	0.063	コンクリート	0.05	H28.11.25 H28.12.26	0.060	0.066	0.058	コンクリート	0.04	H29.11.7
		2 雨どい①	0.357	0.158	0.089	砂利								
		3 雨どい②	0.547	0.228	0.134	砂利								
26	芦東山記念館	4 雨どい③	0.146	0.102	0.089	砂利								
		5 雨どい④	0.362	0.227	0.137	砂利								
		6 雨どい⑤	0.216	0.167	0.116	砂利								
		7 雨どい⑥	0.706	0.231	0.120	砂利								
		8 雨どい⑦	0.308	0.225	0.145	砂利								
		9 雨どい⑧	0.349	0.125	0.079	砂利								
		10 雨どい物置⑨	0.108	0.104	0.085	砂利								
26	芦東山記念館	1 ホール					0.04	H28.12.13					0.05	H29.11.28
		2 玄関	0.039	0.035	0.045	アスファルト			0.061	0.055	0.056	アスファルト		
		3 駐車場	0.058	0.060	0.057	アスファルト			0.056	0.060	0.058	アスファルト		
		4 駐車場	0.062	0.065	0.067	アスファルト			0.068	0.059	0.067	アスファルト		
		5 雨どいあり⑤	0.114	0.114	0.107	砂利								
		6 雨どいあり⑥	0.080	0.088	0.087	砂利								
		7 雨どいあり⑦	0.072	0.080	0.088	砂利								
27	大東野球場	1 放送室					0.05	H28.12.14					0.05	H29.11.28
		2 玄関前	0.035	0.036	0.045	アスファルト			0.067	0.057	0.064	アスファルト		
		3 駐車場	0.073	0.066	0.081	コンクリート			0.068	0.059	0.058	コンクリート		
		4 バックネット付近	0.066	0.063	0.060	土			0.050	0.049	0.047	土		
		5 ライト側	0.075	0.066	0.081	土			0.081	0.086	0.081	土		
		6 センター付近	0.065	0.061	0.079	土			0.066	0.064	0.071	土		
		7 レフト付近	0.101	0.086	0.077	土			0.134	0.097	0.089	土		
		8 中央付近	0.031	0.033	0.030	土			0.048	0.043	0.043	土		
		9 雨どい3塁側1	0.055	0.052	0.063	コンクリート								
		10 雨どい3塁側2	0.106	0.088	0.070	コンクリート								
		11 雨どい3塁側3	0.053	0.052	0.048	コンクリート								
		12 雨どい1塁側1	0.051	0.060	0.061	コンクリート								
		13 雨どい1塁側2	0.060	0.088	0.075	コンクリート								
		14 雨どい1塁側3	0.053	0.072	0.070	コンクリート								

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	大東バスセンター	1 事務室					0.03	H28.11.22					0.03	H29.11.13
		2 玄関	0.040	0.042	0.046	コンクリート			0.035	0.044	0.046	コンクリート		
		3 駐車場(中央)	0.054	0.059	0.048	コンクリート			0.046	0.062	0.047	コンクリート		
		4 雨どい	0.047	0.044	0.040	コンクリート								
		5 待合室雨どい	0.136	0.103	0.084	コンクリート								
		6 バス入口北側	0.087	0.084	0.070	アスファルト								
29	にこにこプラザ だいたう	1 玄関	0.035	0.039	0.040	アスファルト	0.03	H28.11.18	0.031	0.037	0.045	アスファルト	0.03	H29.10.24
		2 駐車場	0.053	0.050	0.049	アスファルト			0.065	0.051	0.050	アスファルト		
		3 雨どい玄関ホーチ右側	0.094	0.070	0.066	コンクリート								
		4 雨どい玄関ホーチ左側	0.138	0.119	0.101	土								
		5 雨どいなし	0.167	0.120	0.109	アスファルト								
		6 雨どいなし	0.196	0.138	0.111	土								
		7 雨どいなし(勝手口)	0.247	0.125	0.103	砂利								
30	室蓬会 ビリーブ	1 玄関前	0.102	0.084	0.086	コンクリート	0.07	H28.11.18	0.057	0.050	0.068	コンクリート	0.06	H29.10.24
		2 物置脇	0.074	0.069	0.059	アスファルト								
		3 駐車場	0.088	0.080	0.088	砂利			0.062	0.062	0.075	砂利		
31	大原 ディサービスセンター	1 玄関前	0.053	0.051	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.18	0.042	0.049	0.045	コンクリート	0.03	H29.10.24
		2 雨どい	0.066	0.064	0.063	アスファルト								
		3 雨どい	0.096	0.070	0.068	砂利								
		4 雨どい	0.129	0.070	0.066	砂利								
		5 雨どい	0.102	0.070	0.070	砂利								
32	ディサービスセンター 興田	1 玄関前	0.040	0.046	0.041	コンクリート	0.03	H28.11.18 H28.12.26	0.053	0.042	0.045	コンクリート	0.03	H29.10.24
		2 駐車場	0.053	0.066	0.070	アスファルト								
		3 雨どい 洗い場	0.189	0.083	0.067	コンクリート								
		4 雨どい	0.813	0.234	0.120	砂利								
		5 雨どい	1.008	0.350	0.222	砂利								
		6 雨どい	0.227	0.142	0.113	砂利								
		7 雨どい	0.115	0.074	0.056	砂利								
		8 雨どい	0.570	0.150	0.092	砂利								
		9 発明クラブ玄関前	0.077	0.083	0.066	アスファルト			0.062	0.064	0.058	アスファルト		



◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)									
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日			
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m						
33	旧内野小学校	1 玄関前	0.120	0.155	0.165	砂利	0.10	H28.12.2 H28.12.26	0.156	0.154	0.115	砂利	0.08	H29.10.18			
		2 雨どい(校舎)	0.457	0.349	0.225	土											
		3 雨どい(校舎)破損	0.268	0.135	0.110	土											
		4 雨どい(校舎)	0.208	0.148	0.130	土											
		5 雨どい(校舎)	0.244	0.148	0.123	土											
		6 雨どい(校舎)	0.221	0.118	0.098	コンクリート											
		7 雨どい(校舎)	0.307	0.130	0.102	土											
		8 雨どい(校舎)	0.260	0.152	0.125	土											
		9 雨どい(校舎)	0.258	0.171	0.143	土											
		10 雨どい(校舎)	0.226	0.134	0.119	草											
		11 雨どい(校舎)	0.240	0.143	0.145	土											
		12 雨どい(校舎)	0.326	0.169	0.126	土											
		13 雨どい(校舎)	0.192	0.097	0.105	土											
		14 雨どい(校舎)	0.244	0.117	0.111	土											
		15 雨どいなし(渡り廊下)	0.233	0.143	0.132	土											
		16 雨どいなし(渡り廊下)	0.130	0.105	0.102	土											
		17 雨どいなし(トイレ)	0.241	0.169	0.143	草											
		18 雨どいなし(トイレ)	0.337	0.155	0.124	草											
		19 雨どいなし(体育館)	0.266	0.211	0.155	砂利											
		20 雨どいなし(体育館)	0.493	0.230	0.180	砂利											
		21 雨どいなし(体育館)	0.570	0.288	0.198	砂利											
		22 雨どいなし(体育館)	0.405	0.232	0.166	砂利											
		23 雨どいなし(体育館)	0.586	0.262	0.188	砂利											
		24 雨どいなし(体育館)	0.579	0.272	0.180	砂利											
		25 校庭南西	0.069	0.092	0.089	土					0.134	0.096			0.080	土	
		26 校庭北西	0.117	0.107	0.122	土					0.094	0.107			0.090	土	
		27 校庭北東	0.100	0.104	0.106	土					0.106	0.104			0.100	土	
		28 校庭北西	0.069	0.076	0.079	土					0.046	0.074			0.068	土	
		29 校庭中央	0.127	0.119	0.117	土					0.126	0.118			0.114	土	

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
34	旧丑石小学校	1 玄関前	0.072	0.080	0.071	コンクリート	0.07	H28.12.13	0.066	0.058	0.060	コンクリート	0.06	H29.11.30
		2 駐車場	0.059	0.074	0.054	コンクリート			0.060	0.053	0.056	コンクリート		
		3 雨どいなし(校舎)	0.180	0.130	0.114	コンクリート								
		4 雨どいなし(校舎)	0.081	0.077	0.069	砂利								
		5 雨どいなし(校舎)	0.058	0.065	0.056	砂利								
		6 雨どいなし(校舎)	0.105	0.130	0.105	コンクリート								
		7 雨どいなし(校舎)	0.070	0.090	0.098	砂利								
		8 雨どいなし(体育館)	0.033	0.041	0.040	砂利								
		9 雨どいなし(体育館)	0.116	0.140	0.116	砂利								
		10 雨どいなし(体育館)	0.083	0.100	0.099	砂利								
		11 雨どいなし漏れ(体育館)	0.050	0.051	0.054	コンクリート								
		12 雨どいなし破損(体育館)	0.061	0.074	0.064	砂利								
		13 雨どいなし(体育館)	0.173	0.168	0.103	砂利								
		14 雨どいなし(体育館)	0.059	0.062	0.045	コンクリート								
		15 校庭北東	0.089	0.090	0.101	土			0.090	0.090	0.086	土		
		16 校庭北西	0.101	0.080	0.090	土			0.071	0.069	0.074	土		
		17 校庭南西	0.074	0.065	0.079	土			0.082	0.079	0.073	土		
		18 校庭南東	0.080	0.101	0.096	土			0.107	0.087	0.081	土		
		19 校庭中央	0.083	0.083	0.095	土			0.075	0.082	0.077	土		
35	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	0.047	0.053	0.067	コンクリート	0.05	H28.12.13	0.047	0.056	0.048	コンクリート	0.03	H29.11.7
		2 駐車場	0.063	0.065	0.053	アスファルト			0.064	0.044	0.051	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.089	0.071	0.069	砂利								
		4 雨どいなし	0.075	0.065	0.067	砂利								
		5 雨どいなし	0.072	0.060	0.059	砂利								
		6 雨どいなし	0.057	0.068	0.059	砂利								
		7 雨どいなし	0.063	0.065	0.071	砂利								
		8 雨どいなし	0.063	0.088	0.067	砂利								

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
36	旧興田小学校	1 玄関前	0.063	0.058	0.073	コンクリート	0.07	H28.12.13				コンクリート	0.05	H29.11.30
		2 駐車場	0.090	0.089	0.072	土			0.055	0.049	0.046	土		
		3 駐車場	0.088	0.097	0.097	砂利			0.096	0.084	0.077	砂利		
		4 駐車場	0.083	0.084	0.095	砂利			0.098	0.099	0.076	砂利		
		5 雨どいもれ(校舎)	0.322	0.157	0.101	コンクリート								
		6 雨どいなし(校舎)	0.132	0.086	0.082	草								
		7 雨どい破損(校舎)	0.083	0.094	0.106	草								
		8 雨どい破損(校舎)	0.093	0.084	0.080	コンクリート								
		9 雨どいなし(物置)	0.120	0.110	0.106	砂利								
		10 雨どいなし(物置)	0.104	0.098	0.108	土								
		11 雨どいなし(物置)	0.193	0.113	0.104	土								
		12 雨どいなし(物置)	0.156	0.104	0.099	土								
		13 雨どい(体育館)	0.502	0.189	0.120	砂利								
		14 雨どい(体育館)	0.108	0.102	0.087	砂利								
		15 雨どいなし(体育館)	0.075	0.078	0.076	コンクリート								
		16 雨どいなし(体育館)	0.114	0.107	0.098	草								
		17 雨どい(体育館)	0.085	0.080	0.105	草								
		18 校庭北東	0.077	0.094	0.087	土			0.067	0.065	0.069	土		
		19 校庭北西	0.064	0.071	0.087	土			0.076	0.074	0.071	土		
		20 校庭南西	0.099	0.095	0.093	土			0.070	0.071	0.061	土		
		21 校庭南東	0.082	0.086	0.077	土			0.069	0.060	0.059	土		
		22 校庭中央	0.067	0.074	0.097	土			0.059	0.063	0.057	土		
37	旧中川小学校	1 玄関前	0.055	0.057	0.054	コンクリート	0.06	H28.12.16	0.063	0.061	0.055	コンクリート	0.04	H29.11.30
		2 駐車場	0.079	0.078	0.079	砂利			0.051	0.054	0.054	砂利		
		3 雨どいなし(校舎)	0.126	0.118	0.083	砂利								
		4 雨どいなし(校舎)	0.162	0.182	0.120	砂利								
		5 雨どいなし(校舎)	0.267	0.137	0.101	砂利								
		6 雨どいなし渡り廊下(校舎)	0.042	0.053	0.043	コンクリート								
		7 雨どいなし(体育館)	0.225	0.139	0.107	草								
		8 雨どいなし(体育館)	0.085	0.064	0.064	砂利								
		9 雨どいなし(体育館)	0.066	0.070	0.052	砂利								
		10 雨どいなし(体育館)	0.072	0.067	0.075	砂利								
		11 雨どいなし(体育館)	0.061	0.067	0.070	砂利								
		12 雨どい破損(物置)	0.088	0.076	0.069	草								
		13 校庭北西	0.083	0.085	0.071	草			0.056	0.046	0.045	草		
		14 校庭北東	0.069	0.083	0.088	草			0.049	0.057	0.060	草		
		15 校庭南東	0.084	0.078	0.076	草			0.075	0.074	0.068	草		
		16 校庭南西	0.082	0.071	0.069	草			0.060	0.062	0.070	草		
		17 校庭中央	0.049	0.064	0.068	草			0.055	0.049	0.047	草		

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
38	旧京津畑小学校	1 玄関前	0.056	0.056	0.049	コンクリート	0.04	H28.12.16	0.056	0.050	0.039	コンクリート	0.03	H29.11.30
		2 駐車場(宿舎側)	0.064	0.061	0.073	コンクリート			0.057	0.053	0.056	砂利		
		3 駐車場(山がっこ)	0.068	0.060	0.064	砂利			0.047	0.047	0.049	コンクリート		
		4 広場	0.054	0.059	0.054	土			0.041	0.051	0.048	土		
		5 広場	0.054	0.055	0.054	土			0.049	0.047	0.055	土		
		6 雨どい(山がっこ)	0.059	0.063	0.055	コンクリート								
		7 雨どい(山がっこ)	0.081	0.069	0.061	コンクリート								
		8 雨どい(山がっこ)	0.089	0.065	0.059	コンクリート								
		9 雨どい(山がっこ)	0.043	0.045	0.047	コンクリート								
		10 雨どい(山がっこ)	0.160	0.123	0.087	土								
		11 雨どい(山がっこ)	0.113	0.073	0.073	土								
		12 雨どい(山がっこ)	0.065	0.058	0.058	土								
		13 雨どい(山がっこ)	0.157	0.045	0.078	土								
		14 雨どい(山がっこ)	0.116	0.048	0.073	土								
		15 雨どい(山がっこ)	0.320	0.114	0.068	土								
		16 雨どい(山がっこ)	0.204	0.134	0.087	コンクリート								
		17 雨どい(山がっこ)	0.060	0.068	0.070	コンクリート								
		18 雨どい(山がっこ)	0.071	0.062	0.057	コンクリート								
		19 雨どい(山がっこ)	0.072	0.062	0.063	コンクリート								
		20 雨どい(山がっこ)	0.107	0.082	0.065	砂利								
		21 雨どい(山がっこ)	0.089	0.061	0.087	コンクリート								
		22 雨どい(山がっこ)	0.081	0.065	0.055	コンクリート								
		23 雨どい(山がっこ)	0.113	0.102	0.078	コンクリート								
		24 雨どい(宿泊施設)	0.064	0.066	0.068	草								
		25 雨どい(宿泊施設)	0.049	0.061	0.049	コンクリート								
		26 雨どい(宿泊施設)	0.120	0.090	0.058	コンクリート								
		27 雨どい(宿泊施設)	0.257	0.128	0.078	草								
		28 雨どい(宿泊施設)	0.236	0.095	0.077	草								
		29 雨どい(宿泊施設)	0.060	0.063	0.064	草								
		30 雨どい(宿泊施設)	0.099	0.080	0.068	土								
		31 雨どい(宿泊施設)	0.331	0.133	0.079	砂利								
		32 雨どい(宿泊施設)	0.080	0.077	0.063	コンクリート								
		33 雨どい(宿泊施設)	0.217	0.069	0.054	草								
		34 雨どい(体育館)	0.054	0.065	0.058	土								
		35 雨どい(体育館)	0.067	0.065	0.065	砂利								
		36 雨どい(体育館)	0.087	0.085	0.068	砂利								
		37 雨どい(体育館)	0.065	0.061	0.064	土								
		38 雨どい(渡り廊下)	0.065	0.056	0.050	土								
		39 雨どい(渡り廊下)	0.077	0.068	0.066	コンクリート								

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)								
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日		
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
39	大東児童クラブ	1 玄関前	0.071	0.063	0.065	砂利	0.06	H28.11.18	0.059	0.051	0.051	砂利	0.04	H29.10.24		
		2 駐車場	0.074	0.069	0.080	砂利			0.053	0.053	0.059	砂利				
		3 雨どい	0.059	0.066	0.059	砂利										
		4 雨どい	0.060	0.049	0.051	砂利										
		5 雨どい	0.067	0.062	0.061	砂利										
		6 雨どい	0.069	0.058	0.051	砂利										
40	国際医療福祉専門学校 (旧摺沢小学校)	1 校舎前南東花壇	0.067	0.079	0.077	土	0.06	H28.12.16	0.089	0.110	0.089	土	0.06	H29.10.19		
		2 校舎前樋排水溝	0.078	0.064	0.079	コンクリート										
		3 校舎前側溝	0.073	0.072	0.065	コンクリート										
		4 校舎前水飲み場	0.079	0.071	0.061	コンクリート										
		5 校舎屋体通路部端	0.055	0.046	0.053	コンクリート										
		6 校舎裏①中央樋下	0.113	0.118	0.107	砂利										
		7 校舎裏②樋下	0.104	0.090	0.091	土										
		8 校舎裏②北東樋下	0.073	0.088	0.076	砂利										
		9 屋体への渡り廊下西犬走り樋下	0.048	0.047	0.054	コンクリート										
		10 屋体北東樋下	0.049	0.059	0.069	コンクリート										
		11 屋体東	0.131	0.126	0.108	砂利										
		12 屋体南東	0.139	0.152	0.116	砂利										
		13 屋体南西	0.259	0.183	0.136	砂利										
		14 屋体西	0.168	0.154	0.102	砂利										
		15 屋体北西	0.083	0.115	0.088	砂利										
		16 校庭南西水飲み場	0.109	0.087	0.076	草										
		17 校庭南東運動用倉庫脇	0.079	0.093	0.081	草										
		18 校庭北東	0.064	0.067	0.059	土					0.054	0.061			0.047	土
		19 校庭南東	0.063	0.077	0.083	土					0.074	0.082			0.079	土
		20 校庭南西	0.095	0.097	0.087	草					0.099	0.082			0.083	草
		21 校庭北西	0.055	0.052	0.062	土					0.062	0.084			0.070	土
		22 校庭中央	0.064	0.059	0.066	土					0.075	0.063			0.065	土
		23 埋設箇所	0.074	0.066	0.063	土					0.057	0.060			0.057	土
41	旧渋民小学校	1 校舎前軒下	0.108	0.081	0.064	土	0.07	H28.12.19	0.080	0.083	0.065	土	0.06	H29.11.9		
		2 駐車場中央	0.051	0.066	0.056	コンクリート			0.054	0.050	0.052	コンクリート				
		3 校舎裏北軒下	0.070	0.069	0.067	砂利										
		4 校舎裏北東軒下	0.066	0.072	0.067	砂利										
		5 校舎裏東軒下	0.073	0.092	0.080	砂利										
		6 屋体北軒下	0.085	0.094	0.093	砂利										
		7 屋体西軒下	0.169	0.160	0.122	コンクリート										
		8 屋体南軒下	0.068	0.073	0.069	コンクリート										
		9 校庭校舎側東	0.093	0.092	0.096	土					0.060	0.063			0.069	土
		10 校庭南東	0.084	0.092	0.087	土					0.080	0.070			0.078	土
		11 校庭南西	0.109	0.103	0.092	土					0.102	0.099			0.086	土
		12 校庭体育館前	0.082	0.091	0.083	土					0.079	0.073			0.080	土
		13 校庭中央	0.116	0.105	0.096	土					0.098	0.090			0.085	土
		14 埋設箇所	0.051	0.056	0.047	土					0.060	0.063			0.055	草

◆大東地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)								
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日		
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
42	曾慶体育館 (旧曾慶小学校)	1 屋体玄関前	0.061	0.060	0.061	アスファルト	0.04	H28.11.25	0.051	0.058	0.062	アスファルト	0.03	H29.11.7		
		2 屋体南東軒下雨樋	0.363	0.128	0.067	砂利										
		3 屋体東軒下	0.109	0.102	0.094	砂利										
		4 屋体北東軒下	0.089	0.085	0.088	砂利										
		5 屋体北西軒下	0.081	0.078	0.064	砂利										
		6 屋体西軒下	0.083	0.064	0.046	砂利										
		7 屋体南西軒下雨樋	0.170	0.099	0.071	砂利										
		8 グラウンド北東	0.045	0.053	0.047	土					0.035	0.042			0.041	土
		9 グラウンド北西	0.055	0.062	0.056	土					0.047	0.061			0.049	土
		10 グラウンド南西	0.047	0.057	0.053	土					0.049	0.044			0.045	土
		11 グラウンド南東	0.056	0.060	0.049	土					0.039	0.041			0.044	土
		12 グラウンド中央	0.047	0.050	0.040	土					0.038	0.036			0.039	土
		13 埋設箇所	0.066	0.062	0.066	砂利					0.049	0.058			0.064	砂利
43	猿沢体育館 (旧猿沢中学校)	1 屋体玄関前	0.166	0.083	0.068	コンクリート	0.06	H28.11.24	0.165	0.088	0.085	コンクリート	0.06	H29.11.17		
		2 駐車場中央	0.058	0.052	0.052	アスファルト					0.051	0.056			0.055	アスファルト
		3 屋体南軒下①	0.080	0.110	0.092	コンクリート										
		4 屋体南軒下②	0.066	0.063	0.084	コンクリート										
		5 屋体裏軒下①	0.059	0.069	0.070	砂利										
		6 屋体裏軒下②	0.188	0.141	0.090	砂利										
		7 屋体裏軒下③	0.301	0.128	0.088	砂利										
		8 屋体裏軒下④	0.225	0.127	0.101	砂利										
		9 屋体裏軒下⑤	0.070	0.073	0.071	砂利										
		10 屋体西軒下①	0.077	0.074	0.056	土										
		11 屋体西軒下②	0.094	0.079	0.073	土					0.074	0.066			0.074	土
		12 グラウンド北東	0.086	0.076	0.066	土					0.087	0.076			0.074	土
		13 グラウンド南東	0.116	0.085	0.092	土					0.075	0.070			0.067	土
		14 グラウンド南西	0.113	0.092	0.105	土					0.135	0.096			0.111	土
		15 グラウンド北西	0.061	0.070	0.063	土					0.064	0.073			0.076	土
		16 グラウンド中央	0.060	0.069	0.075	土					0.086	0.075			0.090	土
		17 埋設箇所	0.103	0.081	0.087	草					0.116	0.095			0.083	草
44	摺沢体育館 (新規)	1 室内運動場		0.049			0.05	H28.11.21					0.05	H29.11.14		
		2 駐車場(玄関付近)	0.056	0.053	0.058	コンクリート					0.051	0.059			0.067	コンクリート
		3 搬入口	0.049	0.072	0.071	コンクリート					0.056	0.075			0.068	コンクリート

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示