

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)						第6回測定結果(平成29年度)					
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	ひまわり会館	1 玄関前	0.090	0.075	0.071	土	0.06	H28.11.16	0.058	0.043	0.059	土	0.04	H29.8.18
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	0.055	0.069	0.055	コンクリート	0.06	H28.11.16	0.042	0.062	0.061	コンクリート	0.07	H29.8.4
		2 駐車場(中央付近)	0.126	0.121	0.095	砂利			0.106	0.095	0.101	砂利		
		3 雨どい(南奥側)	0.601	0.141	0.104	砂利								
3	台町公民館	1 玄関前	0.092	0.093	0.080	砂利	0.07	H28.11.16	0.104	0.090	0.086	砂利	0.07	H29.8.4
		2 雨どい	0.477	0.311	0.196	砂利								
		3 玄関前屋根下雨どい	0.078	0.083	0.070	土								
4	宮坂集会所	1 玄関前	0.072	0.076	0.067	コンクリート	0.05	H28.11.16	0.060	0.061	0.070	コンクリート	0.06	H29.8.4
		2 雨どい(側溝有)	0.109	0.086	0.081	砂利								
5	一関8区公民館	1 玄関前	0.064	0.085	0.076	コンクリート	0.06	H28.11.16	0.072	0.063	0.088	コンクリート	0.07	H29.8.10
		2 雨どい下(西側)	0.214	0.116	0.079	コンクリート								
		3 雨どい下(東側)	0.137	0.120	0.092	砂利								
		4 3の出口	0.208	0.140	0.105	コンクリート								
6	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	0.077	0.084	0.070	コンクリート	0.06	H28.11.16	0.078	0.063	0.064	コンクリート	0.07	H29.8.10
		2 駐車場(中央付近)	0.090	0.100	0.088	アスファルト			0.151	0.095	0.096	アスファルト		
7	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	0.052	0.056	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.16	0.050	0.060	0.051	コンクリート	0.04	H29.8.18
8	桜木会館	1 玄関前	0.071	0.068	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.16	0.073	0.069	0.071	コンクリート	0.06	H29.8.7
		2 雨どい下(西側)	0.178	0.105	0.071	コンクリート								
		3 雨どい下(東側)	0.168	0.151	0.105	コンクリート								
9	16会館	1 玄関前	0.059	0.053	0.063	コンクリート	0.05	H28.11.14	0.051	0.050	0.066	コンクリート	0.05	H29.8.7
		2 雨どい(北東側)	0.104	0.081	0.067	コンクリート								
		3 雨どい(南東側)	0.275	0.221	0.131	コンクリート								
10	一関17民区集会所	1 玄関前	0.070	0.074	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.14	0.068	0.061	0.057	コンクリート	0.04	H29.8.7
		2 駐車場(中央付近)	0.063	0.071	0.080	砂利			0.071	0.067	0.062	砂利		
		3 雨どい(南東側)	0.169	0.092	0.075	コンクリート								
		4 雨どい(南西側1)	0.101	0.071	0.078	コンクリート								
		5 雨どい(南西側2)	0.160	0.098	0.067	グレーチング								
11	一関17民区 第2集会所	1 玄関前	0.061	0.054	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.14	0.066	0.052	0.058	コンクリート	0.04	H29.8.7

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)						第6回測定結果(平成29年度)					
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
12	県営アパート集会所	1 玄関前	0.079	0.067	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.10	0.064	0.060	0.074	コンクリート	0.06	H29.8.10
		2 雨どい(正面右側)	0.295	0.157	0.100	土								
		3 雨どい(正面右奥側)	0.718	0.203	0.136	砂利								
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台の下	0.107	0.121	0.111	砂	0.08	H28.11.10	0.119	0.096	0.090	土	0.07	H29.8.10
		2 ジャングルジム	0.070	0.101	0.091	砂			0.164	0.106	0.106	草		
		3 砂場	0.079	0.073	0.075	砂			0.070	0.063	0.070	草		
		4 ブランコ	0.063	0.088	0.090	砂			0.075	0.065	0.089	草		
		5 玄関右側雨どい	0.295	0.157	0.100	土								
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階)	0.088	0.066	0.075	砂利	0.06	H28.11.10	0.081	0.068	0.060	砂利	0.05	H29.8.10
15	雇用促進集会所	1 玄関前	0.076	0.071	0.066	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.067	0.065	0.082	コンクリート	0.07	H29.8.10
		2 ジャングルジム	0.069	0.093	0.096	コンクリート			0.057	0.087	0.093	コンクリート		
		3 滑り台の下	0.155	0.118	0.107	土			0.133	0.100	0.098	草		
		4 砂場	0.077	0.074	0.071	砂			0.071	0.070	0.082	砂		
		5 ブランコ	0.166	0.110	0.097	草			0.114	0.098	0.093	草		
16	一関20区公民館	1 玄関前	0.059	0.068	0.045	コンクリート	0.04	H28.11.10	0.063	0.050	0.056	コンクリート	0.04	H29.8.10
		2 駐車場(中央付近)	0.061	0.063	0.065	アスファルト			0.055	0.050	0.056	アスファルト		
17	追分地域集会所	1 玄関前	0.068	0.111	0.092	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.067	0.074	0.090	コンクリート	0.07	H29.8.10
		2 駐車場(中央付近)	0.081	0.089	0.085	砂利			0.068	0.070	0.079	砂利		
		3 雨どい(左北側)	0.263	0.226	0.146	砂利								
		4 雨どい(右北側)	0.129	0.126	0.080	コンクリート								
		5 雨どい(右南側)	0.750	0.240	0.141	砂利								
		6 雨どい(左南側)	0.105	0.182	0.130	コンクリート片								
18	高崎会館	1 玄関前	0.090	0.089	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.16	0.057	0.077	0.091	コンクリート	0.08	H29.8.4
		2 雨どい(正面左前側)	0.101	0.105	0.088	タイル								
		3 雨どい(正面右奥側)	0.161	0.139	0.096	コンクリート								
		4 雨どい(正面左奥側)	0.368	0.164	0.112	コンクリート								
19	台東会館(新築)	1 玄関前	0.052	0.056	0.043	砂利	0.04	H28.11.16	0.044	0.049	0.055	砂利	0.04	H29.8.4
		2 駐車場(中央付近)	0.058	0.069	0.061	砂利			0.046	0.049	0.057	砂利		
		3 雨どい(暗渠)	0.053	0.057	0.056	砂利								
		4 雨どい(暗渠)	0.058	0.058	0.062	砂利								
20	宮下公民館	1 玄関前	0.058	0.063	0.061	コンクリート	0.05	H28.11.17	0.054	0.070	0.063	コンクリート	0.05	H29.8.1
		2 追加・屋根下雨どいなし(左)	0.113	0.077	0.076	砂利								
		3 追加・屋根下雨どいなし(右)	0.081	0.077	0.070	砂利								
		4 追加・雨どい出口(側溝)	0.394	0.113	0.101	コンクリート								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)						第6回測定結果(平成29年度)					
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	宮前公民館	1 玄関前	0.077	0.067	0.065	コンクリート	0.05	H28.11.17	0.063	0.050	0.063	コンクリート	0.05	H29.8.1
22	中央町文化ホール	1 玄関前	0.071	0.052	0.045	コンクリート	0.03	H28.11.17	0.062	0.044	0.047	コンクリート	0.03	H29.8.2
		2 追加・雨どい脇(暗渠)	0.077	0.060	0.065	コンクリート								
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	0.105	0.082	0.066	砂利	0.05	H28.11.17	0.094	0.063	0.062	砂利	0.05	H29.8.2
		2 駐車場(中央付近)	0.082	0.069	0.072	砂利			0.082	0.061	0.074	砂利		
24	山目4区公民館	1 玄関前	0.077	0.071	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.18	0.074	0.069	0.074	コンクリート	0.06	H29.8.1
		2 雨どい(正面南側)	0.280	0.136	0.087	土・砂利								
		3 雨どい(裏南側)	0.300	0.154	0.093	土・砂利								
		4 雨どい(裏北側)	0.216	0.153	0.128	アスファルト								
25	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	0.154	0.145	0.127	砂利	0.12	H28.11.18	0.265	0.122	0.123	砂利	0.11	H29.8.1
		2 広場中央	0.118	0.128	0.117	砂利			0.144	0.119	0.123	砂利		
		3 追加・広場	0.157	0.165	0.143	砂利			0.183	0.139	0.131	砂利		
		4 追加・広場	0.237	0.209	0.177	砂利			0.106	0.106	0.126	砂利		
		5 追加・広場	0.168	0.151	0.135	砂利			0.093	0.090	0.113	砂利		
26	山目5区公民館	1 玄関前	0.069	0.062	0.059	アスファルト	0.04	H28.11.18	0.076	0.054	0.071	アスファルト	0.06	H29.8.1
		2 追加・雨どい(暗渠)	0.169	0.094	0.072	砂利								
		3 追加・雨どい	0.164	0.098	0.078	砂利								
27	青葉集会所	1 玄関前	0.065	0.078	0.064	コンクリート	0.05	H28.11.17	0.109	0.066	0.064	アスファルト	0.05	H29.8.2
		2 駐車場	0.071	0.062	0.060	アスファルト			0.069	0.066	0.064	アスファルト		
		3 追加・玄関前小屋根雨だれ下	0.093	0.079	0.080	コンクリート								
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所(幸民区)	1 玄関前	0.062	0.059	0.060	コンクリート	0.05	H28.11.17	0.049	0.057	0.055	コンクリート	0.04	H29.8.2
		2 駐車場(中央)	0.062	0.056	0.061	アスファルト			0.048	0.057	0.057	アスファルト		
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	0.106	0.086	0.090	アスファルト	0.08	H28.11.17	0.092	0.085	0.075	アスファルト	0.06	H29.8.2
		2 雨どい下(北側中央)	0.257	0.189	0.165	砂利								
		3 雨どい下(南側中央)	0.311	0.152	0.129	砂利								
		4 追加・物置前	0.077	0.069	0.085	アスファルト								
30	立沢集会所	1 玄関前	0.108	0.111	0.100	砂利	0.10	H28.11.18	0.098	0.096	0.107	砂利	0.10	H29.8.1
		2 駐車場(中央付近)	0.113	0.137	0.124	砂利			0.098	0.100	0.114	砂利		
		3 雨どい(集会所正面南側)	0.279	0.168	0.124	土・苔								
		4 雨どい(集会所正面北側)	0.166	0.136	0.111	土・苔								
		5 雨どい(集会所裏北側)	0.338	0.174	0.145	砂利・苔								
		6 雨どい下(集会所裏南側)	0.377	0.137	0.120	砂利								
		7 雨どい下(住宅部分北側中央)	0.162	0.138	0.104	草・苔								
		8 雨どい下(住宅部分南側中央)	0.373	0.199	0.128	草								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
31	才天民区ゲートボール場 (才天民区)	1 南東側	0.087	0.108	0.111	草	0.08	H28.11.18	0.084	0.075	0.077	土	0.07	H29.8.1
		2 北東側	0.105	0.104	0.093	草			0.090	0.087	0.101	土		
		3 北西側	0.107	0.105	0.094	草			0.090	0.085	0.089	土		
		4 南西側	0.108	0.109	0.097	土			0.070	0.070	0.075	土		
		5 中央付近	0.084	0.082	0.092	土			0.078	0.075	0.088	土		
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	0.064	0.065	0.050	アスファルト	0.04	H28.11.18	0.063	0.070	0.064	アスファルト	0.05	H29.8.1
33	みどり公民館	1 玄関前	0.053	0.063	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.18	0.061	0.059	0.065	コンクリート	0.05	H29.8.1
		2 追加・雨どい下(暗渠)	0.192	0.120	0.086	土								
		3 追加・雨どい下(暗渠)	0.169	0.125	0.105	土								
34	山目7区集会所	1 玄関前	0.075	0.075	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.18	0.066	0.066	0.054	コンクリート	0.04	H29.7.31
		2 雨どい(南側)	0.138	0.097	0.093	砂利								
		3 雨どい(北側)	0.235	0.134	0.101	苔								
35	上台公民館	1 玄関前	0.122	0.086	0.083	砂利	0.07	H28.11.18	0.102	0.082	0.092	砂利	0.08	H29.7.31
		2 雨どい(北東角)	0.099	0.080	0.076	土								
		3 雨どい(南東角)	0.212	0.147	0.108	砂利								
		4 雨どい(南西角)	0.199	0.159	0.119	砂利								
		5 雨どい(北西角)	0.233	0.112	0.098	土								
36	清水部落公民館	1 玄関前	0.169	0.107	0.097	砂利	0.09	H28.11.18	0.123	0.081	0.081	土	0.07	H29.7.31
		2 駐車場(中央付近)	0.114	0.121	0.105	砂利			0.104	0.088	0.097	土		
		3 雨どい(南東角)	0.362	0.117	0.096	石								
		4 雨どい(北西角)	0.503	0.180	0.117	土								
		5 雨どい なし	0.107	0.097	0.088	苔								
37	プレステージ一関荻野 集会所	1 玄関前	0.064	0.072	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.18	0.070	0.055	0.068	コンクリート	0.05	H29.7.31
		2 雨どいなし(北側中央)	0.054	0.065	0.071	砂利								
		3 雨どいなし(南側中央)	0.104	0.098	0.087	砂利								
		4 雨どいなし	0.089	0.096	0.081	砂利								
38	共林公民館	1 玄関前	0.073	0.060	0.057	コンクリート	0.04	H28.11.18	0.074	0.047	0.054	コンクリート	0.04	H29.7.31
		2 雨どい	0.184	0.089	0.091	草								
39	中通公民館	1 玄関前	0.098	0.101	0.084	砂利	0.07	H28.11.18	0.129	0.082	0.082	砂利	0.07	H29.7.31
		2 右側 雨どいなし	0.125	0.099	0.078	土								
		3 裏側軒下 雨どいなし	0.080	0.083	0.073	砂利								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)								
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日		
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
40	中条集会所	1 玄関前	0.109	0.095	0.092	石	0.08	H28.11.18	0.083	0.095	0.097	石	0.08	H29.7.31		
		2 駐車場														
		2 雨どいなし(東中央)	0.232	0.154	0.138	枯葉										
		3 雨どいなし(北側中央)	0.135	0.109	0.086	枯葉										
41	宿部落公民館	1 玄関前	0.068	0.073	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.18	0.071	0.063	0.068	コンクリート	0.05	H29.7.31		
		2 雨どい(南東角)	0.531	0.169	0.079	砂利										
		3 雨どい(北東角)	0.194	0.084	0.072	砂利										
		4 雨どい(南西角)	0.248	0.095	0.080	土										
		5 雨どい(北西角)	0.256	0.140	0.108	土・苔										
42	山根公民館	1 玄関前	0.108	0.085	0.070	アスファルト	0.06	H28.11.18	0.107	0.078	0.071	コンクリート	0.06	H29.7.31		
		2 雨どいなし(北側中央)	0.445	0.158	0.095	砂利・草										
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	0.090	0.080	0.096	砂利	0.08	H28.11.18	0.089	0.073	0.087	砂利	0.07	H29.8.1		
		2 雨どいなし(南中央)	0.346	0.144	0.103	砂利										
		3 雨どいなし(南東角)	0.119	0.100	0.091	土										
44	山手公民館	1 玄関前	0.078	0.064	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.18	0.068	0.054	0.063	コンクリート	0.05	H29.7.31		
		2 雨どい	0.482	0.196	0.130	土										
		3 左側軒下雨どいなし	0.477	0.188	0.098	枯葉										
		4 右側軒下雨どいなし(破損)	0.254	0.181	0.112	草										
45	沢内公民館	1 玄関前	0.069	0.080	0.083	コンクリート	0.07	H28.11.21	0.075	0.068	0.081	コンクリート	0.06	H29.7.31		
		2 駐車場(中央付近)	0.082	0.072	0.079	砂利										
		3 軒下	0.099	0.081	0.083	砂利										
		4 裏 軒下	0.117	0.088	0.091	砂利										
		5 左 軒下	0.107	0.100	0.087	砂利										
46	笹谷集会所 (稲荷神社)	1 玄関前	0.138	0.117	0.111	石	0.10	H28.11.18	0.133	0.096	0.107	石	0.09	H29.8.1		
		2 雨どいなし(東中央)	0.159	0.130	0.097	砂利										
47	太平集会所	1 玄関前	0.058	0.066	0.063	砂利	0.05	H28.11.17	0.059	0.053	0.058	砂利	0.04	H29.8.2		
		2 雨どい1	0.333	0.155	0.093	砂利										
		3 雨どい2	0.271	0.093	0.078	草										
		4 雨どい3	0.143	0.084	0.065	草										
		5 雨どい4パイプ先端(側溝)	0.085	0.070	0.071	石										
48	蘭梅集会所	1 玄関前	0.063	0.071	0.062	砂利	0.06	H28.11.17	0.057	0.058	0.063	砂利	0.05	H29.8.2		
		2 駐車場	0.073	0.085	0.088	砂利										
		3 雨どい	0.142	0.104	0.084	石・草										
		4 雨どい出口	0.155	0.094	0.083	草										

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
49	中里12区集会所	1 玄関前	0.057	0.053	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.15	0.059	0.045	0.050	コンクリート	0.03	H29.8.3
		2 駐車場	0.049	0.056	0.049	コンクリート			0.045	0.043	0.049	コンクリート		
		3 雨どい	0.065	0.057	0.056	コンクリート								
50	中里11区集会所	1 玄関前	0.054	0.057	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.15	0.059	0.049	0.045	コンクリート	0.03	H29.8.3
		2 駐車場	0.046	0.051	0.047	アスファルト			0.043	0.042	0.046	アスファルト		
		3 裏側(雨だれ)	0.072	0.076	0.072	コンクリート								
51	上大林集会所	1 玄関前	0.177	0.076	0.064	砂利	0.05	H28.11.15	0.090	0.064	0.063	砂利	0.05	H29.8.2
		2 駐車場	0.057	0.058	0.060	砂利			0.065	0.056	0.059	砂利		
		3 広場中央	0.071	0.080	0.075	砂利			0.060	0.048	0.059	砂利		
52	稲荷神社社務所 (中里第4民区会)	1 玄関前	0.079	0.059	0.067	砂利	0.06	H28.11.16	0.057	0.060	0.076	砂利	0.05	H29.8.2
		2 駐車場(中央付近)	0.073	0.073	0.078	砂利			0.064	0.056	0.062	砂利		
53	中里五民区集会所	1 玄関前	0.066	0.060	0.052	コンクリート	0.04	H28.11.16	0.062	0.052	0.059	コンクリート	0.04	H29.8.2
		2 雨どい(道路側)	0.190	0.090	0.078	土								
		3 雨どい(奥)	0.371	0.110	0.095	土								
54	里が丘公民館	1 玄関前	0.060	0.067	0.071	コンクリート	0.06	H28.11.16	0.070	0.054	0.066	コンクリート	0.05	H29.8.2
		2 雨どい(奥)	0.179	0.101	0.105	砂利								
		3 雨どい(道路側)	0.243	0.121	0.072	土								
55	中里六区集会所 さわっこ	1 玄関前	0.091	0.087	0.070	砂利	0.07	H28.11.16	0.089	0.074	0.074	砂利	0.07	H29.8.2
		2 駐車場(中央付近)	0.098	0.088	0.094	砂利			0.092	0.075	0.090	砂利		
56	新町会館	1 玄関前	0.062	0.047	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.16	0.045	0.043	0.059	コンクリート	0.04	H29.8.2
		2 雨どい	0.137	0.092	0.080	コンクリート								
57	町浦 消防コミュニティーセンター	1 玄関前	0.052	0.056	0.044	コンクリート	0.04	H28.11.17	0.053	0.053	0.046	コンクリート	0.03	H29.8.3
		2 駐車場(中央付近)	0.049	0.054	0.067	アスファルト			0.056	0.054	0.042	アスファルト		
		3 雨どい(道側)	0.075	0.057	0.059	コンクリート								
		4 雨どい(奥)	0.122	0.096	0.089	グレーチング								
		5 駐車場端建物側	0.049	0.053	0.055	コンクリート								
58	町浦集会所	1 玄関前	0.064	0.053	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.17	0.062	0.060	0.055	コンクリート	0.04	H29.8.3
		2 雨どい無(北側)	0.096	0.105	0.088	コンクリート								
		3 雨どい無(南側)	0.118	0.094	0.071	コンクリート								
59	真滝10区公民館	1 玄関前	0.070	0.068	0.071	砂利	0.05	H28.11.4	0.060	0.073	0.061	砂利	0.05	H29.7.21
		2 駐車場(中央付近)	0.080	0.070	0.064	アスファルト			0.081	0.064	0.069	アスファルト		
		3 屋根下	0.084	0.078	0.074	砂利								
60	真滝11区寄合センター	1 玄関前	0.067	0.059	0.078	アスファルト	0.07	H28.11.2	0.053	0.061	0.067	アスファルト	0.06	H29.7.21
		2 駐車場(中央付近)	0.064	0.085	0.084	アスファルト			0.059	0.072	0.073	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.960	0.310	0.168	アスファルト								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
61	真滝7区公民館	1 玄関前	0.061	0.062	0.054	砂利	0.04	H28.11.4	0.066	0.052	0.046	砂利	0.04	H29.7.21
		2 駐車場(中央付近)	0.059	0.073	0.050	砂利			0.058	0.056	0.056	砂利		
		3 雨どい排水口	0.048	0.045	0.054	コンクリート								
62	東中田集会所	1 玄関前	0.053	0.065	0.065	コンクリート	0.06	H28.11.2	0.058	0.056	0.059	コンクリート	0.05	H29.7.26
		2 駐車場(中央付近)	0.070	0.091	0.080	砂利			0.056	0.063	0.068	砂利		
		3 軒下	0.150	0.087	0.086	土								
63	南中田団地親交会集会所	1 玄関前	0.062	0.063	0.081	アスファルト	0.08	H28.11.2	0.068	0.064	0.081	アスファルト	0.07	H29.7.25
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.096	0.104	砂利			0.092	0.086	0.081	砂利		
		3 雨どい排水口(暗渠)	0.313	0.118	0.101	草								
		4 雨どい排水口(暗渠)	0.086	0.085	0.078	砂利								
64	牧沢集会所	1 玄関前	0.078	0.081	0.072	アスファルト	0.06	H28.11.2	0.070	0.062	0.071	アスファルト	0.07	H29.7.26
		2 駐車場(中央付近)	0.060	0.071	0.081	砂利			0.094	0.105	0.104	砂利		
		3 雨どい排水口	0.113	0.077	0.071	アスファルト								
		4 雨どい排水口	0.110	0.086	0.094	アスファルト								
65	真滝15区会館	1 玄関前	0.075	0.093	0.101	コンクリート	0.08	H28.10.28	0.082	0.077	0.089	コンクリート	0.08	H29.7.25
		2 駐車場(中央付近)	0.116	0.091	0.097	砂利			0.084	0.091	0.102	砂利		
		3 雨どい排水口	0.109	0.118	0.111	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.167	0.149	0.126	砂利								
66	三関公民館	1 玄関前	0.065	0.068	0.059	コンクリート	0.04	H28.11.8	0.049	0.049	0.055	コンクリート	0.04	H29.7.26
		2 雨どい排水口	0.149	0.106	0.089	グレーチング								
		3 雨どい排水口	0.281	0.111	0.074	砂利								
		4 雨どい排水口	0.201	0.083	0.080	草								
		5 雨どい排水口	0.074	0.064	0.067	土								
67	三関4区ふれあい会館	1 玄関前	0.068	0.059	0.055	コンクリート	0.05	H28.11.8	0.057	0.050	0.068	コンクリート	0.05	H29.7.26
		2 駐車場(中央付近)	0.083	0.078	0.066	砂利			0.071	0.062	0.066	砂利		
		3 雨どい排水口	0.055	0.061	0.061	グレーチング								
		4 雨どい排水口	0.576	0.137	0.092	砂利								
		5 雨どい排水口	0.241	0.084	0.075	砂利								
		6 雨どい排水口	0.246	0.133	0.100	コンクリート								
		7 庭	0.083	0.083	0.075	砂利								
68	並木集会所(6区)	1 玄関前	0.050	0.052	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.8	0.050	0.040	0.054	コンクリート	0.04	H29.7.27
		2 駐車場(中央付近)	0.059	0.055	0.050	アスファルト			0.052	0.052	0.050	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.166	0.089	0.074	アスファルト								
		4 雨どい排水口	0.116	0.076	0.064	アスファルト								
		5 雨どい排水口	0.525	0.148	0.103	アスファルト								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
69	真滝二民区公民館	1 玄関前	0.072	0.061	0.062	土	0.06	H28.11.8	0.071	0.058	0.060	土	0.05	H29.7.27
		2 駐車場(中央付近)	0.075	0.068	0.079	砂利			0.055	0.050	0.061	砂利		
		3 雨どい排水口	0.225	0.094	0.087	土								
		4 雨どい排水口	0.212	0.095	0.088	土								
		5 雨どい排水口	0.101	0.093	0.088	砂利								
70	真滝3区集会所	1 玄関前	0.075	0.075	0.067	砂利	0.06	H28.11.8	0.089	0.071	0.055	砂利	0.05	H29.7.27
		2 駐車場(中央付近)	0.080	0.077	0.083	砂利			0.068	0.062	0.081	砂利		
		3 雨どい排水口	0.272	0.091	0.071	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.125	0.087	0.068	コンクリート								
		5 雨どい排水口	0.205	0.095	0.071	コンクリート								
		6 屋根下(雨といなし)	0.053	0.055	0.058	草								
71	真滝5区公民館	1 玄関前	0.100	0.079	0.083	砂利	0.06	H28.11.8	0.075	0.067	0.079	砂利	0.05	H29.7.27
		2 駐車場(中央付近)	0.062	0.061	0.066	砂利			0.062	0.057	0.054	砂利		
		3 雨どい排水口	0.689	0.137	0.093	土								
		4 雨どい排水口	0.398	0.087	0.086	コンクリート								
		5 雨どい排水口	0.625	0.164	0.103	砂利								
		6 屋根下	0.104	0.100	0.091	土								
72	大原書道教室	1 玄関前	0.083	0.071	0.068	砂利	0.06	H28.11.8	0.068	0.067	0.064	砂利	0.05	H29.7.26
		2 駐車場(中央付近)	0.085	0.085	0.075	砂利			0.079	0.070	0.074	砂利		
		3 雨どい排水口	0.463	0.126	0.101	コンクリート								
73	多目的広場休憩所	1 玄関前	0.126	0.090	0.079	砂利	0.07	H28.11.4	0.087	0.081	0.073	砂利	0.06	H29.7.21
		2 駐車場(中央付近)	0.123	0.095	0.096	砂			0.090	0.080	0.076	砂		
		3 屋根下	0.267	0.158	0.116	砂利								
		4 屋根下	0.145	0.097	0.081	草								
74	下滝沢公民館	1 玄関前	0.070	0.066	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.4	0.053	0.049	0.058	コンクリート	0.05	H29.7.26
		2 駐車場(中央付近)	0.060	0.067	0.065	コンクリート			0.057	0.058	0.061	コンクリート		
		3 雨どい入口(北側)	0.104	0.081	0.066	コンクリート								
		4 雨どい入口(南側)	0.083	0.069	0.066	コンクリート								
		5 公園中央	0.090	0.077	0.076	芝			0.085	0.072	0.071	芝		
		6 雨どい排水口	0.226	0.134	0.085	草								
75	ふれあいセンター	1 玄関前	0.060	0.064	0.060	アスファルト	0.04	H28.11.4	0.056	0.051	0.056	アスファルト	0.04	H29.7.21
		2 駐車場(中央付近)	0.063	0.067	0.056	砂利			0.047	0.061	0.055	砂利		
76	上野公民館	1 玄関前	0.033	0.047	0.056	コンクリート	0.04	H28.10.21	0.034	0.038	0.037	コンクリート	0.03	H29.7.10
		2 駐車場(中央付近)	0.054	0.055	0.049	砂利			0.055	0.052	0.046	砂利		
		3 雨どい(裏北側)	0.164	0.092	0.088	石								
		4 雨どい(南側)	0.214	0.138	0.102	砂利								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
77	滝原世代交流館	1 玄関前	0.068	0.065	0.075	コンクリート	0.06	H28.10.21	0.054	0.061	0.061	コンクリート	0.05	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.072	0.074	0.066	アスファルト			0.062	0.064	0.061	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.098	0.083	0.089	草								
78	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	0.065	0.061	0.073	砂利	0.06	H28.10.21	0.047	0.045	0.056	砂利	0.04	H29.7.13
		2 雨どい	0.098	0.094	0.074	土								
79	巖美13区集落センター	1 玄関前	0.058	0.040	0.054	アスファルト	0.04	H28.10.21	0.038	0.051	0.060	アスファルト	0.04	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.049	0.044	0.057	アスファルト			0.043	0.051	0.042	アスファルト		
80	霜後公民館	1 玄関前	0.089	0.108	0.101	コンクリート	0.07	H28.10.20	0.081	0.096	0.080	コンクリート	0.05	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.076	0.055	0.072	砂利			0.060	0.074	0.059	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.162	0.126	0.100	土・草								
		4 雨どいなし(玄関右)	0.146	0.114	0.100	土								
81	松原公民館	1 玄関前	0.065	0.064	0.074	コンクリート	0.06	H28.10.20	0.062	0.064	0.054	コンクリート	0.04	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.061	0.076	アスファルト			0.051	0.062	0.054	アスファルト		
		3 雨どい	0.183	0.152	0.112	砂利								
82	上要害 生活改善センター	1 玄関前	0.069	0.066	0.075	砂利	0.06	H28.10.20	0.068	0.070	0.068	砂利	0.05	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.061	0.067	0.081	砂利			0.059	0.056	0.054	砂利		
		3 雨どいなし	0.065	0.080	0.071	草								
83	広面集会所 (旧達古袋保育園)	1 玄関前	0.067	0.068	0.060	コンブロック	0.06	H28.10.20	0.060	0.052	0.050	コンブロック	0.03	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.087	0.077	0.087	土			0.046	0.045	0.043	砂利		
		3 雨どいなし	0.077	0.069	0.070	土								
84	清水沢公民館	1 玄関前	0.095	0.090	0.099	土	0.08	H28.10.20	0.070	0.076	0.080	砂利	0.06	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.087	0.115	0.092	砂利			0.089	0.079	0.072	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.353	0.186	0.134	砂利								
85	栃倉公民館	1 玄関前	0.119	0.088	0.088	砂利	0.07	H28.10.20	0.118	0.095	0.065	砂利	0.06	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.072	0.082	0.078	砂利			0.066	0.067	0.077	砂利		
		3 雨どいなし	0.133	0.091	0.084	砂利								
86	長倉部落公民館	1 玄関前	0.129	0.098	0.103	砂利	0.09	H28.10.20	0.059	0.055	0.045	アスファルト	0.04	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.139	0.115	0.109	砂利			0.049	0.052	0.055	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.166	0.122	0.106	土								
87	宇津野公民館	1 玄関前	0.118	0.077	0.094	砂利	0.08	H28.10.20	0.052	0.046	0.054	アスファルト	0.04	H29.7.13
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.107	0.094	砂利			0.052	0.054	0.063	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.386	0.144	0.121	砂利								
88	入道・小河原集会所	1 玄関前	0.090	0.090	0.085	アスファルト	0.06	H28.10.21	0.074	0.081	0.071	アスファルト	0.05	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.065	0.059	0.059	アスファルト			0.059	0.065	0.051	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.145	0.123	0.088	土・草								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
89	深立目公民館	1 玄関前	0.092	0.096	0.091	アスファルト	0.07	H28.10.19	0.056	0.074	0.083	アスファルト	0.06	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.047	0.053	0.069	アスファルト			0.058	0.064	0.058	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.085	0.080	0.080	アスファルト								
90	厳美7区公民館	1 玄関前	0.075	0.070	0.065	砂利	0.06	H28.10.19	0.088	0.066	0.061	砂利	0.05	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.078	0.080	砂利			0.071	0.071	0.065	砂利		
		3 雨どい(玄関横)	0.231	0.128	0.091	砂利								
		4 雨どい(西側)	0.133	0.077	0.066	砂利								
91	結渡集会所	1 玄関前	0.066	0.066	0.078	コンクリート	0.06	H28.10.21	0.070	0.068	0.063	コンクリート	0.05	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.125	0.101	0.071	アスファルト			0.043	0.056	0.058	アスファルト		
		3 雨どいなし(玄関横)	0.186	0.111	0.086	砂利								
		4 雨どいなし(裏)	0.053	0.050	0.052	コン側溝								
92	駒形集会所	1 玄関前	0.201	0.114	0.101	砂利	0.09	H28.10.17	0.110	0.102	0.094	砂利	0.08	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.084	0.121	0.111	砂利			0.106	0.110	0.092	砂利		
		3 雨どいなし(玄関右)	0.176	0.108	0.099	砂利								
		4 雨どいなし(裏)	0.414	0.148	0.116	苔								
93	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	0.065	0.055	0.063	コンクリート	0.04	H28.10.20	0.056	0.051	0.055	コンクリート	0.04	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.058	0.063	0.054	アスファルト			0.047	0.054	0.064	アスファルト		
		3 雨どいなし(玄関右)	0.126	0.092	0.061	アスファルト								
		4 雨どいなし(裏)	0.137	0.086	0.102	アスファルト								
94	下小猪岡集会所	1 玄関前	0.060	0.062	0.057	コンクリート	0.05	H28.10.20	0.047	0.056	0.055	コンクリート	0.04	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.060	0.057	0.065	アスファルト			0.057	0.062	0.058	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.124	0.108	0.087	草								
95	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	0.082	0.064	0.070	コンクリート	0.05	H28.10.20	0.064	0.067	0.064	コンクリート	0.04	H29.7.12
		2 駐車場(中央付近)	0.067	0.067	0.067	アスファルト			0.045	0.055	0.055	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.093	0.091	0.103	草								
96	瑞山公民館	1 玄関前	0.080	0.088	0.079	アスファルト	0.05	H28.10.17	0.063	0.081	0.073	アスファルト	0.05	H29.7.10
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.072	0.059	砂利			0.057	0.065	0.062	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.346	0.123	0.086	草								
		4 雨どいなし(玄関左)	0.124	0.098	0.082	草								
97	市野々原部落公民館	1 玄関前	0.063	0.063	0.060	コンクリート	0.04	H28.10.17	0.045	0.067	0.067	コンクリート	0.05	H29.7.10
		2 出入口	0.071	0.044	0.045	砂利			0.056	0.062	0.055	草		
		3 雨どい無(正面右側)	0.141	0.096	0.068	草								
98	矢櫃公民館	1 玄関前	0.062	0.075	0.058	コンクリート	0.04	H28.10.17	0.060	0.060	0.063	コンクリート	0.04	H29.7.10
		2 駐車場(中央付近)	0.051	0.051	0.057	砂利			0.047	0.045	0.056	砂利		
		3 雨どい無(裏側)	0.116	0.089	0.077	アスファルト								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
99	本郷公民館	1 玄関前	0.138	0.131	0.113	砂利	0.10	H28.10.24	0.090	0.128	0.106	砂利	0.08	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.100	0.097	0.108	砂利			0.110	0.097	0.087	砂利		
		3 雨どい無(正面中央)	0.220	0.110	0.121	砂利								
		4 雨どい無(側溝有)	0.082	0.095	0.107	砂利								
100	上大桑部落公民館	1 玄関前	0.078	0.074	0.072	コンクリート	0.06	H28.10.24	0.083	0.074	0.071	コンクリート	0.05	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.072	0.066	0.069	アスファルト			0.063	0.057	0.049	アスファルト		
		3 雨どい無(正面中央)	0.102	0.088	0.075	アスファルト								
		4 雨どい無 軒下	0.111	0.108	0.105	コンクリート								
		5 雨どい無 軒下	0.139	0.124	0.129	砂利								
		6 記念碑正面	0.196	0.104	0.110	砂利								
101	古屋敷部落公民館	1 玄関前	0.074	0.073	0.076	コンクリート	0.06	H28.10.24	0.058	0.071	0.063	コンクリート	0.05	H29.7.18
		2 雨どい(破損)	0.132	0.203	0.184	コンクリート								
		3 雨どいなし(建物裏)	0.402	0.174	0.160	草								
		4 雨だれあと(建物裏)	0.267	0.230	0.182	草								
		5 屋根下(雨どいなし)	0.323	0.203	0.158	草								
102	中大桑公民館	1 玄関前	0.064	0.073	0.076	アスファルト	0.08	H28.10.24	0.061	0.071	0.067	アスファルト	0.06	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.111	0.100	0.109	砂利			0.096	0.088	0.081	砂利		
		3 雨どい無	0.392	0.124	0.132	砂利								
		4 玄関右(マンホール横)	0.078	0.095	0.086	砂利								
103	下川台公民館	1 玄関前	0.101	0.098	0.112	コンクリート	0.11	H28.10.24	0.078	0.093	0.071	コンクリート	0.07	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.166	0.146	0.135	砂利			0.146	0.121	0.099	砂利		
		3 雨どい(正面右側)	0.157	0.152	0.130	コンクリート								
		4 雨どい(正面左側)	0.310	0.151	0.126	砂利								
		5 雨だれ(建物裏)	0.596	0.185	0.135	石								
104	菽荘1区公民館	1 玄関前	0.102	0.085	0.083	砂利	0.07	H28.10.25	0.079	0.084	0.069	砂利	0.05	H29.7.18
		2 雨どい無	0.100	0.082	0.092	砂利								
		3 雨どい無	0.242	0.174	0.128	砂利								
		4 雨どい無	0.124	0.184	0.070	土								
		5 竪どい雨だれ無し	0.116	0.067	0.068	コンクリート								
105	脇田郷集会所	1 玄関前	0.074	0.066	0.088	アスファルト	0.09	H28.10.25	0.068	0.076	0.059	アスファルト	0.07	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.155	0.140	0.131	砂利			0.164	0.142	0.103	砂利		
		3 雨どい(玄関左)	0.101	0.117	0.110	砂利								
		4 雨どい(玄関右)	0.073	0.108	0.120	砂利								
		5 雨だれ(建物左側軒下)	0.210	0.139	0.137	土								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
106	高梨公民館	1 玄関前	0.071	0.059	0.054	コンクリート	0.05	H28.10.24	0.070	0.060	0.050	コンクリート	0.04	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.067	0.065	0.076	アスファルト			0.062	0.071	0.064	アスファルト		
		3 雨どい(東側)	0.056	0.061	0.060	コンクリート								
		4 雨どい(北側)	0.390	0.163	0.099	土								
		5 雨どい(西側)	0.170	0.079	0.078	アスファルト								
		6 雨どい(南側)	0.187	0.078	0.073	アスファルト								
107	駒下市営集会所	1 玄関前	0.054	0.062	0.068	コンクリート	0.06	H28.10.25	0.050	0.058	0.048	コンクリート	0.04	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.082	0.084	0.074	アスファルト			0.085	0.082	0.058	アスファルト		
		3 雨どい(玄関横)	0.089	0.083	0.068	アスファルト								
		4 雨どい(裏)	0.087	0.131	0.112	コンクリート								
		5 雨どい(裏側溝)	0.187	0.103	0.091	コンクリート								
		6 雨どい(表側溝)	0.080	0.117	0.103	コンクリート								
108	駒下県営集会所	1 玄関前	0.056	0.073	0.104	コンクリート	0.11	H28.10.25	0.063	0.065	0.069	コンクリート	0.08	H29.7.18
		2 公園	0.126	0.134	0.137	土			0.154	0.147	0.115	土		
		3 雨どい(玄関横)	0.292	0.164	0.118	砂利								
		4 雨どい(奥)	0.111	0.146	0.114	マンホール上								
109	要害公民館	1 玄関前	0.094	0.073	0.091	砂利	0.06	H28.10.21	0.094	0.083	0.081	砂利	0.06	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.055	0.059	0.067	砂利			0.061	0.071	0.069	砂利		
		3 雨どい(玄関横)	0.115	0.090	0.079	砂利								
		4 雨どい(裏)	0.078	0.101	0.092	砂利								
		5 屋根下	0.099	0.064	0.079	草								
110	古内公民館	1 玄関前	0.077	0.072	0.076	アスファルト	0.06	H28.10.21	0.079	0.076	0.062	アスファルト	0.05	H29.7.18
		2 駐車場(中央付近)	0.064	0.058	0.071	アスファルト			0.073	0.074	0.063	アスファルト		
		3 雨どい(横)	0.162	0.119	0.101	コンクリート								
		4 雨どい(裏)	0.123	0.113	0.103	コンクリート								
		5 雨どい(玄関左わき)	0.093	0.096	0.083	コンクリート								
111	芦ノ口公民館	1 玄関前	0.068	0.063	0.077	コンクリート	0.08	H28.10.24	0.065	0.098	0.089	コンクリート	0.07	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.124	0.110	0.107	砂利			0.071	0.079	0.088	砂利		
		3 雨どい	0.064	0.077	0.083	土								
		4 雨どい出口	0.088	0.102	0.105	コンクリート								
		5 雨だれ中央	0.107	0.099	0.107	砂利								
		6 側溝(裏)	0.251	0.135	0.133	コンクリート								
112	南沢公民館	1 玄関前	0.057	0.050	0.067	コンクリート	0.05	H28.10.24	0.073	0.057	0.057	コンクリート	0.04	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.057	0.064	コンクリート			0.050	0.052	0.051	コンクリート		
		3 雨どい	0.165	0.111	0.091	コンクリート								
		4 屋根下(雨どいなし)	0.077	0.070	0.057	コンクリート								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
120	萩荘第6民区 コミュニティセンター	1 玄関前	0.096	0.072	0.078	コンクリート	0.06	H28.10.24	0.085	0.079	0.068	コンクリート	0.05	H29.7.14
		2 駐車場(中央付近)	0.067	0.067	0.070	アスファルト			0.069	0.064	0.059	アスファルト		
		3 雨どい(玄関右)	0.133	0.077	0.069	コンクリート								
		4 雨どいなし	0.093	0.083	0.076	苔・土								
121	萩荘11区公民館	1 玄関前	0.074	0.059	0.072	アスファルト	0.06	H28.10.24	0.064	0.073	0.069	アスファルト	0.05	H29.7.14
		2 雨どい(玄関右)	0.075	0.089	0.071	コンクリート								
		3 雨どい(東側)	0.270	0.146	0.115	砂利								
		4 雨どいなし(軒下)	0.105	0.078	0.093	土								
122	広場 (萩荘川崎区)	1 バasketゴール前	0.097	0.088	0.100	土	0.08	H28.10.25	0.072	0.080	0.082	土	0.06	H29.7.18
		2 入口前	0.108	0.105	0.092	土			0.082	0.073	0.075	土		
		3 ベンチ前	0.146	0.097	0.099	土			0.086	0.084	0.072	土		
123	舞川第1区公民館	1 玄関前	0.078	0.072	0.069	砂利	0.06	H28.10.31	0.071	0.063	0.068	砂利	0.05	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.083	0.081	砂利			0.081	0.069	0.065	砂利		
		3 雨どい排水口	0.147	0.164	0.114	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.243	0.153	0.100	砂利								
		5 雨どい排水口	0.918	0.244	0.147	砂利								
146	舞川第2区公民館	1 玄関前	0.131	0.117	0.088	砂利	0.09	H28.10.31	0.135	0.092	0.100	砂利	0.08	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.098	0.118	砂利			0.092	0.076	0.090	砂利		
		3 雨どい排水口(玄関右横側)	0.081	0.071	0.083	コンクリート								
		4 雨どい排水口(建物左側)	0.218	0.103	0.094	土・草								
		5 屋根下(建物左側中央)	0.098	0.086	0.091	砂利								
		6 4の雨どいパイプ出口	0.104	0.100	0.092	土								
124	舞川3区 ふれあいセンター	1 玄関前	0.156	0.092	0.094	砂利	0.08	H28.10.31	0.168	0.084	0.082	砂利	0.07	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.102	0.094	0.103	砂利			0.094	0.072	0.079	砂利		
		3 雨どい排水口	0.119	0.092	0.084	コンクリート								
125	舞川第4区公民館	1 玄関前	0.075	0.087	0.091	コンクリート	0.08	H28.10.31	0.133	0.096	0.092	コンクリート	0.08	H29.7.28
		2 雨どい排水口	0.105	0.104	0.100	コンクリート								
		3 屋根下	0.111	0.094	0.082	コンクリート								
126	五区楽の里 コミュニティセンター	1 玄関前	0.147	0.082	0.084	砂利	0.07	H28.10.31	0.114	0.088	0.089	砂利	0.07	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.097	0.105	0.088	砂利			0.083	0.067	0.078	砂利		
		3 雨どい排水口	0.068	0.055	0.061	コンクリート								
127	舞川6区公民館	1 玄関前	0.051	0.058	0.070	コンクリート	0.06	H28.10.31	0.057	0.054	0.056	コンクリート	0.05	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.092	0.086	0.073	砂利			0.101	0.077	0.077	砂利		
		3 雨どい排水口	0.167	0.090	0.079	砂利								
		4 雨どい排水口(あんきょ)	0.064	0.063	0.065	砂利								
		5 雨どい排水口(側溝)	0.205	0.104	0.070	コンクリート								
		6 4の雨どいパイプ出口	0.126	0.096	0.097	コンクリート								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
128	舞川7区公民館	1 玄関前	0.100	0.086	0.085	アスファルト	0.07	H28.10.31	0.106	0.070	0.070	アスファルト	0.06	H29.7.28
		2 雨どい排水口	0.115	0.077	0.088	コンクリート								
		3 雨どい排水口	0.154	0.147	0.116	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.129	0.089	0.090	コンクリート								
		5 雨どい排水口	0.129	0.128	0.099	コンクリート								
		6 雨どい排水口	0.153	0.134	0.097	コンクリート								
129	舞川第8区集会所	1 玄関前	0.102	0.077	0.086	砂利	0.07	H28.10.31	0.110	0.083	0.072	砂利	0.06	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.089	0.087	0.079	砂利								
		3 雨どい排水口	0.215	0.155	0.133	土								
		4 雨どい排水口	0.113	0.077	0.079	砂利								
		5 3の雨どいパイプ出口	0.225	0.116	0.094	枯葉								
		6 4の雨どいパイプ出口	0.204	0.108	0.092	土								
130	舞川第9区公民館	1 玄関前	0.117	0.087	0.092	砂利	0.08	H28.10.31	0.110	0.081	0.098	砂利	0.08	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.089	0.111	0.094	砕石								
		3 雨どい排水口	0.296	0.155	0.108	コンクリート								
		4 屋根下	0.271	0.130	0.098	砂利								
		5 雨どい排水口	0.157	0.159	0.098	コンクリート								
		6 雨どい排水口	0.093	0.067	0.074	コンクリート								
131	烏兎ヶ森ふるさと館	1 玄関前	0.176	0.118	0.105	砂利	0.11	H28.10.31	0.123	0.093	0.104	砂利	0.10	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.130	0.129	0.119	砂利								
		3 ゲートボール場	0.146	0.148	0.159	細かい砕石								
132	舞川第11区集会所	1 玄関前	0.096	0.089	0.095	砂利	0.04	H28.10.31	0.084	0.091	0.091	砂利	0.07	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.105	0.007	砂利								
		3 屋根下	0.105	0.104	0.108	砂利								
		4 屋根下	0.173	0.131	0.115	砂利								
133	舞川第12区公民館	1 玄関前	0.057	0.057	0.061	アスファルト	0.05	H28.10.31	0.061	0.056	0.054	アスファルト	0.05	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.062	0.067	アスファルト								
		3 雨どい排水口	0.067	0.069	0.066	砂利								
		4 屋根下	0.066	0.055	0.044	砂利								
		5 屋根下	0.053	0.068	0.062	アスファルト								
		6 雨どい排水口	0.051	0.055	0.055	コンクリート								
134	舞川第13区公民館 (新築)	1 玄関前(新:玄関前)	0.057	0.047	0.052	砂利	0.04	H28.10.31	0.059	0.041	0.051	砂利	0.04	H29.7.28
		2 駐車場(新:駐車場)	0.063	0.061	0.059	砂利								
		3 屋根下(新:竪どい あんきよ)	0.060	0.053	0.058	砂利								
		4 雨どい(建物裏)(新:竪どい あんきよ)	0.057	0.069	0.055	砂利								
		5 (新:あんきよ)	0.059	0.061	0.065	砂利								
		6 (新:あんきよ)	0.048	0.055	0.054	コンクリート								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
135	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	0.159	0.100	0.087	アスファルト	0.07	H28.10.31	0.115	0.083	0.089	アスファルト	0.07	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.069	0.076	0.088	アスファルト			0.073	0.057	0.075	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.164	0.183	0.180	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.164	0.160	0.150	コンクリート								
		5 雨どい排水口	0.110	0.123	0.130	コンクリート								
		6 雨どい排水口	0.193	0.130	0.116	砂利								
		7 雨どい排水口	0.120	0.105	0.107	砂利								
		8 雨どい排水口	0.152	0.178	0.170	コンクリート								
136	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	0.135	0.114	0.106	砂利	0.09	H28.10.31	0.110	0.094	0.103	砂利	0.09	H29.7.28
		2 屋根下	0.142	0.162	0.141	砂利								
		3 雨どい排水口(集水柵)	0.122	0.147	0.131	コンクリート								
		4 駐車場(中央付近)	0.108	0.102	0.112	砂利			0.097	0.090	0.102	砂利		
147	舞川第16民区 区民会館	1 玄関前	0.071	0.087	0.088	アスファルト	0.07	H28.11.1	0.076	0.065	0.075	アスファルト	0.06	H29.7.28
		2 屋根下(玄関脇右側)	0.259	0.118	0.100	砂利								
		3 屋根下(建物右側)	0.220	0.179	0.141	砂利								
		4 屋根下(建物右側奥)	0.275	0.220	0.154	砂利								
		6 屋根下(西側)	0.209	0.158	0.134	砂利								
		5 雨どい排水口(建物裏側)	0.347	0.142	0.093	コンクリート								
137	舞川17区公民館	1 玄関前	0.124	0.122	0.130	砂利	0.11	H28.11.1	0.166	0.123	0.113	砂利	0.11	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.129	0.122	0.127	細かい碎石			0.151	0.117	0.130	砂利		
		3 雨どい排水口	0.290	0.230	0.171	砂利								
		4 屋根下	0.211	0.185	0.155	砂利								
		5 屋根下	0.232	0.309	0.219	砂利								
138	舞川第18区公民館	1 玄関前	0.141	0.112	0.126	砂利	0.11	H28.10.31	0.146	0.110	0.110	砂利	0.10	H29.7.28
		2 駐車場(中央付近)	0.137	0.121	0.126	砂利			0.134	0.101	0.114	砂利		
		3 雨どい排水口	0.142	0.148	0.132	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.177	0.166	0.160	土								
		5 雨どい排水口	0.831	0.360	0.218	土								
		6 雨どい排水口	0.285	0.163	0.150	砂利								
		7 5の雨どいパイプ出口	0.563	0.319	0.215	コンクリート								
139	本郷集会所	1 玄関前	0.077	0.069	0.060	アスファルト	0.05	H28.10.28	0.063	0.049	0.065	アスファルト	0.05	H29.8.23
		2 駐車場(中央付近)	0.069	0.069	0.062	アスファルト			0.063	0.056	0.057	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.195	0.149	0.114	アスファルト								
		4 雨どい排水口	0.223	0.146	0.124	アスファルト								
		5 雨どい排水口	0.168	0.077	0.075	アスファルト								
		6 雨どい排水口	0.261	0.151	0.123	アスファルト								
		7 雨どいパイプ出口	0.262	0.130	0.108	アスファルト								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
140	弥栄日向会館	1 玄関前	0.111	0.105	0.115	砂利	0.10	H28.10.28	0.115	0.107	0.090	砂利	0.08	H29.8.23
		2 駐車場(中央付近)	0.138	0.123	0.115	砂利			0.133	0.092	0.099	砂利		
		3 屋根下	0.296	0.169	0.132	砂利・枯草								
141	蕎麦沢公民館	1 玄関前	0.064	0.065	0.065	アスファルト	0.05	H28.10.28	0.070	0.054	0.073	アスファルト	0.05	H29.8.23
		2 駐車場(中央付近)	0.096	0.097	0.072	コンクリート			0.082	0.072	0.063	コンクリート		
		3 雨どい排水口	0.082	0.072	0.070	コンクリート								
142	鶴巻集会所	1 玄関前	0.054	0.061	0.072	コンクリート	0.07	H28.10.28	0.062	0.060	0.061	コンクリート	0.05	H29.8.23
		2 駐車場(中央付近)	0.077	0.082	0.097	砂利			0.055	0.045	0.060	コンクリート		
		3 雨どい排水口	0.137	0.118	0.124	コンクリート								
		4 雨どい排水口	0.190	0.133	0.104	コンクリート								
		5 雨どい排水口	0.144	0.084	0.091	コンクリート								
143	西風公民館	1 玄関前	0.066	0.072	0.070	アスファルト	0.06	H28.10.28	0.061	0.053	0.072	アスファルト	0.06	H29.8.23
		2 雨どい排水口	0.121	0.091	0.077	アスファルト								
		3 雨どい排水口	0.141	0.089	0.082	砂利								
		4 屋根下(側溝の中)	0.118	0.099	0.098	コンクリート								
144	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	0.066	0.056	0.057	砂利	0.04	H28.10.28	0.059	0.045	0.049	砂利	0.03	H29.8.23
		2 屋根下	0.172	0.106	0.080	砂利								
145	江川公民館	1 玄関前	0.063	0.065	0.063	コンクリート	0.05	H28.10.25	0.089	0.081	0.076	コンクリート	0.06	H29.7.18
		2 ごみ集積所前	0.068	0.067	0.058	アスファルト								
		3 雨どいなし建物(玄関右)	0.080	0.082	0.071	コンクリート								
		4 雨どい排水口脇(雨だれ跡)	0.082	0.071	0.070	コンクリート								
		5 雨どいなし(左脇横・雨だれ跡)	0.100	0.073	0.082	土								
		6 建物裏雨どい(側溝)	0.373	0.203	0.132	コンクリ側溝								

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示