

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	ひまわり会館	1 玄関前	土	0.058	0.043	0.059	0.04	H29.8.18	土		0.058	0.056	0.04	H30.8.20	一関
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	コンクリート	0.042	0.062	0.061	0.07	H29.8.4	コンクリート		0.054	0.063	0.06	H30.8.20	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.106	0.095	0.101			砂利		0.097	0.087			
3	台町公民館	1 玄関前	砂利	0.104	0.090	0.086	0.07	H29.8.4	砂利		0.066	0.061	0.05	H30.8.8	一関
4	宮坂集会所	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.061	0.070	0.06	H29.8.4	コンクリート		0.057	0.063	0.05	H30.8.8	一関
5	一関8区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.072	0.063	0.088	0.07	H29.8.10	コンクリート		0.072	0.071	0.06	H30.8.8	一関
7	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	コンクリート	0.078	0.063	0.064	0.07	H29.8.10	コンクリート		0.068	0.056	0.06	H30.8.20	一関
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.151	0.095	0.096			アスファルト		0.081	0.088			
6	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.060	0.051	0.04	H29.8.18	コンクリート		0.059	0.055	0.04	H30.8.20	一関
8	桜木会館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.069	0.071	0.06	H29.8.7	コンクリート		0.065	0.053	0.04	H30.8.22	一関
9	16会館	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.050	0.066	0.05	H29.8.7	コンクリート		0.044	0.051	0.04	H30.8.27	一関
10	一関17民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.061	0.057	0.04	H29.8.7	コンクリート		0.070	0.049	0.05	H30.8.22	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.067	0.062			砂利		0.062	0.071			
11	一関17民区 第2集会所	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.052	0.058	0.04	H29.8.7	コンクリート		0.059	0.048	0.03	H30.8.22	一関
12	県営アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.060	0.074	0.06	H29.8.10	コンクリート		0.065	0.066	0.05	H30.8.22	一関
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台登り口	土	0.119	0.096	0.090	0.07	H29.8.10	土		0.093	0.078	0.07	H30.8.22	一関
		2 ジャングルジム	草	0.164	0.106	0.106			草		0.107	0.082			
		3 砂場	草	0.070	0.063	0.070			草						
		4 ブランコ	草	0.075	0.065	0.089			草		0.085	0.081			
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階)	砂利	0.081	0.068	0.060	0.05	H29.8.10	砂利		0.063	0.051	0.04	H30.8.22	一関
15	雇用促進集会所	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.065	0.082	0.07	H29.8.10	コンクリート		0.068	0.066	0.07	H30.8.22	一関
		2 ジャングルジム	コンクリート	0.057	0.087	0.093			コンクリート		0.084	0.091			
		3 滑り台	草	0.133	0.100	0.098			草		0.097	0.089			
		4 砂場	砂	0.071	0.070	0.082			砂						
		5 ブランコ	草	0.114	0.098	0.093			草		0.083	0.094			
16	一関20区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.050	0.056	0.04	H29.8.10	コンクリート		0.052	0.056	0.05	H30.8.8	一関
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.055	0.050	0.056			アスファルト		0.066	0.067			

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
17	追分地域集会所	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.074	0.090	0.07	H29.8.10	コンクリート	0.083	0.085	0.06	H30.8.8	一関	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.070	0.079			砂利	0.069	0.070				
18	高崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.077	0.091	0.08	H29.8.4	コンクリート	0.071	0.076	0.06	H30.8.8	一関	
19	台東会館(H28年度新築)	1 玄関前	砂利	0.044	0.049	0.055	0.04	H29.8.4	砂利	0.049	0.046	0.04	H30.8.8	一関	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.046	0.049	0.057			砂利	0.055	0.057				
20	宮下公民館	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.070	0.063	0.05	H29.8.1	コンクリート	0.054	0.058	0.04	H30.9.7	山目	
21	宮前公民館	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.050	0.063	0.05	H29.8.1	コンクリート	0.059	0.063	0.05	H30.9.7	山目	
22	中央町文化ホール	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.044	0.047	0.05	H29.8.2	コンクリート	0.042	0.046	0.06	H30.9.7	山目	
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	砂利	0.094	0.063	0.062	0.05	H29.8.2	砂利	0.070	0.067	0.06	H30.9.7	山目	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.082	0.061	0.074			砂利	0.078	0.076				
24	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	砂利	0.265	0.122	0.123	0.11	H29.8.1	砂利	0.126	0.106	0.09	H30.9.3	山目	
		2 広場中央	砂利	0.144	0.119	0.123			砂利	0.108	0.099				
		3 追加・広場	砂利	0.183	0.139	0.131			砂利	0.131	0.112				
		4 追加・広場	砂利	0.106	0.106	0.126			砂利	0.136	0.123				
		5 追加・広場	砂利	0.093	0.090	0.113			砂利	0.088	0.082				
25	山目4区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.069	0.074	0.06	H29.8.1	コンクリート	0.071	0.061	0.05	H30.9.3	山目	
26	山目5区公民館	1 玄関前	アスファルト	0.076	0.054	0.071	0.06	H29.8.1	アスファルト	0.053	0.055	0.04	H30.8.30	山目	
27	青葉集会所	1 玄関前	アスファルト	0.109	0.066	0.064	0.05	H29.8.2	アスファルト	0.066	0.071	0.05	H30.9.4	山目	
		2 駐車場	アスファルト	0.069	0.066	0.064			アスファルト	0.050	0.058				
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所 (幸民区)	1 玄関前	コンクリート	0.049	0.057	0.055	0.04	H29.8.2	コンクリート	0.051	0.059	0.04	H30.9.4	山目	
		2 駐車場(中央)	アスファルト	0.048	0.057	0.057			アスファルト	0.052	0.050				
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	アスファルト	0.092	0.085	0.075	0.06	H29.8.2	アスファルト	0.081	0.079	0.06	H30.9.4	山目	
30	立沢集会所	1 玄関前	砂利	0.098	0.096	0.107	0.10	H29.8.1	砂利	0.095	0.096	0.09	H30.8.30	山目	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.098	0.100	0.114			砂利	0.104	0.104				
31	才天民区ゲートホール場 (才天民区)	1 南東側	土	0.084	0.075	0.077	0.07	H29.8.1	土	0.087	0.088	0.06	H30.8.30	山目	
		2 北東側	土	0.090	0.087	0.101			土	0.097	0.079				
		3 北西側	土	0.090	0.085	0.089			土	0.088	0.074				
		4 南西側	土	0.070	0.070	0.075			土	0.081	0.076				
		5 中央付近	土	0.078	0.075	0.088			土	0.071	0.071				
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.063	0.070	0.064	0.05	H29.8.1	アスファルト	0.051	0.059	0.04	H30.9.3	山目	

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
33	みどり公民館	1 玄関前	コンクリート	0.061	0.059	0.065	0.05	H29.8.1	コンクリート	0.062	0.070	0.06	H30.9.3	山目	
34	山目7区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.066	0.054	0.04	H29.7.31	コンクリート	0.061	0.076	0.06	H30.8.30	山目	
35	上台公民館	1 玄関前	砂利	0.102	0.082	0.092	0.08	H29.7.31	砂利	0.084	0.082	0.07	H30.8.27	山目	
36	清水部落公民館	1 玄関前	土	0.123	0.081	0.081	0.07	H29.7.31	土	0.104	0.076	0.06	H30.8.27	山目	
		2 駐車場(中央付近)	土	0.104	0.088	0.097			土	0.088	0.081				
37	プレステージ一関荻野集会所	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.055	0.068	0.05	H29.7.31	コンクリート	0.057	0.055	0.04	H30.8.27	山目	
38	共林公民館	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.047	0.054	0.04	H29.7.31	コンクリート	0.048	0.045	0.03	H30.8.27	山目	
39	中通公民館	1 玄関前	砂利	0.129	0.082	0.082	0.07	H29.7.31	砂利	0.090	0.071	0.06	H30.8.30	山目	
40	中条集会所	1 玄関前	石	0.083	0.095	0.097	0.08	H29.7.31	石	0.098	0.084	0.07	H30.8.30	山目	
41	宿部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.063	0.068	0.05	H29.7.31	コンクリート	0.061	0.053	0.04	H30.8.27	山目	
42	山根公民館	1 玄関前	コンクリート	0.107	0.078	0.071	0.06	H29.7.31	コンクリート	0.074	0.073	0.06	H30.8.27	山目	
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.089	0.073	0.087	0.07	H29.8.1	砂利	0.043	0.048	0.03	H30.8.27	山目	
44	山手公民館	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.054	0.063	0.05	H29.7.31	コンクリート	0.057	0.058	0.04	H30.9.3	山目	
45	沢内公民館	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.068	0.081	0.06	H29.7.31	コンクリート	0.074	0.071	0.06	H30.9.4	山目	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.070	0.072			砂利	0.087	0.077				
46	笹谷集会所(稲荷神社)	1 玄関前	石	0.133	0.096	0.107	0.09	H29.8.1	石	0.109	0.095	0.08	H30.8.27	山目	
47	町浦集会所	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.060	0.055	0.04	H29.8.3	コンクリート	0.056	0.047	0.03	H30.9.11	中里	
48	中里五民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.052	0.059	0.04	H29.8.2	コンクリート	0.057	0.056	0.04	H30.9.11	中里	
49	中里六区集会所 さわっこ	1 玄関前	砂利	0.089	0.074	0.074	0.07	H29.8.2	砂利	0.080	0.064	0.05	H30.9.11	中里	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.075	0.090			砂利	0.089	0.074				
50	新町会館	1 玄関前	コンクリート	0.045	0.043	0.059	0.04	H29.8.2	コンクリート	0.059	0.046	0.03	H30.9.11	中里	
51	町浦 消防コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.053	0.046	0.03	H29.8.3	コンクリート	0.048	0.044	0.03	H30.9.11	中里	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.056	0.054	0.042			アスファルト	0.042	0.048				

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
52	上大林集会所	1 玄関前	砂利	0.090	0.064	0.063	0.05	H29.8.2	砂利	0.069	0.058	0.04	H30.9.11	中里	
		2 駐車場	砂利	0.065	0.056	0.059			砂利	0.045	0.048				
		3 広場中央	砂利	0.060	0.048	0.059			砂利	0.048	0.064				
53	稲荷神社社務所 (中里第4民区会)	1 玄関前	砂利	0.057	0.060	0.076	0.05	H29.8.2	砂利	0.064	0.055	0.04	H30.9.11	中里	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.056	0.062			砂利	0.070	0.057				
54	中里11区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.059	0.049	0.045	0.03	H29.8.3	コンクリート	0.045	0.044	0.03	H30.9.11	中里	
		2 駐車場	アスファルト	0.043	0.042	0.046			アスファルト	0.041	0.043				
55	中里12区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.059	0.045	0.050	0.03	H29.8.3	コンクリート	0.047	0.044	0.03	H30.9.11	中里	
		2 駐車場	コンクリート	0.045	0.043	0.049			コンクリート	0.048	0.048				
56	里が丘公民館	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.054	0.066	0.05	H29.8.2	コンクリート	0.065	0.052	0.04	H30.9.11	中里	
57	蘭梅集会所	1 玄関前	砂利	0.057	0.058	0.063	0.05	H29.8.2	砂利	0.053	0.047	0.04	H30.9.11	中里	
		2 駐車場	草	0.072	0.072	0.075			草	0.064	0.071				
58	太平集会所	1 玄関前	砂利	0.059	0.053	0.058	0.04	H29.8.2	砂利	0.059	0.056	0.04	H30.9.11	中里	
59	大原書道教室	1 玄関前	砂利	0.068	0.067	0.064	0.05	H29.7.26	砂利	0.068	0.065	0.05	H30.7.31	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.079	0.070	0.074			砂利	0.070	0.064				
60	三関公民館	1 玄関前	コンクリート	0.049	0.049	0.055	0.04	H29.7.26	コンクリート	0.054	0.051	0.04	H30.7.27	真滝	
		2 埋設場所													
61	三関4区ふれあい会館	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.050	0.068	0.05	H29.7.26	コンクリート	0.060	0.058	0.04	H30.7.27	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.062	0.066			砂利	0.078	0.060				
		3 埋設場所													
62	真滝二民区公民館	1 玄関前	土	0.071	0.058	0.060	0.05	H29.7.27	土	0.053	0.053	0.03	H30.7.27	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.055	0.050	0.061			砂利	0.049	0.043				
		3 埋設場所													
63	真滝3区集会所	1 玄関前	砂利	0.089	0.071	0.055	0.05	H29.7.27	砂利	0.060	0.050	0.04	H30.7.27	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.062	0.081			砂利	0.064	0.067				
		3 埋設場所													
64	真滝5区公民館	1 玄関前	砂利	0.075	0.067	0.079	0.05	H29.7.27	砂利	0.069	0.067	0.05	H30.7.27	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.057	0.054			砂利	0.048	0.057				
		3 埋設場所													
65	並木集会所(6区)	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.040	0.054	0.04	H29.7.27	コンクリート	0.053	0.048	0.03	H30.7.27	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.052	0.052	0.050			アスファルト	0.054	0.042				
66	真滝7区公民館	1 玄関前	砂利	0.066	0.052	0.046	0.04	H29.7.21	砂利	0.051	0.044	0.03	H30.8.1	真滝	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.058	0.056	0.056			砂利	0.064	0.054				
		3 埋設場所													

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
67	ふれあいセンター	1 玄関前	アスファルト	0.056	0.051	0.056	0.04	H29.7.21	アスファルト		0.051	0.048	0.04	H30.8.1	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.047	0.061	0.055			砂利		0.053	0.053			
68	多目的広場休憩所	1 玄関前	砂利	0.087	0.081	0.073	0.06	H29.7.21	砂利		0.077	0.063	0.05	H30.8.1	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂	0.090	0.080	0.076			砂		0.068	0.070			
69	下滝沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.049	0.058	0.05	H29.7.26	コンクリート		0.051	0.052	0.04	H30.8.2	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.057	0.058	0.061			コンクリート		0.055	0.052			
		3 公園中央	芝	0.085	0.072	0.071			芝		0.070	0.071			
		4 埋設場所													
70	真滝10区公民館	1 玄関前	砂利	0.060	0.073	0.061	0.05	H29.7.21	砂利		0.078	0.067	0.05	H30.8.1	真滝
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.081	0.064	0.069			アスファルト		0.067	0.055			
71	真滝11区寄合センター	1 玄関前	アスファルト	0.053	0.061	0.067	0.06	H29.7.21	アスファルト		0.068	0.050	0.04	H30.8.1	真滝
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.059	0.072	0.073			アスファルト		0.073	0.068			
72	牧沢集会所	1 玄関前	アスファルト	0.070	0.062	0.071	0.07	H29.7.26	アスファルト		0.051	0.059	0.05	H30.7.31	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.094	0.105	0.104			砂利		0.066	0.066			
73	南中田団地親交会集会所	1 玄関前	アスファルト	0.068	0.064	0.081	0.07	H29.7.25	アスファルト		0.065	0.067	0.05	H30.7.30	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.086	0.081			砂利		0.071	0.064			
74	東中田集会所	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.056	0.059	0.05	H29.7.26	コンクリート		0.060	0.061	0.06	H30.8.8	真滝
		2 駐車場(中央付近)ゴミステーション前	砂利	0.056	0.063	0.068			砂利		0.073	0.081			
75	真滝15区会館	1 玄関前	コンクリート	0.082	0.077	0.089	0.08	H29.7.25	コンクリート		0.085	0.083	0.07	H30.7.31	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.084	0.091	0.102			砂利		0.083	0.080			
		3 埋設場所													
76	上野公民館	1 玄関前	コンクリート	0.034	0.038	0.037	0.03	H29.7.10	コンクリート		0.035	0.035	0.03	H30.7.20	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.055	0.052	0.046			砂利		0.061	0.059			
77	入道・小河原集会所	1 玄関前	アスファルト	0.074	0.081	0.071	0.05	H29.7.12	アスファルト		0.085	0.067	0.04	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.059	0.065	0.051			アスファルト		0.050	0.045			
78	結渡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.068	0.063	0.05	H29.7.14	コンクリート		0.057	0.047	0.03	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.043	0.056	0.058			アスファルト		0.044	0.034			
79	深立目公民館	1 玄関前	アスファルト	0.056	0.074	0.083	0.06	H29.7.12	アスファルト		0.092	0.085	0.05	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.058	0.064	0.058			アスファルト		0.062	0.046			
80	巖美7区公民館	1 玄関前	砂利	0.088	0.066	0.061	0.05	H29.7.14	砂利		0.061	0.054	0.04	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.071	0.065			砂利		0.067	0.049			
81	駒形集会所	1 玄関前	砂利	0.110	0.102	0.094	0.08	H29.7.12	砂利		0.079	0.082	0.07	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.106	0.110	0.092			砂利		0.086	0.083			
82	滝原世代交流館	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.061	0.061	0.05	H29.7.12	コンクリート		0.059	0.062	0.05	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.062	0.064	0.061			アスファルト		0.062	0.059			

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
83	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.047	0.045	0.056	0.04	H29.7.13	砂利		0.060	0.059	0.04	H30.7.18	巖美
84	巖美13区集落センター	1 玄関前	アスファルト	0.038	0.051	0.060	0.04	H29.7.12	アスファルト		0.051	0.050	0.03	H30.7.20	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.043	0.051	0.042			アスファルト		0.054	0.047			
85	下小猪岡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.056	0.055	0.04	H29.7.12	コンクリート		0.057	0.047	0.03	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.057	0.062	0.058			アスファルト		0.054	0.050			
86	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.051	0.055	0.04	H29.7.12	コンクリート		0.051	0.045	0.02	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.047	0.054	0.064			アスファルト		0.052	0.031			
87	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.067	0.064	0.04	H29.7.12	コンクリート		0.059	0.056	0.04	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.045	0.055	0.055			アスファルト		0.058	0.048			
88	瑞山公民館	1 玄関前	アスファルト	0.063	0.081	0.073	0.05	H29.7.10	アスファルト		0.076	0.068	0.05	H30.7.20	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.057	0.065	0.062			砂利		0.062	0.068			
89	矢櫃公民館	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.060	0.063	0.04	H29.7.10	コンクリート		0.056	0.058	0.04	H30.7.20	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.047	0.045	0.056			砂利		0.044	0.043			
90	市野々原部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.045	0.067	0.067	0.05	H29.7.10	コンクリート		0.059	0.049	0.03	H30.9.5	巖美
		2 出入口	草	0.056	0.062	0.055			草		0.054	0.043			
91	霜後公民館	1 玄関前	コンクリート	0.081	0.096	0.080	0.05	H29.7.13	コンクリート		0.086	0.081	0.05	H30.7.20	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.060	0.074	0.059			砂利		0.055	0.050			
92	栃倉公民館	1 玄関前	砂利	0.118	0.095	0.065	0.06	H29.7.13	砂利		0.072	0.075	0.06	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.066	0.067	0.077			砂利		0.065	0.071			
93	上要害 生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.068	0.070	0.068	0.05	H29.7.13	砂利		0.065	0.053	0.04	H30.7.23	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.059	0.056	0.054			砂利		0.054	0.053			
94	松原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.064	0.054	0.04	H29.7.13	コンクリート		0.059	0.068	0.05	H30.7.23	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.051	0.062	0.054			アスファルト		0.058	0.052			
95	広面集会所 (旧達古袋保育園)	1 玄関前	コンブロック	0.060	0.052	0.050	0.03	H29.7.13	コンブロック		0.052	0.055	0.04	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.046	0.045	0.043			砂利		0.041	0.057			
96	清水沢公民館	1 玄関前	砂利	0.070	0.076	0.080	0.06	H29.7.13	砂利		0.077	0.084	0.06	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.089	0.079	0.072			砂利		0.067	0.075			
97	宇津野公民館	1 玄関前	アスファルト	0.052	0.046	0.054	0.04	H29.7.13	アスファルト		0.043	0.062	0.04	H30.7.18	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.052	0.054	0.063			アスファルト		0.053	0.053			
98	長倉部落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.059	0.055	0.045	0.04	H29.7.13	アスファルト		0.056	0.054	0.03	H30.7.19	巖美
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.049	0.052	0.055			アスファルト		0.056	0.045			
99	萩荘1区公民館	1 玄関前	砂利	0.079	0.084	0.069	0.05	H29.7.18	砂利		0.092	0.071	0.06	H30.7.23	萩荘

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
100	脇田郷集会所	1 玄関前	アスファルト	0.068	0.076	0.059	0.07	H29.7.18	アスファルト		0.082	0.077	0.09	H30.7.23	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.164	0.142	0.103			砂利		0.134	0.123			
		3 埋設場所													
101	広場 (萩荘川崎区)	1 バasketボール前	土	0.072	0.080	0.082	0.06	H29.7.18	土		0.082	0.074	0.07	H30.7.23	萩荘
		2 入口前	土	0.082	0.073	0.075			土		0.098	0.092			
		3 ベンチ前	土	0.086	0.084	0.072			土		0.079	0.074			
102	駒下市営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.058	0.048	0.04	H29.7.18	コンクリート		0.060	0.061	0.05	H30.7.23	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.085	0.082	0.058			アスファルト		0.076	0.070			
		3 埋設場所													
103	駒下県営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.065	0.069	0.08	H29.7.18	コンクリート		0.078	0.084	0.10	H30.7.23	萩荘
		2 公園	土	0.154	0.147	0.115			土		0.148	0.136			
104	高梨公民館	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.060	0.050	0.04	H29.7.18	コンクリート		0.057	0.057	0.04	H30.7.23	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.062	0.071	0.064			アスファルト		0.060	0.060			
		3 埋設場所													
105	谷起島公民館	1 玄関前	土	0.174	0.128	0.101	0.08	H29.7.18	土		0.083	0.095	0.08	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.103	0.110	0.087			砂利		0.097	0.098			
		3 埋設場所													
106	江川公民館	1 玄関前	コンクリート	0.089	0.081	0.076	0.06	H29.7.18	コンクリート		0.060	0.055	0.04	H30.7.23	萩荘
107	古屋敷部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.071	0.063	0.05	H29.7.18	コンクリート		0.070	0.068	0.05	H30.7.17	萩荘
108	沖公民館	1 玄関前	コンクリート	0.080	0.081	0.067	0.06	H29.7.18	コンクリート		0.061	0.071	0.06	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.087	0.086	0.076			アスファルト		0.088	0.084			
109	下川台公民館	1 玄関前	コンクリート	0.078	0.093	0.071	0.07	H29.7.18	コンクリート		0.087	0.103	0.10	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.146	0.121	0.099			砂利		0.121	0.126			
		3 埋設場所													
110	川台中央公民館	1 玄関前	石	0.111	0.092	0.084	0.07	H29.7.18	石		0.078	0.093	0.08	H30.7.17	萩荘
111	上川台公民館	1 玄関前	砂利	0.086	0.074	0.076	0.06	H29.7.18	砂利		0.072	0.073	0.06	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.075	0.068			砂利		0.072	0.083			
		3 埋設場所									0.065	0.069			
112	中島公民館	1 玄関前	砂利	0.182	0.186	0.146	0.12	H29.7.18	砂利		0.189	0.220	0.14	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.134	0.147	0.116			砂利		0.088	0.093			
		3 埋設場所													
113	古内公民館	1 玄関前	アスファルト	0.079	0.076	0.062	0.05	H29.7.18	アスファルト		0.059	0.066	0.04	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.073	0.074	0.063			アスファルト		0.044	0.052			
		3 埋設場所													
114	要害公民館	1 玄関前	砂利	0.094	0.083	0.081	0.06	H29.7.18	砂利		0.067	0.059	0.04	H30.7.17	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.061	0.071	0.069			砂利		0.060	0.051			

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
130	舞川7区公民館	1 玄関前	アスファルト	0.106	0.070	0.070	0.06	H29.7.28	アスファルト	/	0.072	0.068	0.05	H30.7.25	舞川
		2 埋設場所													
131	舞川第8区集会所	1 玄関前	砂利	0.110	0.083	0.072	0.06	H29.7.28	砂利	/	0.081	0.064	0.06	H30.7.25	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.100	0.079	0.083			砂利	/	0.082	0.077			
		3 埋設場所													
132	舞川第9区公民館	1 玄関前	砂利	0.110	0.081	0.098	0.08	H29.7.28	砂利	/	0.090	0.078	0.06	H30.7.25	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.104	0.079	0.084			砂利	/	0.083	0.071			
		3 埋設場所													
133	烏兔ヶ森ふるさと館	1 玄関前	砂利	0.123	0.093	0.104	0.10	H29.7.28	砂利	/	0.093	0.083	0.08	H30.7.25	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.132	0.115	0.113			砂利	/	0.125	0.088			
		3 ゲートボール場	細かい碎石	0.133	0.135	0.120			細かい碎石	/	0.123	0.112			
134	舞川第11区集会所	1 玄関前	砂利	0.084	0.091	0.091	0.07	H29.7.28	砂利	/	0.075	0.078	0.06	H30.7.25	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.086	0.088			砂利	/	0.092	0.079			
135	舞川第12区公民館	1 玄関前	アスファルト	0.061	0.056	0.054	0.05	H29.7.28	アスファルト	/	0.059	0.063	0.04	H30.7.25	舞川
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.068	0.061	0.066			アスファルト	/	0.055	0.050			
		3 埋設場所													
136	舞川第13区公民館 (新築)	1 玄関前(新:玄関前)	砂利	0.059	0.041	0.051	0.04	H29.7.28	砂利	/	0.048	0.047	0.03	H30.7.24	舞川
		2 駐車場(新:駐車場)	砂利	0.063	0.055	0.062			砂利	/	0.054	0.050			
		3 埋設場所													
137	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	アスファルト	0.115	0.083	0.089	0.07	H29.7.28	アスファルト	/	0.082	0.077	0.05	H30.7.24	舞川
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.073	0.057	0.075			アスファルト	/	0.057	0.061			
		3 埋設場所													
138	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	砂利	0.110	0.094	0.103	0.09	H29.7.28	砂利	/	0.099	0.090	0.08	H30.7.24	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.097	0.090	0.102			砂利	/	0.097	0.090			
		3 埋設場所													
139	舞川第16民区 区民会館	1 玄関前	アスファルト	0.076	0.065	0.075	0.06	H29.7.28	アスファルト	/	0.065	0.060	0.05	H30.7.24	舞川
		2 埋設場所													
140	舞川17区公民館	1 玄関前	砂利	0.166	0.123	0.113	0.11	H29.7.28	砂利	/	0.119	0.115	0.10	H30.7.24	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.151	0.117	0.130			砂利	/	0.132	0.120			
		3 埋設場所													
141	舞川第18区公民館	1 玄関前	砂利	0.146	0.110	0.110	0.10	H29.7.28	砂利	/	0.116	0.106	0.09	H30.7.24	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.134	0.101	0.114			砂利	/	0.099	0.112			
142	西風公民館	1 玄関前	アスファルト	0.061	0.053	0.072	0.06	H29.8.23	アスファルト	/	0.060	0.061	0.05	H30.7.26	弥栄
143	蕎麦沢公民館	1 玄関前	アスファルト	0.070	0.054	0.073	0.05	H29.8.23	アスファルト	/	0.062	0.061	0.05	H30.7.26	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.082	0.072	0.063			コンクリート	/	0.073	0.059			

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定結果(平成29年度)					第7回測定結果(平成30年度)					地区		
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)				生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
144	鶴巻集会所	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.060	0.061	0.05	H29.8.23	コンクリート		0.055	0.054	0.04	H30.7.26	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.055	0.045	0.060			コンクリート		0.056	0.054			
145	弥栄日向会館	1 玄関前	砂利	0.115	0.107	0.090	0.08	H29.8.23	砂利		0.105	0.093	0.08	H30.7.26	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.133	0.092	0.099			砂利		0.094	0.093			
146	本郷集会所	1 玄関前	アスファルト	0.063	0.049	0.065	0.05	H29.8.23	アスファルト		0.059	0.054	0.04	H30.7.25	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.063	0.056	0.057			アスファルト		0.055	0.054			
147	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	砂利	0.059	0.045	0.049	0.03	H29.8.23	砂利		0.060	0.050	0.04	H30.7.25	弥栄

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示