

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	一関市役所大東支所 (新庁舎)	1 玄関	コンクリート	/	0.044	0.036	0.02	H30.10.26	アスファルト	/	0.035	0.037	0.03	R1.10.30
		2 駐車場	コンクリート	/	0.045	0.038			アスファルト	/	0.051	0.044		
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	土	/	0.075	0.065	0.07	H30.10.25	土	/	0.058	0.052	0.04	R1.10.24
		2 南西方向(ライトポール付近)	土	/	0.145	0.137			土	/	/	/		
		3 南東方向(バックスクリーン前)	土	/	0.089	0.077			土	/	/	/		
		4 北東方向(レフトポール付近)	土	/	0.082	0.071			土	/	/	/		
		5 北西方向(ホームベース付近)	土	/	0.061	0.065			土	/	/	/		
3	春日公園 テニスコート	1 中央	土	/	0.098	0.099	0.07	H30.10.25	土	/	0.083	0.096	0.08	R1.10.24
		2 南西角	土	/	0.084	0.076			土	/	/	/		
		3 南東角	土	/	0.085	0.067			土	/	/	/		
		4 北東角	土	/	0.093	0.087			土	/	/	/		
		5 北西角	土	/	0.106	0.097			土	/	/	/		
4	大東勤労者 体育センター	1 玄関	コンクリート	/	0.054	0.065	0.05	H30.10.25	コンクリート	/	0.054	0.059	0.04	R1.10.24
		2 駐車場	コンクリート	/	0.055	0.059			コンクリート	/	0.055	0.056		
5	大原市民センター	1 玄関	コンクリート	/	0.058	0.049	0.04	H30.10.25	コンクリート	/	0.038	0.041	0.03	R1.10.24
		2 駐車場	コンクリート	/	0.064	0.058			コンクリート	/	0.049	0.056		
6	大東老人福祉 センター	1 玄関	コンクリート	/	0.070	0.067	0.04	H30.10.25	コンクリート	/	/	/	/	/
		2 駐車場	コンクリート	/	0.057	0.049			コンクリート	/	/	/		
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 玄関	コンクリート	/	0.047	0.044	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	0.045	0.044	0.04	R1.10.16
		2 駐車場(中央)	砂利	/	0.075	0.063			砂利	/	0.067	0.065		
8	室根高原牧野 (事務所)	1 駐車場中央	砂利	/	0.067	0.062	0.05	H30.10.25	砂利	/	0.056	0.053	0.05	R1.10.16
		2 玄関	コンクリート	/	0.073	0.065			コンクリート	/	0.081	0.081		
9	大東ふるさと分校	1 玄関前	コンクリート	/	0.056	0.055	0.03	H30.10.29	コンクリート	/	0.052	0.058	0.04	R1.10.16
		2 駐車場中央	コンクリート	/	0.057	0.044			コンクリート	/	0.049	0.053		
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	1 玄関前	砂利	/	0.074	0.059	0.04	H30.10.29	砂利	/	0.062	0.066	0.05	R1.10.16
	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	1 玄関前	砂利	/	0.051	0.055	0.04	H30.10.29	砂利	/	0.049	0.054	0.04	R1.10.18
	アストロ・ロマン大東 (アスレチック)	1 アスレチック遊具	土	/	0.075	0.074	0.05	H30.10.29	土	/	0.071	0.060	0.04	R1.10.18
		2 グラススキー場	土	/	0.065	0.061			土	/	0.050	0.057		
		3 グラススキー場	土	/	0.060	0.055			土	/	0.047	0.053		
		4 グラススキー場	土	/	0.069	0.051			土	/	0.053	0.057		
		5 グラススキー場	土	/	0.072	0.072			土	/	0.058	0.057		
	アストロ・ロマン大東 (駐車場)	1 駐車場中央	コンクリート	/	0.061	0.051	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	0.050	0.051	0.04	R1.10.16
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	土	/	0.052	0.047	0.04	H30.10.29	土	/	0.057	0.052	0.04	R1.10.18	
	2 キャンプファイヤー場	草	/	0.059	0.059			草	/	0.076	0.065			
	3 駐車場付近	草	/	0.075	0.062			草	/	0.078	0.062			
11	大東バスセンター	1 玄関	コンクリート	/	0.049	0.041	0.03	H30.10.18	コンクリート	/	0.036	0.034	0.02	R1.10.28
		2 駐車場(中央)	コンクリート	/	0.045	0.057			コンクリート	/	0.052	0.042		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
12	大原ディサービスセンター	1 玄関前	コンクリート	/	0.047	0.044	0.03	H30.10.10	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場	コンクリート	/	0.047	0.045			コンクリート	/	/	/		
13	旧内野小学校	1 玄関前	砂利	/	0.122	0.124	0.07	H30.10.18	砂利	/	0.094	0.090	0.08	R1.10.16
		2 校庭南西	土	/	0.061	0.068			土	/	/	/		
		3 校庭南東	土	/	0.091	0.084			土	/	/	/		
		4 校庭北東	土	/	0.079	0.080			土	/	/	/		
		5 校庭北西	土	/	0.056	0.064			土	/	/	/		
		6 校庭中央	土	/	0.093	0.093			土	/	0.093	0.090		
14	室蓬会ビリーブ	1 玄関前	コンクリート	/	0.071	0.067	0.04	H30.10.10	コンクリート	/	0.071	0.062	0.05	R1.10.18
		2 駐車場	コンクリート	/	0.046	0.046			砂利	/	0.066	0.065		
15	摺沢市民センター(大東コミュニティセンター)	1 玄関前(支柱付近)	コンクリート	/	0.036	0.037	0.03	H30.10.29	コンクリート	/	0.046	0.037	0.03	R1.10.25
		2 駐車場(東側)	コンクリート	/	0.039	0.043			コンクリート	/	0.048	0.046		
16	大東グラウンド	1 中央	土	/	0.052	0.056	0.04	H30.10.23	土	/	0.043	0.046	0.03	R1.10.16
		2 ホームベース付近	土	/	0.039	0.064			土	/	/	/		
		3 ライト側	土	/	0.054	0.056			土	/	/	/		
		4 センター付近	土	/	0.068	0.053			土	/	/	/		
		5 レフト側	土	/	0.081	0.062			土	/	/	/		
17	大東図書館	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.050	0.03	H30.10.17	コンクリート	/	0.058	0.046	0.03	R1.10.26
		2 駐車場	コンクリート	/	0.045	0.043			コンクリート	/	0.043	0.036		
18	大東体育館	1 玄関前	コンクリート	/	0.051	0.064	0.05	H30.10.23	コンクリート	/	0.051	0.047	0.03	R1.10.16
		2 駐車場	コンクリート	/	0.045	0.057			コンクリート	/	0.038	0.038		
19	北部農業技術開発センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.051	0.055	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	0.053	0.055	0.04	R1.10.30
		2 駐車場	コンクリート	/	0.060	0.062			コンクリート	/	0.056	0.055		
20	大東野球場	1 玄関前	アスファルト	/	0.058	0.069	0.04	H30.10.23	アスファルト	/	0.053	0.056	0.03	R1.10.16
		2 駐車場	コンクリート	/	0.058	0.059			コンクリート	/	0.058	0.061		
		3 バックネット付近	土	/	0.052	0.041			土	/	/	/		
		4 ライト側	土	/	0.037	0.033			土	/	/	/		
		5 センター付近	土	/	0.054	0.054			土	/	/	/		
		6 レフト付近	土	/	0.053	0.055			土	/	/	/		
		7 中央付近	土	/	0.040	0.046			土	/	0.031	0.030		
21	大東児童クラブ	1 玄関前	コンクリート	/	0.039	0.032	0.03	H30.10.10	コンクリート	/	0.033	0.032	0.03	R1.10.21
		2 駐車場	砂利	/	0.069	0.063			砂利	/	0.065	0.051		
22	国際医療福祉専門学校(旧摺沢小学校)	1 校舎前南東花壇	土	/	0.058	0.054	0.04	H30.10.25	草	/	0.055	0.056	0.04	R1.10.17
		2 校庭北東	土	/	0.058	0.054			土	/	/	/		
		3 校庭南東	土	/	0.067	0.057			土	/	/	/		
		4 校庭南西	草	/	0.057	0.045			草	/	/	/		
		5 校庭北西	土	/	0.058	0.046			土	/	/	/		
		6 校庭中央	土	/	0.059	0.055			土	/	0.065	0.059		
		7 埋設箇所	砂利	/	0.056	0.050			砂利	/	0.038	0.044		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
23	摺沢体育館	1 駐車場(玄関付近)	コンクリート	/	0.054	0.051	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	/	/		
		2 搬入口	コンクリート	/	0.064	0.068			コンクリート	/	/	/		
24	興田市民センター (大東開発センター)	1 玄関	コンクリート	/	0.061	0.056	0.04	H30.10.17	コンクリート	/	0.058	0.052	0.03	R1.10.10
		2 駐車場(西)	コンクリート	/	0.050	0.053			コンクリート	/	0.047	0.047		
		3 駐車場(ゲートボール場)	土	/	0.055	0.048			土	/	0.048	0.052		
		4 駐車場(建物北側)	コンクリート	/	0.059	0.057			コンクリート	/	0.052	0.045		
25	伊勢館公園 テニスコート	1 中央	土	/	0.073	0.070	0.06	H30.10.17	土	/	/	/		
		2 道路(保育園)側	土	/	0.081	0.080			土	/	/	/		
		3 道路(アパート)側	土	/	0.097	0.083			土	/	/	/		
		4 児童遊園地側	土	/	0.070	0.072			土	/	/	/		
		5 入口側	土	/	0.079	0.077			土	/	/	/		
26	大東バレーボール 記念館	1 玄関	コンクリート	/	0.043	0.046	0.04	H30.10.17	コンクリート	/	0.046	0.042	0.03	R1.10.10
		2 駐車場(西)	コンクリート	/	0.050	0.055			コンクリート	/	0.053	0.044		
		3 駐車場(東)	コンクリート	/	0.054	0.057			コンクリート	/	0.065	0.056		
27	伊勢館公園 野球場	1 中央	土	/	0.072	0.073	0.06	H30.10.17	土	/	0.069	0.060	0.05	R1.10.10
		2 バックネット側	土	/	0.076	0.073			土	/	/	/		
		3 レフト側	土	/	0.087	0.091			土	/	/	/		
		4 バックスクリーン付近	土	/	0.079	0.073			土	/	/	/		
		5 ライト側	土	/	0.079	0.085			土	/	/	/		
28	ディサービス センター興田	1 玄関前	コンクリート	/	0.049	0.040	0.03	H30.10.10	コンクリート	/	0.045	0.043	0.03	R1.10.21
		2 駐車場	コンクリート	/	0.058	0.051			コンクリート	/	0.069	0.053		
29	旧丑石小学校	1 玄関前	コンクリート	/	0.053	0.068	0.06	H30.10.23	コンクリート	/	0.060	0.064	0.04	R1.10.16
		2 駐車場	コンクリート	/	0.053	0.063			コンクリート	/	0.049	0.049		
		3 校庭北東	土	/	0.062	0.081			土	/	/	/		
		4 校庭北西	土	/	0.073	0.079			土	/	/	/		
		5 校庭南西	土	/	0.059	0.068			土	/	/	/		
		6 校庭南東	土	/	0.067	0.069			土	/	/	/		
		7 校庭中央	土	/	0.073	0.075			土	/	0.059	0.064		
30	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	コンクリート	/	0.056	0.062	0.04	H30.10.17	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場	アスファルト	/	0.043	0.039			アスファルト	/	/	/		
31	旧興田小学校	1 玄関前	コンクリート	/	/	/	0.05	H30.10.23	コンクリート	/	/	/	0.04	R1.10.16
		2 駐車場	土	/	0.042	0.050			土	/	0.038	0.044		
		3 駐車場	砂利	/	0.046	0.051			砂利	/	0.052	0.052		
		4 駐車場	砂利	/	0.045	0.060			砂利	/	0.050	0.056		
		5 校庭北東	土	/	0.068	0.069			土	/	/	/		
		6 校庭北西	土	/	0.067	0.068			土	/	/	/		
		7 校庭南西	土	/	0.070	0.071			土	/	/	/		
		8 校庭南東	土	/	0.060	0.076			土	/	/	/		
		9 校庭中央	土	/	0.057	0.059			土	/	0.056	0.058		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
32	旧中川小学校	1 玄関前	コンクリート	/	0.044	0.052	0.04	H30.10.23	コンクリート	/	0.046	0.053	0.04	R1.10.16
		2 駐車場	砂利	/	0.047	0.064			砂利	/	0.050	0.058		
		3 校庭北西	草	/	0.048	0.057			草	/	/	/		
		4 校庭北東	草	/	0.053	0.046			草	/	/	/		
		5 校庭南東	草	/	0.057	0.048			草	/	/	/		
		6 校庭南西	草	/	0.064	0.061			草	/	/	/		
		7 校庭中央	草	/	0.047	0.051			草	/	0.056	0.046		
33	旧京津畑小学校	1 玄関前	コンクリート	/	0.033	0.042	0.03	H30.10.23	コンクリート	/	0.038	0.036	0.03	R1.10.16
		2 駐車場(宿舍側)	砂利	/	0.051	0.040			砂利	/	0.040	0.049		
		3 駐車場(山がっこ)	コンクリート	/	0.053	0.048			コンクリート	/	0.043	0.040		
		4 広場	土	/	0.047	0.043			土	/	0.045	0.046		
		5 広場	土	/	0.042	0.048			土	/	0.048	0.047		
34	猿沢市民センター (大東農村改善センター)	1 玄関	コンクリート	/	0.064	0.062	0.05	H30.10.18	コンクリート	/	0.044	0.042	0.03	R1.10.28
		2 駐車場	アスファルト	/	0.060	0.059			アスファルト	/	0.056	0.056		
35	国民健康保険 猿沢診療所	1 玄関	コンクリート	/	0.049	0.052	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	0.046	0.044	0.03	R1.10.31
		2 駐車場	コンクリート	/	0.053	0.052			コンクリート	/	0.049	0.046		
36	猿沢伝承交流館	1 玄関	コンクリート	/	0.046	0.045	0.03	H30.10.18	コンクリート	/	0.040	0.046	0.03	R1.10.28
		2 駐車場	アスファルト	/	0.050	0.050			アスファルト	/	0.043	0.040		
37	にこにこプラザ だいとう	1 玄関	アスファルト	/	0.022	0.030	0.02	H30.10.10	アスファルト	/	/	/	/	/
		2 駐車場	アスファルト	/	0.057	0.039			アスファルト	/	/	/		
38	猿沢体育館 (旧猿沢中学校)	1 屋体玄関前	コンクリート	/	0.050	0.045	0.05	H30.10.18	コンクリート	/	0.048	0.043	0.03	R1.10.28
		2 駐車場中央	アスファルト	/	0.046	0.057			アスファルト	/	0.046	0.044		
		3 グラウンド北東	土	/	0.073	0.067			土	/	/	/		
		4 グラウンド南東	土	/	0.073	0.082			土	/	/	/		
		5 グラウンド南西	土	/	0.084	0.085			土	/	/	/		
		6 グラウンド北西	土	/	0.071	0.071			土	/	/	/		
		7 グラウンド中央	土	/	0.069	0.065			土	/	/	/		
		8 埋設箇所	草	/	0.066	0.060			草	/	0.076	0.070		
39	大東保健センター	1 玄関前	レンガ	/	0.042	0.047	0.04	H30.10.10	レンガ	/	0.045	0.047	0.03	R1.10.21
		2 駐車場	コンクリート	/	0.053	0.059			コンクリート	/	0.056	0.047		
		3 駐車場	コンクリート	/	0.057	0.054			コンクリート	/	0.054	0.050		
40	大東済民集会センター	1 玄関	コンクリート	/	0.052	0.069	0.05	H30.10.17	コンクリート	/	/	/	/	/
		2 駐車場	コンクリート	/	0.064	0.060			コンクリート	/	/	/		
41	曾慶市民センター (大東曾慶地区センター)	1 玄関前	コンクリート	/	0.044	0.045	0.04	H30.10.17	コンクリート	/	0.037	0.039	0.04	R1.10.23
		2 駐車場	土	/	0.085	0.065			土	/	0.074	0.064		
42	芦東山記念館	1 玄関前	コンクリート	/	0.063	0.062	0.05	H30.10.17	コンクリート	/	0.054	0.048	0.03	R1.10.23
		2 駐車場	アスファルト	/	0.034	0.045			アスファルト	/	0.049	0.049		
42	芦東山記念館	2 駐車場	アスファルト	/	0.051	0.066	0.04	H30.10.23	アスファルト	/	0.045	0.054	0.04	R1.10.16
		3 駐車場	アスファルト	/	0.054	0.062			アスファルト	/	0.051	0.050		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
43	渋民市民センター (旧渋民小学校)	1 校舎前軒下	土	/	0.074	0.061	0.06	H30.10.17	土	/	0.063	0.065	0.04	R1.10.24
		2 駐車場中央	コンクリート	/	0.055	0.043			コンクリート	/	0.053	0.048		
		3 校庭校舎側東	土	/	0.072	0.078			土	/	/	/		
		4 校庭南東	土	/	0.067	0.070			土	/	/	/		
		5 校庭南西	土	/	0.108	0.099			土	/	/	/		
		6 校庭体育館前	土	/	0.061	0.077			土	/	/	/		
		7 校庭中央	土	/	0.074	0.073			土	/	0.069	0.066		
		8 埋設箇所	草	/	0.072	0.068			草	/	0.067	0.064		
44	曾慶体育館 (旧曾慶小学校)	1 屋体玄関前	アスファルト	/	0.055	0.051	0.03	H30.10.17	アスファルト	/	0.056	0.050	0.03	R1.10.23
		2 グラウンド北東	土	/	0.037	0.034			土	/	/	/		
		3 グラウンド北西	土	/	0.044	0.042			土	/	/	/		
		4 グラウンド南西	土	/	0.044	0.049			土	/	/	/		
		5 グラウンド南東	土	/	0.042	0.039			土	/	/	/		
		6 グラウンド中央	土	/	0.057	0.059			土	/	0.045	0.047		
		7 埋設箇所	砂利	/	0.056	0.059			砂利	/	0.052	0.053		
45	曾慶市民センター脇 (旧曾慶保育園 園庭除染埋設箇所)	1 埋設箇所	草	/	/	0.060	0.05	H30.11.14	草	/	0.073	0.075	/	R1.8.8

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示