



令和8年3月31日

午前9時

千厩アイスアリーナ残留不凍液の調査結果について

令和7年10月～12月に実施した、千厩アイスアリーナのスケートリンク下部に埋設されている配管内の製氷用（リンク冷却用）不凍液に関する調査結果などについてお知らせします。

調査の結果、埋設配管内には、当該不凍液がまだ残留していることが判明し、現時点において、不凍液は配管内にあるため、屋外への流出可能性はありませんが、引き続き当該施設の利用を中止とし、不凍液が屋外へ流出しないよう定期的な確認作業を、今後も継続して実施します。

■ 調査から判明したこと

- 1 想定される残留不凍液の量
3,000リットル～4,000リットル
- 2 スケートリンクのコンクリート内埋設配管の損耗状況など
管自体に腐食は見られないが、管と管の継ぎ目に腐食が確認された。
埋設されている配管は、複雑な構造であることが確認された。

問い合わせ先

〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方 174

千厩支所地域振興課 課長 佐藤

電話：(0191)53-2111（代表） FAX：(0191)53-2110

メールアドレス：senshinko@city.ichinoseki.iwate.jp