



令和8年2月25日

午前9時

祭時スノーランド第2リフト異常停止に伴い北コースの営業を取りやめました

2月22日（日）午前10時20分頃から10時25分頃まで、祭時スノーランド第2リフトが異常停止する事案が発生しました。

異常停止の原因については電気系統の不具合によるものと考えられますが、再発の恐れがあることや、ゲレンデの積雪状況も踏まえ、第2リフト（北コース）の今シーズンの運転を取りやめることとしました。

1 経緯【2月22日（日）】

9時45分頃

- ・ リフト運転盤に故障表示が発生し、乗客のいないリフトが停止した。
- ・ 安全確認後、リセットボタンを押し、運転停止を解除し、運転を再開した。

10時20分頃

- ・ リフト運転盤に前回と別の故障表示が発生し、乗客9人とパトロール員1人が乗車したリフトが運転停止した。
- ・ リセットボタンを押したが、運転停止を解除できず、運転不能になった。

10時25分頃

- ・ リセットボタンを押し、運転停止を解除できたため、減速運転で第2リフト山頂駅へ乗客を輸送した。

10時30分頃

- ・ 乗客など10人の下車が完了した。（体調不良者は確認されなかった）
- ・ 再発の恐れがあるため、以降の運転を停止している。

2 その他

祭時スノーランドのリフトの設備については、本年1月と2月に保守点検業者による点検を行っており、これまでの点検では異常が確認されていない。

問い合わせ先

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号

まちづくり推進部いきがづくり課長 小野寺

電話：(0191)21-8852 (ダイヤル)

FAX：(0191)23-4850

メールアドレス：ikigai@city.ichinoseki.iwate.jp