

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	一関市役所	1 本庁舎(市民課記載台前)	/	/	/	0.05	H26.10.7	/	/	/	コンクリート	0.05	H27.10.27	
		2 本庁舎玄関前	0.079	0.066	0.059			0.076	0.068	0.074				アスファルト
		3 前駐車場	0.090	0.070	0.062			0.069	0.061	0.058				草
		4 市民広場中央	0.124	0.102	0.097			0.100	0.091	0.090				タイル
		5 本庁舎裏雨どい	0.155	0.078	0.071			0.152	0.074	0.074				アスファルト
		6 本庁舎裏渡り廊下雨どい	0.595	0.174	0.096			0.297	0.159	0.090				グレーチング
		7 車庫棟(C)中央	0.140	0.077	0.066			0.088	0.057	0.053				グレーチング
		8 車庫棟(A)中央	0.098	0.070	0.051			0.074	0.070	0.062				アスファルト
		9 国土調査室出入口前	0.092	0.070	0.069			0.080	0.080	0.057				アスファルト
		10 国土調査室雨どい(正面右前)	0.282	0.136	0.096			0.189	0.130	0.096				アスファルト
		11 国土調査室雨どい(正面右中央)	0.417	0.199	0.099			0.213	0.183	0.107				アスファルト
		12 国土調査室雨どい(正面右奥)	0.294	0.100	0.064			0.184	0.096	0.076				アスファルト
		13 裏駐車場(D)中央	0.082	0.069	0.061			0.072	0.064	0.058				アスファルト
		14 裏駐車場(E)中央	0.079	0.072	0.055			0.062	0.063	0.056				アスファルト
		15 裏自転車置場雨だれ下	0.137	0.093	0.073			0.066	0.070	0.061				コンクリート
		16 前自転車置場中央	0.086	0.080	0.070			0.082	0.082	0.062				アスファルト
2	東口交流センター	1 待合ロビー	/	/	/	0.05	H26.10.2	/	/	/	アスファルト	0.05	H27.10.21	
		2 出入口(バス乗り場側)	0.057	0.061	0.051			0.068	0.066	0.058				レンガ
		3 出入口	0.076	0.066	0.053			0.050	0.058	0.047				アスファルト
		4 駐車場(東口南)	0.091	0.079	0.078			0.068	0.073	0.076				レンガ
		5 駐車場(東口北)	0.139	0.125	0.125			0.148	0.115	0.103				レンガ
		6 雨どいなし(南側)	0.100	0.076	0.080			0.086	0.082	0.072				レンガ
		7 雨どい(北川階段下)	0.137	0.082	0.068			0.077	0.074	0.060				レンガ
3	一関文化センター	1 玄関右	0.080	0.071	0.067	0.05	H26.10.7	0.063	0.066	0.070	タイル	0.04	H27.10.21	
		2 玄関左	0.089	0.062	0.071			0.060	0.060	0.055	タイル			
		3 駐車場中央	0.058	0.051	0.051			0.048	0.046	0.047	アスファルト			
		4 右側階段後方(室外機脇)	0.105	0.084	0.078			0.061	0.057	0.055	コンクリート			
4	一関保健センター (新築)	1 玄関前	/	/	/	/	/	0.050	0.048	0.047	アスファルト	0.03	H27.10.22	
		2 駐車場A	/	/	/			0.045	0.052	0.043	アスファルト			
		3 駐車場B	/	/	/			0.046	0.048	0.040	アスファルト			
5	一関市女性センター	1 玄関前ホール	/	/	/	0.07	H26.10.3	/	/	/	人工マット	0.06	H27.10.21	
		2 玄関前	0.217	0.119	0.084			0.130	0.087	0.097	アスファルト			
		3 駐車場中央	0.118	0.097	0.095			0.084	0.089	0.062	アスファルト			
		4 雨どい(玄関横)	0.410	0.118	0.086			0.204	0.105	0.093	土			

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)					第4回測定(H27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
6	一関市民センター関が丘分館(関ヶ丘コミュニティセンター)	1 和室				0.05	H26.10.2				コンクリート	0.05	H27.10.20
		2 玄関前	0.067	0.071	0.062			0.071	0.067	0.063			
7	蔵のひろば	1 ホール				0.05	H26.10.3				タイル タイル 砂利 石畳	0.05	H27.10.21
		2 玄関前	0.071	0.056	0.055			0.056	0.055	0.058			
		3 トイレ入口前	0.068	0.050	0.044			0.048	0.059	0.060			
		4 中庭中央部	0.133	0.093	0.093			0.094	0.090	0.073			
		5 駐車場中央	0.059	0.061	0.051			0.061	0.059	0.061			
8	総合防災センター	1 3階大ホール				0.07	H26.10.3				アスファルト	0.07	H27.10.21
		2 玄関前兼駐車場	0.079	0.070	0.084			0.082	0.077	0.084			
9	一関勤労青少年ホーム	1 1階第1集会室				0.08	H26.10.2				コンクリート アスファルト	0.06	H27.10.21
		2 玄関前	0.091	0.073	0.068			0.078	0.069	0.055			
		3 駐車場中央	0.098	0.119	0.117			0.186	0.109	0.087			
10	一関図書館	1 ホール				0.03	H26.10.3				レンガ コンクリート	0.03	H27.10.21
		2 玄関前	0.059	0.045	0.046			0.053	0.041	0.049			
		3 駐車場中央(エリア4付近)	0.057	0.059	0.049			0.055	0.049	0.049			
11	一関水泳プール	1 玄関前	0.046	0.040	0.030	0.02	H26.9.30	0.047	0.050	0.039	コンクリート 芝 アスファルト	0.02	H27.10.14
		2 施設周辺(芝生中央)	0.039	0.034	0.039			0.030	0.034	0.031			
		3 駐車場中央	0.044	0.048	0.046			0.039	0.044	0.044			
12	一関運動公園テニスコート(新設分)	1 右入口側手前	0.054	0.055	0.056	0.04	H26.9.18	0.044	0.054	0.054	砂 砂 砂 砂 砂	0.04	H27.10.22
		2 右入口側奥	0.049	0.056	0.058			0.051	0.055	0.057			
		3 中央	0.051	0.049	0.054			0.043	0.052	0.047			
		4 左入口側奥	0.051	0.054	0.052			0.054	0.047	0.054			
		5 左入口側手前	0.054	0.046	0.061			0.058	0.061	0.062			
13	山目市民センター	1 事務室				0.05	H26.10.7				コンクリート アスファルト	0.05	H27.10.8
		2 玄関前	0.100	0.092	0.069			0.069	0.061	0.061			
		3 駐車場	0.075	0.068	0.057			0.065	0.061	0.060			

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
14	山目市民センター 体育館	1 玄関前	0.071	0.079	0.071	0.05	H26.10.7	0.101	0.069	0.064	アスファルト	0.05	H27.10.8
		2 駐車場	0.068	0.068	0.060			0.070	0.074	0.060	アスファルト		
		3 雨どい(正面南側)	0.157	0.067	0.068			0.143	0.066	0.062	アスファルト		
		4 雨どい(正面北側手前)	0.252	0.086	0.092			0.116	0.096	0.076	アスファルト		
		5 雨どい(正面北側奥)	0.667	0.509	0.319			0.290	0.260	0.180	砂利		
		6 雨どい(北側中央付近)						0.198	0.097	0.079	コンクリート		
		7 雨どい(北西側)	0.715	0.176	0.103			0.336	0.167	0.106	石		
		8 雨どい(西側の北から1つ目)	0.851	0.243	0.165			0.420	0.296	0.138	砂利		
		9 雨どい(西側の北から2つ目)	0.491	0.388	0.233			0.357	0.279	0.170	砂利		
		10 雨どい(西側の北から3つ目)	0.475	0.247	0.183			0.338	0.265	0.169	砂利		
		11 雨どい(西側の北から4つ目)	0.808	0.305	0.184			0.520	0.300	0.183	砂利		
		12 雨どい(南側)	0.861	0.660	0.417			0.370	0.260	0.190	アスファルト		
15	山目市民センター 笹谷分館	1 和室				0.09	H26.10.2					0.08	H27.10.9
		2 グラウンド	0.104	0.105	0.099			0.068	0.081	0.069	土		
		3 グラウンド	0.128	0.121	0.101			0.110	0.115	0.110	草		
		4 グラウンド	0.168	0.133	0.125			0.147	0.133	0.108	草		
		5 建物わき	0.165	0.143	0.106			0.105	0.104	0.097	草		
		6 分館脇(保育園側)	0.098	0.080	0.077			0.073	0.071	0.066	コンクリート		
16	一関農村女性の家	1 調理室				0.05	H26.10.2					0.04	H27.10.9
		2 玄関前	0.126	0.073	0.064			0.066	0.074	0.053	アスファルト		
		3 駐車場中央	0.051	0.052	0.062			0.051	0.055	0.051	アスファルト		
		4 雨どいなし(南側中央)	0.145	0.107	0.079			0.103	0.087	0.065	アスファルト		
		5 雨どいなし(西側中央)	0.212	0.179	0.138			0.270	0.161	0.121	砂利		
		6 雨どいなし(北側中央)	0.171	0.165	0.137			0.147	0.142	0.120	草		
		7 雨どいなし(西側中央)	0.164	0.157	0.125			0.165	0.132	0.108	草・砂利		
17	一関老人福祉センター	1 応接室				0.07	H26.10.7					0.06	H27.10.13
		2 玄関前	0.116	0.093	0.090			0.096	0.087	0.085	アスファルト		
		3 駐車場(中央)	0.096	0.083	0.071			0.078	0.069	0.066	アスファルト		
		4 玄関脇雨どい	0.142	0.080	0.079			0.151	0.077	0.069	コンクリート		
		5 浴室角雨どい	0.251	0.114	0.111			0.142	0.109	0.097	アスファルト		
		6 ベランダ角雨どい	0.529	0.206	0.127			0.524	0.174	0.108	コンクリート		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)					第4回測定(H27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
18	山目市民センター 赤荻分館 (一関学習交流館)	1 体育館				0.07	H26.10.2				コンクリート アスファルト 砂利 砂利 砂利	0.04	H27.10.9
		2 玄関前	0.131	0.107	0.094			0.066	0.074	0.062			
		3 駐車場	0.072	0.071	0.082			0.063	0.061	0.053			
		4 雨どいなし(北側中央)	0.841	0.388	0.231			0.752	0.289	0.195			
		5 雨どいなし(南側中央)	0.455	0.204	0.140			0.094	0.098	0.090			
		6 雨どいなし(西側中央)	0.355	0.200	0.142			0.349	0.161	0.108			
19	中里市民センター	1 事務室				0.05	H26.10.1				アスファルト アスファルト	0.05	H27.10.13
		2 玄関前	0.074	0.061	0.062			0.061	0.083	0.071			
		3 駐車場	0.076	0.071	0.058			0.073	0.084	0.067			
20	遊水地記念 緑地公園 多目的広場 (サッカー場)	1 アイポート側(NO,1)	0.044	0.042	0.046	0.03	H26.9.30	0.032	0.037	0.047	人工芝	0.03	H27.10.14
		2 Uドーム側(NO,1)	0.045	0.040	0.046			0.038	0.040	0.049	人工芝		
		3 Uドーム側(NO,2)	0.042	0.049	0.047			0.038	0.046	0.047	人工芝		
		4 アイポート側(NO,2)	0.045	0.047	0.051			0.038	0.047	0.047	人工芝		
		5 中央部	0.041	0.037	0.040			0.038	0.037	0.039	人工芝		
21	一関市民センター 真柴分館 (真柴コミュニティセン ター)	1 和室				0.08	H26.9.30				アスファルト アスファルト 土 砂 草 土 アスファルト 草 草	0.08	H27.10.19
		2 玄関前	0.082	0.081	0.087			0.082	0.085	0.074			
		3 駐車場	0.060	0.073	0.066			0.064	0.074	0.071			
		4 広場(中央)	0.236	0.173	0.146			0.161	0.161	0.150			
		5 砂場(脇)	0.129	0.148	0.161			0.111	0.145	0.145			
		6 物置脇	0.263	0.160	0.151			0.187	0.142	0.136			
		7 建物南前	0.193	0.134	0.106			0.098	0.109	0.095			
		8 建物北前	0.092	0.087	0.076			0.091	0.080	0.074			
		9 樹木下(水飲場左)	0.290	0.250	0.243			0.459	0.279	0.213			
		10 樹木下	0.174	0.177	0.199			0.485	0.290	0.200			
22	産業教養 文化体育施設 (Uドーム)	1 ホール中央				0.06	H26.9.30				アスファルト 草 アスファルト アスファルト	0.06	H27.10.15
		2 玄関前	0.049	0.058	0.059			0.060	0.055	0.066			
		3 入口向かいの土手(参考)	0.177	0.140	0.119			0.149	0.132	0.099			
		4 第2駐車場中央	0.088	0.094	0.083			0.071	0.078	0.077			
		5 進入路	0.095	0.092	0.094			0.074	0.075	0.073			

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
23	一関市民センター 滝沢分館 (一関農村センター)	1 和室中央				0.05	H26.9.30				0.04	H27.10.15	
		2 研修室中央											
		3 玄関前	0.107	0.080	0.064			0.081	0.067	0.059			アスファルト
		4 雨どい1	0.207	0.097	0.078			0.177	0.075	0.065			グレーチング
		5 雨どい2	0.685	0.178	0.117			0.492	0.151	0.098			砂利
		6 雨どい3	0.298	0.151	0.105			0.094	0.076	0.081			コンクリート
		7 雨どい4	0.401	0.122	0.104			0.251	0.127	0.097			コンクリート
		8 雨どい5	0.221	0.124	0.095			0.169	0.106	0.102			コンクリート
		9 雨どい6(あんきょ)	0.102	0.092	0.082			0.103	0.072	0.072			土
24	真滝児童館	1 ホール中央				0.04	H26.9.30				0.04	H27.10.15	
		2 玄関前	0.058	0.067	0.049			0.055	0.057	0.049			コンクリート
		3 駐車場中央	0.059	0.064	0.068			0.048	0.051	0.059			砂
		4 砂場(脇)	0.056	0.055	0.061			0.048	0.060	0.064			砂
25	武道館	1 武道場				0.05	H26.9.30				0.04	H27.10.15	
		2 玄関前	0.080	0.075	0.062			0.084	0.075	0.063			コンクリート
		3 駐車場	0.058	0.077	0.062			0.066	0.063	0.055			アスファルト
		4 雨どい	0.351	0.132	0.094			0.305	0.141	0.103			土
		5 樹木(入口右)	0.105	0.129	0.112			0.086	0.063	0.062			草・土
		6 樹木	0.093	0.066	0.072			0.285	0.197	0.143			土
26	サンアビリティーズ 一関	1 ホール				0.05	H26.9.30				0.05	H27.10.15	
		2 玄関前	0.061	0.056	0.071			0.059	0.070	0.058			アスファルト
		3 駐車場	0.079	0.082	0.065			0.069	0.081	0.072			アスファルト
27	総合体育館	1 メインアリーナ内				0.06	H26.10.1				0.07	H27.10.14	
		2 玄関	0.065	0.074	0.065			0.109	0.094	0.074			アスファルト
		3 駐車場	0.096	0.101	0.086			0.094	0.086	0.090			アスファルト
		4 駐輪場雨どい1	0.106	0.084	0.081			0.059	0.073	0.072			コンクリート
		5 駐輪場雨どい2	0.099	0.077	0.084			0.091	0.075	0.075			コンクリート
		6 駐輪場雨どい3	0.076	0.074	0.077			0.081	0.071	0.069			コンクリート
		7 駐輪場雨どい4	0.079	0.068	0.073			0.085	0.070	0.084			コンクリート
		8 立木下(玄関前丸ベンチ付)	0.127	0.073	0.090			0.106	0.081	0.081			土
		9 立木下(裏入口石の傍)	0.145	0.107	0.093			0.103	0.099	0.095			土・草

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
28	水辺プラザ	1 駐車場	0.104	0.093	0.075	0.06	H26.10.7	0.088	0.073	0.081	砂利	0.07	H27.10.14
		2 駐車場	0.109	0.097	0.076			0.082	0.085	0.079	砂利		
		3 散策路1	0.059	0.078	0.067			0.050	0.059	0.058	アスファルト		
		4 散策路2	0.083	0.088	0.077			0.059	0.080	0.087	アスファルト		
		5 中央付近	0.068	0.087	0.088			0.068	0.074	0.080	アスファルト		
		6 橋下雨どい	0.218	0.240	0.177			0.162	0.205	0.173	土		
		7 緑地	0.102	0.097	0.086			0.097	0.096	0.082	芝		
		8 緑地	0.100	0.091	0.089			0.073	0.080	0.091	芝		
		9 緑地	0.102	0.094	0.080			0.085	0.086	0.090	芝		
		10 散策路3	0.101	0.081	0.070			0.096	0.077	0.076	草		
		11 散策路4	0.082	0.068	0.076			0.082	0.066	0.080	アスファルト		
29	孤禅寺市民センター	1 ホール内				0.04	H26.9.26					0.04	H27.10.15
		2 玄関前	0.074	0.051	0.062			0.058	0.057	0.053	アスファルト		
		3 駐車場	0.057	0.042	0.043			0.041	0.034	0.052	アスファルト		
		4 ホール雨どい	0.057	0.055	0.053			0.069	0.067	0.062	コンクリート		
30	厳美市民センター (自然休養村管理センター)	1 1Fホール				0.05	H26.9.29					0.06	H27.10.2
		2 玄関前	0.065	0.063	0.054			0.073	0.062	0.064	コンクリート		
		3 駐車場	0.091	0.092	0.076			0.076	0.067	0.077	コンクリート		
		4 雨どい(玄関すぐ左)	1.260	0.157	0.092			0.180	0.130	0.090	土・砂利		
		5 雨どい(左端)	0.736	0.168	0.096			0.389	0.134	0.099	土		
		6 雨どいなし(裏)	0.232	0.160	0.142			0.152	0.126	0.112	アスファルト		
31	都市農村交流館	1 休憩所				0.06	H26.9.29					0.05	H27.10.2
		2 駐車場	0.073	0.066	0.063			0.062	0.069	0.069	アスファルト		
		3 駐車場	0.076	0.087	0.065			0.062	0.058	0.061	アスファルト		
		4 駐車場(レストラン前のベンチ前)	0.118	0.131	0.114			0.108	0.109	0.084	草		
		5 駐車場(レストラン前のベンチ前)	0.059	0.061	0.053			0.072	0.064	0.070	コンクリート		
		6 駐車場	0.060	0.073	0.062			0.057	0.078	0.060	アスファルト		
		7 雨どい(裏)	0.357	0.123	0.073			0.332	0.206	0.128	砂利		
		8 雨どい(玄関左横)	0.377	0.177	0.113			0.089	0.093	0.083	コンクリート		
		9 玄関前	0.111	0.100	0.097			0.095	0.090	0.073	コンクリート		
		10 雨どいなし	0.086	0.071	0.073			0.063	0.060	0.068	コンクリート		
		11 雨どいなし(10番近辺砂利)	0.318	0.196	0.157			0.262	0.112	0.091	砂利		
32	厳美市民センター 山谷分館	1 和室				0.10	H26.9.26					0.08	H27.10.1
		2 玄関前	0.186	0.112	0.110			0.107	0.087	0.095	砂利		
		3 駐車場	0.134	0.115	0.120			0.081	0.078	0.094	砂利		
		4 雨どいなし	0.661	0.204	0.151			0.329	0.144	0.113	砂利		
		5 雨どい	0.281	0.184	0.144			0.162	0.169	0.123	コンクリート		
		6 雨どい	0.210	0.137	0.106			0.212	0.112	0.095	砂利		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
33	骨寺村荘園交流館	1 売店				0.04	H26.9.26				0.03	H27.10.1	
		2 玄関前	0.049	0.044	0.048			0.042	0.039	0.041			アスファルト
		3 駐車場	0.054	0.054	0.059			0.045	0.040	0.048			アスファルト
		4 雨どい(玄関横)	0.212	0.093	0.064			0.109	0.064	0.057			タイル
		5 雨どいなし(自販機前)	0.081	0.057	0.057			0.042	0.047	0.041			タイル
		6 雨どいなし(裏側)	0.124	0.099	0.080			0.114	0.092	0.081			芝
34	一関市博物館	1 1Fホール				0.07	H26.9.29				0.08	H27.10.1	
		2 玄関前	0.085	0.097	0.097			0.143	0.129	0.122			コンクリート
		3 駐車場	0.087	0.083	0.082			0.085	0.079	0.070			アスファルト
		4 雨どいなし(玄関左)	0.371	0.265	0.184			0.187	0.158	0.132			砂利
		5 雨どいなし(西側池隣)	0.530	0.240	0.156			0.139	0.141	0.110			砂利
		6 雨どいなし(軒下北西)	0.181	0.175	0.143			0.110	0.129	0.127			砂利
		7 雨どいなし(軒下北)	0.323	0.187	0.136			0.106	0.088	0.080			砂利
		8 雨どいなし(職員通用口)	0.143	0.170	0.132			0.188	0.136	0.105			砂利
		9 雨どいなし(軒下東)	0.417	0.202	0.151			0.187	0.138	0.121			砂利
		10 雨どいなし(玄関北側)	0.357	0.223	0.147			0.165	0.148	0.155			砂利
35	祭時スノーランド (祭時第一リフト)	1 第一リフト前	0.046	0.046	0.043	0.03	H26.9.24	0.036	0.041	0.037	0.03	H27.9.28	
		2 第一リフト後	0.055	0.052	0.050			0.051	0.053	0.049			土
		3 中央	0.045	0.046	0.053			0.061	0.059	0.051			草
		4 建物前	0.045	0.051	0.046			0.051	0.053	0.060			砂利
		5 建物奥(100m)	0.050	0.050	0.048			0.055	0.042	0.046			草
36	真湯温泉センター 温泉交流館	1 1Fホール				0.04	H26.9.24				0.03	H27.9.28	
		2 玄関前	0.066	0.048	0.049			0.028	0.028	0.033			コンクリート
		3 駐車場	0.054	0.052	0.053			0.057	0.053	0.049			コンクリート
		4 雨どいなし⑦	0.063	0.052	0.035			0.092	0.057	0.046			砂利
		5 雨どいなし⑧	0.052	0.044	0.044			0.027	0.030	0.038			コンクリート
37	国民保養温 泉地施設 須川ビジター センター	1 南西側	0.063	0.042	0.036	0.02	H26.9.24	0.051	0.050	0.044	0.03	H27.9.28	
		2 南側	0.037	0.038	0.035			0.033	0.031	0.036			草
		3 北東側	0.038	0.047	0.044			0.043	0.045	0.043			コンクリート
		4 中央	0.044	0.040	0.038			0.035	0.041	0.033			コンクリート
		5 北側	0.041	0.044	0.036			0.036	0.056	0.045			コンクリート
38	骨寺村荘園広場	1 北東側	0.166	0.125	0.124	0.10	H26.9.26	0.106	0.093	0.078	0.07	H27.10.1	
		2 南東側	0.129	0.111	0.099			0.094	0.095	0.096			砂
		3 南西側	0.137	0.128	0.109			0.106	0.104	0.088			草
		4 北西側	0.204	0.113	0.096			0.060	0.082	0.074			アスファルト
		5 中央	0.176	0.159	0.142			0.088	0.101	0.111			アスファルト

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)					第4回測定(H27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
39	骨寺村荘園休憩所	1 和室				0.06	H26.9.24				砂利 コンクリート 砂利 土	0.06	H27.9.28
		2 玄関前	0.147	0.105	0.087			0.117	0.095	0.091			
		3 駐車場	0.070	0.065	0.064			0.057	0.060	0.065			
		4 雨どいなし(玄関左)	0.221	0.145	0.106			0.110	0.097	0.068			
		5 雨どいなし(裏)	0.214	0.184	0.141			0.173	0.135	0.117			
		6 汚染土埋設場所											
40	下真坂橋前 (骨寺前荘園室)	1 下真坂バス停前	0.069	0.097	0.074	0.06	H26.9.26	0.077	0.077	0.064	アスファルト	0.05	H27.10.1
41	遠西遺跡前 (骨寺前荘園室)	1 南東側	0.103	0.079	0.089	0.07	H26.9.26	0.078	0.085	0.077	草	0.06	H27.10.1
		2 北東側	0.100	0.080	0.090			0.076	0.087	0.081	草		
		3 中央	0.088	0.091	0.093			0.093	0.079	0.071	草		
		4 北西側	0.084	0.077	0.072			0.101	0.104	0.075	草		
		5 南西側	0.089	0.082	0.090			0.085	0.064	0.076	草		
42	山王窟駐車場 (骨寺前荘園室)	1 駐車場	0.042	0.054	0.048	0.03	H26.9.24	0.043	0.047	0.047	コンクリート	0.03	H27.9.28
43	一関生活改善 センター	1 和室				0.04	H26.9.24				アスファルト アスファルト コンクリート	0.04	H27.9.28
		2 玄関前	0.059	0.057	0.050			0.053	0.058	0.047			
		3 駐車場	0.047	0.050	0.055			0.053	0.057	0.062			
		4 雨どい	0.083	0.079	0.091			0.182	0.098	0.079			
44	一関牧野	1 北側	0.066	0.060	0.051	0.04	H26.9.26	0.059	0.059	0.053	草	0.04	H27.10.1
		2 北西側	0.056	0.059	0.046			0.043	0.058	0.051	草		
		3 中央	0.078	0.076	0.072			0.086	0.070	0.071	草		
		4 南西側	0.041	0.042	0.051			0.068	0.053	0.062	草		
		5 東側	0.060	0.061	0.060			0.059	0.071	0.058	草		
45	一関市有機肥料 センター	1 倉庫中央				0.04	H26.9.26				アスファルト アスファルト 草 砂利・草 砂利 砂利	0.03	H27.10.1
		2 玄関前	0.054	0.065	0.055			0.064	0.045	0.050			
		3 駐車場	0.051	0.051	0.058			0.052	0.050	0.048			
		4 雨どいなし(入口脇)	0.285	0.198	0.151			0.221	0.169	0.123			
		5 雨どいなし(中央)	0.822	0.343	0.258			0.355	0.282	0.210			
		6 雨どいなし(奥)	0.860	0.417	0.272			0.572	0.300	0.199			
		7 雨どいなし(北側)	0.843	0.358	0.277			0.345	0.213	0.164			

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
46	萩荘市民センター	1 事務室	/	/	/	0.06	H26.10.1	/	/	/	0.05	H27.10.5	
		2 玄関前	0.076	0.088	0.071			0.059	0.058	0.053			アスファルト
		3 駐車場中央	0.081	0.079	0.080			0.089	0.082	0.077			アスファルト
		4 雨どい無(正面右側)	0.068	0.066	0.065			0.068	0.059	0.077			アスファルト
		5 雨どい無(正面左側)	0.123	0.123	0.102			0.102	0.093	0.098			コンクリート
		6 立木下(玄関前桜)	0.145	0.149	0.134			0.116	0.099	0.104			土
		7 立木下(北側銀杏)	0.116	0.117	0.087			0.116	0.080	0.081			砂利
47	一関市研究開発 プラザ	1 1Fホール	/	/	/	0.06	H26.9.30	/	/	/	0.04	H27.10.7	
		2 玄関前	0.130	0.090	0.076			0.097	0.069	0.051			アスファルト
		3 駐車場	0.089	0.088	0.075			0.071	0.083	0.068			アスファルト
		4 裏側溝	0.553	0.267	0.165			0.081	0.126	0.099			アスファルト
		5 雨どいなし	0.159	0.112	0.090			0.128	0.081	0.072			コンクリート
48	尾花が森キャンプ場	1 トイレ前	0.179	0.125	0.109	0.12	H26.9.30	0.136	0.111	0.106	草	0.10	H27.10.7
		2 炊事場前	0.253	0.185	0.146			0.181	0.135	0.113	土		
		3 トイレ前	0.199	0.149	0.143			0.126	0.124	0.109	草		
		4 碑横	0.173	0.151	0.136			0.118	0.126	0.120	草		
		5 案内板前	0.165	0.171	0.138			0.131	0.122	0.126	草		
		6 立木下(東屋付近)	0.159	0.145	0.154			0.142	0.124	0.126	草		
		7 立木下(石碑前松)	0.152	0.154	0.128			0.119	0.141	0.129	草		
49	巖美市民センター 達古袋分館	1 分館(図書室)	/	/	/	0.09	H26.9.29	改修工事につき			/	/	
		2 玄関前	0.158	0.139	0.110								
		3 駐車場	0.101	0.094	0.096								
		4 雨どいなし	0.516	0.210	0.152								
50	萩荘市民センター 市野々分館	1 大広間	/	/	/	0.07	H26.9.30	/	/	/	0.06	H27.10.5	
		2 玄関前	0.070	0.065	0.076			0.053	0.059	0.062			コンクリート
		3 体育館玄関入口前	0.094	0.107	0.096			0.080	0.089	0.076			コンクリート
		4 駐車場	0.069	0.071	0.079			0.093	0.088	0.082			砂利
		5 雨どい(右から3番目)	0.758	0.264	0.142			0.286	0.184	0.124			コンクリート
		6 雨どい(右端)	1.398	0.293	0.155			0.322	0.158	0.127			コンクリート
		7 雨どい(トイレ左)	0.140	0.125	0.096			0.079	0.086	0.075			コンクリート
		8 立木下(鉄棒傍赤松)	0.159	0.137	0.113			0.138	0.102	0.117			土・草
		9 立木下(玄関付近桜)	0.125	0.102	0.087			0.095	0.089	0.076			土・草

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)					第4回測定(H27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
51	萩荘サッカー場	1 入口横	0.180	0.170	0.143	0.12	H26.10.1	0.137	0.125	0.118	土	0.09	H27.10.7
		2 東南部	0.156	0.175	0.160			0.134	0.139	0.120	土・草		
		3 北東部	0.181	0.154	0.127			0.124	0.132	0.108	土・草		
		4 中央部	0.085	0.108	0.105			0.097	0.085	0.086	土		
		5 北西部	0.167	0.144	0.143			0.132	0.119	0.111	土・草		
		6 北南部	0.150	0.154	0.134			0.136	0.153	0.112	土		
		7 倉庫横雨どいなし	0.263	0.202	0.163			0.159	0.164	0.120	土		
		8 立木下(南側)	0.183	0.167	0.136			0.119	0.121	0.109	砂利		
52	一関運動公園 陸上競技場	1 競技場全体(メッシュNo.220)	0.222	0.186	0.191	0.14	H26.9.18	0.206	0.173	0.164	芝	0.10	H27.10.22
		2 競技場全体(メッシュNo.24)	0.114	0.107	0.102			0.053	0.051	0.053	アンソーカ		
		3 競技場全体(メッシュNo.111)	0.154	0.145	0.148			0.129	0.123	0.119	芝		
		4 競技場全体(メッシュNo.234)	0.205	0.206	0.198			0.204	0.159	0.157	芝		
		5 競技場全体(メッシュNo.38)	0.119	0.105	0.120			0.053	0.055	0.053	アンソーカ		
		6 フィールド内(メッシュNo.64)	0.157	0.162	0.166			0.156	0.148	0.127	芝		
		7 フィールド内(メッシュNo.73)	0.167	0.164	0.161			0.147	0.150	0.111	芝		
		8 フィールド内(メッシュNo.177)	0.140	0.132	0.143			0.143	0.134	0.126	芝		
		9 フィールド内(メッシュNo.168)	0.151	0.146	0.160			0.146	0.131	0.123	芝		
53	一関運動公園 ソフトボール場	1 バックネット前(メッシュNo.11)	0.056	0.056	0.065	0.06	H26.9.18	0.054	0.054	0.058	土	0.05	H27.10.22
		2 レフト付近(メッシュNo.18)	0.068	0.080	0.081			0.064	0.066	0.076	土		
		3 センター付近(メッシュNo.70)	0.057	0.082	0.085			0.053	0.059	0.052	土		
		4 ライト付近(メッシュNo.66)	0.054	0.075	0.071			0.058	0.072	0.061	土		
		5 中央部(メッシュNo.43)	0.050	0.043	0.053			0.040	0.048	0.053	土		
54	一関運動公園 野球場	1 内野1(メッシュNo.25)	0.104	0.108	0.118	0.12	H26.9.18	0.132	0.131	0.120	土	0.10	H27.10.22
		2 内野2(メッシュNo.48)	0.076	0.085	0.090			0.093	0.069	0.077	土		
		3 内野3(メッシュNo.87)	0.109	0.110	0.120			0.132	0.121	0.128	土		
		4 内野4(メッシュNo.41)	0.124	0.118	0.109			0.080	0.094	0.082	土		
		5 内野5(メッシュNo.45)	0.095	0.100	0.103			0.049	0.060	0.056	土		
		6 外野1(メッシュNo.67)	0.161	0.168	0.162			0.129	0.118	0.129	芝		
		7 外野2(メッシュNo.161)	0.157	0.160	0.164			0.166	0.141	0.131	芝		
		8 外野3(メッシュNo.151)	0.150	0.144	0.153			0.129	0.138	0.132	芝		
		9 外野4(メッシュNo.76)	0.150	0.149	0.161			0.157	0.138	0.128	芝		
		10 外野5(メッシュNo.170)	0.148	0.155	0.148			0.166	0.135	0.126	芝		
55	一関運動公園 テニスコート	1 右奥(メッシュNo.90)	0.140	0.123	0.136	0.10	H26.9.18	0.151	0.114	0.125	砂	0.08	H27.10.22
		2 右手前(メッシュNo.36)	0.116	0.095	0.126			0.110	0.088	0.095	砂		
		3 中央(メッシュNo.46)	0.058	0.072	0.083			0.071	0.064	0.066	砂		
		4 左奥(メッシュNo.74)	0.097	0.106	0.120			0.157	0.111	0.108	砂		
		5 左手前(メッシュNo.20)	0.123	0.098	0.126			0.102	0.108	0.105	砂		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
56	一関市職業訓練センター	1 製図室				0.04	H26.9.26				0.03	H27.9.30	
		2 パソコン教室											
		3 視聴覚室											
		4 玄関前	0.076	0.062	0.051			0.055	0.054	0.049			アスファルト
		5 駐車場(中央付近)	0.064	0.072	0.059			0.063	0.050	0.048			アスファルト
		6 雨どい排水口	0.185	0.070	0.051			0.094	0.061	0.043			グレーチング
		7 雨どい排水口	0.101	0.061	0.040			0.080	0.065	0.054			グレーチング
		8 雨どい排水口	0.115	0.056	0.042			0.085	0.064	0.047			グレーチング(枯葉有)
		9 雨どい排水口	0.208	0.069	0.060			0.136	0.073	0.049			グレーチング
		10 雨どい排水口	0.185	0.066	0.059			0.125	0.062	0.061			グレーチング
		11 雨どい排水口	0.298	0.085	0.062			0.185	0.076	0.058			グレーチング
		12 雨どい排水口	0.269	0.091	0.067			0.219	0.074	0.050			グレーチング
		13 雨どい排水口	0.102	0.053	0.051			0.108	0.071	0.046			グレーチング
		14 雨どい排水口	0.143	0.067	0.058			0.091	0.070	0.052			グレーチング
57	舞川市民センター (一関文化伝承館)	1 玄関前	0.069	0.062	0.062	0.05	H26.9.26	0.064	0.072	0.053	コンクリート	0.04	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.078	0.071	0.063			0.066	0.060	0.056	アスファルト		
		3 屋根下	0.079	0.062	0.055			0.073	0.063	0.058	砂利		
		4 雨どい排水口	0.394	0.327	0.194			0.206	0.194	0.139	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.184	0.143	0.113			0.416	0.134	0.126	砂利		
		6 屋根下	0.130	0.102	0.099			0.104	0.104	0.075	コンクリート		
		7 屋根下	0.862	0.529	0.298			0.178	0.152	0.142	砂利		
		8 屋根下	0.160	0.156	0.128			0.214	0.178	0.129	アスファルト		
		9 屋根下	0.157	0.100	0.088			0.121	0.110	0.089	アスファルト		
		10 屋根下	0.204	0.201	0.191			0.327	0.269	0.188	砂利		
		11 雨どい排水口	0.096	0.093	0.099			0.147	0.173	0.148	砂利		
		12 体育館											

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(H26年度)				第4回測定(H27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
58	弥栄市民センター	1 玄関前	0.074	0.083	0.081	0.06	H26.9.29	0.076	0.095	0.071	コンクリート	0.07	H27.10.16
		2 駐車場(中央付近)	0.115	0.091	0.090			0.068	0.082	0.070	アスファルト		
		3 屋根下	0.153	0.151	0.109			0.097	0.117	0.093	アスファルト		
		4 雨どい排水口	0.247	0.197	0.143			0.201	0.168	0.152	芝		
		5 雨どい排水口(軒下側溝傍)	0.160	0.154	0.161			0.427	0.166	0.123	コンクリート		
		6 雨どい排水口	0.072	0.068	0.069			0.077	0.069	0.069	砂		
		7 グラウンド中央	0.063	0.055	0.048			0.099	0.082	0.088	細かい砕石		
		8 グラウンド角1	0.072	0.060	0.062			0.072	0.083	0.089	細かい砕石		
		9 グラウンド角2	0.087	0.067	0.056			0.057	0.057	0.063	細かい砕石		
		10 グラウンド角3	0.074	0.097	0.089			0.097	0.105	0.116	細かい砕石		
		11 グラウンド角4	0.095	0.070	0.065			0.074	0.063	0.066	細かい砕石		
		12 体育館横側溝1(側溝の中)	0.115	0.079	0.077			0.380	0.223	0.151	土		
		13 体育館横側溝2(側溝の中)	0.262	0.181	0.133			0.136	0.125	0.118	土		
		14 研修室1,2											
59	弥栄市民センター 平沢分館	1 玄関前	0.124	0.083	0.079	0.09	H26.9.29	0.052	0.070	0.070	コンクリート	0.08	H27.10.16
		2 駐車場(中央付近)	0.116	0.100	0.107			0.077	0.086	0.086	砂利		
		3 雨どい排水口	0.252	0.192	0.154			0.591	0.217	0.137	草		
		4 グラウンド中央	0.131	0.103	0.102			0.088	0.092	0.086	土		
		5 グラウンド角1	0.145	0.115	0.111			0.143	0.121	0.108	草		
		6 グラウンド角2	0.139	0.132	0.103			0.109	0.111	0.108	草		
		7 グラウンド角3	0.129	0.126	0.117			0.093	0.103	0.101	草・土		
		8 グラウンド角4	0.133	0.112	0.102			0.090	0.094	0.099	土		
		9 研修室1,2											

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示