

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール	0.089	0.091	0.075	0.06	H26.11.28	0.090	0.085	0.089	/	0.06	H27.12.15	
		2 玄関前	0.082	0.082	0.080			0.067	0.090	0.062				タイル
		3 駐車場	0.077	0.079	0.062			0.061	0.061	0.053				アスファルト
		4 庁舎植込み	0.100	0.112	0.094			0.094	0.099	0.097				タイル
2	大森浄水場	1 屋内	0.066	0.060	0.063	0.05	H26.11.28	0.056	0.068	0.076	/	0.06	H27.12.15	
		2 玄関前	0.072	0.071	0.073			0.075	0.070	0.083				タイル
		3 駐車場	0.096	0.095	0.062			0.078	0.065	0.071				アスファルト
		4 雨どい無	0.237	0.250	0.237			0.233	0.232	0.151				砂利
3	大森ポンプ場	1 屋内	0.060	0.052	0.054	0.08	H26.11.28	0.051	0.052	0.054	/	0.07	H27.12.15	
		2 玄関前	0.081	0.081	0.090			0.067	0.078	0.076				タイル
		3 駐車場	0.101	0.109	0.099			0.076	0.099	0.091				アスファルト
		4 雨どい下	0.216	0.200	0.138			0.169	0.108	0.099				砂利
		5 汚染土埋立地	/	/	/			0.083	0.096	0.090				不明
4	永井市民センター (旧)	1 事務室①	0.060	0.065	0.057	0.05	H26.11.17	0.062	0.063	0.057	/	0.05	H27.12.10	
		2 玄関前⑨	0.060	0.058	0.068			0.071	0.066	0.062				一部解体
		3 駐車場⑩	0.067	0.064	0.067			0.072	0.070	0.070				一部解体
		4 軒下(左側)⑦	0.303	0.168	0.130			0.282	0.127	0.098				砂利
		5 軒下(右側)⑧	0.198	0.113	0.092			0.108	0.099	0.086				砂利
5	永井市民センター (新)	1 玄関前①	0.055	0.063	0.055	0.04	H27.1.21	0.039	0.049	0.045	/	0.04	H27.12.15	
		2 駐車場②	0.050	0.056	0.054			0.044	0.055	0.045				アスファルト
		3 雨どい(南側)③	0.034	0.043	0.053			0.035	0.048	0.045				グレーチング
		4 雨どい(北側)④	0.033	0.044	0.049			0.037	0.044	0.049				グレーチング
		5 雨だれ(裏側)⑤	0.055	0.055	0.051			0.046	0.050	0.056				砂利
		6 グラウンド(中央部)⑥	/	/	/			0.036	0.041	0.041				土
		7 グラウンド(プール側付近)⑦	造成中につき測定不可					0.099	0.144	0.100				草
		8 グラウンド(国道側)⑧	造成中につき測定不可					0.050	0.066	0.059				土
		9 グラウンド(国道側)⑨	造成中につき測定不可					0.045	0.049	0.051				土
		10 グラウンド(建物側付近)⑩	造成中につき測定不可					0.042	0.051	0.054				土
6	高倉介護予防センター	1 健康ホール	0.055	0.055	0.049	0.04	H26.11.17	0.052	0.052	0.050	/	0.04	H27.12.10	
		2 玄関前	0.072	0.059	0.062			0.063	0.054	0.058				コンクリート
		3 駐車場	0.073	0.078	0.050			0.048	0.060	0.056				コンクリート
		4 軒下(建物裏側)	0.094	0.088	0.064			0.087	0.079	0.072				砂利
		5 軒下(建物左側)	0.062	0.061	0.050			0.074	0.079	0.062				コンクリート

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
7	高倉コミュニティセンター	1 駐車場	0.073	0.078	0.050	0.05	H26.11.17	0.048	0.060	0.056	コンクリート	0.05	H27.12.10
		2 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	0.082	0.079	0.077			0.063	0.077	0.071	砂利		
		3 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	0.083	0.082	0.081			0.070	0.069	0.067	砂利		
		4 グラウンドゴルフ場(奥左側)	0.076	0.085	0.066			0.065	0.064	0.069	砂利		
		5 グラウンドゴルフ場(奥右側)	0.071	0.068	0.065			0.067	0.071	0.064	砂利		
		6 グラウンドゴルフ場(中央部)	0.081	0.080	0.065			0.079	0.082	0.076	砂利		
8	花泉子育て支援センター	1 保育室	0.056	0.043	0.050	0.04	H26.11.28	0.037	0.038	0.041	コンクリート	0.04	H27.12.17
		2 玄関前	0.053	0.053	0.061			0.052	0.063	0.055	タイル		
		3 雨どい下 No.1	0.089	0.077	0.068			0.089	0.075	0.074	砂利		
		4 雨どい下 No.2	0.072	0.078	0.069			0.069	0.071	0.071	砂利		
		5 雨どい下 No.3	0.084	0.074	0.074			0.087	0.092	0.067	コンクリート		
		6 雨どい下 No.4	0.058	0.054	0.054			0.061	0.059	0.051	コンクリート		
		7 雨どい下 No.5	0.049	0.048	0.049			0.047	0.049	0.049	コンクリート		
		8 駐車場	0.056	0.062	0.056			0.057	0.057	0.062	アスファルト		
9	花泉弓道場	1 競技室	0.064	0.064	0.061	0.06	H26.11.28	0.067	0.065	0.068	コンクリート	0.06	H27.12.17
		2 玄関前	0.066	0.073	0.060			0.080	0.065	0.073	コンクリート		
		3 雨どい下	0.480	0.192	0.142			0.304	0.180	0.117	砂利		
		4 雨どい無し	0.350	0.120	0.098			0.140	0.095	0.107	砂利		
		5 駐車場	0.082	0.090	0.094			0.070	0.083	0.076	砂利		
		6 除染土地	0.064	0.068	0.074			0.074	0.068	0.064	草		
10	涌津市民センター	1 ロビー		0.068		0.05	H26.12.5	0.053	0.059	0.055	コンクリート	0.05	H27.12.18
		2 玄関前	0.064	0.070	0.061			0.065	0.061	0.071	アスファルト		
		3 雨どい下(正面左側)	0.425	0.131	0.109			0.232	0.143	0.101	砂利		
		4 雨どい下(建物右側)	0.840	0.293	0.164			0.719	0.241	0.137	砂利		
		5 雨どい下(正面右側)	0.494	0.278	0.186			0.435	0.233	0.143	砂利		
		6 駐車場	0.065	0.072	0.068			0.071	0.065	0.066	アスファルト		
		7 雨どい下(裏側)	0.773	0.303	0.212			0.366	0.231	0.176	砂利		
11	花泉学校給食センター	1 事務室	0.038	0.027	0.023	0.06	H26.11.27	0.032	0.033	0.032	コンクリート	0.05	H27.12.15
		2 玄関前	0.145	0.084	0.076			0.077	0.082	0.074	アスファルト		
		3 駐車場	0.101	0.089	0.072			0.076	0.070	0.063	アスファルト		
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	0.140	0.130	0.131	0.10	H26.11.26	0.113	0.136	0.123	コンクリート	0.11	H27.12.17
		2 プール敷地内(南西側)	0.168	0.165	0.149			0.160	0.183	0.193	コンクリート		
		3 プール敷地内(中央)	0.102	0.090	0.079			0.076	0.078	0.083	コンクリート		
		4 プール敷地内(南東側)	0.063	0.095	0.081			0.137	0.134	0.132	コンクリート		
		5 プール敷地内(北東側)	0.128	0.144	0.136			0.165	0.142	0.115	コンクリート		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	花泉第2体育館	1 屋内	0.064	0.071	0.079	0.12	H26.11.26	0.068	0.068	0.067	0.08	H27.12.17	
		2 玄関前	0.123	0.131	0.125			0.103	0.107	0.101			アスファルト
		3 駐車場	0.108	0.155	0.150			0.119	0.098	0.098			アスファルト
		4 雨どい下(正面右側)	0.205	0.182	0.191			0.186	0.155	0.168			グレーチング
		5 雨どい下(正面右側)	0.846	0.340	0.303			0.154	0.203	0.195			グレーチング
		6 雨どい下(正面右側)	0.749	0.618	0.363			0.148	0.161	0.185			グレーチング
		7 雨どい下(正面右側)	0.594	0.469	0.310			0.200	0.200	0.182			グレーチング
		8 雨どい下(正面右側)	0.507	0.481	0.339			0.156	0.156	0.153			グレーチング
		9 雨どい下(裏側)	0.160	0.174	0.178			0.175	0.186	0.171			コンクリート
		10 雨どい下(裏側)	0.086	0.103	0.088			0.189	0.243	0.186			コンクリート
		11 雨どい下(正面左側)	0.175	0.142	0.121			0.205	0.245	0.226			砂利
		12 雨どい下(正面左側)	0.536	0.248	0.230			0.208	0.145	0.159			砂利
		13 雨どい下(正面左側)	0.891	0.287	0.251			0.406	0.201	0.144			グレーチング
14	油島市民センター	1 和室	0.076	0.060	0.079	0.04	H26.11.17	0.068	0.062	0.068	0.05	H27.12.10	
		2 玄関前	0.086	0.067	0.062			0.067	0.070	0.067			コンクリート
		3 雨どい下(左側中央)	0.618	0.316	0.213			0.306	0.269	0.187			砂利
		4 駐車場	0.066	0.058	0.055			0.062	0.060	0.060			砂利
		5 雨どい下(建物右前側)	0.195	0.195	0.153			0.307	0.205	0.144			砂利
		6 雨どい下(建物右奥側)	0.597	0.317	0.201			0.328	0.242	0.169			砂利
15	蝦島コミュニティセンター	1 和室	0.045	0.038	0.050	0.13	H26.11.17	0.045	0.040	0.046	0.07	H27.12.10	
		2 玄関前	0.352	0.149	0.105			0.066	0.068	0.065			コンクリート
		3 雨どい下(建物左奥側)	0.531	0.243	0.159			0.452	0.187	0.122			砂利
		4 雨どい下(建物裏側中央)	0.410	0.185	0.131			0.594	0.272	0.169			砂利
		5 雨どい下(建物右横側)	0.206	0.160	0.108			0.600	0.213	0.119			土
		6 駐車場	0.100	0.134	0.193			0.101	0.101	0.098			砂利
		7 雨どい下(玄関付近)	0.238	0.237	0.164			0.292	0.215	0.131			コンクリート
		8 雨どい下(正面左前側)	0.135	0.135	0.114			0.241	0.139	0.104			砂利
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋脇(メッシュNo.13)	0.127	0.128	0.137	0.13	H26.9.10	0.155	0.127	0.118	0.12	H27.10.23	
		2 ステージ脇(メッシュNo.1)	0.174	0.163	0.162			0.142	0.144	0.146			草
		3 遊具脇(メッシュNo.10)	0.169	0.160	0.138			0.176	0.167	0.146			草
		4 奥上南側(メッシュNo.4)	0.141	0.130	0.124			0.143	0.127	0.125			土
		5 入口右上(メッシュNo.16)	0.169	0.157	0.157			0.158	0.149	0.131			苔
17	花泉運動公園 テニスコート	1 右側手前(メッシュNo.24)	0.068	0.079	0.088	0.08	H26.9.10	0.092	0.091	0.093	0.08	H27.10.23	
		2 右側奥(メッシュNo.6)	0.076	0.086	0.093			0.083	0.091	0.105			砂
		3 左側奥(メッシュNo.1)	0.126	0.128	0.108			0.124	0.105	0.110			砂
		4 左側手前(メッシュNo.19)	0.109	0.113	0.108			0.110	0.100	0.099			砂
		5 中央部(メッシュNO.10)	0.106	0.095	0.088			0.080	0.087	0.085			砂

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
18	花泉運動公園 野球場	1 内野一塁側(メッシュNo.23)	0.175	0.152	0.128	0.11	H26.9.10	0.060	0.067	0.070	土	0.08	H27.10.23
		2 外野レフト側(メッシュNo.67)	0.159	0.157	0.147			0.160	0.145	0.135	芝		
		3 内野三塁側(メッシュNo.43)	0.097	0.105	0.091			0.073	0.064	0.074	土		
		4 外野ライト側(メッシュNo.29)	0.167	0.189	0.162			0.136	0.135	0.136	芝		
		5 中央二塁後(メッシュNo.41)	0.075	0.097	0.093			0.080	0.077	0.083	土		
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 入口左手前(メッシュNo.33)	0.121	0.122	0.124	0.10	H26.9.10	0.126	0.120	0.112	芝	0.10	H27.10.23
		2 右奥(メッシュNo.4)	0.152	0.129	0.137			0.120	0.123	0.128	芝		
		3 中央(メッシュNo.16)	0.111	0.132	0.121			0.120	0.119	0.115	芝		
		4 入口側奥(メッシュNo.29)	0.129	0.140	0.138			0.126	0.125	0.128	芝		
		5 ヘリポート奥(メッシュNo.8)	0.036	0.042	0.041			0.058	0.072	0.085	芝		
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 広場(メッシュNo.10)	0.201	0.160	0.153	0.12	H26.9.10	0.197	0.151	0.140	芝	0.12	H27.10.23
		2 炊事場(メッシュNo.18)	0.195	0.177	0.148			0.119	0.113	0.111	草		
		3 入口(メッシュNo.28)	0.103	0.103	0.104			0.096	0.095	0.102	アスファルト		
		4 トイレ入口(メッシュNo.12)	0.174	0.180	0.133			0.160	0.142	0.137	草		
		5 キャンプファイアー(メッシュNo.7)	0.187	0.174	0.151			0.188	0.171	0.173	草		
21	花泉宿泊交流研修 施設花夢パル	1 ロビー	0.055	0.056	0.060	0.06	H26.11.28	0.063	0.065	0.050		0.08	H27.12.17
		2 玄関前	0.072	0.058	0.063			0.082	0.091	0.080	アスファルト		
		3 駐車場	0.075	0.073	0.085			0.117	0.129	0.117	アスファルト		
		4 雨どい無(正面左前側)	0.121	0.121	0.111			0.083	0.090	0.092	芝		
		5 雨どい無(奥左側)	0.103	0.112	0.111			0.178	0.148	0.108	砂利		
		6 雨どい無(奥右側)	0.471	0.202	0.147			0.152	0.126	0.100	砂利		
		7 雨どい無(玄関右奥側)	0.086	0.078	0.069			0.067	0.076	0.071	コンクリート		
		8 雨どい無(玄関脇)	0.099	0.087	0.086			0.081	0.091	0.080	コンクリート		
22	花泉市民センター	1 和室	0.066	0.065	0.058	0.07	H26.11.18	0.060	0.061	0.058		0.06	H27.12.17
		2 玄関前	0.071	0.083	0.072			0.052	0.077	0.069	コンクリート		
		3 駐車場	0.075	0.075	0.083			0.069	0.080	0.092	砂利		
		4 建物裏	0.104	0.101	0.094			0.077	0.093	0.077	コンクリート		
		5 雨どい下(玄関横)	0.077	0.077	0.077			0.104	0.103	0.081	コンクリート		
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	0.158	0.115	0.097			0.107	0.089	0.100	砂利		
		7 汚染土埋立地	0.077	0.081	0.089			0.088	0.079	0.078	土		
23	花泉テニスコート	1 中央(メッシュNo.11)	0.086	0.095	0.101	0.11	H26.9.10	0.073	0.085	0.087	砂	0.09	H27.10.23
		2 入口右側(メッシュNo.1)	0.117	0.120	0.118			0.123	0.121	0.113	砂		
		3 入口左側(メッシュNo.4)	0.111	0.110	0.117			0.107	0.085	0.101	砂		
		4 奥右側(メッシュNo.13)	0.211	0.179	0.131			0.153	0.149	0.129	砂		
		5 奥左側(メッシュNo.16)	0.137	0.132	0.137			0.112	0.122	0.113	砂		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
24	花泉体育館	1 体育館内	0.038	0.043	0.040	0.10	H26.11.26	0.050	0.051	0.043	0.08	H27.12.17	
		2 玄関前	0.142	0.107	0.121			0.073	0.082	0.073			コンクリート
		3 雨どい下	0.132	0.124	0.107			0.097	0.097	0.099			砂利
		4 雨どい下	0.111	0.117	0.120			0.124	0.126	0.122			アスファルト
		5 雨どい下	0.110	0.104	0.098			0.124	0.144	0.140			砂利
		6 雨どい下	0.121	0.115	0.101			0.117	0.094	0.092			コンクリート
		7 雨どい下	0.134	0.124	0.111			0.099	0.119	0.112			コンクリート
		8 雨どい下	0.096	0.091	0.084			0.092	0.131	0.130			砂利
		9 雨どい下	0.108	0.106	0.095			0.102	0.103	0.094			砂利
		10 雨どい下	0.119	0.112	0.097			0.105	0.105	0.094			砂利
		11 雨どい下	0.080	0.095	0.103			0.099	0.093	0.104			砂利
		12 雨どい下	0.102	0.105	0.106			0.077	0.087	0.111			砂利
		13 雨どい下	0.098	0.110	0.116			0.100	0.110	0.105			砂利
		14 駐車場	0.121	0.106	0.114			0.127	0.107	0.109			砂利
		15 汚染土埋立地						0.097	0.098	0.113			草
25	花泉総合福祉センター	1 ホール	0.066	0.065	0.062	0.06	H26.11.28	0.054	0.065	0.067	0.05	H27.12.17	
		2 和室	0.082	0.084	0.084			0.076	0.069	0.074			
		3 玄関前	0.077	0.078	0.075			0.078	0.075	0.066			タイル
		4 雨どい下	0.086	0.107	0.088			0.066	0.079	0.098			コンクリート
		5 雨どい下	0.122	0.135	0.128			0.145	0.124	0.117			砂利
		6 雨どい下	0.109	0.136	0.128			0.119	0.118	0.122			砂利
		7 雨どい下	0.200	0.141	0.132			0.135	0.128	0.127			砂利
		8 雨どい下	0.259	0.154	0.135			0.176	0.129	0.125			砂利
		9 雨どい下	0.175	0.133	0.129			0.116	0.120	0.102			砂利
		10 雨どい下	0.086	0.104	0.098			0.176	0.142	0.120			砂利
		11 雨どい下	0.097	0.120	0.113			0.099	0.115	0.106			砂利
		12 雨どい下	0.188	0.122	0.092			0.135	0.085	0.068			コンクリート
26	一関市立花泉図書館(旧)	1 建物内	0.062	0.062	0.062	0.06	H26.11.28	0.061	0.062	0.065	0.06	H27.12.17	
		2 玄関前	0.085	0.074	0.074			0.069	0.073	0.073			コンクリート
27	一関市立花泉図書館(新)	1 玄関前	0.073	0.054	0.066	0.05	H27.1.21	0.054	0.046	0.056	0.04	H27.12.15	
		2 駐車場	0.060	0.065	0.063			0.055	0.056	0.058			アスファルト
		3 軒下(局所)	0.062	0.049	0.045			0.056	0.055	0.060			アスファルト
		4 軒下(局所)	0.067	0.058	0.074			0.060	0.060	0.068			アスファルト
		5 軒下(局所)	0.067	0.058	0.061			0.058	0.060	0.056			砂利

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
28	花と泉の公園 (ベゴニア館、駐車 場)	1 直売コーナー	0.044	0.047	0.036	0.07	H26.11.27	0.042	0.049	0.038	0.06	H27.12.15	
		2 第1駐車場	0.091	0.110	0.089			0.080	0.081	0.077			アスファルト
		3 ベゴニア館駐車場	0.079	0.075	0.074			0.067	0.063	0.071			アスファルト
		4 ベゴニア館玄関	0.060	0.082	0.080			0.065	0.071	0.068			タイル
		5 ベゴニア館南通路	0.272	0.142	0.102			0.070	0.080	0.067			砂利
		6 雨どい下(食堂南側)	0.163	0.123	0.117			0.327	0.170	0.112			タイル
		7 雨どい下(食堂北側)	0.147	0.132	0.111			0.224	0.137	0.106			タイル
	花と泉の公園 (ボタン園内)	1 ボタン園内遊歩道	0.142	0.096	0.102	0.09	H26.11.27	0.074	0.077	0.067	0.07	H27.12.15	
		2 ボタン園内センター	0.088	0.081	0.083			0.078	0.079	0.075			アスファルト
		3 ボタン園内藤棚付近	0.157	0.117	0.117			0.108	0.125	0.111			砂利
		4 ボタン園内管理棟	0.116	0.099	0.092			0.104	0.106	0.097			アスファルト
		5 ボタンハウス脇	0.090	0.096	0.107			0.076	0.080	0.076			草
		6 管理棟雨どい下(正面)	0.089	0.077	0.071			0.067	0.070	0.075			コンクリート
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	0.069	0.073	0.097			0.069	0.071	0.076			コンクリート
		8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	0.137	0.104	0.101			0.154	0.101	0.093			コンクリート
29	老松市民センター	1 廊下	0.071	0.070	0.079	0.07	H26.11.14	0.068	0.072	0.079	0.07	H27.12.8	
		2 駐車場	0.075	0.074	0.084			0.071	0.097	0.087			アスファルト
		3 西側軒下	0.272	0.211	0.156			0.459	0.206	0.145			砂利
		4 東側軒下(ホール)	0.287	0.197	0.138			0.258	0.171	0.145			砂利
		5 東側軒下(図書室)	0.466	0.208	0.154			0.353	0.164	0.136			砂利
		6 東側軒下(調理室)	0.380	0.234	0.178			0.143	0.162	0.143			砂利
		7 雨どい下	0.226	0.258	0.225			0.167	0.201	0.172			砂利
		8 汚染土埋立地	0.078	0.084	0.101			0.068	0.090	0.090			土
		9 玄関	0.077	0.085	0.089			0.082	0.084	0.081			アスファルト
30	老松介護予防 センター	1 和室	0.062	0.078	0.067	0.07	H26.11.14	0.074	0.073	0.057	0.06	H27.12.8	
		2 玄関前	0.070	0.082	0.087			0.077	0.071	0.079			アスファルト
		3 雨どい下(玄関前)	0.353	0.125	0.103			0.114	0.100	0.090			アスファルト
		4 雨どい下(西)	0.979	0.295	0.183			0.851	0.284	0.160			砂利
		5 南側軒下	0.496	0.272	0.206			0.494	0.218	0.191			砂利
		6 東側軒下	0.352	0.179	0.141			0.146	0.118	0.108			砂利

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
31	日形市民センター	1 ロビー	0.057	0.062	0.060	0.05	H26.11.14	0.059	0.061	0.060	0.05	H27.12.8	
		2 玄関前	0.062	0.055	0.057			0.051	0.063	0.068			アスファルト
		3 駐車場	0.065	0.078	0.065			0.059	0.063	0.062			アスファルト
		4 雨どい無	0.510	0.311	0.206			0.579	0.289	0.174			砂利
		5 雨どい無	0.215	0.189	0.130			0.353	0.170	0.117			砂利
		6 雨どい下	0.224	0.160	0.105			0.166	0.138	0.106			コンクリート
		7 雨どい下	0.471	0.220	0.124			0.230	0.180	0.180			コンクリート
		8 雨どい下	0.258	0.212	0.145			0.226	0.147	0.105			コンクリート
		9 雨どい下	0.473	0.158	0.103			0.216	0.140	0.080			コンクリート
		10 雨どい無	0.265	0.157	0.131			0.353	0.164	0.111			コンクリート
32	南部農業技術 開発センター	1 ロビー				0.10	H26.11.17				0.09	H27.12.15	
		2 玄関前①	0.122	0.116	0.116			0.105	0.095	0.096			アスファルト
		3 雨どい下(玄関脇左側)③	0.176	0.156	0.116			0.126	0.153	0.128			砂利
		4 雨どい下(玄関脇右側)④	0.182	0.135	0.104			0.165	0.137	0.124			砂利
		5 駐車場(中央)②	0.128	0.135	0.104			0.160	0.134	0.107			アスファルト
33	金沢市民センター	1 ロビー	0.089	0.081	0.081	0.06	H26.11.18	0.060	0.056	0.062	0.07	H27.12.10	
		2 雨どい下(デイルーム右側)	1.021	0.545	0.359			0.830	0.310	0.190			砂利
		3 雨どい下(デイルーム左側)	1.463	0.562	0.288			0.230	0.242	0.163			砂利
		4 雨どい下(玄関右側)	1.570	0.250	0.117			0.149	0.119	0.093			砂利
		5 雨どい下(玄関左側)	0.119	0.194	0.201			0.104	0.187	0.177			砂利
		6 雨どい下(玄関前)	0.091	0.075	0.079			0.080	0.085	0.066			アスファルト
		7 駐車場中央	0.085	0.060	0.071			0.062	0.067	0.082			アスファルト
34	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー	0.075	0.072	0.061	0.08	H26.11.18	0.065	0.061	0.057	0.07	H27.12.10	
		2 玄関前	0.103	0.080	0.072			0.062	0.075	0.074			アスファルト
		3 駐車場	0.176	0.139	0.124			0.112	0.130	0.100			砂利
		4 体育館雨どい下(表側)	0.129	0.171	0.128			0.177	0.148	0.120			土
		5 体育館雨どい下(表側)	0.187	0.186	0.148			0.263	0.213	0.155			アスファルト
		6 体育館雨どい下(表側)	0.118	0.098	0.101			0.094	0.098	0.116			コンクリート
		7 体育館雨どい下(表側)	0.173	0.115	0.106			0.111	0.100	0.030			コンクリート
		8 体育館雨どい下(表側)	0.079	0.073	0.070			0.055	0.086	0.039			アスファルト
		9 体育館雨どい下(表側)	0.167	0.148	0.133			0.091	0.034	0.033			アスファルト
		10 体育館雨どい下(表側)	0.213	0.231	0.165			0.074	0.095	0.105			アスファルト
		11 体育館雨どい下(表側)	0.521	0.218	0.151			0.081	0.085	0.091			砂利
		12 体育館雨どい下(裏側)	0.177	0.132	0.116			0.277	0.124	0.100			土
		13 体育館雨どい下(裏側)	0.293	0.253	0.185			0.071	0.079	0.088			土
		14 体育館雨どい下(裏側)	0.160	0.118	0.100			0.123	0.101	0.077			砂利

※生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示