

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成25年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	本町青少年会館	1 玄関前	0.078	0.067	0.069	0.05	H26.11.14	0.095	0.068	0.064	コンクリート	0.05	H27.12.2
		2 雨どい表(左)	0.135	0.136	0.122			0.139	0.094	0.090	コンクリート		
		3 雨どい左脇中央	0.144	0.116	0.107			0.144	0.101	0.109	コンクリート		
		4 雨どい右表	0.364	0.169	0.116			0.116	0.122	0.106	コンクリート		
		5 雨どい裏	0.147	0.124	0.121			0.228	0.143	0.111	コンクリート		
		6 雨どい裏	0.207	0.153	0.113			0.101	0.092	0.082	コンクリート		
2	横町研修センター	1 玄関前	0.147	0.110	0.115	0.10	H26.11.14	0.132	0.101	0.105	砂利	0.09	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.148	0.123	0.113			0.106	0.108	0.107	砂利		
		3 玄関脇雨どい	0.223	0.133	0.103			0.218	0.102	0.077	砂利		
		4 除染土埋設場所	0.092	0.100	0.107			0.094	0.107	0.092	土		
3	鴨地公民館	1 玄関前	0.087	0.084	0.092	0.08	H26.11.14	0.053	0.068	0.079	コンクリート	0.07	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.091	0.099	0.093			0.080	0.067	0.085	砂利		
		3 物置前 雨どいなし	0.143	0.127	0.100			0.200	0.123	0.090	砂利		
		4 物置裏 雨どい無	0.184	0.149	0.108			0.249	0.117	0.092	砂利		
4	陳が森自治会館	1 玄関前	0.082	0.110	0.112	0.10	H26.11.14	0.053	0.064	0.065	コンクリート	0.05	H27.12.2
		2 雨どい玄関	0.182	0.126	0.093			0.151	0.092	0.098	コンクリート		
		3 雨どいトイレ裏	0.201	0.174	0.148			0.135	0.140	0.104	コンクリート		
		4 雨どい無 裏	0.167	0.133	0.139			0.166	0.156	0.124	草		
		5 雨どい無 小屋後ろ	0.182	0.121	0.121			0.123	0.117	0.112	砂利		
		6 常緑樹類(竹)	0.117	0.113	0.120			0.130	0.128	0.109	草		
5	外山西部公民館	1 玄関前	0.076	0.068	0.078	0.06	H26.11.14	0.049	0.075	0.066	コンクリート	0.05	H27.12.2
		2 雨どい玄関脇	0.152	0.088	0.086			0.106	0.076	0.069	砂利		
		3 雨どい右表側	0.396	0.170	0.133			0.266	0.109	0.112	土		
		4 雨どい 右裏	0.375	0.227	0.173			0.269	0.180	0.149	土		
		5 雨どい左表側	0.149	0.081	0.071			0.088	0.074	0.060	土		
		6 除染土埋設場所	0.127	0.147	0.131			0.154	0.143	0.133	土		
6	外山東部公民館	1 玄関前	0.164	0.128	0.106	0.09	H26.11.12	0.081	0.088	0.075	土	0.06	H27.12.2 H27.12.10
		2 雨どい 左	0.299	0.152	0.106			0.286	0.120	0.092	草		
		3 雨どい無 裏	0.304	0.197	0.138			0.396	0.177	0.123	土		
		4 雨どい 右	0.387	0.188	0.145			0.337	0.162	0.108	砂利		
		5 雨どい無 裏右	0.122	0.111	0.108			0.083	0.084	0.070	土		
		6 除染土埋設場所	0.166	0.166	0.150			0.152	0.140	0.117	土		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成25年度)					第4回測定(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
7	矢作公民館	1 玄関前	0.099	0.086	0.092	0.07	H26.11.17	0.058	0.074	0.075	土	0.06	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.060	0.075	0.080			0.095	0.095	0.081	コンクリート		
		3 雨どい 正面右表	0.404	0.202	0.111			0.444	0.182	0.131	土		
		4 雨どい 正面右裏	0.535	0.240	0.134			0.439	0.179	0.120	草		
		5 除染土埋設場所	0.128	0.139	0.129			0.133	0.098	0.093	土		
8	高成研修センター	1 玄関前	0.069	0.063	0.077	0.07	H26.11.17	0.049	0.058	0.060	コンクリート	0.06	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.075	0.086	0.098			0.098	0.080	0.088	砂利		
		3 表側 雨どい無	0.056	0.067	0.063			0.052	0.057	0.055	砂利		
		4 正面左 雨どい無	0.393	0.185	0.137			0.554	0.173	0.113	砂利		
		5 裏 雨どい無	0.191	0.140	0.118			0.081	0.099	0.089	砂利		
		6 正面右 雨どい無	0.196	0.145	0.131			0.213	0.137	0.112	砂利		
		7 除染土埋設場所	0.123	0.120	0.115			0.104	0.104	0.082	土		
9	砂子田公民館	1 玄関前	0.096	0.094	0.085	0.07	H26.11.17	0.063	0.066	0.068	土	0.05	H27.12.2
		2 表側 雨どい破損	0.186	0.142	0.128			0.142	0.109	0.105	砂利		
		3 奥右 雨どい破損	0.166	0.123	0.177			0.153	0.130	0.099	砂利		
		4 奥左 雨どい破損	0.080	0.085	0.089			0.094	0.073	0.078	砂利		
		5 除染土埋設場所	0.071	0.074	0.085			0.075	0.076	0.070	土		
10	柳沢公民館	1 玄関前	0.139	0.115	0.114	0.10	H26.11.17	0.066	0.070	0.089	コンクリート	0.08	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.131	0.114	0.118			0.094	0.096	0.106	コンクリート		
		3 雨どい 右	0.370	0.206	0.155			0.419	0.173	0.141	コンクリート		
		4 雨どい左(表)	0.502	0.324	0.193			0.441	0.264	0.166	コンクリート		
		5 雨どい 裏	0.892	0.313	0.227			0.871	0.296	0.203	草		
		6 除染土埋設場所	0.173	0.180	0.190			0.117	0.115	0.103	土		
		7 常緑樹(ヒバ)	0.141	0.122	0.127			0.254	0.181	0.161	土		
11	石畑研修センター	1 玄関前	0.095	0.090	0.104	0.10	H26.11.17	0.059	0.060	0.065	砂利	0.07	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.139	0.139	0.135			0.088	0.088	0.097	砂利		
		3 物置雨どい	0.243	0.178	0.129			0.602	0.182	0.128	砂利		
		4 除染土埋設場所	0.065	0.056	0.072			0.077	0.074	0.071	土		
		5 常緑樹(アカマツ)	0.134	0.118	0.126			0.099	0.114	0.092	土		
12	大久保公民館	1 玄関前	0.163	0.165	0.135	0.12	H26.11.17	0.077	0.093	0.113	土	0.11	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.134	0.144	0.140			0.161	0.127	0.137	砂利		
		3 玄関脇雨どい	0.547	0.198	0.142			0.441	0.189	0.125	土		
		4 表側雨どい無	0.148	0.129	0.121			0.078	0.089	0.094	砂利		
		5 雨どい無	0.215	0.190	0.145			0.371	0.220	0.152	砂利		
		6 裏手 雨どい無	1.105	0.303	0.239			1.041	0.320	0.211	土		
		7 駐車場側 雨どい無	0.345	0.171	0.148			0.186	0.164	0.133	砂利		
		8 除染土埋設場所	0.260	0.229	0.202			0.248	0.199	0.161	土		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成25年度)					第4回測定(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	泉沢自治会館	1 玄関前	0.126	0.096	0.095	0.07	H26.11.17	0.110	0.089	0.092	砂利	0.07	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.065	0.076	0.076			0.073	0.056	0.068	砂利		
		3 雨どいなし物置屋根	0.097	0.083	0.096			0.106	0.097	0.079	草		
		4 玄関脇雨どい	0.074	0.086	0.085			0.122	0.083	0.065	コンクリート		
14	巻畑研修センター	1 玄関前	0.085	0.083	0.079	0.10	H26.11.12	0.069	0.063	0.063	コンクリート	0.07	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.093	0.101	0.101			0.078	0.081	0.073	コンクリート		
		3 センター裏	0.178	0.158	0.170			0.121	0.102	0.112	土		
15	町裏交差点 (新町会)	1 交差点 駐在所側	0.058	0.083	0.080	0.07	H26.11.12	0.058	0.072	0.059	コンクリート	0.05	H27.12.2
		2 交差点 ブナの木裏向い	0.091	0.092	0.087			0.067	0.074	0.072	コンクリート		
		3 交差点 ブナの木裏	0.086	0.085	0.091			0.078	0.076	0.071	コンクリート		
		4 交差点 駐在所向い	0.093	0.113	0.093			0.072	0.081	0.068	コンクリート		
16	千手堂自治会館	1 玄関前	0.066	0.090	0.092	0.10	H26.11.14	0.070	0.078	0.076	コンクリート	0.07	H27.12.10
		2 雨どい	0.082	0.072	0.079			0.063	0.063	0.060	砂利		
		3 雨どい	0.067	0.068	0.068			0.075	0.070	0.069	砂利		
		4 倉庫入り口前	0.168	0.142	0.134			0.170	0.110	0.101	土		
		5 除染土埋設場所	0.196	0.144	0.125						土		
		6 常緑樹(集会所向かい)	0.190	0.120	0.118						土		
17	布佐研修センター	1 玄関前	0.108	0.109	0.110	0.09	H26.11.14	0.068	0.089	0.085	砂利	0.08	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.138	0.127	0.101			0.103	0.125	0.110	砂利		
		3 雨どい無(裏側)	0.201	0.145	0.138			0.224	0.127	0.132	草		
18	妻神公民館	1 玄関前	0.063	0.071	0.090	0.07	H26.11.14	0.212	0.128	0.110	砂利	0.08	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.098	0.088			0.082	0.068	0.084	土		
		3 雨どい無	0.130	0.112	0.117			0.179	0.099	0.101	土		
		4 雨どい無玄関屋根下	0.436	0.162	0.117			0.160	0.118	0.096	土		
		5 雨どい無玄関屋根左	0.121	0.130	0.111			0.113	0.102	0.088	土		
		6 雨どい無玄関屋根右	0.310	0.166	0.144			0.167	0.126	0.105	土		
		7 除染土埋設場所						0.140	0.121	0.112	土		
19	針山研修センター	1 玄関前	0.244	0.211	0.179	0.15	H26.11.14	0.199	0.160	0.131	砂利	0.12	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.196	0.179	0.159			0.120	0.148	0.140	砂利		
20	銚子研修センター	1 玄関前	0.093	0.083	0.092	0.09	H26.11.17	0.082	0.084	0.072	コンクリート	0.07	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.127	0.130	0.125			0.124	0.092	0.107	砂利		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成25年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	神平研修センター	1 玄関前	0.162	0.150	0.138	0.13	H26.11.17	0.113	0.121	0.095	砂利	0.09	H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.195	0.161	0.151			0.112	0.120	0.115	砂利		
		3 雨どい	0.309	0.173	0.151			0.280	0.194	0.165	砂利		
		4 雨どい	0.670	0.321	0.232			0.508	0.300	0.196	砂利		
		5 雨どい	0.232	0.109	0.100			0.167	0.090	0.078	砂利		
		6 雨どい無	0.105	0.101	0.130			0.087	0.088	0.097	砂利		
		7 雨どい	0.156	0.107	0.110			0.135	0.094	0.106	土		
		8 除染土埋設場所	0.233	0.199	0.181			0.278	0.220	0.174	土		
22	官紅公民館	1 玄関前	0.149	0.111	0.102	0.09	H26.11.17	0.114	0.100	0.104	砂利	0.08	H27.12.2 H27.12.10
		2 駐車場(中央付近)	0.093	0.098	0.099			0.071	0.069	0.076	砂利		
		3 雨どい	0.236	0.171	0.158			0.195	0.169	0.131	砂利		
		4 雨どい	0.139	0.147	0.112			0.215	0.181	0.154	砂利		
		5 除染土埋設場所	0.250	0.180	0.159			0.211	0.181	0.141	土		
23	館萩公民館	1 玄関前	0.094	0.166	0.120	0.12	H26.11.17	0.081	0.089	0.096	コンクリート	0.09	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.159	0.149	0.146			0.141	0.112	0.107	砂利		
		3 雨どい玄関左脇	0.111	0.104	0.110			0.094	0.095	0.096	コンクリート		
		4 雨どい	0.125	0.108	0.110			0.253	0.156	0.118	土		
		5 雨どい玄関右脇	0.136	0.158	0.154			0.109	0.132	0.126	コンクリート		
		6 雨どい(側溝)	0.128	0.138	0.152			0.130	0.146	0.127	コンクリート		
		7 雨どい無	0.109	0.140	0.131			0.162	0.145	0.132	土		
		8 野外ステージ前	0.113	0.134	0.140			0.122	0.114	0.101	砂利		
		9 常緑樹(ヒバ)	0.175	0.130	0.131			0.111	0.116	0.113	土		
24	所萱研修センター	1 玄関前	0.146	0.116	0.105	0.11	H26.11.17	0.110	0.106	0.100	砂利	0.10	H27.12.2
		2 駐車場(中央付近)	0.112	0.103	0.113			0.110	0.102	0.108	砂利		
		3 遊具の間	0.159	0.178	0.162			0.139	0.151	0.131	砂利		
		4 常緑樹(ヒバ)	0.170	0.123	0.124			0.083	0.081	0.088	土		

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示