

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
1	一関市役所	1 本庁舎(市民課記載台前)														
		2 本庁舎玄関前	タイル	0.076	0.068	0.074	コンクリート	0.05	H27.10.27	0.070	0.068	0.062	コンクリート	0.05	H28.11.21	
		3 前駐車場	コンクリート	0.069	0.061	0.058	アスファルト			0.077	0.077	0.064	アスファルト			
		4 市民広場中央	草	0.100	0.091	0.090	草			0.084	0.095	0.080	芝			
		5 本庁舎裏雨どい	タイル	0.152	0.074	0.074	タイル			0.093	0.067	0.081	タイル			
		6 本庁舎裏渡り廊下雨どい	コンクリート	0.297	0.159	0.090	アスファルト			0.332	0.145	0.090	アスファルト			
		7 車庫棟(C)中央	グレーチング	0.088	0.057	0.053	グレーチング			0.046	0.053	0.045	グレーチング			
		8 車庫棟(A)中央	グレーチング	0.074	0.070	0.062	グレーチング			0.057	0.061	0.061	グレーチング			
		9 国土調査室出入口前	アスファルト	0.080	0.080	0.057	アスファルト			0.070	0.074	0.070	アスファルト			
		10 国土調査室雨どい(正面右前)	アスファルト	0.189	0.130	0.096	アスファルト			0.075	0.061	0.070	タイル			
		11 国土調査室雨どい(正面右中央)	アスファルト	0.213	0.183	0.107	アスファルト			0.078	0.073	0.065	アスファルト			
		12 国土調査室雨どい(正面右奥)	アスファルト	0.184	0.096	0.076	アスファルト			0.105	0.079	0.074	アスファルト			
		13 裏駐車場(D)中央	アスファルト	0.072	0.064	0.058	アスファルト			0.061	0.063	0.060	アスファルト			
		14 裏駐車場(E)中央	アスファルト	0.062	0.063	0.056	アスファルト			0.086	0.086	0.066	アスファルト			
		15 裏自転車置場雨だれ下	コンクリート	0.066	0.070	0.061	コンクリート			0.071	0.066	0.062	コンクリート			
		16 前自転車置場中央	アスファルト	0.082	0.082	0.062	アスファルト			0.089	0.057	0.061	アスファルト			
2	東口交流センター	1 待合ロビー					0.05			H27.10.21						
		2 出入口(バス乗り場側)	コンクリート	0.068	0.066	0.058		アスファルト	0.064		0.069	0.059	アスファルト			
		3 出入口	コンクリート	0.050	0.058	0.047		レンガ	0.050		0.056	0.054	レンガ			
		4 駐車場(東口南)	アスファルト	0.068	0.073	0.076		アスファルト	0.078		0.071	0.074	アスファルト			
		5 駐車場(東口北)	アスファルト	0.148	0.115	0.103		レンガ	0.119		0.101	0.093	アスファルト			
		6 雨どいなし(南側)	コンクリート	0.086	0.082	0.072		レンガ	0.067		0.071	0.062	レンガ			
		7 雨どい(北側階段下)	コンクリート	0.077	0.074	0.060		レンガ	0.077		0.071	0.063	レンガ			
3	一関文化センター	1 玄関右		0.063	0.066	0.070	タイル	0.04	H27.10.21	0.065	0.064	0.058	タイル	0.04	H28.11.16	
		2 玄関左		0.060	0.060	0.055	タイル			0.074	0.057	0.062	タイル			
		3 駐車場中央		0.048	0.046	0.047	アスファルト			0.052	0.056	0.054	アスファルト			
		4 右側階段後方(室外機脇)		0.061	0.057	0.055	コンクリート			工事中測定不可			コンクリート			
4	一関保健センター (新築)	1 玄関前		0.050	0.048	0.047	アスファルト	0.03	H27.10.22	0.054	0.041	0.054	アスファルト	0.03	H28.11.21	
		2 駐車場A		0.045	0.052	0.043	アスファルト			0.042	0.044	0.047	アスファルト			
		3 駐車場B		0.046	0.048	0.040	アスファルト			0.044	0.042	0.045	アスファルト			
5	一関市女性センター	1 玄関前ホール					0.06	H27.10.21					0.05	H28.11.16		
		2 玄関前	アスファルト	0.130	0.087	0.097			人工マット	0.096	0.089	0.075			アスファルト	
		3 駐車場中央	アスファルト	0.084	0.089	0.062			アスファルト	0.078	0.088	0.062			アスファルト	
		4 雨どい(玄関横)	土	0.204	0.105	0.093			土	0.267	0.116	0.086			土	

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
6	一関市民センター関が丘分館(関ヶ丘コミュニティセンター)	1 和室						0.05	H27.10.20					0.05	H28.11.10
		2 玄関前	コンクリート	0.071	0.067	0.063	コンクリート			0.071	0.052	0.063	コンクリート		
7	蔵のひろば	1 ホール						0.05	H27.10.21					0.05	H28.11.16
		2 玄関前	タイル	0.056	0.055	0.058	タイル			0.052	0.050	0.051	タイル		
		3 トイレ入口前	タイル	0.048	0.059	0.060	タイル			0.062	0.050	0.066	タイル		
		4 中庭中央部	砂利	0.094	0.090	0.073	砂利			0.086	0.081	0.077	砂利		
		5 駐車場中央	石畳	0.061	0.059	0.061	石畳			0.060	0.058	0.066	石畳		
8	総合防災センター	1 3階大ホール						0.07	H27.10.21					0.04	H28.11.16
		2 玄関前兼駐車場	コンクリート	0.082	0.077	0.084	アスファルト			0.070	0.064	0.059	アスファルト		
9	一関勤労青少年ホーム	1 1階第1集会室						0.06	H27.10.21					0.06	H28.11.16
		2 玄関前	コンクリート	0.078	0.069	0.055	コンクリート			0.061	0.062	0.070	コンクリート		
		3 駐車場中央	アスファルト	0.186	0.109	0.087	アスファルト			0.122	0.075	0.078	アスファルト		
10	一関図書館	1 ホール						0.03	H27.10.21					0.04	H28.11.16
		2 玄関前	レンガ	0.053	0.041	0.049	レンガ			0.054	0.047	0.053	レンガ		
		3 駐車場中央(エリア4付近)	コンクリート	0.055	0.049	0.049	コンクリート			0.055	0.063	0.051	コンクリート		
11	一関水泳プール	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.050	0.039	コンクリート	0.02	H27.10.14	0.049	0.040	0.042	コンクリート	0.03	H28.11.14
		2 施設周辺(芝生中央)	草	0.030	0.034	0.031	芝			0.039	0.040	0.038	芝		
		3 駐車場中央	アスファルト	0.039	0.044	0.044	アスファルト			0.044	0.044	0.041	アスファルト		
12	一関運動公園 テニスコート (新設分)	1 右入口側手前		0.044	0.054	0.054	砂	0.04	H27.10.22	0.047	0.043	0.052	砂	0.04	H28.10.27
		2 右入口側奥		0.051	0.055	0.057	砂			0.049	0.048	0.060	砂		
		3 中央		0.043	0.052	0.047	砂			0.059	0.045	0.047	砂		
		4 左入口側奥		0.054	0.047	0.054	砂			0.057	0.048	0.057	砂		
		5 左入口側手前		0.058	0.061	0.062	砂			0.058	0.044	0.054	砂		
13	山目市民センター	1 事務室						0.05	H27.10.8					0.04	H28.11.1
		2 玄関前	コンクリート	0.069	0.061	0.061	コンクリート			0.066	0.068	0.059	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.065	0.061	0.060	アスファルト			0.066	0.058	0.055	アスファルト		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
14	山目市民センター 体育館	1 玄関前	コンクリート	0.101	0.069	0.064	アスファルト	0.05	H27.10.8	0.094	0.058	0.070	アスファルト	0.05	H28.11.1
		2 駐車場	コンクリート	0.070	0.074	0.060	アスファルト			0.064	0.071	0.067	アスファルト		
		3 雨どい(正面南側)	コンクリート	0.143	0.066	0.062	アスファルト			0.147	0.063	0.061	アスファルト		
		4 雨どい(正面北側手前)	コンクリート	0.116	0.096	0.076	アスファルト			0.074	0.076	0.112	アスファルト		
		5 雨どい(正面北側奥)	砂利	0.290	0.260	0.180	砂利			0.367	0.319	0.218	砂利		
		6 雨どい(北側中央付近)	コンクリート	0.198	0.097	0.079	コンクリート			0.177	0.110	0.107	コンクリート		
		7 雨どい(北西側)	砂利	0.336	0.167	0.106	石			0.471	0.170	0.110	石		
		8 雨どい(西側の北から1つ目)	砂利	0.420	0.296	0.138	砂利			0.539	0.233	0.152	砂利		
		9 雨どい(西側の北から2つ目)	砂利	0.357	0.279	0.170	砂利			0.476	0.272	0.175	砂利		
		10 雨どい(西側の北から3つ目)	砂利	0.338	0.265	0.169	砂利			0.405	0.252	0.152	砂利		
		11 雨どい(西側の北から4つ目)	砂利	0.520	0.300	0.183	砂利			0.451	0.273	0.199	砂利		
		12 雨どい(南側)	コンクリート	0.370	0.260	0.190	アスファルト			0.675	0.351	0.230	アスファルト		
15	山目市民センター 笹谷分館	1 和室						0.08	H27.10.9					0.07	H28.11.18
		2 グラウンド	土	0.068	0.081	0.069	土			0.098	0.117	0.096	草		
		3 グラウンド	草	0.110	0.115	0.110	草			0.094	0.100	0.075	草		
		4 グラウンド	草	0.147	0.133	0.108	草			0.102	0.115	0.090	草		
		5 建物わき	土	0.105	0.104	0.097	草			0.102	0.102	0.095	シート		
		6 分館脇(保育園側)	コンクリート	0.073	0.071	0.066	コンクリート			0.100	0.087	0.065	シート		
16	一関農村女性の家	1 調理室						0.04	H27.10.9					0.04	H28.11.18
		2 玄関前	コンクリート	0.066	0.074	0.053	アスファルト			0.052	0.060	0.056	アスファルト		
		3 駐車場中央	コンクリート	0.051	0.055	0.051	アスファルト			0.052	0.050	0.051	アスファルト		
		4 雨どいなし(南側中央)	コンクリート	0.103	0.087	0.065	アスファルト			0.148	0.105	0.080	アスファルト		
		5 雨どいなし(西側中央)	砂利	0.270	0.161	0.121	砂利			0.141	0.139	0.119	砂利		
		6 雨どいなし(北側中央)	コケ	0.147	0.142	0.120	草			0.144	0.142	0.122	草		
		7 雨どいなし(西側中央)	コケ	0.165	0.132	0.108	草・砂利			0.140	0.104	0.098	砂利		
17	一関老人福祉センター	1 応接室						0.06	H27.10.13					0.05	H28.11.17
		2 玄関前	アスファルト	0.096	0.087	0.085	アスファルト			0.098	0.089	0.082	アスファルト		
		3 駐車場(中央)	コンクリート	0.078	0.069	0.066	アスファルト			0.066	0.061	0.056	アスファルト		
		4 玄関脇雨どい	アスファルト	0.151	0.077	0.069	コンクリート			0.089	0.078	0.065	コンクリート		
		5 浴室角雨どい	アスファルト	0.142	0.109	0.097	アスファルト			0.152	0.076	0.087	アスファルト		
		6 ペランダ角雨どい	アスファルト	0.524	0.174	0.108	コンクリート			0.525	0.162	0.126	コンクリート		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
18	山目市民センター 赤荻分館 (一関学習交流館)	1 体育館						0.04	H27.10.9				0.04	H28.11.18	
		2 玄関前	コンクリート	0.066	0.074	0.062	コンクリート			0.073	0.070	0.065			コンクリート
		3 駐車場	アスファルト	0.063	0.061	0.053	アスファルト			0.062	0.055	0.052			アスファルト
		4 雨どいなし(北側中央)	砂利	0.752	0.289	0.195	砂利			0.524	0.249	0.165			砂利
		5 雨どいなし(南側中央)	砂利	0.094	0.098	0.090	砂利			0.153	0.110	0.110			砂利
		6 雨どいなし(西側中央)	砂利	0.349	0.161	0.108	砂利			0.233	0.153	0.116			砂利
19	中里市民センター	1 事務室					0.05	H27.10.13				0.05	H28.11.16		
		2 玄関前	コンクリート	0.061	0.083	0.071			アスファルト	0.063	0.062			0.067	アスファルト
		3 駐車場	コンクリート	0.073	0.084	0.067			アスファルト	0.077	0.072			0.065	アスファルト
20	遊水地記念 緑地公園 多目的広場 (サッカー場)	1 アイポート側(NO.1)	草	0.032	0.037	0.047	人工芝	0.03	H27.10.14	0.042	0.039	0.037	人工芝	0.02	H28.11.15
		2 Uドーム側(NO.1)	草	0.038	0.040	0.049	人工芝			0.036	0.040	0.033	人工芝		
		3 Uドーム側(NO.2)	草	0.038	0.046	0.047	人工芝			0.033	0.045	0.047	人工芝		
		4 アイポート側(NO.2)	草	0.038	0.047	0.047	人工芝			0.042	0.041	0.038	人工芝		
		5 中央部	草	0.038	0.037	0.039	人工芝			0.036	0.031	0.039	人工芝		
21	一関市民センター 真柴分館 (真柴コミュニティセン ター)	1 和室					0.08	H27.10.19				0.08	H28.11.2		
		2 玄関前	砂利	0.082	0.085	0.074			アスファルト	0.071	0.078			0.077	アスファルト
		3 駐車場	砂利	0.064	0.074	0.071			アスファルト	0.057	0.066			0.072	アスファルト
		4 広場(中央)	土	0.161	0.161	0.150			土	0.184	0.149			0.126	土
		5 砂場(脇)	砂	0.111	0.145	0.145			砂	0.092	0.104			0.124	砂
		6 物置脇	土	0.187	0.142	0.136			草	0.137	0.134			0.132	草
		7 建物南前	土	0.098	0.109	0.095			土	0.116	0.088			0.102	土
		8 建物北前	土	0.091	0.080	0.074			アスファルト	0.081	0.073			0.089	アスファルト
		9 樹木下(水飲場左)	土	0.459	0.279	0.213			草	0.412	0.237			0.203	草
		10 樹木下	土	0.485	0.290	0.200			草	0.385	0.273			0.216	草
22	産業教養 文化体育施設 (Iドーム)	1 ホール中央					0.06	H27.10.15				0.06	H28.11.4		
		2 玄関前	コンクリート	0.060	0.055	0.066			アスファルト	0.078	0.060			0.054	アスファルト
		3 入口向かいの土手(参考)	草	0.149	0.132	0.099			草	0.114	0.105			0.097	草
		4 第2駐車場中央	コンクリート	0.071	0.078	0.077			アスファルト	0.058	0.083			0.068	アスファルト
		5 進入路	コンクリート	0.074	0.075	0.073			アスファルト	0.071	0.073			0.088	アスファルト

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
23	一関市民センター 滝沢分館 (一関農村セン ター)	1 和室中央						0.04	H27.10.15				0.05	H28.11.4	
		2 研修室中央													
		3 玄関前	コンクリート	0.081	0.067	0.059	アスファルト			0.087	0.078	0.062			アスファルト
		4 雨どい1	コンクリート	0.177	0.075	0.065	グレーチング			0.125	0.078	0.068			グレーチング
		5 雨どい2	コンクリート	0.492	0.151	0.098	砂利			0.434	0.148	0.082			砂利
		6 雨どい3	コンクリート	0.094	0.076	0.081	コンクリート			0.079	0.085	0.078			コンクリート
		7 雨どい4	コンクリート	0.251	0.127	0.097	コンクリート			0.204	0.113	0.109			コンクリート
		8 雨どい5	コンクリート	0.169	0.106	0.102	コンクリート			0.111	0.091	0.084			コンクリート
		9 雨どい6(あんきよ)	コンクリート	0.103	0.072	0.072	土			0.079	0.070	0.068			土
24	真滝児童館	1 ホール中央					0.04	H27.10.15				0.04	H28.11.4		
		2 玄関前	砂	0.055	0.057	0.049			コンクリート	0.051	0.050			0.048	コンクリート
		3 駐車場中央	砂	0.048	0.051	0.059			砂	0.052	0.050			0.054	砂
		4 砂場(脇)	砂	0.048	0.060	0.064			砂	0.059	0.061			0.054	砂
25	一関武道館	1 武道場					0.04	H27.10.15				0.04	H28.11.8		
		2 玄関前	コンクリート	0.084	0.075	0.063			コンクリート	0.078	0.061			0.063	コンクリート
		3 駐車場	コンクリート	0.066	0.063	0.055			アスファルト	0.068	0.063			0.056	アスファルト
		4 雨どい	土	0.305	0.141	0.103			土	0.227	0.121			0.102	土
		5 樹木(入口右)		0.086	0.063	0.062			草・土	0.083	0.057			0.052	土
		6 樹木		0.285	0.197	0.143			土	0.138	0.156			0.121	土
26	サンアビリティーズ 一関	1 ホール					0.05	H27.10.15				0.05	H28.11.8		
		2 玄関前	コンクリート	0.059	0.070	0.058			アスファルト	0.080	0.060			0.058	アスファルト
		3 駐車場	コンクリート	0.069	0.081	0.072			アスファルト	0.063	0.074			0.072	アスファルト
27	総合体育館	1 メインアリーナ内					0.07	H27.10.14				0.07	H28.11.15		
		2 玄関	コンクリート	0.109	0.094	0.074			アスファルト	0.077	0.083			0.089	アスファルト
		3 駐車場	アスファルト	0.094	0.086	0.090			アスファルト	0.087	0.084			0.081	アスファルト
		4 駐輪場雨どい1	コンクリート	0.059	0.073	0.072			コンクリート	0.072	0.071			0.062	コンクリート
		5 駐輪場雨どい2	コンクリート	0.091	0.075	0.075			コンクリート	0.085	0.072			0.065	コンクリート
		6 駐輪場雨どい3	コンクリート	0.081	0.071	0.069			コンクリート	0.093	0.072			0.069	コンクリート
		7 駐輪場雨どい4	コンクリート	0.085	0.070	0.084			コンクリート	0.060	0.069			0.067	コンクリート
		8 立木下(玄関前丸ベンチ付)	草	0.106	0.081	0.081			土	0.094	0.071			0.079	土
		9 立木下(裏入口石の傍)	草	0.103	0.099	0.095			土・草	0.090	0.087			0.072	土

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	水辺プラザ	1 駐車場	砂利	0.088	0.073	0.081	砂利	0.07	H27.10.14	0.086	0.073	0.090	砂利	0.06	H28.11.14
		2 駐車場	砂利	0.082	0.085	0.079	砂利			0.088	0.066	0.082	砂利		
		3 散策路1	コンクリート	0.050	0.059	0.058	アスファルト			0.101	0.096	0.095	土・草		
		4 散策路2	コンクリート	0.059	0.080	0.087	アスファルト			0.062	0.067	0.070	アスファルト		
		5 中央付近	コンクリート	0.068	0.074	0.080	アスファルト			0.054	0.050	0.058	アスファルト		
		6 橋下雨どい	土	0.162	0.205	0.173	土			0.227	0.194	0.154	土		
		7 緑地	草	0.097	0.096	0.082	芝			0.085	0.085	0.071	芝		
		8 緑地	草	0.073	0.080	0.091	芝			0.079	0.088	0.085	芝		
		9 緑地	草	0.085	0.086	0.090	芝			0.074	0.078	0.085	芝		
		10 散策路3	草	0.096	0.077	0.076	草			0.070	0.076	0.062	草		
		11 散策路4	コンクリート	0.082	0.066	0.080	アスファルト			0.057	0.064	0.071	アスファルト		
29	孤禅寺市民センター	1 ホール内						0.04	H27.10.15					0.04	H28.11.8
		2 玄関前	コンクリート	0.058	0.057	0.053	アスファルト			0.059	0.050	0.061	アスファルト		
		3 駐車場	コンクリート	0.041	0.034	0.052	アスファルト			0.052	0.052	0.055	アスファルト		
		4 ホール雨どい	コンクリート	0.069	0.067	0.062	コンクリート			0.061	0.065	0.068	コンクリート		
30	巖美市民センター (自然休養村管理センター)	1 1Fホール						0.06	H27.10.2					0.05	H28.10.21
		2 玄関前	コンクリート	0.073	0.062	0.064	コンクリート			0.069	0.060	0.068	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.076	0.067	0.077	コンクリート			0.064	0.075	0.068	コンクリート		
		4 雨どい(玄関すぐ左)	土	0.180	0.130	0.090	土・砂利			0.336	0.103	0.092	土・砂利		
		5 雨どい(左端)	土	0.389	0.134	0.099	土			0.275	0.107	0.090	土・砂利		
		6 雨どいなし(裏)	コンクリート	0.152	0.126	0.112	アスファルト			0.144	0.114	0.119	アスファルト		
31	都市農村交流館	1 休憩所						0.05	H27.10.2					0.05	H28.10.21
		2 駐車場	コンクリート	0.062	0.069	0.069	アスファルト			0.062	0.051	0.066	アスファルト		
		3 駐車場	コンクリート	0.062	0.058	0.061	アスファルト			0.055	0.050	0.056	アスファルト		
		4 駐車場(レストラン前のベンチ前)	草	0.108	0.109	0.084	草			0.116	0.102	0.100	草		
		5 駐車場(レストラン前のベンチ前)	コンクリート	0.072	0.064	0.070	コンクリート			0.064	0.058	0.064	コンクリート		
		6 駐車場	コンクリート	0.057	0.078	0.060	アスファルト			0.043	0.043	0.048	アスファルト		
		7 雨どい(裏)	土	0.332	0.206	0.128	砂利			0.229	0.114	0.069	砂利		
		8 雨どい(玄関左横)	コンクリート	0.089	0.093	0.083	コンクリート			0.090	0.108	0.091	コンクリート		
		9 玄関前	コンクリート	0.095	0.090	0.073	コンクリート			0.089	0.063	0.070	コンクリート		
		10 雨どいなし	コンクリート	0.063	0.060	0.068	コンクリート			0.067	0.058	0.164	コンクリート		
		11 雨どいなし(10番近辺砂利)	砂利	0.262	0.112	0.091	砂利			0.342	0.154	0.102	砂利		
32	巖美市民センター 山谷分館	0 和室						0.08	H27.10.1					0.07	H28.10.21
		1 玄関前	砂利	0.107	0.087	0.095	砂利			0.102	0.088	0.085	砂利		
		2 駐車場	砂利	0.081	0.078	0.094	砂利			0.102	0.086	0.093	砂利		
		3 雨どいなし	砂利	0.329	0.144	0.113	砂利			0.370	0.162	0.120	砂利		
		4 雨どい	コンクリート	0.162	0.169	0.123	コンクリート			0.201	0.170	0.125	コンクリート		
5 雨どい	土	0.212	0.112	0.095	砂利	0.177	0.108	0.102	砂利						

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
33	骨寺村荘園交流館	0 売店						0.03	H27.10.1				0.03	H28.10.19	
		1 玄関前	砂利	0.042	0.039	0.041	アスファルト			0.039	0.042	0.040			アスファルト
		2 駐車場	砂利	0.045	0.040	0.048	アスファルト			0.042	0.043	0.051			アスファルト
		3 雨どい(玄関横)	コンクリート	0.109	0.064	0.057	タイル			0.156	0.067	0.056			タイル
		4 雨どいなし(自販機前)	コンクリート	0.042	0.047	0.041	タイル			0.051	0.049	0.045			タイル
		5 雨どいなし(裏側)	草	0.114	0.092	0.081	芝			0.094	0.087	0.073			芝
34	一関市博物館	1 1Fホール						0.08	H27.10.1				0.07	H28.10.21	
		2 玄関前	コンクリート	0.143	0.129	0.122	コンクリート			0.076	0.086	0.101			コンクリート
		3 駐車場	コンクリート	0.085	0.079	0.070	アスファルト			0.074	0.075	0.070			アスファルト
		4 雨どいなし(玄関左)	砂利	0.187	0.158	0.132	砂利			0.106	0.121	0.130			砂利
		5 雨どいなし(西側池隣)	砂利	0.139	0.141	0.110	砂利			0.234	0.162	0.129			砂利
		6 雨どいなし(軒下北西)	砂利	0.110	0.129	0.127	砂利			0.305	0.139	0.128			砂利
		7 雨どいなし(軒下北)	砂利	0.106	0.088	0.080	砂利			0.107	0.102	0.082			砂利
		8 雨どいなし(職員通用口)	砂利	0.188	0.136	0.105	砂利			0.329	0.151	0.123			砂利
		9 雨どいなし(軒下東)	砂利	0.187	0.138	0.121	砂利			0.192	0.167	0.136			砂利
		10 雨どいなし(玄関北側)	砂利	0.165	0.148	0.155	砂利			0.317	0.180	0.152			砂利
35	祭時スノーランド (祭時第一リフト)	1 第一リフト前	砂利	0.036	0.041	0.037	砂利・草	0.03	H27.9.28	0.046	0.048	0.043	土・砂利	0.03	H28.10.14
		2 第一リフト後	土	0.051	0.053	0.049	土			0.053	0.049	0.038	土・草		
		3 中央	草	0.061	0.059	0.051	草			0.045	0.055	0.056	草		
		4 建物前	草	0.051	0.053	0.060	砂利			0.054	0.064	0.069	砂利		
		5 建物奥(100m)	草	0.055	0.042	0.046	草			0.048	0.056	0.038	草		
36	真湯温泉センター 温泉交流館	1 1Fホール					0.03	H27.9.28				0.02	H28.10.14		
		2 玄関前	コンクリート	0.028	0.028	0.033			コンクリート	0.029	0.035			0.035	コンクリート
		3 駐車場	コンクリート	0.057	0.053	0.049			コンクリート	0.049	0.049			0.041	アスファルト
		4 雨どいなし⑦	砂利	0.092	0.057	0.046			砂利	0.088	0.062			0.049	砂利
		5 雨どいなし⑧	砂利	0.027	0.030	0.038			コンクリート	0.029	0.033			0.033	コンクリート
37	国民保養温 泉地施設 須川ピジター センター	1 南西側	砂利	0.051	0.050	0.044	砂利	0.03	H27.9.28	0.046	0.049	0.034	砂利	0.03	H28.10.14
		2 南側	草	0.033	0.031	0.036	草			0.040	0.037	0.041	アスファルト		
		3 北東側	コンクリート	0.043	0.045	0.043	コンクリート			0.044	0.049	0.044	アスファルト		
		4 中央	コンクリート	0.035	0.041	0.033	コンクリート			0.041	0.038	0.036	アスファルト		
		5 北側	コンクリート	0.036	0.056	0.045	コンクリート			0.042	0.045	0.046	アスファルト		
38	骨寺村荘園広場	1 北東側	草	0.106	0.093	0.078	草	0.07	H27.10.1	0.332	0.157	0.118	草	0.07	H28.10.19
		2 南東側	草	0.094	0.095	0.096	砂			0.080	0.087	0.075	草		
		3 南西側	草	0.106	0.104	0.088	草			0.100	0.095	0.083	草		
		4 北西側	土	0.060	0.082	0.074	アスファルト			0.055	0.066	0.061	アスファルト		
		5 中央	草	0.088	0.101	0.111	アスファルト			0.094	0.111	0.094	アスファルト		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
39	骨寺村荘園休憩所	1 和室						0.06	H27.9.28					0.06	H28.10.17
		2 玄関前	砂利	0.117	0.095	0.091	砂利			0.097	0.085	0.091	砂利		
		3 駐車場	コンクリート	0.057	0.060	0.065	コンクリート			0.066	0.058	0.050	アスファルト		
		4 雨どいなし(玄関左)	砂利	0.110	0.097	0.068	砂利			0.201	0.114	0.100	砂利		
		5 雨どいなし(裏)	土	0.173	0.135	0.117	土			0.175	0.163	0.137	土		
		6 汚染土埋設場所													
40	下真坂橋前 (骨寺前荘園室)	1 下真坂バス停前	コンクリート	0.077	0.077	0.064	アスファルト	0.05	H27.10.1	0.055	0.052	0.060	アスファルト	0.05	H28.10.17
41	遠西遺跡前 (骨寺前荘園室)	1 南東側	草	0.078	0.085	0.077	草	0.06	H27.10.1	0.059	0.071	0.068	草	0.06	H28.10.19
		2 北東側	草	0.076	0.087	0.081	草			0.077	0.079	0.084	草		
		3 中央	草	0.093	0.079	0.071	草			0.072	0.079	0.069	草		
		4 北西側	草	0.101	0.104	0.075	草			0.066	0.074	0.078	草		
		5 南西側	草	0.085	0.064	0.076	草			0.088	0.072	0.066	草		
42	山王窟駐車場 (骨寺前荘園室)	1 駐車場	コンクリート	0.043	0.047	0.047	コンクリート	0.03	H27.9.28	0.049	0.049	0.044	アスファルト	0.03	H28.10.17
43	一関生活改善 センター	1 和室						0.04	H27.9.28					0.03	H28.10.17
		2 玄関前	砂利	0.053	0.058	0.047	アスファルト			0.055	0.057	0.048	アスファルト		
		3 駐車場	砂利	0.053	0.057	0.062	アスファルト			0.057	0.052	0.048	アスファルト		
		4 雨どい	コンクリート	0.182	0.098	0.079	コンクリート			0.078	0.068	0.069	コンクリート		
44	一関牧野	1 北側	土、草	0.059	0.059	0.053	草	0.04	H27.10.1	0.052	0.052	0.058	草	0.04	H28.10.21
		2 北西側	土、草	0.043	0.058	0.051	草			0.046	0.051	0.050	草		
		3 中央	砂利	0.086	0.070	0.071	草			0.065	0.059	0.066	草		
		4 南西側	土、草	0.068	0.053	0.062	草			0.049	0.039	0.044	草		
		5 東側	草	0.059	0.071	0.058	草			0.068	0.056	0.074	草		
45	一関市有機肥料 センター	0 倉庫中央						0.03	H27.10.1					0.03	H28.10.21
		1 玄関前	コンクリート	0.064	0.045	0.050	アスファルト			0.050	0.033	0.044	アスファルト		
		2 駐車場	コンクリート	0.052	0.050	0.048	アスファルト			0.046	0.066	0.049	アスファルト		
		3 雨どいなし(入口脇)	砂利	0.221	0.169	0.123	草			0.349	0.201	0.171	草		
		4 雨どいなし(中央)	砂利	0.355	0.282	0.210	砂利・草			0.802	0.341	0.247	草		
		5 雨どいなし(奥)	砂利	0.572	0.300	0.199	砂利			0.629	0.301	0.211	砂利		
6 雨どいなし(北側)	砂利	0.345	0.213	0.164	砂利	0.463	0.345	0.237	草						

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
46	萩荘市民センター	1 事務室														
		2 玄関前	アスファルト	0.059	0.058	0.053	アスファルト	0.05	H27.10.5	0.068	0.070	0.060	アスファルト	0.05	H28.10.25	
		3 駐車場中央	砂利	0.089	0.082	0.077	アスファルト			0.079	0.074	0.066	アスファルト			
		4 雨どい無(正面右側)	コンクリート	0.068	0.059	0.077	アスファルト			0.054	0.060	0.051	アスファルト			
		5 雨どい無(正面左側)	コンクリート	0.102	0.093	0.098	コンクリート			0.082	0.087	0.085	コンクリート			
		6 立木下(玄関前桜)	石	0.116	0.099	0.104	土			0.104	0.106	0.096	土			
		7 立木下(北側銀杏)	砂利	0.116	0.080	0.081	砂利			0.125	0.091	0.081	砂利			
47	一関市研究開発プラザ	1 1Fホール					0.04			H27.10.7						
		2 玄関前	コンクリート	0.097	0.069	0.051		アスファルト	0.094		0.062	0.066	アスファルト			
		3 駐車場	コンクリート	0.071	0.083	0.068		アスファルト	0.060		0.073	0.063	アスファルト			
		4 裏側溝	土	0.081	0.126	0.099		アスファルト	0.125		0.172	0.135	アスファルト			
		5 雨どいなし	コンクリート	0.128	0.081	0.072		コンクリート	0.115		0.075	0.077	コンクリート			
48	尾花が森キャンプ場	1 トイレ前	砂利	0.136	0.111	0.106	草	0.10	H27.10.7	0.131	0.079	0.094	草	0.10	H28.10.21	
		2 炊事場前	土	0.181	0.135	0.113	土			0.194	0.125	0.127	土			
		3 トイレ前	土	0.126	0.124	0.109	草			0.140	0.115	0.115	草			
		4 碑横	砂利	0.118	0.126	0.120	草			0.152	0.127	0.117	草			
		5 案内板前	砂利	0.131	0.122	0.126	草			0.140	0.110	0.124	枯葉			
		6 立木下(東屋付近)	草	0.142	0.124	0.126	草			0.129	0.122	0.137	草			
		7 立木下(石碑前松)	草	0.119	0.141	0.129	草			0.083	0.113	0.110	土			
49	蔽美市民センター 達古袋分館	1 分館(図書室)											0.06	H28.10.20		
		2 玄関前	砂利	改修工事につき					0.096	0.090	0.071	砂利				
		3 駐車場	砂利	改修工事につき					0.073	0.063	0.080	砂利				
		4 雨どいなし	土	改修工事につき					0.073	0.092	0.070	砂利				
50	萩荘市民センター 市野々分館	1 大広間					0.06	H27.10.5					0.07	H28.10.24		
		2 玄関前	コンクリート	0.053	0.059	0.062			コンクリート	0.061	0.059	0.063			コンクリート	
		3 体育館玄関入口前	コンクリート	0.080	0.089	0.076			コンクリート	0.101	0.120	0.122			コンクリート	
		4 駐車場	砂利	0.093	0.088	0.082			砂利	0.063	0.064	0.073			砂利	
		5 雨どい(右から3番目)	コンクリート	0.286	0.184	0.124			コンクリート	0.282	0.188	0.169			コンクリート	
		6 雨どい(右端)	コンクリート	0.322	0.158	0.127			コンクリート	0.231	0.104	0.107			コンクリート	
		7 雨どい(トイレ左)	砂利	0.079	0.086	0.075			コンクリート	0.101	0.088	0.076			コンクリート	
		8 立木下(鉄棒傍赤松)	草	0.138	0.102	0.117			土・草	0.119	0.116	0.119			土・草	
		9 立木下(玄関付近桜)	草	0.095	0.089	0.076			土・草	0.099	0.092	0.081			土・草	

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
51	萩荘サッカー場	1 入口横	土	0.137	0.125	0.118	土	0.09	H27.10.7	0.159	0.130	0.131	土	0.10	H28.10.24
		2 東南部	土	0.134	0.139	0.120	土・草			0.148	0.110	0.131	土・草		
		3 北東部	草	0.124	0.132	0.108	土・草			0.107	0.119	0.109	土		
		4 中央部	土	0.097	0.085	0.086	土			0.072	0.070	0.090	土		
		5 北西部	草	0.132	0.119	0.111	土・草			0.121	0.107	0.121	土		
		6 北南部	草	0.136	0.153	0.112	土			0.102	0.120	0.115	土		
		7 倉庫横雨どいなし	土	0.159	0.164	0.120	土			0.173	0.168	0.130	土・草		
		8 立木下(南側)	草	0.119	0.121	0.109	砂利			0.120	0.098	0.098	砂利		
52	一関運動公園 陸上競技場	1 競技場全体(メッシュNo.220)	芝	0.206	0.173	0.164	芝	0.10	H27.10.22	0.149	0.148	0.146	芝	0.09	H28.10.28
		2 競技場全体(メッシュNo.24)	アンツーカ	0.053	0.051	0.053	アンツーカ			0.046	0.063	0.059	アンツーカ		
		3 競技場全体(メッシュNo.111)	芝	0.129	0.123	0.119	芝			0.065	0.093	0.109	芝		
		4 競技場全体(メッシュNo.234)	芝	0.204	0.159	0.157	芝			0.159	0.157	0.133	芝		
		5 競技場全体(メッシュNo.38)	アンツーカ	0.053	0.055	0.053	アンツーカ			0.054	0.053	0.054	アンツーカ		
		6 フィールド内(メッシュNo.64)	芝	0.156	0.148	0.127	芝			0.133	0.147	0.122	芝		
		7 フィールド内(メッシュNo.73)	芝	0.147	0.150	0.111	芝			0.146	0.127	0.114	芝		
		8 フィールド内(メッシュNo.177)	芝	0.143	0.134	0.126	芝			0.127	0.114	0.105	芝		
		9 フィールド内(メッシュNo.168)	芝	0.146	0.131	0.123	芝			0.144	0.125	0.112	芝		
53	一関運動公園 ソフトボール場	1 ハックネット前(メッシュNo.11)	土	0.054	0.054	0.058	土	0.05	H27.10.22	0.046	0.050	0.055	土	0.04	H28.10.28
		2 レフト付近(メッシュNo.18)	土	0.064	0.066	0.076	土			0.047	0.056	0.058	土		
		3 センター付近(メッシュNo.70)	土	0.053	0.059	0.052	土			0.064	0.054	0.064	土		
		4 ライト付近(メッシュNo.66)	土	0.058	0.072	0.061	土			0.058	0.068	0.062	土		
		5 中央部(メッシュNo.43)	土	0.040	0.048	0.053	土			0.036	0.039	0.042	土		
		6 埋設(外周芝)								0.070	0.065	0.072	芝		
54	一関運動公園 野球場	1 内野1(メッシュNo.25)	土	0.132	0.131	0.120	土	0.10	H27.10.22	0.092	0.107	0.100	土	0.09	H28.10.28
		2 内野2(メッシュNo.48)	土	0.093	0.069	0.077	土			0.067	0.069	0.066	土		
		3 内野3(メッシュNo.87)	土	0.132	0.121	0.128	土			0.137	0.109	0.108	土		
		4 内野4(メッシュNo.41)	土	0.080	0.094	0.082	土			0.081	0.068	0.072	土		
		5 内野5(メッシュNo.45)	土	0.049	0.060	0.056	土			0.054	0.052	0.065	土		
		6 外野1(メッシュNo.67)	芝	0.129	0.118	0.129	芝			0.136	0.122	0.126	芝		
		7 外野2(メッシュNo.161)	芝	0.166	0.141	0.131	芝			0.127	0.131	0.129	芝		
		8 外野3(メッシュNo.151)	芝	0.129	0.138	0.132	芝			0.117	0.132	0.119	芝		
		9 外野4(メッシュNo.76)	芝	0.157	0.138	0.128	芝			0.123	0.128	0.120	芝		
		10 外野5(メッシュNo.170)	芝	0.166	0.135	0.126	芝			0.104	0.122	0.116	芝		
55	一関運動公園 テニスコート	1 右奥(メッシュNo.90)	砂	0.151	0.114	0.125	砂	0.08	H27.10.22	0.107	0.081	0.103	砂	0.07	H28.10.27
		2 右手前(メッシュNo.36)	砂	0.110	0.088	0.095	砂			0.100	0.099	0.078	砂		
		3 中央(メッシュNo.46)	砂	0.071	0.064	0.066	砂			0.070	0.080	0.070	砂		
		4 左奥(メッシュNo.74)	砂	0.157	0.111	0.108	砂			0.092	0.074	0.096	砂		
		5 左手前(メッシュNo.20)	砂	0.102	0.108	0.105	砂			0.086	0.084	0.097	砂		

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)								
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日		
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
56	一関市職業訓練センター	1 製図室						0.03	H27.9.30					0.03	H28.10.31		
		2 パソコン教室															
		3 視聴覚室															
		4 玄関前	コンクリート	0.055	0.054	0.049	アスファルト			0.050	0.049	0.047	アスファルト				
		5 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.063	0.050	0.048	アスファルト			0.063	0.051	0.052	アスファルト				
		6 雨どい排水口	グレーチング	0.094	0.061	0.043	グレーチング			0.117	0.065	0.056	グレーチング				
		7 雨どい排水口	グレーチング	0.080	0.065	0.054	グレーチング			0.086	0.046	0.046	グレーチング				
		8 雨どい排水口	グレーチング	0.085	0.064	0.047	グレーチング(枯葉有)			0.092	0.050	0.050	グレーチング				
		9 雨どい排水口	グレーチング	0.136	0.073	0.049	グレーチング			0.138	0.066	0.051	グレーチング				
		10 雨どい排水口	グレーチング	0.125	0.062	0.061	グレーチング			0.126	0.050	0.043	グレーチング				
		11 雨どい排水口	グレーチング	0.185	0.076	0.058	グレーチング			0.222	0.083	0.050	グレーチング				
		12 雨どい排水口	グレーチング	0.219	0.074	0.050	グレーチング			0.180	0.075	0.062	グレーチング				
		13 雨どい排水口	グレーチング	0.108	0.071	0.046	グレーチング			0.089	0.057	0.041	グレーチング				
		14 雨どい排水口	グレーチング	0.091	0.070	0.052	グレーチング			0.108	0.056	0.057	グレーチング				
57	舞川市民センター (一関文化伝承館)	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.072	0.053	コンクリート	0.04	H27.9.30	0.067	0.059	0.069	コンクリート	0.06	H28.11.1 H28.12.7		
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.066	0.060	0.056	アスファルト			0.070	0.073	0.073	アスファルト				
		3 屋根下	砂利	0.073	0.063	0.058	砂利			0.059	0.059	0.065	砂利				
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.206	0.194	0.139	コンクリート			0.156	0.222	0.171	コンクリート				
		5 雨どい排水口	砂利	0.416	0.134	0.126	砂利			0.242	0.124	0.116	砂利				
		6 屋根下	コンクリート	0.104	0.104	0.075	コンクリート			0.113	0.134	0.113	コンクリート				
		7 屋根下	砂利	0.178	0.152	0.142	砂利			0.680	0.320	0.218	砂利				
		8 屋根下	コンクリート	0.214	0.178	0.129	アスファルト			0.180	0.161	0.145	アスファルト				
		9 屋根下	コンクリート	0.121	0.110	0.089	アスファルト			0.118	0.090	0.092	アスファルト				
		10 屋根下	砂利	0.327	0.269	0.188	砂利			0.334	0.276	0.228	砂利				
		11 雨どい排水口	コンクリート	0.147	0.173	0.148	砂利			0.089	0.107	0.098	砂利				
		12 体育館															

◆一関地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(H27年度)					第5回測定(H28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
58	弥栄市民センター	1 玄関前	コンクリート	0.076	0.095	0.071	コンクリート	0.07	H27.10.16	0.066	0.071	0.081	コンクリート	0.07	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.068	0.082	0.070	アスファルト			0.078	0.074	0.078	アスファルト		
		3 屋根下	コンクリート	0.097	0.117	0.093	アスファルト			0.143	0.134	0.095	アスファルト		
		4 雨どい排水口	草	0.201	0.168	0.152	芝			0.197	0.152	0.135	芝		
		5 雨どい排水口(軒下側溝傍)	コンクリート	0.427	0.166	0.123	コンクリート			0.167	0.116	0.089	土		
		6 雨どい排水口	砂利	0.077	0.069	0.069	砂			0.117	0.100	0.082	砂利		
		7 グラウンド中央	土	0.099	0.082	0.088	細かい碎石			0.054	0.061	0.046	碎石		
		8 グラウンド角1	土	0.072	0.083	0.089	細かい碎石			0.096	0.105	0.100	碎石		
		9 グラウンド角2	土	0.057	0.057	0.063	細かい碎石			0.054	0.059	0.070	碎石		
		10 グラウンド角3	土	0.097	0.105	0.116	細かい碎石			0.094	0.092	0.093	碎石		
		11 グラウンド角4	土	0.074	0.063	0.066	細かい碎石			0.095	0.094	0.102	碎石		
		12 体育館横側溝1(側溝の中)	コンクリート	0.380	0.223	0.151	土			0.125	0.124	0.101	土		
		13 体育館横側溝2(側溝の中)	コンクリート	0.136	0.125	0.118	土			0.476	0.229	0.171	土		
		14 研修室1,2													
59	弥栄市民センター 平沢分館	1 玄関前	砂利	0.052	0.070	0.070	コンクリート	0.08	H27.10.16	0.057	0.067	0.062	コンクリート	0.07	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.077	0.086	0.086	砂利			0.086	0.067	0.090	砂利		
		3 雨どい排水口	草	0.591	0.217	0.137	草			0.573	0.236	0.124	コンクリート		
		4 グラウンド中央	草	0.088	0.092	0.086	土			0.085	0.092	0.078	土		
		5 グラウンド角1	草	0.143	0.121	0.108	草			0.089	0.093	0.084	草		
		6 グラウンド角2	草	0.109	0.111	0.108	草			0.085	0.094	0.080	草		
		7 グラウンド角3	草	0.093	0.103	0.101	草・土			0.103	0.091	0.086	草		
		8 グラウンド角4	草	0.090	0.094	0.099	土			0.085	0.077	0.080	土		
		9 研修室1,2													

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示