

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 東山支所	1 市民課窓口前					0.06	H28.11.17					0.05	H29.11.6
		2 玄関前	0.080	0.067	0.077	コンクリート			0.065	0.074	0.067	コンクリート		
		3 駐車場	0.040	0.055	0.050	コンクリート			0.057	0.080	0.058	コンクリート		
		4 職員通用口前	0.070	0.065	0.060	コンクリート								
		5 自転車置場側出入口	0.076	0.076	0.086	コンクリート								
		6 庁舎裏側階段付近	0.114	0.084	0.074	コンクリート								
		7 庁舎裏側階段途中	0.087	0.089	0.081	コンクリート								
		8 雨どい第2会議室裏	0.289	0.168	0.122	草								
		9 雨どい第2会議室室外機脇	0.306	0.176	0.142	草								
		10 雨どい第1会議室裏柵付近	0.136	0.135	0.120	草								
		11 雨どい第1会議室裏	0.284	0.196	0.120	草								
		12 雨どい階段裏	0.229	0.170	0.134	草								
		13 雨どい第3会議室裏	0.218	0.139	0.116	草								
		14 雨どい選挙管理委員会室裏	0.216	0.139	0.125	草								
		15 雨どい選挙管理委員会室裏	0.206	0.176	0.162	草								
		16 雨どい川東支援室脇	0.117	0.081	0.073	コンクリート								
		17 雨どい第5会議室前	0.110	0.073	0.076	コンクリート								
		18 雨どい市長室前	0.101	0.082	0.069	コンクリート								
		19 雨どい川東支援室脇出入口前	0.243	0.137	0.099	草								
		20 土嚢埋設地	0.084	0.088	0.104	草			0.096	0.110	0.093	草		
		21 常緑樹	0.131	0.071	0.079	土								

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
2	東山保健センター	1 ホール					0.04	H28.12.5					0.03	H29.11.6
		2 玄関前	0.054	0.051	0.053	アスファルト			0.045	0.054	0.048	アスファルト		
		3 駐車場中央	0.057	0.065	0.065	アスファルト			0.102	0.066	0.047	アスファルト		
		4 雨どい(建物右前側)	0.095	0.058	0.055	アスファルト								
		5 雨どい(建物右前側)	0.150	0.113	0.091	アスファルト								
		6 雨どい(建物右前側)	0.102	0.082	0.065	アスファルト								
		7 雨どい(建物右前側)	0.124	0.075	0.059	アスファルト								
		8 雨どい(建物右前側)	0.120	0.081	0.063	アスファルト								
		9 雨どい(建物右横側)	0.121	0.068	0.072	アスファルト								
		10 雨どい(建物裏側)	0.184	0.073	0.065	アスファルト								
		11 雨どい(建物裏側)	0.147	0.074	0.064	アスファルト								
		12 雨どい(建物裏側)	0.140	0.074	0.064	アスファルト								
		13 雨どい(建物裏側)	0.265	0.096	0.075	アスファルト								
		14 雨どい(建物裏側)	0.179	0.107	0.087	アスファルト								
		15 雨どい(建物裏側)	0.171	0.101	0.070	アスファルト								
		16 雨どい(建物裏側)	0.715	0.157	0.108	アスファルト								
		17 雨どい(建物左横側)	0.551	0.135	0.082	アスファルト								
		18 雨どい(建物左横側)	0.324	0.127	0.095	アスファルト								
		19 雨どい(建物左横側)	0.293	0.120	0.085	アスファルト								
		20 雨どい(建物左横側)	0.238	0.104	0.080	アスファルト								
		21 雨どい(玄関左横側)	0.064	0.054	0.057	土								
		22 雨どい(玄関右横側)	0.224	0.120	0.083	土								
		23 土嚢埋設地												
3	唐梅館総合公園クラブ クラブハウスえぼっく	1 ラウンジ中央					0.06	H28.11.17					0.05	H29.11.17
		2 玄関前	0.068	0.066	0.056	コンクリート			0.055	0.050	0.061	コンクリート		
		3 テニスコート上駐車場	0.068	0.084	0.087	コンクリート			0.070	0.069	0.077	コンクリート		
		4 常緑樹	0.115	0.109	0.097	土								
4	東山テニスコート	1 中央	0.120	0.097	0.080	人工芝	0.10	H28.11.17	0.095	0.091	0.100	人工芝	0.08	H29.11.17
		2 入口向って右奥	0.120	0.110	0.120	人工芝			0.110	0.099	0.096	人工芝		
		3 左奥	0.127	0.129	0.132	人工芝			0.113	0.103	0.105	人工芝		
		4 左手前	0.112	0.080	0.100	人工芝			0.082	0.087	0.088	人工芝		
		5 右手前	0.137	0.123	0.121	人工芝			0.117	0.112	0.098	人工芝		
5	唐梅館パークゴルフ場	1 9ホールカップ付近	0.109	0.099	0.097	芝	0.08	H28.11.17	0.088	0.079	0.104	芝	0.08	H29.11.17
		2 8ホールカップ付近	0.055	0.091	0.081	芝			0.092	0.085	0.106	芝		
		3 3ホールカップ付近	0.093	0.103	0.096	芝			0.088	0.090	0.097	芝		
		4 4ホールカップ付近	0.114	0.112	0.094	芝			0.087	0.096	0.093	芝		
		5 ベンチ付近	0.137	0.123	0.101	芝			0.096	0.097	0.093	芝		
		6 常緑樹	0.088	0.098	0.095	土			0.132	0.099	0.109	土		

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
6	東山総合体育館	1 アリーナ中央					0.05	H28.11.17					0.05	H29.11.17
		2 玄関前	0.063	0.068	0.075	コンクリート			0.078	0.070	0.068	コンクリート		
		3 駐車場中央	0.070	0.067	0.057	コンクリート			0.050	0.051	0.063	コンクリート		
		4 雨どいなし屋根の下A	0.136	0.105	0.095	砂利								
		5 雨どいなし屋根の下B	0.151	0.134	0.112	コンクリート								
		6 雨どいなし屋根の下C	0.093	0.110	0.101	砂利								
		7 雨どいなし屋根の下D	0.123	0.101	0.117	コンクリート								
		8 土嚢埋設地												
7	東山グラウンド	1 奥フェンス付近	0.090	0.082	0.084	土	0.08	H28.11.17	0.065	0.083	0.073	土	0.06	H29.11.17
		2 道路側	0.077	0.075	0.076	土			0.097	0.096	0.095	土		
		3 体育館側フェンス付近	0.269	0.206	0.173	土			0.137	0.133	0.104	土		
		4 トイレ側角	0.117	0.112	0.110	土			0.053	0.063	0.056	土		
		5 グラウンド中央	0.069	0.066	0.050	土			0.049	0.045	0.042	土		
		6 常緑樹												
8	東山B&G海洋センター	1 プール					0.06	H28.11.17					0.05	H29.11.17
		2 玄関前	0.062	0.072	0.077	コンクリート			0.059	0.067	0.067	コンクリート		
		3 駐車場	0.076	0.075	0.072	コンクリート			0.059	0.081	0.061	コンクリート		
		4 プール周辺(東側)												
		5 プール周辺(西側)												
		6 プール周辺(南側)												
		7 プール周辺(北側)												
		8 広葉樹	0.144	0.115	0.096	土						土		
9	東山球場	1 ホームベース付近	0.056	0.058	0.066	土	0.07	H28.11.17	0.069	0.062	0.054	土	0.06	H29.11.17
		2 3塁側フェンス付近(芝スタンド側)	0.058	0.068	0.063	土			0.077	0.088	0.070	土		
		3 バックスクリーン前	0.107	0.099	0.099	芝			0.089	0.095	0.093	芝		
		4 中央	0.095	0.092	0.096	芝			0.087	0.094	0.080	芝		
		5 一塁側フェンス付近(93m付近)	0.075	0.079	0.081	土			0.070	0.070	0.073	土		
		6 常緑樹	0.172	0.120	0.097	土			0.223	0.160	0.116	土		
10	唐梅館キャンプ場	1 トイレ脇	0.084	0.087	0.091	土	0.07	H28.11.17	0.097	0.121	0.109	土	0.08	H29.11.17
		2 炊事場脇(14番テント張り場)	0.087	0.092	0.086	土								
		3 炊事場階段	0.088	0.092	0.080	コンクリート			0.081	0.083	0.084	コンクリート		
		4 炊事場脇(15番テント張り場)	0.078	0.087	0.080	土								
		5 炊事場上(7番テント張り場)	0.088	0.102	0.098	土								
		6 常緑樹	0.112	0.103	0.092	土								
11	東山地域交流 センター (公民館・図書館)	1 ロビー					0.03	H28.11.17					0.03	H29.11.6
		2 玄関前	0.051	0.046	0.041	アスファルト			0.046	0.045	0.043	アスファルト		
		3 駐車場	0.059	0.052	0.052	アスファルト			0.045	0.040	0.040	アスファルト		
		4 雨どい(玄関脇)	0.128	0.081	0.059	コンクリート								
		5 雨どい(建物右側)	0.059	0.045	0.054	コンクリート								
		6 雨どい(建物右側)	0.070	0.049	0.041	コンクリート								
		7 雨どい(建物左側)	0.095	0.072	0.050	コンクリート								
		8 雨どい(建物左側)	0.137	0.077	0.059	コンクリート								

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
12	久保コミュニティセンター	1 ホールA					0.06	H28.11.17					0.04	H29.11.6
		2 玄関前	0.063	0.059	0.057	アスファルト			0.058	0.063	0.055	アスファルト		
		3 駐車場	0.079	0.075	0.087	砂利			0.066	0.055	0.059	砂利		
		4 雨どい(建物左側)	0.315	0.096	0.085	砂利								
		5 雨どい(建物左側)	0.178	0.071	0.075	砂利								
		6 雨どい(建物左側)	0.525	0.129	0.090	砂利								
		7 雨どい(建物裏側)	0.265	0.107	0.073	砂利								
		8 雨どい(建物裏側)	0.072	0.052	0.064	コンクリート								
		9 雨どい(玄関右側)	0.255	0.104	0.075	砂利								
		10 雨どい(玄関右側)	0.056	0.052	0.054	コンクリート								
		11 雨どい(玄関右側)	0.119	0.059	0.062	アスファルト								
		12 土嚢埋設地	0.105	0.120	0.117	土			0.107	0.101	0.099	土		
		13 常緑樹	0.092	0.083	0.076	砂利								
13	東山大木多目的集 会施設 ゆみおり館	1 研修室				0.07	H28.12.14					0.05	H29.11.6	
		2 玄関前	0.064	0.083	0.072			アスファルト	0.055	0.050	0.057			アスファルト
		3 駐車場	0.076	0.091	0.093			アスファルト	0.075	0.075	0.071			アスファルト
14	東山山谷自治会館	1 和室				0.05	H28.11.17					0.05	H29.11.6	
		2 玄関前	0.068	0.066	0.061			アスファルト	0.057	0.054	0.055			アスファルト
		3 駐車場	0.059	0.062	0.061			アスファルト	0.058	0.061	0.067			アスファルト
		4 雨どいなし(物置)	0.101	0.084	0.075			アスファルト						
15	東山ふれあい農園	1 ニコニコ付近	0.058	0.050	0.061	土	0.06	H28.12.14						
		2 民家付近	0.092	0.075	0.080	土								
		3 農具庫付近	0.092	0.070	0.090	土								
		4 農園看板付近	0.078	0.070	0.075	土								
		5 北側中央	0.067	0.062	0.075	土								
16	東山里前集会所	1 研修室				0.04	H28.12.14					0.03	H29.11.6	
		2 玄関前	0.059	0.046	0.049			アスファルト	0.063	0.051	0.050			アスファルト
		3 駐車場	0.051	0.045	0.063			アスファルト	0.036	0.048	0.045			アスファルト
		4 雨どい	0.105	0.111	0.098			砂利						砂利
		5 土嚢埋設地												
		6 常緑樹	0.078	0.075	0.094			土						
17	田河津市民センター	1 和室				0.03	H28.12.14					0.04	H29.11.6	
		2 玄関前	0.045	0.057	0.041			砂利	0.056	0.054	0.053			砂利
		3 駐車場	0.042	0.046	0.048			アスファルト	0.041	0.034	0.048			アスファルト
		4 雨どいなし(体育館入口付近)	0.080	0.079	0.070			砂利						
		5 雨どいなし(体育館)	0.147	0.119	0.072			砂利						
		6 土嚢埋設地	0.094	0.107	0.084			土	0.077	0.081	0.085			草
		7 常緑樹	0.106	0.085	0.079			土						

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
18	東山東稲 生活改善センター	1 和室					0.08	H28.12.14					0.06	H29.11.6
		2 玄関前	0.084	0.136	0.116	コンクリート			0.073	0.061	0.071	コンクリート		
		3 駐車場	0.067	0.084	0.069	砂利			0.086	0.067	0.072	砂利		
		4 雨どいなし(講堂前側)	0.060	0.077	0.070	土								
		5 雨どいなし(講堂裏側)	0.089	0.118	0.121	土								
		6 土嚢埋設地	0.165	0.137	0.115	草			0.153	0.112	0.103	草		
		7 常緑樹	0.125	0.100	0.091	土								
19	東山夏山・横沢集会所	1 和室					0.04	H28.12.14					0.03	H29.11.6
		2 玄関前	0.075	0.068	0.052	砂利			0.069	0.065	0.052	砂利		
		3 駐車場	0.066	0.055	0.060	砂利			0.045	0.051	0.041	砂利		
		4 雨どいなし(物置)	0.082	0.074	0.068	砂利								
		5 雨どいなし(物置)	0.098	0.100	0.081	土								
		6 雨どいなし(農産加工場)	0.066	0.073	0.067	砂利								
		7 雨どいなし(農産加工場)	0.060	0.057	0.043	砂利								
		8 雨どい排水口(講堂前側)												
		9 駐車場	0.038	0.053	0.045	砂利								
		10 雨どい排水口(講堂前側)												
		11 雨どい排水口(講堂後側)												
		12 雨どい排水口(講堂後側)												
		13 雨どい排水口(講堂後側)												
		14 土嚢埋設地												
		15 常緑樹												
20	東山構造改善センター	1 研修室1					0.05	H28.12.14					0.04	H29.11.6
		2 玄関前	0.047	0.046	0.050	アスファルト			0.035	0.043	0.042	アスファルト		
		3 駐車場	0.068	0.083	0.072	土			0.071	0.078	0.066	土		
		4 雨どいなし(物置)	0.053	0.057	0.044	砂利								
		5 土嚢埋設地	0.081	0.099	0.091	砂利			0.063	0.078	0.063	砂利		
		6 雨どい(農産加工場)	0.059	0.063	0.059	アスファルト								
		7 道路脇	0.118	0.119	0.102	土								
		8 常緑樹	0.109	0.108	0.094	砂利						砂利		
21	東山矢ノ森集会施設 愛花夢館	1 屋内					0.06	H28.12.14					0.06	H29.11.6
		2 玄関前	0.078	0.080	0.083	アスファルト			0.066	0.067	0.083	アスファルト		
		3 駐車場中央	0.052	0.069	0.069	アスファルト			0.055	0.068	0.069	アスファルト		
		4 雨どい排水無(建物裏側)	0.120	0.113	0.122	砂利								
		5 雨どい排水無(建物左側)	0.090	0.106	0.124	砂利								
		6 雨どい排水無(建物右側)	0.205	0.145	0.126	砂利								
		7 常緑樹	0.022	0.132	0.142	砂利								

◆東山地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)								
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日		
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
22	東山農村勤労 福祉センター	1 屋内					0.05	H28.11.29					0.06	H29.11.16		
		2 玄関前	0.058	0.060	0.076	砂利			0.106	0.086	0.082	砂利				
		3 駐車場	0.065	0.067	0.059	砂利			0.095	0.077	0.077	砂利				
		4 雨どい	0.150	0.153	0.135	土										
		5 雨どいなし(後)	0.104	0.110	0.111	砂利										
		6 雨どいなし(脇)	0.146	0.112	0.097	砂利										
		7 常緑樹	0.150	0.152	0.144	土										
23	石と賢治のミュージアム	1 屋内					0.04	H28.11.29					0.04	H29.11.16		
		2 玄関前	0.047	0.053	0.059	コンクリート			0.041	0.048	0.056	コンクリート				
		3 駐車場	0.066	0.052	0.058	コンクリート			0.052	0.046	0.049	コンクリート				
		4 雨どい	0.058	0.049	0.051	コンクリート										
		5 雨どいなし(屋根の下)	0.071	0.063	0.060	砂利										
		6 雨どいなし(屋根の下)	0.065	0.063	0.052	コンクリート										
	トロッコ道詩碑前	1 トロッコ道	0.069	0.064	0.061	砂利	0.05	H28.11.29	0.071	0.065	0.070	砂利	0.06	H29.11.16		
	ひまわり食堂	1 屋内														
		2 雨どいなし(屋根下)	0.065	0.064	0.063	砂利			0.062	0.064	0.063	砂利				
	碎石工場	1 屋内														
		2 玄関脇	0.082	0.093	0.084	砂利			0.074	0.058	0.057	砂利				
		3 屋根下	0.074	0.061	0.070	コンクリート										
		4 土嚢埋設地														
群像の広場	1 中央(屋外)	0.068	0.063	0.062	砂利	0.05	H28.11.29	0.046	0.050	0.048	砂利	0.03	H29.11.16			
	2 雨どいなし(前通路屋根下)	0.102	0.075	0.072	コンクリート			0.112	0.081	0.071	コンクリート					
	3 常緑樹	0.103	0.093	0.068	土			0.074	0.064	0.066	土					
24	松川市民センター	1 屋内					0.04	H28.11.29					0.02	H29.11.16		
		2 玄関前	0.057	0.055	0.056	コンクリート			0.046	0.052	0.039	コンクリート				
		3 駐車場	0.058	0.056	0.060	コンクリート			0.029	0.033	0.035	コンクリート				
		4 雨どい	0.075	0.055	0.054	草										
		5 雨どいなし(脇)	0.113	0.097	0.086	草										
		6 雨どいなし(後)	0.111	0.099	0.082	草										
		7 脇	0.100	0.068	0.077	草										
		8 常緑樹	0.080	0.081	0.075	土										
25	東山岩ノ下 定住促進センター 岩ノ下ふれあい館	1 屋内					0.08	H28.11.29					0.07	H29.11.16		
		2 玄関前	0.063	0.075	0.084	砂利			0.109	0.090	0.084	砂利				
		3 駐車場	0.110	0.101	0.097	砂利			0.073	0.078	0.082	砂利				
		4 雨どいなし(屋根下)	0.083	0.092	0.097	砂利										
		5 雨どいなし(屋根下)	0.095	0.097	0.077	砂利										
		6 雨どい	0.115	0.093	0.086	砂利										

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
26	狛鼻溪三好ヶ丘 休憩施設	1 獅子ヶ鼻案内看板裏	0.043	0.035	0.037	土	0.03	H28.11.18	0.041	0.033	0.042	土	0.03	H29.11.17
		2 休憩施設付近	0.048	0.054	0.047	土			0.040	0.043	0.048	土		
		3 休憩施設正面	0.046	0.040	0.048	土			0.049	0.043	0.050	土		
		4 船着場より奥へ藤棚3つめと4つめ間	0.041	0.040	0.049	土			0.046	0.045	0.049	土		
		5 船着場付近	0.047	0.041	0.045	土			0.040	0.043	0.045	土		
27	東山地域 第1分団第1部屯 所	1 屋内	/	/	/	/	0.04	H28.12.5	/	/	/	/	0.04	H29.11.6
		2 玄関前	0.056	0.063	0.059	コンクリート			0.047	0.047	0.056	コンクリート		
		3 駐車場(中央付近)	0.076	0.068	0.058	コンクリート			0.067	0.060	0.045	コンクリート		
		4 雨どい(建物左裏側)	0.797	0.293	0.171	草			/	/	/	草		
		5 土嚢埋設地	/	/	/	/			/	/	/	/		
28	旧田河津小学校	1 土嚢埋設地	/	/	/	/	/	/	0.072	0.049	0.065	土	0.05	H29.11.17

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示