

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	本町青少年会館	1 玄関前	0.067	0.062	0.064	コンクリート	0.05	H28.11.10	0.059	0.056	0.060	コンクリート	0.05	H29.11.28
		2 雨どい表(左)	0.096	0.100	0.084	コンクリート								
		3 雨どい左脇中央	0.142	0.109	0.097	コンクリート								
		4 雨どい右表	0.288	0.132	0.104	コンクリート								
		5 雨どい裏	0.225	0.144	0.093	コンクリート								
		6 雨どい裏	0.215	0.118	0.091	コンクリート								
2	横町研修センター	1 玄関前	0.106	0.080	0.070	砂利	0.06	H28.11.10	0.137	0.102	0.072	砂利	0.06	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.104	0.077	0.080	砂利								
		3 玄関脇雨どい	0.237	0.106	0.086	砂利								
		4 除染土埋設場所	0.087	0.089	0.089	土								
3	鴨地公民館	1 玄関前	0.080	0.073	0.066	コンクリート	0.06	H28.11.10	0.065	0.064	0.070	コンクリート	0.05	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.071	0.068	0.078	砂利								
		3 物置前 雨どいなし	0.156	0.109	0.081	砂利								
		4 物置裏 雨どい無	0.153	0.084	0.073	砂利								
4	陳が森自治会館	1 玄関前	0.064	0.094	0.092	コンクリート	0.08	H28.11.10	0.057	0.069	0.076	コンクリート	0.06	H29.11.28
		2 雨どい玄関	0.130	0.103	0.089	コンクリート								
		3 雨どいトイレ裏	0.120	0.116	0.097	コンクリート								
		4 雨どい無 裏	0.102	0.133	0.104	草								
		5 雨どい無 小屋後ろ	0.133	0.102	0.096	砂利								
		6 常緑樹類(竹)	0.146	0.124	0.109	草								
		7 埋設場所	0.146	0.124	0.109	草					0.076	0.094		
5	外山西部公民館	1 玄関前	0.058	0.067	0.064	コンクリート	0.05	H28.11.10	0.047	0.056	0.072	コンクリート	0.06	H29.11.28
		2 雨どい玄関脇	0.102	0.072	0.057	砂利								
		3 雨どい右表側	0.165	0.102	0.096	土								
		4 雨どい 右裏	0.213	0.161	0.116	土								
		5 雨どい左表側	0.111	0.062	0.067	土								
		6 除染土埋設場所	0.263	0.181	0.145	土					0.162	0.131		
6	外山東部公民館	1 玄関前	0.089	0.083	0.078	土	0.06	H28.11.10	0.083	0.073	0.068	土	0.05	H29.11.28
		2 雨どい 左	0.486	0.130	0.106	草								
		3 雨どい無 裏	0.213	0.145	0.106	土								
		4 雨どい 右	0.317	0.114	0.094	砂利								
		5 雨どい無 裏右	0.173	0.117	0.098	土								
		6 除染土埋設場所	0.140	0.132	0.111	土					0.103	0.119		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
7	矢作公民館	1 玄関前	0.086	0.079	0.079	土	0.05	H28.11.10	0.060	0.080	0.068	土	0.05	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.056	0.061	0.059	コンクリート			0.093	0.094	0.066	コンクリート		
		3 雨どい 正面右表	0.421	0.173	0.107	土								
		4 雨どい 正面右裏	0.413	0.177	0.108	草								
		5 除染土埋設場所	0.128	0.112	0.101	土			0.128	0.108	0.098	土		
8	高成研修センター	1 玄関前	0.050	0.064	0.054	コンクリート	0.05	H28.11.10	0.046	0.059	0.051	コンクリート	0.05	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.101	0.090	0.085	砂利			0.101	0.088	0.081	砂利		
		3 表側 雨どい無	0.046	0.053	0.063	砂利								
		4 正面左 雨どい無	0.304	0.147	0.119	砂利								
		5 裏 雨どい無	0.144	0.131	0.101	砂利								
		6 正面右 雨どい無	0.167	0.104	0.087	砂利								
		7 除染土埋設場所	0.110	0.099	0.086	土			0.103	0.081	0.079	土		
9	砂子田公民館	1 玄関前	0.073	0.071	0.074	土	0.06	H28.11.10	0.063	0.056	0.055	土	0.04	H29.11.28
		2 表側 雨どい破損	0.107	0.110	0.084	砂利								
		3 奥右 雨どい破損	0.094	0.095	0.093	砂利								
		4 奥左 雨どい破損	0.101	0.079	0.075	砂利								
		5 除染土埋設場所	0.123	0.094	0.075	土			0.116	0.073	0.074	土		
10	柳沢公民館	1 玄関前	0.094	0.089	0.089	コンクリート	0.08	H28.11.10	0.069	0.081	0.077	コンクリート	0.07	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.087	0.083	0.100	コンクリート			0.084	0.099	0.084	コンクリート		
		3 雨どい 右	0.506	0.145	0.117	コンクリート								
		4 雨どい左(表)	0.525	0.247	0.158	コンクリート								
		5 雨どい 裏	0.627	0.274	0.174	草								
		6 除染土埋設場所	0.134	0.140	0.128	土			0.108	0.123	0.129	土		
		7 常緑樹(ヒバ)	0.268	0.244	0.212	土								
11	石畑研修センター	1 玄関前	0.065	0.067	0.068	砂利	0.06	H28.11.10	0.092	0.084	0.072	砂利	0.06	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.092	0.072	砂利			0.070	0.082	0.079	砂利		
		3 物置雨どい	0.382	0.166	0.111	砂利								
		4 除染土埋設場所	0.067	0.062	0.069	土			0.056	0.060	0.060	土		
		5 常緑樹(アカマツ)	0.080	0.081	0.082	土								
12	大久保公民館	1 玄関前	0.221	0.132	0.104	土	0.09	H28.10.27	0.129	0.132	0.108	土	0.09	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.100	0.124	0.101	砂利			0.092	0.099	0.101	砂利		
		3 玄関脇雨どい	0.116	0.098	0.093	土								
		4 表側雨どい無	0.073	0.081	0.075	砂利								
		5 雨どい無	0.130	0.111	0.119	砂利								
		6 裏手 雨どい無	0.161	0.159	0.166	土								
		7 駐車場側 雨どい無	0.151	0.126	0.117	砂利								
		8 除染土埋設場所	0.183	0.173	0.155	土			0.164	0.145	0.125	土		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	泉沢自治会館	1 玄関前	0.052	0.065	0.070	砂利	0.05	H28.10.27	0.056	0.064	0.058	砂利	0.04	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.041	0.051	0.062	砂利			0.061	0.063	0.058	砂利		
		3 雨どいなし物置屋根	0.077	0.070	0.069	草								
		4 玄関脇雨どい	0.100	0.081	0.085	コンクリート								
14	巻畑研修センター	1 玄関前	0.077	0.070	0.063	コンクリート	0.06	H28.11.10	0.061	0.059	0.064	コンクリート	0.05	H29.11.28
		2 駐車場(中央付近)	0.075	0.070	0.070	コンクリート			0.051	0.060	0.064	コンクリート		
		3 センター裏	0.095	0.098	0.088	土			0.077	0.075	0.071	土		
15	町裏交差点 (新町会)	1 交差点 駐在所側	0.045	0.055	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.10	0.058	0.059	0.052	コンクリート	0.05	H29.11.28
		2 交差点 プナの木裏向い	0.058	0.070	0.074	コンクリート			0.052	0.059	0.064	コンクリート		
		3 交差点 プナの木裏	0.072	0.069	0.068	コンクリート			0.058	0.061	0.058	コンクリート		
		4 交差点 駐在所向い	0.067	0.069	0.060	コンクリート			0.058	0.058	0.068	コンクリート		
16	千手堂自治会館	1 玄関前	0.074	0.073	0.073	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.133	0.067	0.064	コンクリート	0.05	H29.11.7
		2 雨どい	0.056	0.054	0.070	砂利								
		3 雨どい	0.060	0.055	0.066	砂利								
		4 倉庫入り口前	0.155	0.097	0.093	土			0.072	0.094	0.070	土		
		5 除染土埋設場所				土			0.052	0.060	0.062	土		
		6 常緑樹(集会所向かい)				土								
17	布佐研修センター	1 玄関前	0.077	0.086	0.079	砂利	0.06	H28.11.10	0.069	0.062	0.073	砂利	0.05	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.078	0.089	0.079	砂利			0.087	0.079	0.060	砂利		
		3 雨どい無(裏側)	0.134	0.133	0.122	草								
18	妻神公民館	1 玄関前	0.064	0.072	0.073	砂利	0.05	H28.11.10	0.059	0.064	0.057	砂利	0.04	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.054	0.058	0.052	土			0.048	0.050	0.048	土		
		3 雨どい無	0.103	0.090	0.085	土								
		4 雨どい無玄関屋根下	0.120	0.112	0.087	土								
		5 雨どい無玄関屋根左	0.095	0.093	0.080	土								
		6 雨どい無玄関屋根右	0.294	0.110	0.105	土								
		7 除染土埋設場所	0.128	0.094	0.092	土			0.094	0.095	0.093	土		
19	針山研修センター	1 玄関前	0.172	0.143	0.125	砂利	0.11	H28.11.10	0.175	0.129	0.131	砂利	0.10	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.162	0.123	0.123	砂利			0.091	0.087	0.104	砂利		
20	銚子研修センター	1 玄関前	0.067	0.062	0.062	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.047	0.052	0.051	コンクリート	0.05	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.109	0.119	0.110	砂利			0.086	0.076	0.072	砂利		

◆川崎地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	神平研修センター	1 玄関前	0.069	0.093	0.088	砂利	0.07	H28.11.10	0.067	0.076	0.070	砂利	0.06	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.081	0.105	0.088	砂利			0.088	0.084	0.085	砂利		
		3 雨どい	0.254	0.148	0.121	砂利								
		4 雨どい	0.419	0.253	0.161	砂利								
		5 雨どい	0.151	0.088	0.069	砂利								
		6 雨どい無	0.076	0.064	0.071	砂利								
		7 雨どい	0.078	0.078	0.073	土								
		8 除染土埋設場所	0.210	0.152	0.129	土			0.148	0.126	0.128	土		
22	官紅公民館	1 玄関前	0.094	0.080	0.082	砂利	0.06	H28.11.10	0.077	0.072	0.064	砂利	0.05	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.057	0.059	砂利			0.057	0.049	0.059	砂利		
		3 雨どい	0.165	0.125	0.107	砂利								
		4 雨どい	0.210	0.145	0.123	砂利								
		5 除染土埋設場所	0.170	0.141	0.129	土			0.203	0.131	0.110	土		
23	館萩公民館	1 玄関前	0.080	0.088	0.081	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.080	0.077	0.088	コンクリート	0.07	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.075	0.096	0.086	砂利			0.102	0.081	0.078	砂利		
		3 雨どい玄関左脇	0.071	0.091	0.079	コンクリート								
		4 雨どい	0.076	0.085	0.094	土								
		5 雨どい玄関右脇	0.111	0.115	0.108	コンクリート								
		6 雨どい(側溝)	0.122	0.123	0.111	コンクリート								
		7 雨どい無	0.140	0.113	0.108	土								
		8 野外ステージ前	0.191	0.111	0.100	砂利			0.070	0.081	0.076	砂利		
		9 常緑樹(ヒバ)	0.133	0.111	0.101	土								
24	所萱研修センター	1 玄関前	0.070	0.100	0.093	砂利	0.08	H28.11.10	0.108	0.091	0.074	砂利	0.07	H29.11.7
		2 駐車場(中央付近)	0.055	0.059	0.070	砂利			0.083	0.079	0.068	砂利		
		3 遊具の間	0.164	0.140	0.130	砂利			0.134	0.119	0.105	砂利		
		4 常緑樹(ヒバ)	0.063	0.081	0.086	土								

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示