

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	一関市役所藤沢支所	1 玄関前②	コンクリート	0.069	0.062	0.064	0.05	H29.11.21	コンクリート		0.081	0.067	0.05	H30.10.31
		2 正面駐車場⑤	コンクリート	0.070	0.061	0.056			コンクリート		0.053	0.055		
		3 職員駐車場(女子)④	砂利	0.076	0.077	0.066			砂利		0.084	0.080		
2	藤沢体育館	1 玄関前②	アスファルト	0.062	0.057	0.059	0.04	H29.11.21	アスファルト		0.068	0.068	0.05	H30.10.31
		2 駐車場(中央)③	アスファルト	0.069	0.062	0.059			アスファルト		0.063	0.061		
3	国民健康保険 藤沢病院	1 玄関前②	アスファルト	0.061	0.056	0.049	0.04	H29.11.16	アスファルト		0.056	0.052	0.04	H30.10.23
		2 駐車場中央④	アスファルト	0.067	0.061	0.056			アスファルト		0.064	0.044		
		3 駐車場側溝手前⑤	土	0.077	0.074	0.072			土		0.067	0.063		
4	老健ふじさわ	1 玄関前③	アスファルト	0.068	0.065	0.061	0.05	H29.11.16	アスファルト		0.062	0.058	0.05	H30.10.23
		2 駐車場(屋根付)⑤	アスファルト	0.069	0.064	0.073			アスファルト		0.069	0.067		
5	藤沢保健センター	1 玄関前③	アスファルト	0.077	0.075	0.072	0.05	H29.11.21	アスファルト		0.077	0.078	0.05	H30.10.31
		2 駐車場中央⑤	コンクリート	0.052	0.055	0.052			コンクリート		0.063	0.065		
		3 駐車場⑥	砂利	0.077	0.055	0.058			砂利		0.059	0.060		
6	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 駐車場中央④	砂利	0.062	0.062	0.070	0.06	H29.11.16	砂利		0.071	0.060	0.05	H30.10.23
		2 玄関前花壇⑤	土	0.137	0.122	0.086			土		0.073	0.069		
7	グループホーム やまばと	1 玄関前②	コンクリート	0.087	0.057	0.054	0.05	H29.11.16	コンクリート		0.054	0.058	0.04	H30.10.23
		2 駐車場入口脇④	アスファルト	0.077	0.073	0.068			アスファルト		0.058	0.062		
		3 駐車場中央⑤	コンクリート	0.062	0.059	0.058			コンクリート		0.044	0.050		
8	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅	アスファルト	0.076	0.085	0.087	0.06	H29.11.8	アスファルト		0.098	0.101	0.08	H30.10.31
		2 入口側奥	アスファルト	0.086	0.077	0.074			アスファルト		0.101	0.102		
		3 奥隅	アスファルト	0.083	0.070	0.064			アスファルト		0.082	0.094		
		4 奥道路側	アスファルト	0.084	0.079	0.080			アスファルト		0.082	0.081		
		5 中央	アスファルト	0.074	0.074	0.066			アスファルト		0.075	0.084		
9	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	アスファルト	0.069	0.068	0.067	0.06	H29.11.7	アスファルト		0.066	0.049	0.05	H30.10.18
		2 道路側奥②	土	0.072	0.081	0.075			土		0.062	0.075		
		3 法面側手前住宅庭⑤	土	0.126	0.116	0.098			土		0.058	0.059		
		4 道路側手前住宅脇⑥	アスファルト	0.056	0.074	0.072			アスファルト		0.117	0.094		
10	大母住宅	1 下段右隅②	土	0.133	0.113	0.105	0.07	H29.11.7	土		0.075	0.055	0.06	H30.10.18
		2 下段左隅①	土	0.074	0.068	0.074			土		0.059	0.072		
		3 中央③	土	0.110	0.096	0.086			土		0.105	0.094		
		4 上段右隅⑤	鉄板上	0.066	0.075	0.083			鉄板上		0.083	0.062		
		5 上段左隅④	土	0.106	0.101	0.097			土		0.115	0.090		
11	大母駐車場	1 中央①	土	0.084	0.089	0.082	0.08	H29.11.7	土		0.072	0.073	0.08	H30.10.18
		2 入口側右隅⑤	土	0.127	0.106	0.082			土		0.106	0.086		
		3 奥側右隅②	土	0.112	0.093	0.093			土		0.089	0.092		
		4 奥側左隅③	土	0.118	0.111	0.104			土		0.104	0.100		
		5 入口側左隅④	土	0.146	0.139	0.113			土		0.134	0.111		

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
12	藤沢スポーツプラザ	1 建物裏駐車場①	アスファルト	0.070	0.063	0.067	0.06	H29.11.9	アスファルト		0.096	0.100	0.07	H30.10.23
		2 管理棟側駐車場④	アスファルト	0.082	0.109	0.101			アスファルト		0.101	0.102		
		3 管理棟側駐車場(中央)⑤	アスファルト	0.062	0.067	0.063			アスファルト		0.059	0.058		
		4 屋内運動場表側駐車場③	アスファルト	0.070	0.068	0.064			アスファルト		0.072	0.064		
13	藤沢文化センター	1 文化センター/図書館玄関前①	コンクリート	0.066	0.074	0.079	0.06	H29.11.9	コンクリート		0.064	0.058	0.04	H30.10.29
14	藤沢市民センター	1 玄関前②	コンクリート	0.070	0.062	0.075	0.06	H29.11.9	コンクリート		0.069	0.073	0.06	H30.10.29
15	藤沢運動広場	1 グラウンド(野球バックネット)①	砂	0.101	0.104	0.077	0.04	H29.11.9	砂		0.075	0.066	0.03	H30.10.23
		2 グラウンド(ソフトバックネット)②	砂	0.042	0.056	0.054			砂		0.050	0.050		
		3 グラウンド(子供園国道側)③	砂	0.043	0.036	0.041			砂		0.044	0.039		
		4 グラウンド(こども園テニス側)④	砂	0.101	0.072	0.061			砂		0.044	0.049		
		5 グラウンド(中央)⑤	砂	0.049	0.046	0.040			砂		0.045	0.044		
16	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)①	人工芝	0.116	0.098	0.080	0.09	H29.11.8	人工芝		0.103	0.105	0.08	H30.10.23
		2 コート(藤小・コート入口側)②	人工芝	0.134	0.131	0.094			人工芝		0.109	0.096		
		3 コート(みなこう駐車場側)③	人工芝	0.137	0.098	0.119			人工芝		0.095	0.094		
		4 コート(みなこう側)④	人工芝	0.120	0.107	0.098			人工芝		0.088	0.087		
		5 コート(中央)⑤	人工芝	0.137	0.124	0.114			人工芝		0.114	0.106		
17	仁郷住宅	1 中央①	土	0.057	0.072	0.063	0.05	H29.11.7	土		0.062	0.065	0.05	H30.10.18
		2 右奥住宅前②	土	0.070	0.067	0.071			土		0.066	0.063		
		3 左奥住宅前③	土	0.068	0.061	0.058			土		0.073	0.054		
		4 左手前住宅庭④	土	0.067	0.066	0.065			土		0.059	0.067		
		5 右手前水路脇⑤	土	0.061	0.073	0.062			土		0.068	0.064		
18	藤沢雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	アスファルト	0.063	0.068	0.063	0.06	H29.11.7	アスファルト		0.069	0.083	0.07	H30.10.31
		2 仁郷住宅側隅⑤	アスファルト	0.083	0.087	0.099			アスファルト		0.089	0.090		
		3 畑側隅④	アスファルト	0.060	0.067	0.064			アスファルト		0.074	0.074		
		4 促進住宅側隅②	アスファルト	0.061	0.072	0.069			アスファルト		0.089	0.084		
		5 国道側駐車場⑥	アスファルト	0.063	0.094	0.082			アスファルト		0.075	0.092		
19	西古谷住宅	1 中央通路①	土	0.066	0.064	0.064	0.04	H29.11.7	土		0.064	0.065	0.04	H30.10.18
		2 上段右住宅庭②	土	0.073	0.067	0.055			土		0.057	0.054		
		3 上段左住宅庭③	土	0.060	0.071	0.065			土		0.075	0.067		
		4 下段左住宅前④	土	0.063	0.074	0.066			土		0.057	0.057		
		5 下段右住宅前⑤	土	0.048	0.052	0.049			土		0.049	0.056		
20	本郷白藤交流館	1 玄関前②	アスファルト	0.073	0.066	0.062	0.06	H29.11.30	アスファルト		0.064	0.069	0.05	H30.10.29
		2 駐車場④	集水枡脇	0.072	0.088	0.081			集水枡脇		0.073	0.067		
21	西口地区体育館	1 玄関前②	コンクリート	0.081	0.070	0.073	0.06	H29.11.30	コンクリート		0.075	0.076	0.06	H30.10.29
22	西口コミュニティセンター	1 玄関前②	アスファルト	0.081	0.087	0.081	0.06	H29.11.30	アスファルト		0.080	0.080	0.06	H30.10.29
		2 駐車場④	アスファルト	0.083	0.080	0.078			アスファルト		0.072	0.069		
23	水道事業所	1 玄関前②	アスファルト	0.076	0.072	0.058	0.06	H29.11.13	アスファルト		0.075	0.080	0.06	H30.10.31
		2 駐車場(奥)①	アスファルト	0.087	0.089	0.072			アスファルト		0.077	0.073		
		3 駐車場(入口)③	アスファルト	0.075	0.085	0.080			アスファルト		0.088	0.085		

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)						第7回測定(平成30年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
24	黄北 ふれあいセンター	1 玄関前②	タイル(コンクリート)	0.060	0.055	0.055	0.05	H29.11.30	タイル(コンクリート)		0.048	0.053	0.05	H30.10.29
		2 駐車場④	砂利	0.062	0.069	0.069			砂利		0.070	0.079		
25	二日町住宅	1 北側入口①	アスファルト	0.051	0.042	0.056	0.04	H29.11.13	アスファルト		0.051	0.051	0.04	H30.10.31
		2 住宅通路上段奥②	砂利	0.060	0.055	0.048			砂利		0.066	0.057		
		3 住宅通路中央③	砂利	0.038	0.053	0.051			砂利		0.065	0.054		
		4 住宅下段庭④	砂利	0.049	0.057	0.060			砂利		0.064	0.055		
		5 南側入口⑤	アスファルト	0.044	0.052	0.047			アスファルト		0.052	0.044		
26	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅	砂	0.040	0.042	0.037	0.03	H29.11.30	砂		0.062	0.057	0.03	H30.10.29
		2 トイレ/道路側	草	0.076	0.077	0.068			草		0.052	0.047		
		3 道路側隅	草	0.041	0.049	0.044			草		0.061	0.052		
		4 バックネット前	草	0.049	0.059	0.059			草		0.042	0.036		
		5 中央⑥	砂	0.037	0.040	0.034			砂		0.037	0.032		
27	藤沢市民センター 黄海分館 体育館	1 公民館分館玄関前②	コンクリート	0.047	0.051	0.054	0.03	H29.11.30	コンクリート		0.045	0.047	0.03	H30.10.29
		2 駐車場③	アスファルト	0.040	0.046	0.045			アスファルト		0.053	0.048		
		3 体育館玄関前⑥	アスファルト	0.047	0.045	0.040			アスファルト		0.051	0.058		
		4 別館玄関前⑩	アスファルト	0.050	0.049	0.053			アスファルト		0.053	0.045		
28	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	アスファルト	0.046	0.052	0.054	0.03	H29.11.13	アスファルト		0.058	0.044	0.03	H30.10.30
		2 ワークジョイ側隅②	アスファルト	0.047	0.049	0.048			アスファルト		0.055	0.056		
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	アスファルト	0.050	0.043	0.043			アスファルト		0.058	0.044		
		4 道路/マルフジ側隅④	アスファルト	0.056	0.060	0.052			アスファルト		0.054	0.050		
		5 中央⑤	アスファルト	0.041	0.041	0.047			アスファルト		0.041	0.047		
29	農業集落排水施設 (二日町)	1 隅-1②	アスファルト	0.091	0.087	0.066	0.05	H29.11.13	アスファルト		0.056	0.048	0.03	H30.10.30
		2 隅-2③	アスファルト	0.069	0.069	0.063			アスファルト		0.055	0.049		
		3 隅-3④	アスファルト	0.073	0.062	0.063			アスファルト		0.043	0.050		
		4 隅-4⑤	アスファルト	0.055	0.059	0.056			アスファルト		0.052	0.046		
		5 入口①	アスファルト	0.048	0.050	0.054			アスファルト		0.051	0.043		
30	七日町交流センター	1 玄関前②	アスファルト	0.052	0.057	0.045	0.03	H29.11.30	アスファルト		0.067	0.052	0.04	H30.10.22
		2 駐車場④	アスファルト	0.046	0.050	0.053			アスファルト		0.041	0.050		
31	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口①	アスファルト	0.054	0.057	0.052	0.05	H29.11.13	アスファルト		0.052	0.061	0.05	H30.10.30
		2 隅-1②	アスファルト	0.062	0.065	0.066			アスファルト		0.066	0.061		
		3 隅-2③	アスファルト	0.081	0.085	0.080			アスファルト		0.075	0.068		
		4 隅-3④	アスファルト	0.072	0.079	0.061			アスファルト		0.076	0.073		
		5 隅-4⑤	アスファルト	0.064	0.070	0.064			アスファルト		0.069	0.061		
32	曲田地区 ふれあいセンター	1 玄関前②	コンクリート	0.054	0.064	0.061	0.05	H29.11.30	コンクリート		0.061	0.055	0.05	H30.10.22
		2 駐車場④	アスファルト	0.078	0.078	0.074			アスファルト		0.075	0.080		
33	堆肥センター	1 管理棟(事務所)玄関前②	砂利	0.048	0.044	0.047	0.04	H29.11.7	砂利		0.038	0.043	0.03	H30.10.18
		2 浄化処理施設角(通路脇)④	土	0.066	0.063	0.058			土		0.068	0.053		
		3 1次発酵舎側奥隅⑤	アスファルト	0.050	0.046	0.050			アスファルト		0.065	0.057		
		4 3次発酵舎前(中央)⑥	コンクリート	0.044	0.055	0.062			コンクリート		0.055	0.055		
		5 保管庫前通路⑦	アスファルト	0.062	0.058	0.050			アスファルト		0.053	0.037		
		6 入口脇⑧	アスファルト	0.077	0.063	0.059			アスファルト		0.051	0.048		

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
34	館ヶ森高原ホテル	1 玄関前②	レンガ	0.100	0.085	0.079	0.07	H29.11.7	レンガ		0.101	0.074	0.06	H30.10.18
		2 駐車場(ホテル側奥)③	アスファルト	0.083	0.089	0.077			アスファルト		0.085	0.088		
		3 入口脇芝④	草	0.094	0.081	0.083			草		0.096	0.079		
		4 駐車場中央⑤	アスファルト	0.090	0.092	0.082			アスファルト		0.076	0.084		
		5 駐車場(道路側奥)⑥	アスファルト	0.099	0.129	0.113			アスファルト		0.065	0.066		
		6 駐車場奥広場⑦	草	0.093	0.090	0.068			草		0.083	0.088		
35	グリーンボーデン館ヶ森	1 玄関前②	アスファルト	0.056	0.053	0.050	0.05	H29.11.7	アスファルト		0.058	0.048	0.04	H30.10.18
		2 入口脇モミの木横③	草	0.074	0.079	0.070			草		0.080	0.064		
		3 下段駐車場④	アスファルト	0.059	0.061	0.056			アスファルト		0.076	0.067		
		4 庭⑤	草	0.087	0.076	0.075			草		0.065	0.063		
		5 上段駐車場⑥	アスファルト	0.061	0.076	0.073			アスファルト		0.061	0.053		
36	陶芸センター(椿園)	1 玄関前③	アスファルト	0.051	0.058	0.051	0.04	H29.11.30	アスファルト		0.051	0.050	0.04	H30.10.29
		2 駐車場④	アスファルト	0.058	0.051	0.050			アスファルト		0.055	0.054		
		3 椿園広場中央⑤	コンクリート	0.079	0.054	0.064			コンクリート		0.058	0.053		
		4 椿園水飲み場脇⑥	砂利	0.094	0.088	0.071			砂利		0.089	0.070		
37	藤沢B&G海洋センター	1 玄関前②	アスファルト	0.068	0.070	0.074	0.06	H29.11.8	アスファルト		0.072	0.073	0.05	H30.10.23
		2 職員駐車場(中央)④	アスファルト	0.066	0.078	0.080			アスファルト		0.079	0.063		
		3 埋設箇所⑤	土	0.063	0.063	0.061			土		0.060	0.063		
38	ニコニコヘルス	1 玄関前②	アスファルト	0.090	0.087	0.085	0.07	H29.11.8	アスファルト		0.085	0.088	0.07	H30.10.23
39	ニコニコドーム	1 玄関前(石畳)②	石	0.100	0.083	0.081	0.06	H29.11.8	石		0.073	0.080	0.07	H30.10.23
		2 駐車場(中央側溝フタ)④	コンクリート	0.077	0.086	0.071			コンクリート		0.081	0.088		
40	すぱーく藤沢	1 駐車場(公園側中央)④	アスファルト	0.106	0.104	0.091	0.07	H29.11.8	アスファルト		0.105	0.103	0.07	H30.10.23
		2 駐車場(クラブハウス側中央)③	アスファルト	0.076	0.078	0.081			アスファルト		0.073	0.075		
41	徳田交流館	1 玄関前②	アスファルト	0.106	0.105	0.099	0.09	H29.11.9	アスファルト		0.107	0.098	0.09	H30.10.22
		2 駐車場④	アスファルト	0.107	0.107	0.112			アスファルト		0.100	0.095		
		3 下段駐車場奥⑤	アスファルト	0.113	0.107	0.099			アスファルト		0.118	0.112		
42	コミュニティ体育館徳田ふれあいランド	1 玄関前②	砂利	0.176	0.152	0.122	0.13	H29.11.9	砂利		0.137	0.123	0.12	H30.10.22
		2 駐車場④	砂利	0.219	0.203	0.176			砂利		0.185	0.142		
43	新沼コミュニティセンター	1 玄関前②	アスファルト	0.099	0.077	0.063	0.06	H29.11.30	アスファルト		0.059	0.050	0.05	H30.10.22
		2 駐車場(花壇前)④	アスファルト	0.105	0.099	0.093			アスファルト		0.094	0.089		
44	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)①	草	0.099	0.092	0.091	0.06	H29.11.9	草		0.101	0.072	0.05	H30.10.23
		2 洗車場(並木グランド側)②	草	0.081	0.093	0.086			草		0.092	0.079		
		3 コース内(2番ポスト前)③	土	0.033	0.051	0.050			土		0.039	0.043		
		4 駐車場(トイレ脇)④	砂	0.080	0.087	0.098			砂		0.088	0.075		
		5 コース内(8番ポスト前)⑤	土	0.053	0.046	0.060			土		0.053	0.057		
45	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前①	草	0.131	0.115	0.109	0.07	H29.11.30	草		0.095	0.109	0.07	H30.10.23
		2 セカンド付近②	草	0.112	0.111	0.099			草		0.093	0.083		
		3 ライトポール前③	草	0.068	0.073	0.074			草		0.077	0.076		
		4 レフトポール前④	草	0.101	0.085	0.083			草		0.086	0.089		
		5 スコアボード前⑤	草	0.077	0.066	0.080			草		0.070	0.062		

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)						第7回測定(平成30年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
46	増沢交流館	1 玄関前①	土	0.123	0.101	0.092	0.08	H29.11.22	土		0.081	0.079	0.06	H30.10.22
		2 駐車場③	土	0.124	0.114	0.103			土		0.079	0.079		
47	保呂羽コミュニティセンター	1 玄関前②	砂利	0.055	0.066	0.060	0.06	H29.11.9	砂利		0.058	0.060	0.04	H30.10.18
		2 駐車場④	砂利	0.112	0.098	0.091			砂利		0.058	0.055		
48	保呂羽コミュニティ体育館	1 玄関前②	砂利	0.066	0.074	0.077	0.06	H29.11.9	砂利		0.073	0.065	0.04	H30.10.18
		2 駐車場④	砂利	0.068	0.071	0.063			砂利		0.070	0.051		
49	大籠コミュニティ体育館	1 玄関前②	砂利	0.089	0.078	0.087	0.07	H29.11.9	砂利		0.088	0.079	0.06	H30.10.18
50	大籠コミュニティセンター	1 玄関前②	砂利	0.095	0.093	0.081	0.07	H29.11.9	砂利		0.083	0.085	0.07	H30.10.18
		2 駐車場③	砂利	0.089	0.084	0.085			砂利		0.090	0.080		
51	大籠住宅	1 中央通路①	土	0.086	0.084	0.081	0.08	H29.11.7	土		0.095	0.084	0.08	H30.10.30
		2 右奥住宅庭②	土	0.089	0.088	0.092			土		0.093	0.091		
		3 右手前畑③	土	0.086	0.090	0.084			土		0.093	0.097		
		4 左手前住宅庭④	土	0.133	0.114	0.092			土		0.104	0.097		
		5 左奥庭⑤	土	0.135	0.124	0.111			土		0.105	0.103		
52	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 玄関前②	アスファルト	0.072	0.082	0.068	0.06	H29.11.8	アスファルト		0.085	0.068	0.07	H30.10.23
		2 駐車场上段中央④	アスファルト	0.064	0.074	0.087			アスファルト		0.093	0.094		
53	大籠 殉教記念クルス館	1 玄関前(石畳)②	石	0.096	0.084	0.081	0.07	H29.11.8	石		0.080	0.070	0.06	H30.10.23
54	大籠 クリシタン資料館	1 玄関前②	アスファルト	0.068	0.066	0.069	0.05	H29.11.8	アスファルト		0.066	0.060	0.05	H30.10.23

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示