

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	東口交流センター	1 出入口(バス乗り場側)	アスファルト	/	0.050	0.046	0.04	H30.8.22	アスファルト	/	0.049	0.053	0.04	R1.9.3
		2 出入口	レンガ	/	0.051	0.050			レンガ	/	0.052	0.046		
		3 駐車場(東口南)	アスファルト	/	0.079	0.066			アスファルト	/	0.050	0.051		
2	一関文化センター 第3回測定～	1 玄関右	タイル	/	0.061	0.061	0.04	H30.8.20	レンガ	/	0.046	0.059	0.04	R1.9.4
		2 玄関左	タイル	/	0.056	0.061			タイル	/	0.057	0.059		
		3 駐車場中央	アスファルト	/	0.040	0.041			アスファルト	/	0.045	0.049		
3	一関市女性センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.083	0.094	0.06	H30.8.20	アスファルト	/	0.086	0.066	0.05	R1.8.29
		2 駐車場中央	アスファルト	/	0.071	0.064			アスファルト	/	0.055	0.056		
4	関が丘市民センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.054	0.051	0.04	H30.8.27	タイル	/	0.051	0.048	0.03	R1.8.26
5	蔵のひろば	1 玄関前	タイル	/	0.051	0.055	0.04	H30.8.20	タイル	/	0.052	0.046	0.03	R1.9.4
		2 トイレ入口前	タイル	/	0.046	0.047			タイル	/	/	/		
		3 中庭中央部	砂利	/	0.065	0.054			土	/	/	/		
		4 駐車場中央	石畳	/	0.053	0.044			石畳	/	/	/		
6	総合防災センター	1 玄関前兼駐車場	アスファルト	/	0.060	0.059	0.04	H30.8.20	アスファルト	/	0.057	0.060	0.05	R1.9.4
7	一関勤労青少年ホーム	1 玄関前	コンクリート	/	0.063	0.062	0.06	H30.8.20	コンクリート	/	0.053	0.052	0.04	R1.9.4
		2 駐車場中央	砂利	/	0.087	0.082			砂利	/	0.072	0.061		
8	一関図書館	1 玄関前	レンガ	/	0.052	0.049	0.04	H30.8.20	煉瓦	/	0.041	0.042	0.03	R1.9.4
		2 駐車場中央(エリア4付近)	コンクリート	/	0.054	0.055			コンクリート	/	0.053	0.046		
9	一関市役所	1 本庁舎玄関前	コンクリートタイル	/	0.068	0.067	0.04	H30.10.5	タイル	/	0.057	0.058	0.04	R1.9.4
		2 前駐車場	アスファルト	/	0.063	0.056			アスファルト	/	/	/		
		3 市民広場中央	芝	/	0.067	0.074			芝	/	0.065	0.066		
		4 国土調査室出入口前	アスファルト	/	0.059	0.054			アスファルト	/	/	/		
		5 裏駐車場(D)中央	アスファルト	/	0.061	0.044			アスファルト	/	/	/		
		6 裏駐車場(E)中央	アスファルト	/	0.061	0.055			アスファルト	/	0.042	0.040		
		7 前自転車置場中央	アスファルト	/	0.054	0.055			アスファルト	/	/	/		
10	一関保健センター (新築)	1 玄関前	アスファルト	/	0.055	0.047	0.03	H30.7.23	アスファルト	/	0.037	0.039	0.03	R1.8.28
		2 駐車場A	アスファルト	/	0.045	0.040			アスファルト	/	0.044	0.042		
		3 駐車場B	アスファルト	/	0.044	0.051			アスファルト	/	0.042	0.044		
11	山目市民センター	1 玄関前	タイル	/	0.060	0.053	0.04	H30.9.4	タイル	/	0.052	0.047	0.04	R1.8.13
		2 駐車場	アスファルト	/	0.055	0.053			アスファルト	/	0.050	0.053		
12	山目市民センター 体育館	1 玄関前	アスファルト	/	0.064	0.056	0.05	H30.9.4	アスファルト	/	/	/		
		2 駐車場	アスファルト	/	0.064	0.072			アスファルト	/	/	/		
13	山目市民センター 笹谷分館	1 グラウンド	草	/	0.056	0.067	0.06	H30.8.27	草	/	0.072	0.081	0.06	R1.8.27
		2 グラウンド	草	/	0.079	0.077			草	/	/	/		
		3 グラウンド	草	/	0.082	0.079			草	/	/	/		
		4 建物わき	シート	/	0.089	0.077			シート	/	/	/		
		5 玄関前	シート	/	0.088	0.072			コンクリートタイル	/	0.053	0.059		

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)						第8回測定(令和元年度)							
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日		
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
14	一関農村女性の家	1 玄関前	アスファルト		0.053	0.049	0.03	H30.8.27	アスファルト		0.061	0.042	0.03	R1.8.28		
		2 駐車場中央	アスファルト		0.052	0.038			アスファルト		0.046	0.038				
15	一関老人福祉センター	1 玄関前	アスファルト		0.062	0.067	0.05	H30.9.7	アスファルト		0.065	0.064	0.04	R1.8.27		
		2 駐車場(中央)	アスファルト		0.060	0.065			アスファルト		0.043	0.043				
16	山目市民センター 赤荻分館 (一関学習交流館)	1 玄関前	コンクリートタイル		0.078	0.064	0.04	H30.8.30	コンクリートタイル		0.066	0.059	0.04	R1.8.28		
		2 駐車場	アスファルト		0.049	0.052			アスファルト		0.046	0.046				
17	中里市民センター	1 玄関前	アスファルト		0.070	0.059	0.04	H30.9.6	アスファルト		0.056	0.058	0.05	R1.8.27		
		2 駐車場	アスファルト		0.054	0.052			アスファルト		0.062	0.064				
18	一関水泳プール	1 玄関前	コンクリートタイル		0.039	0.036	0.02	H30.7.27	コンクリートタイル		0.033	0.034	0.02	R1.8.8		
		2 施設周辺(芝生中央)	芝		0.040	0.031			芝		0.031	0.029				
		3 駐車場中央	アスファルト		0.039	0.032			アスファルト		0.033	0.040				
19	狐禅寺市民センター	1 玄関前	アスファルト		0.052	0.055	0.03	H30.7.27	アスファルト		0.054	0.050	0.03	R1.8.7		
		2 駐車場	アスファルト		0.044	0.043			アスファルト		0.043	0.038				
20	水辺プラザ	1 駐車場(中央)	砂利		0.064	0.061	0.05	H30.9.6	砂利		0.065	0.067	0.05	R1.8.8		
		2 駐車場														
		3 散策路1	土・草		0.077	0.078			草							
		4 散策路2	アスファルト		0.068	0.064			アスファルト							
		5 中央付近	アスファルト		0.049	0.052			アスファルト		0.057	0.060				
		6 橋下雨どい														
		7 緑地	芝		0.063	0.065			芝							
		8 緑地	芝		0.067	0.063			芝		0.069	0.072				
		9 緑地	芝		0.072	0.071			芝							
		10 散策路3	草		0.070	0.056			草							
		11 散策路4	アスファルト		0.064	0.059			アスファルト							
21	総合体育館(Uドーム)	1 玄関	アスファルト		0.078	0.061	0.05	H30.7.27	アスファルト		0.076	0.068	0.05	R1.8.22		
		2 駐車場	アスファルト		0.070	0.059			アスファルト		0.069	0.065				
22	遊水地記念 緑地公園 多目的広場 (サッカー場)	1 アイポート側(NO,1)	人工芝		0.041	0.035	0.02	H30.9.6	人工芝				0.02	R1.8.8		
		2 Uドーム側(NO,1)	人工芝		0.034	0.039			人工芝							
		3 Uドーム側(NO,2)	人工芝		0.038	0.038			人工芝							
		4 アイポート側(NO,2)	人工芝		0.038	0.037			人工芝							
		5 中央部	人工芝		0.034	0.038			人工芝		0.033	0.034				
23	サンアビリティーズ 一関	1 玄関前	アスファルト		0.058	0.054	0.04	H30.7.27	アスファルト		0.055	0.050	0.04	R1.8.8		
		2 駐車場	アスファルト		0.061	0.058			アスファルト		0.045	0.050				
24	一関武道館	1 玄関前	コンクリート		0.058	0.048	0.03	H30.7.27	コンクリート		0.050	0.052	0.04	R1.8.8		
		2 駐車場	アスファルト		0.062	0.051			アスファルト		0.056	0.055				
25	産業教養 文化体育施設 (Iドーム)	1 玄関前	アスファルト		0.049	0.048	0.04	H30.8.2	アスファルト		0.051	0.046	0.04	R1.8.7		
		2 第2駐車場中央	アスファルト		0.063	0.061			アスファルト		0.071	0.052				
		3 進入路	アスファルト		0.060	0.065			アスファルト		0.072	0.072				

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)						第8回測定(令和元年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
26	滝沢市民センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.057	0.054	0.04	H30.8.1	アスファルト	/	0.051	0.054	0.03	R1.8.7
		2 広場中央	アスファルト	/	0.057	0.054			アスファルト	/	0.051	0.045		
27	真滝児童館	1 玄関前	コンクリート	/	0.050	0.041	0.03	H30.8.1	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場中央	砂利	/	0.049	0.040			砂利	/	/	/		
		3 砂場(脇)	砂	/	0.049	0.040			砂利	/	/	/		
28	真柴市民センター (真柴コミュニティセンター)	1 玄関前	アスファルト	/	0.059	0.059	0.06	H30.7.30	アスファルト	/	0.051	0.046	0.03	R1.8.26
		2 駐車場	アスファルト	/	0.055	0.058			アスファルト	/	0.043	0.046		
		3 広場(中央)	土	/	0.110	0.097			土	/	/	/		
		4 建物入口	砂利	/	0.092	0.071			アスファルト	/	/	/		
		5 建物北前	アスファルト	/	0.070	0.067			アスファルト	/	/	/		
29	一関市博物館	1 玄関前	コンクリート	/	0.097	0.095	0.06	H30.7.20	コンクリート	/	0.105	0.085	0.06	R1.7.31
		2 駐車場	アスファルト	/	0.064	0.054			アスファルト	/	0.060	0.055		
30	都市農村交流館 (道の駅 厳美溪)	2 駐車場	アスファルト	/	0.056	0.052	0.04	H30.7.20	アスファルト	/	/	/	0.04	R1.7.31
		5 駐車場(トイレ近く)	アスファルト	/	0.053	0.052			コンクリート	/	/	/		
		6 駐車場(中央)	芝	/	0.042	0.043			アスファルト	/	/	/		
		9 玄関前(お土産売場入口)	コンクリート	/	0.076	0.056			コンクリート	/	0.057	0.059		
31	骨寺村荘園休憩所	1 玄関前	砂利	/	0.045	0.049	0.04	H30.7.18	砂利	/	/	/		
		2 駐車場	アスファルト	/	0.081	0.070			アスファルト	/	/	/		
32	骨寺村荘園広場	1 北東側	草	/	0.095	0.085	0.06	H30.7.18	草	/	/	/		
		2 南東側	草	/	0.076	0.074			草	/	/	/		
		3 南西側	草	/	0.070	0.067			草	/	/	/		
		4 北西側	アスファルト	/	0.050	0.053			アスファルト	/	/	/		
		5 中央	アスファルト	/	0.060	0.077			アスファルト	/	/	/		
33	真湯温泉センター 温泉交流館	1 玄関前	コンクリート	/	0.033	0.033	0.02	H30.9.5	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場	アスファルト	/	0.051	0.041			アスファルト	/	/	/		
34	国民保養温泉地施設 須川ビジターセンター	1 南西側	砂利	/	/	/	0.03	H30.9.5	/	/	/	/		
		2 南側	アスファルト	/	/	/			/	/	/	/		
		3 北東側	アスファルト	/	/	/			/	/	/	/		
		4 中央	アスファルト	/	0.039	0.040			アスファルト	/	/	/		
		5 北側	アスファルト	/	/	/			/	/	/	/		
		新 ビジターセンター玄関前(H30年度)		/	0.045	0.042			コンクリート	/	/	/		
35	一関牧野	1 北側	草	/	0.052	0.065	0.04	H30.9.12	草	/	/	/		
		2 北西側	草	/	0.038	0.045			草	/	/	/		
		3 中央	草	/	0.057	0.051			草	/	/	/		
		4 南西側	草	/	0.033	0.041			草	/	/	/		
		5 東側	草	/	0.048	0.054			草	/	/	/		
36	一関市有機肥料センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.050	0.035	0.02	H30.9.3	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場	アスファルト	/	0.049	0.038			アスファルト	/	/	/		

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)						第8回測定(令和元年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
37	一関生活改善センター	1 玄関前	アスファルト		0.053	0.041	0.03	H30.7.19	アスファルト		0.045	0.041	0.03	R1.7.31
		2 駐車場	アスファルト		0.048	0.040			アスファルト		0.039	0.045		
38	骨寺村荘園交流館	1 玄関前	アスファルト		0.039	0.039	0.03	H30.7.18	アスファルト		0.031	0.038	0.03	R1.7.31
		2 駐車場	アスファルト		0.039	0.041			アスファルト		0.040	0.044		
39	遠西遺跡前 (骨寺前荘園室) ※二段になっている	1 南東側	草		0.059	0.070	0.05	H30.7.18	草					
		2 北東側	草		0.071	0.068			草					
		3 中央	草		0.069	0.062			草					
		4 北西側	草		0.064	0.058			草					
		5 南西側	草		0.053	0.065			草					
40	下真坂橋前 (骨寺前荘園室)	1 下真坂バス停前(岩手県交通)	アスファルト		0.054	0.054	0.04	H30.7.18	アスファルト					
41	山王窟駐車場 (骨寺前荘園室)	1 駐車場	アスファルト		0.048	0.036	0.02	H30.7.20	アスファルト					
42	巖美市民センター 山谷分館	1 玄関前	砂利		0.072	0.065	0.06	H30.7.19	砂利		0.056	0.074	0.06	R1.7.31
		2 駐車場	砂利		0.102	0.091			砂利		0.086	0.075		
43	巖美市民センター (自然休養村管理センター)	1 玄関前	コンクリート		0.062	0.066	0.05	H30.7.20	タイル		0.053	0.064	0.04	R1.7.31
		2 駐車場	コンクリート		0.061	0.056			コンクリート		0.053	0.055		
44	祭時スノーランド (祭時第一リフト)	1 第一リフト前	土・砂利		0.042	0.034	0.03	H30.9.5	草				0.03	R1.7.31
		2 第一リフト後	土・草		0.049	0.042			草					
		3 中央	草		0.048	0.044			草		0.046	0.043		
		4 建物前	砂利		0.061	0.056			砂利					
		5 建物奥(100m)	草		0.047	0.043			草					
		6 事務所側玄関前	砂利		0.061	0.056			アスファルト		0.045	0.050		
		7 駐車場	草		0.047	0.043			アスファルト		0.039	0.036		
45	萩荘市民センター	1 玄関前	アスファルト		0.063	0.061	0.05	H30.7.17	アスファルト		0.050	0.055	0.04	R1.8.29
		2 駐車場中央	アスファルト		0.073	0.063			アスファルト		0.043	0.051		
46	萩荘サッカー場	1 入口横	土		0.095	0.090	0.07	H30.9.12	土				0.05	R1.8.1
		2 東南部	草		0.095	0.101			草					
		3 北東部	土・草		0.094	0.114			草					
		4 中央部	土		0.061	0.054			土		0.061	0.060		
		5 北西部	草		0.085	0.087			草					
		6 西南部	草		0.086	0.087			草					

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
47	尾花が森キャンプ場	1 トイレ前	草		0.080	0.077	0.07	H30.9.5	草					
		2 炊事場前	土		0.100	0.084			土・草					
		3 トイレ前	草		0.097	0.089			草					
		4 碑横	草		0.093	0.086			草					
		5 案内板前	枯葉		0.096	0.080			枯葉					
48	一関市研究開発 プラザ	1 玄関前	アスファルト		0.065	0.058	0.04	H30.7.23	アスファルト		0.052	0.046	0.03	R1.8.29
		2 駐車場	アスファルト		0.055	0.053			アスファルト		0.047	0.053		
49	萩荘市民センター 市野々分館	1 玄関前	コンクリート		0.055	0.058	0.05	H30.7.17	コンクリート		0.050	0.051	0.04	R1.8.1
		2 体育館玄関入口前	コンクリート		0.073	0.073			コンクリート		0.064	0.062		
		3 駐車場	砂利		0.060	0.068			砂利		0.051	0.056		
50	厳美市民センター 達古袋分館	1 玄関前	砂利		0.063	0.076	0.05	H30.7.18	砂利		0.058	0.061	0.04	R1.8.1
		2 駐車場	砂利		0.057	0.055			砂利		0.061	0.055		
51	一関運動公園 ソフトボール場	1 バックネット前(メッシュNo.11)	土		0.035	0.042	0.03	H30.9.12	土				0.02	R1.8.29
		2 レフト付近(メッシュNo.18)	土		0.045	0.051			土					
		3 センター付近(メッシュNo.70)	土		0.058	0.041			土					
		4 ライト付近(メッシュNo.66)	土		0.055	0.048			土					
		5 中央部(メッシュNo.43)	土		0.040	0.028			土		0.027	0.033		
		6 埋設(外周芝)	芝		0.057	0.057			芝		0.061	0.057		
52	一関運動公園 野球場	1 内野1(メッシュNo.25)	土		0.066	0.068	0.05	H30.9.12	土				0.05	R1.9.2
		2 内野2(メッシュNo.48)	土		0.046	0.050			土					
		3 内野3(メッシュNo.87)	土		0.090	0.090			土					
		4 内野4(メッシュNo.41)	土		0.081	0.065			土					
		5 内野5(メッシュNo.45)	土		0.043	0.042			土		0.049	0.051		
		6 外野1(メッシュNo.67)	芝		0.072	0.048			土					
		7 外野2(メッシュNo.161)	芝		0.095	0.084			土					
		8 外野3(メッシュNo.151)	芝		0.094	0.088			芝		0.095	0.077		
		9 外野4(メッシュNo.76)	芝		0.046	0.060			土					
		10 外野5(メッシュNo.170)	芝		0.099	0.085			土					
53	一関運動公園 テニスコート (新設分)	1 右入口側手前	砂		0.047	0.056	0.03	H30.9.7	砂				0.02	R1.8.29
		2 右入口側奥	砂		0.040	0.047			砂					
		3 中央	砂		0.042	0.048			砂		0.036	0.033		
		4 左入口側奥	砂		0.047	0.049			砂					
		5 左入口側手前	砂		0.043	0.046			砂					
54	一関運動公園 テニスコート	1 右奥(メッシュNo.90)	砂		0.069	0.071	0.06	H30.9.7	砂				0.04	R1.8.29
		2 右手前(メッシュNo.36)	砂		0.089	0.071			砂					
		3 中央(メッシュNo.46)	砂		0.066	0.055			砂		0.056	0.052		
		4 左奥(メッシュNo.74)	砂		0.073	0.074			砂					
		5 左手前(メッシュNo.20)	砂		0.074	0.079			砂					

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
55	一関運動公園 陸上競技場	1 競技場全体(メッシュNo.220)	芝		0.103	0.101	0.06	H30.9.12	芝				0.05	R1.8.29
		2 競技場全体(メッシュNo.24)	アンツーカ		0.046	0.041			アンツーカ					
		3 競技場全体(メッシュNo.111)	芝		0.084	0.073			芝		0.076	0.069		
		4 競技場全体(メッシュNo.234)	芝		0.136	0.106			芝					
		5 競技場全体(メッシュNo.38)	アンツーカ		0.049	0.043			アンツーカ					
		6 フィールド内(メッシュNo.64)	芝		0.106	0.081			芝					
		7 フィールド内(メッシュNo.73)	芝		0.103	0.084			芝					
		8 フィールド内(メッシュNo.177)	芝		0.097	0.084			芝					
		9 フィールド内(メッシュNo.168)	芝		0.098	0.083			芝					
		10 フィールド内(メッシュNo.111)	芝		0.084	0.073			芝					
56	舞川市民センター (一関文化伝承館)	1 玄関前	コンクリート		0.068	0.053	0.04	H30.7.24	コンクリートタイル		0.052	0.043	0.03	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.055	0.059			アスファルト		0.056	0.051		
		3 埋設(建物表)	土		0.124	0.123			土・草		0.104	0.104		
		4 埋設(建物裏)	土		0.147	0.128			土・草		0.131	0.126		
57	一関市職業訓練 センター	1 玄関前	アスファルト		0.052	0.053	0.04	H30.7.25	アスファルト		0.046	0.044	0.03	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.070	0.056			アスファルト		0.042	0.045		
58	弥栄市民センター 平沢分館	1 玄関前	コンクリート		0.066	0.071	0.06	H30.7.25	コンクリートタイル		0.058	0.054	0.05	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.080	0.085			砂利		0.080	0.068		
		4 グラウンド中央	土		0.076	0.080			土		0.065	0.066		
		5 グラウンド角1	草		0.084	0.070			草					
		6 グラウンド角2	草		0.088	0.068			草					
		7 グラウンド角3	草		0.076	0.071			砂利					
		8 グラウンド角4	草		0.068	0.070			砂利					
59	弥栄市民センター	1 玄関前	コンクリート		0.074	0.071	0.05	H30.7.25	コンクリートタイル		0.069	0.052	0.04	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.065	0.062			アスファルト		0.048	0.056		
		3 グラウンド中央	砕石		0.047	0.043			砕石		0.042	0.045		
		4 グラウンド角1	砕石		0.098	0.093			砕石					
		5 グラウンド角2	砕石		0.051	0.045			砕石					
		6 グラウンド角3	砕石		0.088	0.077			砕石					
		7 グラウンド角4	砕石		0.069	0.063			砕石					

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示