

自治集会所：室根地域

No.	施設名	測定場所	令和3年度				令和4年度				地区
			測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
			50cm	1m			50cm	1m			
1	室根浜横沢下地区会館	1 玄関前	0.052	0.059	0.05	R3.6.18	0.063	0.055	0.04	R4.7.26	折壁
		2 駐車場	0.070	0.058			0.065	0.052			
		3 埋設箇所	0.071	0.068			0.070	0.062			
2	室根三峯地区農村会館	1 玄関前	0.057	0.056	0.06	R3.6.18	0.055	0.055	0.05	R4.7.26	折壁
		2 駐車場	0.090	0.088			0.053	0.069			
		3 埋設箇所	0.088	0.092			0.086	0.080			
3	室根西の沢地区集落センター	1 玄関前	0.050	0.054	0.06	R3.7.15	0.051	0.051	0.06	R4.7.26	折壁
		2 広場	0.083	0.092			0.106	0.087			
		3 埋設箇所	0.093	0.094			0.098	0.094			
4	室根浮野地区生活改善センター	1 玄関前	0.069	0.072	0.06	R3.7.16	0.074	0.059	0.06	R4.7.27	津谷川
		2 駐車場	0.071	0.065			0.067	0.071			
		3 埋設箇所	0.101	0.085			0.094	0.072			
5	室根千代ヶ原地区会館	1 玄関前	0.074	0.071	0.06	R3.7.16	0.064	0.060	0.05	R4.7.27	津谷川
		2 駐車場	0.080	0.078			0.070	0.069			
		3 埋設箇所	0.106	0.093			0.096	0.085			
6	室根竹野下地区会館	1 玄関前	0.059	0.052	0.04	R3.7.16	0.051	0.059	0.05	R4.7.27	津谷川
		2 駐車場	0.049	0.046			0.048	0.060			
7	室根平原地区会館	1 玄関前	0.094	0.076	0.06	R3.7.16	0.085	0.073	0.06	R4.7.27	津谷川
		2 駐車場	0.077	0.061			0.065	0.061			
8	室根第13地区会館	1 玄関前	0.056	0.060	0.06	R3.7.16	0.055	0.055	0.06	R4.7.27	矢越
		2 広場	0.097	0.082			0.071	0.076			
9	室根高沢地区センター	1 玄関前	0.073	0.068	0.06	R3.7.15	0.066	0.061	0.06	R4.7.27	矢越
		2 広場	0.075	0.079			0.077	0.072			
10	室根佐野地区会館	1 玄関前	0.055	0.052	0.04	R3.7.16	0.053	0.052	0.04	R4.7.27	矢越
		2 駐車場	0.061	0.047			0.060	0.051			