

自治集会所：藤沢地域

No.	施設名	測定場所	令和3年度				令和4年度				地区
			測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
			50cm	1m			50cm	1m			
1	第25区自治会館	1 玄関前	0.084	0.084	0.07	R3.7.21	0.079	0.068	0.06	R4.9.29	八沢
		2 埋設箇所	0.119	0.104			0.104	0.100			
2	第27区自治会館	1 玄関前	0.092	0.081	0.07	R3.7.16	0.076	0.080	0.07	R4.9.13	八沢
		2 埋設箇所	0.113	0.093			0.119	0.111			
3	第28区自治会館	1 玄関前	0.074	0.067	0.06	R3.7.16	0.072	0.074	0.06	R4.9.13	八沢
		2 埋設箇所	0.081	0.085			0.081	0.071			
4	第29区自治会館	1 玄関前	0.066	0.051	0.04	R3.7.16	0.048	0.051	0.04	R4.9.13	八沢
		2 駐車場	0.057	0.051			0.043	0.049			
		3 埋設箇所	0.052	0.062			0.059	0.051			
5	第32区自治会館 (増沢地区自治会館)	1 玄関前	0.081	0.073	0.07	R3.7.21	0.073	0.061	0.06	R4.9.29	八沢
		2 駐車場	0.075	0.081			0.078	0.070			
		3 埋設箇所	0.077	0.076			0.073	0.066			
6	第36区自治会館	1 玄関前	0.094	0.067	0.05	R3.7.21	0.083	0.067	0.06	R4.9.29	大津保
		2 駐車場	0.085	0.060			0.064	0.063			
7	第37区自治会館	1 玄関前	0.071	0.066	0.06	R3.7.21	0.075	0.051	0.04	R4.9.29	大津保
8	第39区自治会館	1 玄関前	0.074	0.072	0.06	R3.7.21	0.065	0.064	0.06	R4.9.29	大津保
		2 駐車場	0.062	0.059			0.066	0.072			
9	千松自治会館	1 玄関前	0.093	0.098	0.08	R3.7.21	0.096	0.076	0.07	R4.9.29	大津保
		2 駐車場	0.093	0.090			0.093	0.090			
10	第43区自治会館	1 玄関前	0.075	0.068	0.06	R3.7.21	0.078	0.062	0.05	R4.9.29	大津保
		2 埋設箇所	0.077	0.070			0.067	0.059			