

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)					第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール	/	0.076	/	0.14	7月5日	0.089	0.091	0.075	タイル アスファルト タイル	0.06	11月28日	
		2 玄関前	0.104	0.113	0.116			0.082	0.082	0.080				
		3 駐車場	0.329	0.224	0.178			0.077	0.079	0.062				
		4 庁舎植込み	0.178	0.185	0.157			0.100	0.112	0.094				
2	大森浄水場	1 屋内	/	0.046	/	0.11	7月5日	0.066	0.060	0.063	タイル アスファルト 砂利	0.05	11月28日	
		2 玄関前	0.121	0.108	0.102			0.072	0.071	0.073				
		3 駐車場	0.182	0.144	0.139			0.096	0.095	0.062				
		4 雨どい無	1.503	0.389	0.296			0.237	0.250	0.237				
3	大森ポンプ場	1 屋内	/	0.036	/	0.12	7月5日	0.060	0.052	0.054	タイル アスファルト 砂利 不明	0.08	11月28日	
		2 玄関前	0.142	0.121	0.120			0.081	0.081	0.090				
		3 駐車場	0.213	0.171	0.156			0.101	0.109	0.099				
		4 雨どい下	1.281	0.246	0.146			0.216	0.200	0.138				
		5 汚染土埋立地	0.133	0.165	0.169			/	/	/				
4	永井公民館 (旧)	1 事務室①	/	0.054	/	0.17	7月9日	0.060	0.065	0.057	一部解体 一部解体	0.05	11月17日	
		2 玄関前⑨	0.188	0.191	0.181			0.060	0.058	0.068				
		3 駐車場⑩	0.199	0.169	0.172			0.067	0.064	0.067				
		4 グラウンド(中央部)②	0.174	0.194	0.188			造成中につき測定不可						
		5 グラウンド(プール側付近)③	0.196	0.189	0.178			造成中につき測定不可						
		6 グラウンド(国道側)④	0.200	0.183	0.195			造成中につき測定不可						
		7 グラウンド(国道側)⑤	0.362	0.289	0.239			造成中につき測定不可						
		8 グラウンド(建物側付近)⑥	0.191	0.146	0.149			造成中につき測定不可						
		9 軒下(左側)⑦	0.081	0.097	0.091			0.303	0.168	0.130				砂利
		10 軒下(右側)⑧	0.140	0.116	0.115			0.198	0.113	0.092				砂利
5	永井公民館 (新)	1 玄関前①	/	/	/	永井公民館新設につき、新測定点を設定	/	0.055	0.063	0.055	アスファルト アスファルト グレーチング グレーチング 砂利	0.04	1月21日	
		2 駐車場②	/	/	/			0.050	0.056	0.054				
		3 雨どい(南側)③	/	/	/			0.034	0.043	0.053				
		4 雨どい(北側)④	/	/	/			0.033	0.044	0.049				
		5 雨だれ(裏側)⑤	/	/	/			0.055	0.055	0.051				
		6 グラウンド(中央部)⑥	/	/	/			造成中につき測定不可						
		7 グラウンド(プール側付近)⑦	/	/	/			造成中につき測定不可						
		8 グラウンド(国道側)⑧	/	/	/			造成中につき測定不可						
		9 グラウンド(国道側)⑨	/	/	/			造成中につき測定不可						
		10 グラウンド(建物側付近)⑩	/	/	/			造成中につき測定不可						

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
6	高倉介護予防センター	1 健康ホール		0.049		0.06	7月9日	0.055	0.055	0.049	コンクリート	0.04	11月17日
		2 玄関前	0.040	0.050	0.074			0.072	0.059	0.062			
		3 駐車場	0.113	0.081	0.073			0.073	0.078	0.050			
		4 軒下(建物裏側)	0.129	0.086	0.085			0.094	0.088	0.064			
		5 軒下(建物左側)	0.080	0.081	0.085			0.062	0.061	0.050			
7	高倉コミュニティセンター	1 健康ホール		0.055		0.08	7月9日	取り壊し済			コンクリート	0.05	11月17日
		2 玄関前	0.085	0.073	0.078			0.073	0.078	0.050			
		3 駐車場	0.113	0.081	0.073			0.082	0.079	0.077			
		4 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	0.128	0.139	0.133			0.083	0.082	0.081			
		5 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	0.107	0.115	0.108			0.076	0.085	0.066			
		6 グラウンドゴルフ場(奥左側)	0.108	0.089	0.093			0.071	0.068	0.065			
		7 グラウンドゴルフ場(奥右側)	0.130	0.104	0.099			0.081	0.080	0.065			
		8 グラウンドゴルフ場(中央部)	0.112	0.093	0.105			取り壊し済					
		9 雨どい下(裏側)	0.583	0.120	0.089			取り壊し済					
		10 雨どい下(裏側)	0.505	0.151	0.115			取り壊し済					
		11 雨どい下(玄関横)	0.993	0.252	0.144			取り壊し済					
		12 雨どい下(グラウンドゴルフ場側中央)	2.928	0.212	0.154			取り壊し済					
		13 雨どい下(建物左前側)	2.654	0.220	0.119			取り壊し済					
8	花泉子育て支援センター	1 保育室		0.056		0.07	7月2日	0.056	0.043	0.050	コンクリート	0.04	11月28日
		2 玄関前	0.124	0.090	0.075			0.053	0.053	0.061			
		3 雨どい下 No.1	0.425	0.153	0.127			0.089	0.077	0.068			
		4 雨どい下 No.2	0.076	0.091	0.080			0.072	0.078	0.069			
		5 雨どい下 No.3	0.074	0.118	0.089			0.084	0.074	0.074			
		6 雨どい下 No.4	0.094	0.075	0.063			0.058	0.054	0.054			
		7 雨どい下 No.5	0.151	0.104	0.069			0.049	0.048	0.049			
		8 駐車場	0.117	0.100	0.097			0.056	0.062	0.056			
9	花泉弓道場	1 競技室		0.900		0.08	7月6日	0.064	0.064	0.061	コンクリート	0.06	11月28日
		2 玄関前	0.120	0.100	0.090			0.066	0.073	0.060			
		3 雨どい下	0.130	0.240	0.200			0.480	0.192	0.142			
		4 雨どい無し	1.290	0.230	0.170			0.350	0.120	0.098			
		5 駐車場	0.150	0.120	0.100			0.082	0.090	0.094			
		6 除染土地						0.064	0.068	0.074			

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
10	涌津公民館	1 ロビー		0.060		0.08	7月6日		0.068		0.05	12月5日	
		2 玄関前	0.070	0.100	0.080			0.064	0.070	0.061			アスファルト
		3 雨どい下(正面左側)	1.260	0.240	0.160			0.425	0.131	0.109			砂利
		4 雨どい下(建物右側)	3.660	0.370	0.240			0.840	0.293	0.164			砂利
		5 雨どい下(正面右側)	2.050	0.350	0.350			0.494	0.278	0.186			砂利
		6 駐車場	0.150	0.110	0.110			0.065	0.072	0.068			アスファルト
		7 雨どい下(裏側)	1.380	0.390	0.300			0.773	0.303	0.212			砂利
11	花泉学校給食センター	1 事務室		0.032		0.12	7月3日	0.038	0.027	0.023	0.06	11月27日	
		2 玄関前	0.202	0.137	0.134			0.145	0.084	0.076			アスファルト
		3 駐車場	0.201	0.148	0.143			0.101	0.089	0.072			アスファルト
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	0.329	0.258	0.222	0.20	7月4日	0.140	0.130	0.131	0.10	11月26日	
		2 プール敷地内(南西側)	0.405	0.283	0.268			0.168	0.165	0.149			コンクリート
		3 プール敷地内(中央)	0.238	0.221	0.166			0.102	0.090	0.079			コンクリート
		4 プール敷地内(南東側)	0.306	0.237	0.191			0.063	0.095	0.081			コンクリート
		5 プール敷地内(北東側)	0.289	0.243	0.203			0.128	0.144	0.136			コンクリート
13	花泉第2体育館	1 屋内		0.070		0.14	7月4日	0.064	0.071	0.079	0.12	11月26日	
		2 玄関前	0.079	0.095	0.114			0.123	0.131	0.125			アスファルト
		3 駐車場	0.248	0.201	0.196			0.108	0.155	0.150			アスファルト
		4 雨どい下(正面右側)	0.394	0.424	0.372			0.205	0.182	0.191			グレーチング
		5 雨どい下(正面右側)	0.981	0.551	0.420			0.846	0.340	0.303			グレーチング
		6 雨どい下(正面右側)	0.707	0.488	0.345			0.749	0.618	0.363			グレーチング
		7 雨どい下(正面右側)	0.982	0.488	0.355			0.594	0.469	0.310			グレーチング
		8 雨どい下(正面右側)	0.516	0.520	0.387			0.507	0.481	0.339			グレーチング
		9 雨どい下(裏側)	0.519	0.610	0.362			0.160	0.174	0.178			コンクリート
		10 雨どい下(裏側)	0.569	0.417	0.335			0.086	0.103	0.088			コンクリート
		11 雨どい下(正面左側)	0.346	0.678	0.580			0.175	0.142	0.121			砂利
		12 雨どい下(正面左側)	0.420	0.460	0.291			0.536	0.248	0.230			砂利
		13 雨どい下(正面左側)	0.406	0.244	0.233			0.891	0.287	0.251			グレーチング
14	油島公民館	1 和室	0.081	0.076	0.080	0.08	7月5日	0.076	0.060	0.079	0.04	11月17日	
		2 玄関前	0.083	0.089	0.086			0.086	0.067	0.062			コンクリート
		3 雨どい下(左側中央)	1.692	0.629	0.499			0.618	0.316	0.213			砂利
		4 駐車場	0.130	0.102	0.099			0.066	0.058	0.055			砂利
		5 雨どい下(建物右前側)	1.730	0.472	0.329			0.195	0.195	0.153			砂利
		6 雨どい下(建物右奥側)	1.027	0.560	0.381			0.597	0.317	0.201			砂利

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
15	蝦島 コミュニティセンター	1 和室	0.069	0.065	0.065	0.14	7月5日	0.045	0.038	0.050	0.13	11月17日	
		2 玄関前	0.087	0.131	0.130			0.352	0.149	0.105			コンクリート
		3 雨どい下(建物左奥側)	0.222	0.196	0.195			0.531	0.243	0.159			砂利
		4 雨どい下(建物裏側中央)	2.647	0.541	0.271			0.410	0.185	0.131			砂利
		5 雨どい下(建物右横側)	0.212	0.181	0.165			0.206	0.160	0.108			土
		6 駐車場	0.234	0.177	0.175			0.100	0.134	0.193			砂利
		7 雨どい下(玄関付近)	1.442	0.653	0.330			0.238	0.237	0.164			コンクリート
		8 雨どい下(正面左前側)	0.276	0.203	0.174			0.135	0.135	0.114			砂利
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋脇(メッシュNo.13)	0.261	0.209	0.213	0.22	10月24日	0.127	0.128	0.137	0.13	9月10日	
		2 ステージ脇(メッシュNo.1)	0.285	0.287	0.254			0.174	0.163	0.162			草
		3 遊具脇(メッシュNo.10)	0.323	0.283	0.240			0.169	0.160	0.138			草
		4 奥上南側(メッシュNo.4)	0.233	0.229	0.219			0.141	0.130	0.124			土
		5 入口右上(メッシュNo.16)	0.298	0.253	0.261			0.169	0.157	0.157			草
17	花泉運動公園 テニスコート	1 右側手前(メッシュNo.24)	0.309	0.284	0.254	0.25	10月24日	0.068	0.079	0.088	0.08	9月10日	
		2 右側奥(メッシュNo.6)	0.294	0.290	0.276			0.076	0.086	0.093			砂
		3 左側奥(メッシュNo.1)	0.362	0.314	0.258			0.126	0.128	0.108			砂
		4 左側手前(メッシュNo.19)	0.281	0.232	0.236			0.109	0.113	0.108			砂
		5 中央部(メッシュNo.10)	0.354	0.303	0.284			0.106	0.095	0.088			砂
18	花泉運動公園 野球場	1 内野一塁側(メッシュNo.23)	0.112	0.100	0.123	0.22	10月24日	0.175	0.152	0.128	0.11	9月10日	
		2 外野レフト側(メッシュNo.67)	0.299	0.264	0.250			0.159	0.157	0.147			芝
		3 内野三塁側(メッシュNo.43)	0.136	0.136	0.152			0.097	0.105	0.091			土
		4 外野ライト側(メッシュNo.29)	0.277	0.305	0.260			0.167	0.189	0.162			芝
		5 中央二塁後(メッシュNo.41)	0.199	0.188	0.200			0.075	0.097	0.093			土
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 入口左手前(メッシュNo.33)	0.302	0.256	0.251	0.23	10月24日	0.121	0.122	0.124	0.10	9月10日	
		2 右奥(メッシュNo.4)	0.337	0.244	0.248			0.152	0.129	0.137			芝
		3 中央(メッシュNo.16)	0.291	0.272	0.271			0.111	0.132	0.121			芝
		4 入口側奥(メッシュNo.29)	0.286	0.263	0.262			0.129	0.140	0.138			芝
		5 ヘリポート奥(メッシュNo.8)	0.307	0.264	0.260			0.036	0.042	0.041			芝
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 広場(メッシュNo.10)	0.333	0.284	0.256	0.21	10月24日	0.201	0.160	0.153	0.12	9月10日	
		2 炊事場(メッシュNo.18)	0.285	0.230	0.172			0.195	0.177	0.148			草
		3 入口(メッシュNo.28)	0.195	0.180	0.186			0.103	0.103	0.104			アスファルト
		4 トイレ入口(メッシュNo.12)	0.308	0.253	0.218			0.174	0.180	0.133			草
		5 キャンプファイアー(メッシュNo.7)	0.358	0.292	0.262			0.187	0.174	0.151			草

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	花泉宿泊交流研修 施設花夢パル	1 ロビー	/	0.086	/	0.16	7月4日	0.055	0.056	0.060	/	0.06	11月28日
		2 玄関前	0.176	0.166	0.153			0.072	0.058	0.063	アスファルト		
		3 駐車場	0.235	0.205	0.199			0.075	0.073	0.085	アスファルト		
		4 雨どい無(正面左前側)	0.147	0.152	0.185			0.121	0.121	0.111	芝		
		5 雨どい無(奥左側)	0.134	0.230	0.200			0.103	0.112	0.111	砂利		
		6 雨どい無(奥右側)	0.326	0.198	0.169			0.471	0.202	0.147	砂利		
		7 雨どい無(玄関右奥側)	0.104	0.156	0.171			0.086	0.078	0.069	コンクリート		
		8 雨どい無(玄関脇)	0.292	0.233	0.214			0.099	0.087	0.086	コンクリート		
		9 立木	0.320	0.284	0.261			/	/	/	不明		
		10 立木	0.289	0.242	0.261			/	/	/	不明		
		11 立木	0.314	0.264	0.257			/	/	/	不明		
		12 立木	0.375	0.263	0.272			/	/	/	不明		
		13 立木	0.364	0.281	0.287			/	/	/	不明		
22	花泉公民館	1 和室	/	0.070	/	0.11	6月28日	0.066	0.065	0.058	/	0.07	11月18日
		2 玄関前	0.093	0.115	0.125			0.071	0.083	0.072	コンクリート		
		3 駐車場	0.155	0.159	0.151			0.075	0.075	0.083	砂利		
		4 建物裏	0.092	0.106	0.111			0.104	0.101	0.094	コンクリート		
		5 雨どい下(玄関横)	0.121	0.132	0.224			0.077	0.077	0.077	コンクリート		
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	0.721	0.370	0.240			0.158	0.115	0.097	砂利		
		7 汚染土埋立地	0.238	0.237	0.224			0.077	0.081	0.089	土		
23	花泉テニスコート	1 中央(メッシュNo.11)	0.332	0.332	0.309	0.29	10月24日	0.086	0.095	0.101	砂	0.11	9月10日
		2 入口右側(メッシュNo.1)	0.356	0.271	0.274			0.117	0.120	0.118	人工芝		
		3 入口左側(メッシュNo.4)	0.312	0.278	0.256			0.111	0.110	0.117	人工芝		
		4 奥右側(メッシュNo.13)	0.444	0.351	0.444			0.211	0.179	0.131	砂		
		5 奥左側(メッシュNo.16)	0.398	0.342	0.335			0.137	0.132	0.137	砂		

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
24	花泉体育館	1 体育館内		0.068		0.18	7月4日	0.038	0.043	0.040	0.10	11月26日		
		2 玄関前	0.220	0.200	0.159			0.142	0.107	0.121			コンクリート	
		3 雨どい下	0.148	0.173	0.138			0.132	0.124	0.107			砂利	
		4 雨どい下	0.186	0.199	0.218			0.111	0.117	0.120			アスファルト	
		5 雨どい下	0.183	0.307	0.197			0.110	0.104	0.098			砂利	
		6 雨どい下	0.297	0.155	0.114			0.121	0.115	0.101			コンクリート	
		7 雨どい下	0.173	0.207	0.218			0.134	0.124	0.111			コンクリート	
		8 雨どい下	0.177	0.162	0.140			0.096	0.091	0.084			砂利	
		9 雨どい下	0.218	0.173	0.202			0.108	0.106	0.095			砂利	
		10 雨どい下	0.116	0.207	0.186			0.119	0.112	0.097			砂利	
		11 雨どい下	0.093	0.183	0.139			0.080	0.095	0.103			砂利	
		12 雨どい下	0.940	0.150	0.176			0.102	0.105	0.106			砂利	
		13 雨どい下	0.107	0.193	0.180			0.098	0.110	0.116			砂利	
		14 駐車場	0.273	0.265	0.238			0.121	0.106	0.114			砂利	
		15 汚染土埋立地	0.160	0.231	0.241								不明	
25	花泉総合福祉センター	1 ホール		0.060		0.08	7月5日	0.066	0.065	0.062	0.06	11月28日		
		2 和室		0.070				0.082	0.084	0.084				
		3 玄関前	0.080	0.090	0.090			0.077	0.078	0.075			タイル	
		4 雨どい下	0.090	0.110	0.130			0.086	0.107	0.088			コンクリート	
		5 雨どい下	0.110	0.130	0.130			0.122	0.135	0.128			砂利	
		6 雨どい下	0.080	0.120	0.130			0.109	0.136	0.128			砂利	
		7 雨どい下	0.140	0.110	0.120			0.200	0.141	0.132			砂利	
		8 雨どい下	0.110	0.150	0.170			0.259	0.154	0.135			砂利	
		9 雨どい下	0.090	0.100	0.130			0.175	0.133	0.129			砂利	
		10 雨どい下	0.130	0.110	0.130			0.086	0.104	0.098			砂利	
		11 雨どい下	0.170	0.140	0.110			0.097	0.120	0.113			砂利	
		12 雨どい下	0.120	0.120	0.130			0.188	0.122	0.092			コンクリート	
26	一関市立花泉図書館(旧)	1 建物内		0.060		0.06	7月5日	0.062	0.062	0.062	0.06	11月28日		
		2 玄関前	0.070	0.070	0.070			0.085	0.074	0.074			コンクリート	
27	一関市立花泉図書館(新)	1 玄関前	花泉図書館新設につき、新測定点を設定						0.073	0.054	0.066	0.05	1月21日	
		2 駐車場	花泉図書館新設につき、新測定点を設定						0.060	0.065	0.063			アスファルト
		3 軒下(局所)	花泉図書館新設につき、新測定点を設定						0.062	0.049	0.045			アスファルト
		4 軒下(局所)	花泉図書館新設につき、新測定点を設定						0.067	0.058	0.074			アスファルト
		5 軒下(局所)	花泉図書館新設につき、新測定点を設定						0.067	0.058	0.061			砂利

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
28	花と泉の公園 (ベゴニア館、駐車 場)	1 直売コーナー		0.051		0.12	7月5日	0.044	0.047	0.036		0.07	11月27日
		2 第1駐車場	0.181	0.156	0.141			0.091	0.110	0.089	アスファルト		
		3 ベゴニア館駐車場	0.157	0.133	0.119			0.079	0.075	0.074	アスファルト		
		4 ベゴニア館玄関	0.083	0.119	0.116			0.060	0.082	0.080	タイル		
		5 ベゴニア館南通路	0.272	0.222	0.165			0.272	0.142	0.102	砂利		
		6 雨どい下(食堂南側)	0.563	0.238	0.178			0.163	0.123	0.117	タイル		
		7 雨どい下(食堂北側)	0.337	0.237	0.185			0.147	0.132	0.111	タイル		
	花と泉の公園 (ポタン園内)	1 ポタン園内遊歩道	0.126	0.133	0.156	0.14	7月5日	0.142	0.096	0.102	草	0.09	
		2 ポタン園内センター	0.145	0.138	0.136			0.088	0.081	0.083	アスファルト		
		3 ポタン園内藤棚付近	0.206	0.186	0.164			0.157	0.117	0.117	砂利		
		4 ポタン園内管理棟	0.184	0.156	0.144			0.116	0.099	0.092	アスファルト		
		5 ポタンハウス脇	0.222	0.202	0.180			0.090	0.096	0.107	草		
		6 管理棟雨どい下(正面)	0.119	0.112	0.108			0.089	0.077	0.071	コンクリート		
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	0.143	0.124	0.132			0.069	0.073	0.097	コンクリート		
8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	0.332	0.162	0.162	0.137	0.104	0.101	コンクリート						
29	老松公民館	1 廊下		0.010		0.14	7月9日	0.071	0.070	0.079		0.07	11月14日
		2 駐車場	0.160	0.161	0.150			0.075	0.074	0.084	アスファルト		
		3 西側軒下	0.360	0.270	0.220			0.272	0.211	0.156	砂利		
		4 東側軒下(ホール)	0.650	0.320	0.220			0.287	0.197	0.138	砂利		
		5 東側軒下(図書室)	0.510	0.270	0.220			0.466	0.208	0.154	砂利		
		6 東側軒下(調理室)	0.490	0.270	0.220			0.380	0.234	0.178	砂利		
		7 雨どい下	0.290	0.400	0.420			0.226	0.258	0.225	砂利		
		8 汚染土埋立地	0.103	0.145	0.145			0.078	0.084	0.101	土		
		9 玄関						0.077	0.085	0.089	アスファルト		
30	老松介護予防 センター	1 和室		0.078		0.08	7月9日	0.062	0.078	0.067		0.07	11月14日
		2 玄関前	0.108	0.100	0.094			0.070	0.082	0.087	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関前)	1.139	0.184	0.149			0.353	0.125	0.103	アスファルト		
		4 雨どい下(西)	1.666	0.435	0.276			0.979	0.295	0.183	砂利		
		5 南側軒下	0.868	0.418	0.273			0.496	0.272	0.206	砂利		
		6 東側軒下	0.906	0.246	0.209			0.352	0.179	0.141	砂利		

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
31	日形公民館	1 ロビー	/	0.070	/	0.08	7月10日	0.057	0.062	0.060	/	0.05	11月14日
		2 玄関前	0.100	0.100	0.080			0.062	0.055	0.057	アスファルト		
		3 駐車場	0.110	0.110	0.100			0.065	0.078	0.065	アスファルト		
		4 雨どい無	1.890	0.750	0.380			0.510	0.311	0.206	砂利		
		5 雨どい無	0.360	0.290	0.190			0.215	0.189	0.130	砂利		
		6 雨どい下	0.900	0.280	0.170			0.224	0.160	0.105	コンクリート		
		7 雨どい下	0.670	0.410	0.230			0.471	0.220	0.124	コンクリート		
		8 雨どい下	0.560	0.380	0.200			0.258	0.212	0.145	コンクリート		
		9 雨どい下	0.670	0.250	0.160			0.473	0.158	0.103	コンクリート		
		10 雨どい無	0.090	0.190	0.170			0.265	0.157	0.131	コンクリート		
32	南部農業技術 開発センター	1 ロビー	0.063	0.066	0.069	0.23	6月28日	/	/	/	/	0.10	11月17日
		2 玄関前①	0.245	0.204	0.210			0.122	0.116	0.116	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関脇左側)③	0.284	0.235	0.216			0.176	0.156	0.116	砂利		
		4 雨どい下(玄関脇右側)④	0.265	0.205	0.187			0.182	0.135	0.104	砂利		
		5 駐車場(中央)②	0.296	0.288	0.270			0.128	0.135	0.104	アスファルト		
		6 汚染土埋立地	0.324	0.298	0.275			/	/	/	不明		
		7 汚染土埋立地	0.176	0.250	0.269			/	/	/	不明		
		8 汚染土埋立地	0.280	0.293	0.271			/	/	/	不明		
33	金沢公民館	1 ロビー	/	0.091	/	0.10	7月5日	0.089	0.081	0.081	/	0.06	11月18日
		2 雨どい下(デイルーム右側)	0.923	0.811	0.589			1.021	0.545	0.359	砂利		
		3 雨どい下(デイルーム左側)	8.546	0.954	0.537			1.463	0.562	0.288	砂利		
		4 雨どい下(玄関右側)	3.416	0.506	0.245			1.570	0.250	0.117	砂利		
		5 雨どい下(玄関左側)	4.378	0.791	0.398			0.119	0.194	0.201	砂利		
		6 雨どい下(玄関前)	0.191	0.151	0.150			0.091	0.075	0.079	アスファルト		
		7 駐車場中央	0.222	0.148	0.114			0.085	0.060	0.071	アスファルト		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第2回測定(平成24年度)				第3回測定(平成26年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
34	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー		0.078		0.16	7月5日	0.075	0.072	0.061	0.08	11月18日	
		2 玄関前	0.185	0.170	0.174			0.103	0.080	0.072			アスファルト
		3 駐車場	0.181	0.172	0.171			0.176	0.139	0.124			砂利
		4 体育館雨どい下(表側)	4.732	0.723	0.350			0.129	0.171	0.128			土
		5 体育館雨どい下(表側)	0.877	0.289	0.221			0.187	0.186	0.148			アスファルト
		6 体育館雨どい下(表側)	0.498	0.168	0.147			0.118	0.098	0.101			コンクリート
		7 体育館雨どい下(表側)	0.221	0.170	0.169			0.173	0.115	0.106			コンクリート
		8 体育館雨どい下(表側)	0.459	0.361	0.235			0.079	0.073	0.070			アスファルト
		9 体育館雨どい下(表側)	0.333	0.226	0.208			0.167	0.148	0.133			アスファルト
		10 体育館雨どい下(表側)	0.895	0.322	0.279			0.213	0.231	0.165			アスファルト
		11 体育館雨どい下(表側)	2.426	0.371	0.269			0.521	0.218	0.151			砂利
		12 体育館雨どい下(裏側)	2.016	0.607	0.326			0.177	0.132	0.116			土
		13 体育館雨どい下(裏側)	1.897	0.511	0.303			0.293	0.253	0.185			土
		14 体育館雨どい下(裏側)	4.873	0.570	0.275			0.160	0.118	0.100			砂利

※生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示

※生活空間線量の測定値で下線があるものは、詳細測定の結果を表示