

廃棄物処理施設における放射能濃度測定結果【H27年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、放射能濃度測定を実施しました。測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：主灰・飛灰・不燃物等・脱水汚泥【Bq/kg】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	セシウム 合計値
一関清掃センター ごみ焼却施設	主灰	H27年7月22日	28	150	178
	飛灰	H27年7月7日	380	1500	1880
		H27年7月22日	260	1000	1260
大東清掃センター ごみ焼却施設	不燃物等	H27年7月1日	73	280	353
		H27年7月8日	57	220	277
		H27年7月15日	79	240	319
		H27年7月22日	70	280	350
		H27年7月29日	58	250	308
	飛灰	H27年7月1日	210	890	1100
		H27年7月8日	210	890	1100
		H27年7月15日	210	770	980
		H27年7月22日	200	800	1000
		H27年7月29日	140	590	720
一関清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	H27年7月15日	不検出	不検出	不検出
川崎清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定なし	-	-	-

・一関清掃センター、川崎清掃センターの脱水汚泥は年4回測定します。

測定値の単位：【Bq/L】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
舞川清掃センター 最終処分場	放流水	H27年7月14日	不検出	不検出	1.4/1.6
	上流井戸	H27年7月14日	不検出	不検出	1.5/1.5
	下流井戸	H27年7月14日	不検出	不検出	1.5/1.9
東山清掃センター 最終処分場	放流水	H27年7月15日	不検出	不検出	1.3/1.4
	地下水 上流	H27年7月15日	不検出	不検出	1.6/1.9
	地下水 下流	H27年7月15日	不検出	不検出	1.6/1.6

・「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。

・飛灰とは、排ガス中に同伴されているチリ（ばいじんダスト）をバグフィルターなどの集塵装置で捕集した固形物です。

測定値の単位：：排ガス【Bq/m<sup>3</sup>(N)】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134 測定値	セシウム 137 測定値	検出下限値 (134/137)
一関清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H27年7月24日	不検出	不検出	0.10/0.09
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.37/0.57
	2号炉(ろ紙部)	H27年7月23日	不検出	不検出	0.08/0.09
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.61/0.63
大東清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H27年7月10日	不検出	不検出	0.17/0.20
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.60/0.58
	1号炉(ろ紙部)	H27年7月15日	不検出	不検出	0.19/0.21
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.53/0.60
	2号炉(ろ紙部)	H27年7月1日	不検出	不検出	0.21/0.20
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.61/0.63
	2号炉(ろ紙部)	H27年7月9日	不検出	不検出	0.21/0.21
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.53/0.66
	2号炉(ろ紙部)	H27年7月24日	不検出	不検出	0.22/0.16
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.54/0.76

廃棄物処理施設における空間線量率測定結果【H27年7月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、空間線量率測定を実施しました。  
測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：【 $\mu$  Sv/h】

施設名	測定場所	測定月日	測定値（地上1m）	備考
一関清掃センター	施設内8地点	H27年7月2日 ～7月30日	0.07～0.10	施設敷地境界 及びバッググラウンド
大東清掃センター	施設内4地点	H27年7月7日 ～7月28日	0.07～0.10	施設敷地境界
舞川清掃センター	施設内7地点	H27年7月2日 ～7月30日	0.07～0.12	仮置き場と敷地境界及びゲートボール場
東山清掃センター	施設内5地点	H27年7月7日 ～7月28日	0.06～0.10	施設敷地境界 及び埋立場所

- ・測定値は、測定地点ごとに30秒間隔で5回測定した平均をとり、その最小値から最大値をまとめたものです。
- ・空間線量率測定は、1週間に1回測定しています。